

325


«Ներկայումս՝ գլխավոր
տեխնիկան պրազեած
մարդկանց մեջ են»

ՍՏԱԼԻՆ

ՇԱՄԻԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ռազմի Լեռնաճյուղի մեթենալյա

ՆԱՎԹԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿՈՄՊՐԵՍՈՐՆԵՐԻ



04 AUG 2008

ԲԱԴԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՆԵՐԻ ԿԱՐԻՆԵՏ

№ 1

621

4-29

ՀԱՄԻԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԲԱԳՎԻ ԼԵՆՑԱՆՔԻ ՄԵՔԵՆԱԿԱՐ

„Ներկայումս-գլխավորը
տեխնիկան տիրապետած
մարդկանց մեջ են“
ՍՏԱԾԻՆ

ՆԱՎԹԱՀԱՆՔԱՅԻՆ
ԿՈՄՊՐԵՍՍՈՐՆԵՐԻ
ՅՈՒՂՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

621
1961

Թարգմանեց Ս. Բողիյան
Խմբագրեց Զ. Գևորգյան

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

Ներկա գրքույկի հեղինակ՝ Շամիլ Կարապետյանը նավթահանքերում, իր 30 տարվա աշխատանքի ընթացքում ծանոթանալով լենինի անվան հանքում առաջին անգամ կառուցված կոմպրեսորի հետ, ձեռք և բերել մեծ փորձառություն և հմտություն կոմպրեսորների նորոգման և նրանց սպասարկման գործում։ Ներկա գրքույկով հեղինակը նպատակ է դրել իր փորձառությամբ ոգտակար լինել կոմպրեսորացին շահագործման աշխատանքի մեջ գտնվող յերիտասարդ ընկերներին։

Նավթահորը կոմպրեսորով շահագործելու աճող նշանակությունը, կոմպրեսորի մեխանիզմն իմանալու և հսկելու պահանջներն ու նրա աշխատանքի հետ կապված վտանգավոր մոմենտները—բարդացնում են կոմպրեսորը յուղողի¹ աշխատանքը, վորք առաջին հայացքից թվում և հեշտ և հասարակ, բայց իրականորեն շատ պատասխանառու յե ու մեծ փորձառություն և ուշադրություն և պահանջում։

Դրա համար ել անհրաժեշտ է, վոր յուղողն աշխատի վոչ թե կուրորեն, այլ պետք է իրեն հաշիվ տա թե ի՞նչ պահանջներ և առաջադրված։ և ինչ պատասխանատվություն և ընկնում իր վրա։ Կոմպրեսորների զանազան սիստեմների համառոտ ուրվագիծը տալով, գրքույկը լուսարանում և կոմպրեսորները յուղողի աշխատանքի հիմնական մոմենտները.—կոմպրեսորի յուղումը, նրա պաղեցնելը, գործարկումը և անհրաժեշտ ստուգող ու նախապաշտպանող գործիքների հսկումը, ապա նաև այնպիսի դետալներ, ինչպես փոկերի կարելը, ջրապոմպերի² և ելեկտրոշարժիչների³ խնամքն և այլն։

Գիրքը հանդիսանաւմ է ոգտակար ձեռնարկ կոմպրեսորների վրա աշխատող բանվոր յուղողների համար և կարող է ծառայել իրեն ուսման գիրք տեխմինիմումի խմբակների համար։

Պետք է նկատել նաև, վոր գրքույկը Բագվի տեխնիկական գրականության հեղինակների կարինետի առաջին հրատարակությունն է։

¹ Տես բառարանը գրքույկի վերջում։



Իբրեկ առաջին փորձ նավթային տեխնիկական գրականության ոռուսերենից հայերեն թարգմանելու ֆրոնտում, գրքույկն անկասկած ունի շատ թերություններ, վորոնք նաև և առաջ հետևանք են հայերեն լեզվի մեջ մի շարք տեխնիկական տերմինների բացակայության, և յերկրորդ՝ շատ թարգմանված բառեր անգործածական են խոսակցական լեզվի մեջ: Իսկ յեթե աչքի առաջ ունենանք նյութի նեղ մասնագիտական լինելը և թարգմանչի ձգտումը—բնագրից չշեղվելու, հասկանալի կրառնաթարգմանության վոճի տեղադրությունը և դյուրըմբոնելիության խախտումը:

Մենք վստահ ենք, վոր մեր բանվոր ընթերցողները չեն խուսափի իրենց ցուցմունքների և նկատողությունների մասին մեզ ժամանակին տեղեկացնել: Դա հնարավորություն կտա հեռուպահել նկատած թերություններից մեր հետագա հրատարակությունները:

ՆԱԽԱԲԱՆ

Կոմպրեսորների կայանը—կոմպրեսորային սիստեմով շահագործվող նավթահորերի գլխավոր ողակն ե հանդիսանում: Արտադրական պլանի իրագործումը զգալի չափով կախված ե նրանից: Նույնիսկ մի կոմպրեսորի շարքից դուրս ընկնելը և նրան անմիջապես մեկ ուրիշով փոխանակելու անհնարիտությունը միանգամայն անցանկալի հետեւանքներ ե առաջ բերում: Հորի մեջ դադարի ժամանակ առաջացած խցանի պատճառով, շահագործվող հորը վորոշ ժամանակով շարքից դուրս ե գալիս:

Դրա համար ել կոմպրեսորներ սպասարկելու գործում պետք ե մեծ ուշադրություն դարձվի, ինչպես տեխպերսոնալի, այնպես և բանվոր-լուղողի կողմից, վորն անմիջապես կապված ե մեքենայի հետ: Կոմպրեսորներն սպասարկելու գործում պատասխանատու դերն ընկնում ե յուղողի վրա, վորից և գլխավորապես կախված ե կոմպրեսորի նորմալ աշխատանքը:

Նոր հորերի շահագործման սկզբնական շրջանում, կոմպրեսորը հաճախ յենթարկվում ե ճնշման խիստ տատանումների. 5-10 ատմոսֆեր ճնշումից մինչև հնարավոր մաքսիմալը: Կոմպրեսորները լուղողի կողմից անկանոն սպասարկման դեպքում յերբեմ ավարիաներ կամ դժբախտ պատահարներ են առաջանում: Դրա համար ել անհրաժեշտ ե, վոր յուղողն ուսումնասիրի ամեն մի կոմպրեսորի կառուցվածքը, նրա առանձնահատկությունները և նրան կանոնավոր խնամելու միջոցները:

ԿՈՄՊՐԵՍՈՐՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ


Նավթարդյունաբերության մեջ՝ մասնավորապես Աղբբեջանի նավթահանքերում գործածվող կոմպրեսորները լինում են տարբեր սիստեմի և զանազան կառուցվածքների, բայց նրանց գործելու սկզբունքն ու կատարելիք դերը հանգում ե մի ընդհանուր նըպատակի, այն ե՝ ներս ծծել ող, կամ գաղ, ապա ճնշել նրանց

ցիւինդրների մեջ մինչև պահանջվող աստիճանը և խողովակների միջոցով մղել նավթահորը՝ վերջինս շահագործելու նպատակով:

Մեր նավթահանքերում գործադրվում են հետևյալ տիպի կոմպրեսորները.—Ինգերսոլ-Ռանդ, (տիպ 10) Բորգիկ, Ինգերսոլ-Սերժանտ, Ատլաս, Բորեց և ուրիշները:

1. Ինգերսոլ Ռանդ (տիպ 10, նկար 1 յիշ 2)

Աղբբեջանի նավթահանքերում գործադրվող կոմպրեսորների մեջ ամենազորածականը և արդյունավետը համարվում է Ինգերսոլ-Ռանդ տիպի կոմպրեսորները (տիպ 10).



Նկար 1.


Կոմպրեսոր Ինգերսոլ-Ռանդ (տիպ 10)

Այդ կոմպրեսորը կառուցվածքի տեսակետից ավելի հաջող է, հատուկ խնամք չի պահանջում և գիմանում է մինչեւ 40 տու. ձնշման: Սրա ցիւինդրի և մխոցի ընթացքի հիմնական չափերը հետևյալն են՝ 381×171 , 4×406 , 4 միլիմ. կամ $15'' \times 6\frac{3}{4}'' \times 16''$ Նրա արտադրողականությունը մի բուքեյում 120 պտույտ գործելու դեպքում հավասար է 11 խորանարդ մետր ողի կամ գազի:

Այս կոմպրեսորը տեղափորվում է ամուր, մասսիվ հիմքի վրա և ամրացվում է վերջինիս հետ յերկաթե գնդերի թներով:

Ինքը կոմպրեսորը բաղկացած է թղեն փակ հենոցից⁷, գլանից⁸ իր ձախրանիվով⁹, յերկու ցիւինդրեց, (բարձր և ցածր ձնշման), շարժանակից¹⁰, կրեյցկոպֆից, մխոցից⁴ և ռեսիվերից:

Այս կոմպրեսորը յուղելու յեղանակը, բացառապես ցիւինդրների համար ե. այլ սխտեմի կոմպրեսորներից տարրեր ե և կատարվում է լուրբեկատորով, իսկ մեքենայի մյուս շարժվող մասերի համար, ինչպես են՝ գլուխավոր սոնակալները¹¹, շարժանակը, կրեյցկոպֆը և քաշշերը,¹² քսելու յուղը գտնվում ե կարտերի մեջ:



Նկար 2

Ինգերսոլ-Ռանդ կոմպրեսորի կտրվածքը.

Այդ նկատառումով ել կոմպրեսորի հենոցը փակ և կառուցված Ցածր և բարձր ձնշման ցիւինդրները շապիկ ունին, վորը առա-, ջինի հետ միացած են կապերի ոզնությամբ: Այդպիսով շապիկի և ցիւինդրի միջև գոյություն ունի բաց տարածություն, փորի մի- ջով անցնում են ցիւինդրը սառցնող ջուրը և թե դրա հետ միասին մխոցով մղվող ողը: Բարձր ձնշման ցիւինդրի տրամագիծը հավասար է $6\frac{3}{4}''$ կամ 171,4 միլիմ., իսկ ցածր ձնշմանը՝ 15'', կամ 381 միլիմ.:

Կոմպրեսորի ցիւինդրները ձողիկների¹³ միջոցով ամրացվում ե նրա հենոցին:

10-ը տիպի կոմպրեսորի հիմնական տարբերությունը մյուս սխտեմներից նրա ող և գազ ընդունող մեխանիզմի մեջ է կայա- նում:

Ցիլինդրի մեջ ողն ընդունելու ժամանակ կափարիչի¹⁴ գերը սողնակն¹⁵ և կատարում, վոր ստիպողական մեխանիզմ ե. մինչդեռ մյուս սիստեմի կոմպրեսորների մեջ ընդունող մեխանիզմները ափսեյանման, թերթավոր կամ բաժակաձև կափարիչներ են, վորոնք ստիպողական բաց ու խուփ չունեն:

Ցերը մխոցն ողը ներս և ծծում, սողնակը բաց և անում սողնակային տուփի խռւփը—անցքն, ողը մտնում և ցիլինդրի մեջ, իսկ լեռը ընդհակառակը մխոցը, սկսում և ճնշել, սողնակը ծածկում և բունը և ողը նրանց միջոցով այլեւ չի կարող հետ մղվել, և սեղմկելով, ցիլինդրի արտահրող կափարիչների միջով, դուրս և շպրտում: Կափարիչները լինում են բաժակաձև և գործում են վորոշ ուղղությամբ: Արտահրող կափարիչների հաջող աշխատանքը կախված է գլխավորապես բաժակների ցիլինդրի բնին հարմարագրման աստիճանից: Սողնակի շարժումը տեղի յե ունենում կոմպրեսորի գլխավոր գլանի վրա հարմարեցրված եկացենտրիկի ոգնությամբ և քարշերի միջոցով, վորոնք միացած են եկացենտրիկի բուգելի և սողնակի շտոկից հետ բըռունցքիկներով:

Սողնակի շարժումը կատարվում է գլանիկի միջոցով:

Կոմպրեսորի արտադրողականությունը կախված է սողնակի կանոնավոր աշխատանքից և նրան յուր տուփին հարմարեցնելու ասահճանից: Մխոցը շարժան մեջ և գրվում գլխավոր գլանի շուտութիկից¹⁶, շարժանակի և կրեյցկոպֆի միջոցով, վորոնք գտնվում են կարտերի մեջ և անընդհատ յուղվում են:

Կոմպրեսորի ռեսիլվերը ծառայում է ցածր ճնշման ցիլինդրից գեպի բարձր ճնշման ցիլինդրն անցնող ողը պաղեցնելու դործին և հանդիսանում է վորպես միջանկյալ ողակ: Ողը ցածր ճնշման ցիլինդրից մտնելով ռեսիլվերն, անցնում է խողովակների միջև յեղած տարածությամբ, վորտեղ սաւը ջուրն անընդհատ շրջանառության մեջ և գտնվում: Ռեսիլվերը սահմանվում է ցիլինդրի ներքևի սաստում:


Ինգերսոլ-Ռանդ (տիպ 10) կոպրեսորի յերկարությունը 3,880 մետր ե, լայնությունը—3,72 մետր և բարձրությունը՝ 2,440 մետր:

2. Բորգիկ տիպի կոմպրեսորը (Նկ. 3)

Բորգիկ կոմպրեսորը կայուն և ուժեղ մեքենա յե հանդիսանում և հետ չի մնում ինգերսոլ-Ռանդ տիպ 10 կոմպրեսորից:

Նորմալ աշխատելով, մի բուլեյում նա 120 պտույտ դորձելով, առաջացնում ե 25—30 ատմոսֆեր ճնշում: Նա կարող է աղատ աշխատել և 40 ատմոսֆեր ճնշման տակ, բայց վոչ ավել քան մի ժամ:

Կառուցվածքի աեսակետից այս մեքենան ինգերսոլ-Ռանդ տիպ 10 կոմպրեսորից տարբերվում է նրանով, վոր շուտութիկի և մյուս մասերի յուղումը բաց և կատարվում: բացի դրանից այս-



Նկար 3
Բորգիկ տիպի կոմպրեսորը

աել ողի ստիպողական բաշխում չունի, այսինքն բաժանումը սողնակի միջոցով բացակայում ե: Դրա փոխարեն, ինչպես ընդունող, այնպես ել դուրս շպրտող կափարիչներն ունին թիթեղավոր կառուցվածք:

Բորգիկ կոմպրեսորի ամենաթուլ կողմը—գա կափարիչների անհաջող կառուցվածքն ե, վորովհետեւ աշխատանքի ժամանակ վերջինիս թիթեղները տաքանալով ծոմովում են, վորի հետևանքով ողը դուրս և հոսում: Այս կոմպրեսորն ընդամենը ունի չորս բարձր ճնշման, չորս ցածր ճնշման կափարիչներ, գրանցից չորս ընդունող են, իսկ չսրաց դուրս նետող:

Բորգիկ տիպի կոմպրեսորը բաղկացած է յերկու, ցածր և բարձր ճնշման ցիլինդրներից: Բարձր ճնշման ցիլինդրի տրամագիծը հավասար է 180 միլիմ., իսկ ցածր ճնշմանը՝ 430 միլիմ:

Մխոցի շարժընթացի¹⁹ յերկարությունը հավասար է 350 միլիմ. Մի ըոպեյում 120 պտույտ անելով, նրա արտադրողականությունը հավասարվում է 12 խորանարդ մետր սխմված ողի կամ գազի:

Ինչպես ինգերսոլ-Ռանդ (տիպ 10), այնպես և Բորզիկ տիպի կոմպրեսորի համար միջնական ողակը հանդիսանում է ռեսիվերը, վորը տիպ 10 կոմպրեսորից տարբեր տեղափորված եւ ցելինդրի վրա:

Կոմպրեսորի յուղումը տեղի յեւ ունենում լուրբիկատորով և ձեռքով, յուղամանի միջոցով: Կոմպրեսորի պաղեցումը հատար-վում եւ շրջանառություն անող սառը ջրով:

Բորզիկի կոմպրեսորն ունի 3,82 մետր յերկարություն, 2,70 մետր լայնություն և 2,60 մետր բարձրություն:

3. Ինգերսոլ-Ռանդ յել ինգերսոլ Սերժանտ սիստեմի բաց կոմպրեսորները

Ինգերսոլ սիստեմի բաց կոմպրեսորները լինում են յերկու տեսակի՝ մեծ և փոքր: Փոքր կոմպրեսորն ունի ինգերսոլ-Սերժանտ մարկա, նրա մի րոպեյում 110 պտույտ գործելու դեպքում, արտադրողականությունը հավասարվում է 6,9 խոր. մետրի: Բարձր ճնշման ցիլինդրի արամագիծը հավասար է 7", ցածր ճնշմանը՝ 14^{1/4}", իսկ մխոցի ընթացքի յերկարությունը՝ 12"-ի:

Մեծ կոմպրեսորը փոքրից տարբերվում է իր ավելի ամուր կառուցվածքով, չափով և արտադրողականությամբ: Նրա բարձր ճնշման ցիլինդրը 7^{3/4}" եւ ցածր ճնշմանը՝ 16^{1/4}", իսկ մխոցի ընթացքը՝ 14": Կոմպրեսորը մի րոպեյում 140 պտույտ գործելով, արտադրում է 10,45 խոր. մետր ող:

Յերկու կոմպրեսորներն ել հին սիստեմի յեն, և համեմատաբար վատ չեն աշխատում, քանի վոր աշխատանքի 25 ատմոսֆ. ճնշման դեպքում, նրանք լիովին դիմանում են և թույլատրում են մաքսիմալ ճնշում, մինչև 35 ատմոսֆեր, բայց վոչ ավել, քան 20 րոպե ժամանակով:

Այս կոմպրեսորներն ուրիշ սիստեմի կոմպրեսորներից տարբերվում են նբանով, վոր ցածր ճնշման ցիլինդրի վրա ընդունող կափարիչները բացակայում են, իսկ դրա փոխարեն այդ կափարիչները գտնվում են հենց իրան մխոցի մեջ: Մխոցի առջևի մասից ակոսավոր անցքի մեջ հազցվում է 4" խողովակի հղկված²⁰ զլանակը, վորը և այդ կոմպրեսորների համար ողի անցք եւ հան-

գիսանում: Բացի դրանից իրեն մխոցի մեջ կան փորվածքներ, վորոնց մեջ աշխատում են կափարիչները:

Հակառակ ինգերսոլ-Ռանդ (տիպ 10) և Բորզիկ սիստեմի կոմպրեսորների, բաց տիպի ինգերսոլ Ռանդ կոմպրեսորներում ռեսիվերը գտնվում է նրանց հենցոցում: Այստեղ ջուրը շրջանառություն է կատարում կրկնակի խողովակների միջոցով, մտնում 1^{1/2}-ով և դուրս գալիս 3/4"-ով:

Ցիլինդրի պաղեցումը նույնպես ջրով է կատարվում: Ջուրը բարձր ճնշման ցիլինդրը պաղեցնելով, մտնում է ցածր ճնշման ցիլինդրի մեջ և այնտեղից ել դուրս են հսում:

Ինգերսոլ-Սերժանտ կոմպրեսորն ունի 3,10 մետր յերկարություն, 2,19 մետր լայնություն և 2,20 մետր բարձրություն: իսկ մեծ չափի ինգերսոլ-Ռանդն ունի 3,50 մետր յերկարություն, 2,70 մետր լայնություն և 2,52 մետր բարձրություն:

4. Աւլաս սիստեմի կոմպրեսորը

Այս սիստեմի կոմպրեսորներն այժմ սակավ են հանդիպում, վորովհետև շնորհիվ իրենց անկատարեկագործված լինելուն գործածությունից գուշա են ընկնում: Նախ այդ կոմպրեսորի կառուցվածքի մասերը կայուն չեն և աշխատանքի ժամանակ համար կոտրվում են:

Նրա արտադրողականությունը քիչ է, ընդամենը 6 խոր. մետր մի րոպեյում, իսկ աշխատանքի ճնշումը 18—22 ատմոսֆերից վեր չի անցնում: Սրա ռեսիվերն, ինչպես և բաց ինգերսոլ-Ռանդ կոմպրեսորներում, գտնվում է իրեն հենցի վրա: Կոմպրեսորի յուղումը կատարելագործված չեն և կատարվում են ձեռքով:

5. «Բորեց» գործարանի սիստեմի կոմպրեսորը

Այս տիպի կոմպրեսորը նոր և և միայն այժմ և սկսում արամատանալ Աղրբեջանի նավթահանքերում: Իր կառուցվածքով նման և ինգերսոլ Ռանդ (տիպ 10) կոմպրեսորին:

«Բորեց» գործարանի կոմպրեսորներն ազատ դիմանում են 20—25 ատմոսֆ. աշխատանքի ճնշման և նույնիսկ առանց մեծ վատանգի անընդհատ աշխատում են 40 ատմ., մինչնույն ժամանակ այդ կոմպրեսորները խնամք և մեծ հոգացողություն են պահանջում:

- Աղբյուջանի նապթահանքերում ի՞նչ տիպի կոմպրեսորներ են գործածվում:
- Ի՞նգերառոլ-Ռանդ տիպ 10 կոմպրեսորն ի՞նչմիայն ե դիմանում:
- Ի՞նչումն ե կայանում Ի՞նգերառոլ-Ռանդ տիպ 10 կոմպրեսորի հիմնական տարրելությունը մյուս կոմպրեսորներից:
- Ի՞նչ դեֆեկտներ ունի Ատլաս սիստեմի կոմպրեսորը:

ԿՈՄՊՐԵՍՈՐՆԵՐԻ ՅՈՒՂՈՒՄԸ

Կոմպրեսորների նորմալ աշխատանքը կախված ե նրա լավի խնամքից և մանավանդ նրա շփման յենթակամասերի յուղելուց:

Կոմպրեսորների յուղելն եյական նշանակություն ունի: Ամենալավ կոմպրեսորն անգամ առանց յուղի մի ժամ աշխատելուց հետո կարող ե միանգամայն անպետքանալ: Դրա համար պետք ե նա կանոնավոր և ժամանակին յուղել:

Կոմպրեսորը յուղելու անհրաժեշտությունը առաջ ե գալիս նրա մեջ գտնվող շփող մասերից: Յերկու մետաղյա մարմինների շփումից առաջ ե գալիս տաքություն, վորոն այդ մարմինները հասցնում ե բարձր տեմպերատուրայի, այնպես վոր դյուրին հալվող մետաղները կարող են ձուլվել:

Այսպես որինակ. Բորզիկ կոմպրեսորի բարիտով լցրած գլանային սոնակալները և պղպատյա զլանը առանց յուղելու աշխատելուց, կարող են արագորեն տաքանալ և բարիտը հալցնել:

Պողպատյա զլանի և սոնակալի պղնձե միջարկի²² շփումից վերջինիս պղնձե մասերը հզկվում են և մաշվում:

Կոմպրեսորի շփող մասերի նախապաշտպանման ամենառեղի միջոցը և ընդհանրապես բոլոր մեքենաներն այրվելուց պաշտպանելու ճանապարհը նրանց յուղելն ե, վորի համար դորձ են ածում քսելայուղեր: Ամեն տեսակի յուղը չի բավարարում իրեն առաջազդրած պահանջները: Գոյություն ունեն զանազան տեսակի քսելայուղեր: Սրանցից յուրաքանչյուրն ունի յուր հատուկ նշանակությունն: որինակ, մեքենայի, ավիացիոն, իլի կային և այլ յուղեր:

Անհրաժեշտ ե յուղելու վրակին պատշաճ ուշադրություն դարձնել: Կոմպրեսորների և առանձնապես նրանց յիշնդրների համար անհրաժեշտ ե գործածել մաքուր ցիլինդրացին յուղ

բոցավոման բարձր տեմպերացով, այսինքն 250° բռնկում ունեցող:

Յեթե ցիլինդրի մեջ մտցնել ցածր ջերմության աստիճանի տակ հրավառվող յուղ, ապա նրա մեջ ողի սխմվածության հետեւանքով նրա տաքանալուց, կոմպրեսորի մեջ կարող ե պայթում առաջանալ: Բացի դրանից յուղը պետք ե ունենա վորոշ կպչունություն, վոր նա հեշտությամբ գուրս չմղվի շվիլող մասերից: Յուղը պետք ե կեղտից և մյուս վասակար խառնուրդներից, (ինչպիսին ե թթվուտ և այլն) ազատ լինի: Ցիլինդրի կամ սոնակալի մեջ յուղի հետ ներս ընկած ավազը և այլ խառնուրդները, նպաստում են ցիլինդրների և սոնակալների արագ մաշվելուն: Դրա համար ել յուղը պետք ե պահել ծածկված շենքում խոնավությունից և փոշուց պահպանելու համար: Յուղը գործածելուց առաջ անհրաժեշտ ե քամել—Փիլտրացիայի յենթարկել:

Բացի այդ բոլորը, հարկավոր ե ուշադրություն դարձնել նաև յուղի հատկությունների վրա: Յուղի կպչունությունը կախված ե նրա ջերմությունից: Ամառ յեղանակին յուղը սաստիկ նոսրանում ե, նրա կպչունությունը թուլանում ե և դրա համար ել այդ դրությամբ ընկնելով կոմպրեսորի սոնակալների մեջ, արագորեն ու դյուրին կերպով գուրս ե թափվում և յեթե սոնակալներին, ձմեռված ժամանակից ավելի քանակությամբ, յուղ չհայթալթվի, կարող են այրվել:

Ընդհակառակը ձմեռ ժամանակ ողի ցածր ջերմության պատճառով, յուղը սաստիկ խտանում ե և կպչունությունն ավելանում. դրա համար ել մեքենայի մեջ ածած յուղը փոքր անցքերով գժվարությամբ ե անցնում շփող մասերից, այսպիսով սոնակալը չի ստանում իրեն յուղելու անհրաժեշտ քանակությունը, վորի հետևանքով ել նա կարող ե այրվել: Հետևապես յուղը պետք ե պահել, ջերմության տեսակետից, հարմար պայմաններում:

Զմրանը խորհուրդ չի տրվում ցրտից խտացած յուղն անմիջապես յուղամանները լցնել. ավելի լավ ե նա մի առժամանակ պահել կոմպրեսորների շենքում, վորպեսզի քիչ տաքանա և գյուրաշարժ գառնա, վորից հետո կարելի կլինի գործածել: Իսկ ամառը ընդհակառակն անհրաժեշտ ե յուղը պահել ավելի հով շենքում, վորպեսզի նրա կպչունությունն ամառվա շողից մեծ փոփոխության չենթարկվի:

Կոմպլեսսորի շվման լենթակա յուրաքանչյուր մասը վորոշ չափով յուղ և պահանջում գրա համար ել անհրաժեշտ և իմանալ յերբ և ինչպես յուղել:

Զանազան տիպի կոմպլեսսորները յուղելու սիստեմը տարբեր ե.

1. Ինգերսոլ-Ռանդ (ախ 10): Այս կոմպլեսսորն ունի ցածր և բարձր ճնշման ցիլինդրներ. կափարիչները և սողնակները յուղվում են լուրբիկատորի միջոցով, այսինքն ավտոմատիկ կերպով: Լուրբիկատորն իրենից ներկայացնում է մի արկողությաց ինդուկտիվ և մխոցիկներով: Լուրբիկատորից դեպի յուղման լենթակա մասերն անցնում են պղնձե խողովակներ, յուղուց մեջ տեղափորված են հետադարձ գնդակափարիչներ, ցիլինդրից ողը լուրբիկատորի մեջ թափանցելու վատանգից հեռու պահելու համար: Լուրբիկատորն ունի գլանիկ, վորի միջոցով առաջանում ե մխոցիկների շարժում և դրա հետևանքով յուղն անցնում է դեպի ցիլինդրը և մյուս մասերը: Ինքը գլանիկը շարժման մեջ է դրվում սանձիկի ոգնությամբ, վորն ամրացված և սողնակի քարշակի հետ: Լուրբիկատորն իր վերին մասում ունի ընդհանուր յուղաման, վորի անցքում անհրաժեշտ և ամրացնել մանր ծակոտիներով պղնձե ցանց: յուղը կեղտերից և այլ խառնուրդներից մաքրելու համար:

Լուրբիկատորի աշխատանքի վրա պետք է սահմանել հատուկ հսկողություն, քանի վոր նրա նշանակությունը շաա մեծ է: Լուրբիկատորի աշխատանքի ընդհատումը կանխելու համար, անհրաժեշտ է յերկու ամիսը մեկ անգամ վերջինս մաքրել տականքի կեղտից:

Հարկավոր ե, վոր լուրբիկատորը կանոնավոր սարքված լինի և յուղը համաշափորեն ցիլինդրին հասցվի, այսինքն յուրաքանչյուր 10—12 պտույտին մի կաթիլ տա: Յեթե յուղն անկանոն է հայթայթվում և մեծ ընդհյուրմ և տեղի ունենում, իսկ հետո յուղի մատուցումն առատորեն է կատարվում, այդ դեպքում հետեւյալ պատկերն է ստացվում:—Եթե ցիլինդրի մեջ յուղ չի մըտնում, մխոցն աշխատելուց, թե ինքը և թե ցիլինդրի պատերը տանում են և դրա հետևանքով ցիլինդրը քերծվում է, իսկ մխոցը քանում են և դրա հետևանքով ցիլինդրի անյուղ աշխամաշվում: Այս ժամանակ, յերբ մխոցի և ցիլինդրի անյուղ աշխատելուց հետո ցիլինդրի մեջ գգալի քանակությամբ յուղ է մտնում, տեղուց հետո ցիլինդրի մեջ գգալի քանակությամբ յուղ է մտնում, վերջինս տաքանալով սկսում է ալրվել, կամ դուրս տանող

ողագծի կամ ռեսիվերի մեջ ցածր ճնշման ցիլինդրի կողմից, կամ ել լավագում գեպքում կարող ե սալնիկներ այրվել:

Դրա համար ել յուղողը յերբ նկատում ե, վոր լուրբիկատորից յուղը համաչափ չի հատուցվում, այդ ժամանակ նա պետք է անմիջապես այդ մասին տեղեկացնի մեքենավարին կամ փականագործին թերություններն ուղղելու:

Լուրբիկատորից յուղը պղնձե խողովակներով ուղղվում է սողնակի խուփի վրա, վորի շնորհիվ նախ և առաջ յուղում ե սողնակը և առաջ ներս ծծված ողի հետ թափվում է ցիլինդրի մեջ և յուղում նրան:

Դուրս նետող կափարիչները յուղվում են ցիլինդրի մեջ անցնող յուղով: Այդ յուղը դուրս մղվող ողի հետ միասին ընկնում է կափարիչների վրա:

Կոմպլեսսորի մյուս մասերի գլուխավոր սոնակալների, շաբանակի, կրեցկոպֆի յուղումը տեղի յե ունենում կարտերի մեջ, (փակ հենցում), վորը լցված է յուղով: Յուղը կարտերում, յերբ վերջինիս խուփը պինդ ծածկված է լինում, մնում է մոտ 4 ամիս, վորից հետո նա փոխում են: Յուղի քանակությունն ստուգելու համար անհրաժեշտ է հաճախակի հսկել և յեթե նկատվի, վոր յուղը պակասել է, հարկավոր է կարտերը մաքուր յուղով լրացնել:

2. Բորգիկ տիպի կոմպլեսսորների մեջ ևս յուղումը նույնպես կատարվում է լուրբիկատորի միջոցով, ավտոմատիկ կերպով, ըստ վորում, Բորգիկ սիստեմի լուրբիկատորն ավելի կոմպակտ է: Դա մի թշն փոքր արկղ է, վորը պարունակում է իր մեջ ամբողջ յուղող մեխանիկմը, Նա բաղկացած է հետեւյալ մասերից, —չորս սողնակներից, թմբուկով յերկու փոքր մխոցներից, կոնաձե ժանանիվներից 24, սանրից և այլ մանր մասերից: Լուրբիկատորի գլանիկն անցնում է դեպի դուրս, վորի վրա ամրացված և ձգաձողով միացած լծակը. վերջինս ականցից վրա մատի ոգնությամբ միացած է կրեցկոպֆի հետ: Ծարժվելու ժամանակ կրեցկոպֆը քաշում և ձգաձողը լուրբիկատորից դեպի իրեն, վորն իր հեթին պատեցնում է գլանիկը: Վերջինիս վրա ձողիկի միջոցով ամրացված է կոնաձե ժանանիվը: Այդ ժանանիվը պտտեցնում է յերկորոր, թմբուկի հետ միացված, ժանանիվը, վորը հետ և վանում ներսում գտնվող մխոցիկի հետ կապված յերկորոր թմբուկը: Մխոցը թմբուկով դուրս վանելու ժամանակ յուղը մըդ-

վում և դեպի սողնակները, վորոնցից խողովակների միջոցով նա անցնում է իրեն հատկացված տեղը: Մյուս մասերի, ինչպիսին են՝ կրեյցկոպֆի, գլուխավոր սոնակալի և շուռոտիկի մատի յուղումը կատարվում է ապակյա կաթիլահոս յուղամաններով: Ցուղամաններից յուղը հեշտ հոսելու համար, անհրաժեշտ է սահմանել կանոնավոր ստուգում, վորովհետև յուղամանները կարող են կեղատուվել և դրա հետեանքով յուղի հոսանքը կնդհատվի: Դա կարող է կոմպրեսորի մասերի այրվելու պատճառ դառնալ:

3. Ինգերսոլ-Ռանդ (բաց) և Ինգերսոլ-Սերժանտ տիպի կոմպրեսորների շփվող մասերի յուղումը 10-տիպի կոմպրեսորի յուղումից տարբերվում է նրանով, վոր նրանց յուղերու ձեւը բաց է: Դրա համար հնարավորություն է ստեղծվում ամբողջ ժամանակ հետեւ աշխատող մասերին և իր ժամանակին լրացնել յուղի պակասությունը:

Զնայած այն առավելության, վոր յուղամանները բաց են, ունի և այն թերությունը, վոր յուղը կեղատուվելով սոնակալների աշխատանքի ընթացքում կարող է բարդություններ առաջ բերել: Հարկավոր է հետեւ, վոր կոմպրեսորների շենքը փոշի չմտնի, վորը հաճախ լինում է քամու ժամանակ: Այդ դեպքում պետք է պատուհանները և դռները ամուր փակել, ինչպես Բորգիկ սիստեմի կոմպրեսորում, այստեղ ել յուղումը կատարվում է ապակյա յուղամանի միջոցով:

Կոմպրեսորի ցիլինդրը յուղը ստանում է նույնպես կաթիլահոս յուղամանից, վորը սահմանված է ցիլինդրի վրա: Վերջինիս մեջ յուղն անցնում է ներս ծծվող ողի հետ միասին:

4. Ատլաս սիստեմի կոմպրեսորի բոլոր մասերը կենտրոնական յուղում ունեն; Գլուխավոր սոնակալների մոտ սահմանված են յերկու յուղամաններ, վորոնցից յուղը խողովակների միջով անցնում է մխոցը, շտոկի սալնիկը, կրեյցկոպֆը և շուռոտիկի մատը:

Ցիլինդրի յուղումը նույնպես կատարվում է մի յուղամանից, վորից խողովակներ են անցնում դեպի ընդունող կափարիչները: Այստեղից ողի հետ միասին յուղը ներս է ծծվում ցիլինդրի մեջ: Այդ տեսակ յուղելն ունի նույն թերություններն, ինչպես և բաց տիպի ինգերսոլ-Ռանդ կոմպրեսորները:

5. «Բորեց» նոր սիստեմի կոմպրեսորը յուղերու նույն առավելություններն ունի, ինչպես 10 տիպի կոմպրեսորը:

Իննասուզման հարցեր

1. Ինչու անհրաժեշտ է կոմպրեսորների յուղումը.
 2. Կոմպրեսորները յուղերու համար ի՞նչպիսի յուղեր պեաք է գործածել:
 3. Ի՞նչ նշանակություն ունի քսելայուղերի կազունությունը.
 4. Ի՞նչպես պետք է պահել քսելայուղը.
 5. Ի՞նչպես է կատարվում ինգերսոլ-Ռանդ տիպ 10 սիստեմի կոմպրեսորի յուղումը:
6. Ի՞նչ է ներկայացնում իրենից լուրիկատորը և ի՞նչպես է նա կառուցված:
 7. Ի՞նչպես ե տեղի ունենում Բորգիկ տիպի կոմպրեսորի յուղումն:
 8. Ի՞նչպիսի առանձնահատկություններ ունեն բաց տիպի ինգերսոլ-Ռանդ և ինգերսոլ-Սերժանտ կոմպրեսորները յուղերու սիստեմի վերաբերմամբ:

ԿՈՄՊՐԵՍՈՐՆԵՐԻ ՊԱՂԵՑՆԵԼԸ

Կոմպրեսորի աշխատանքի ժամանակ նրա պակեցնելը ամենակարևոր մոմենտն է ներկայանում: Ցածը ճնշման ցիլինդրի մեջ ողը 4 ատմոսֆեր ճնշման դեպքում տաքանում է մինչև 80 աստիճան: Ցեղե այդ ողը դարձյալ ավելի սխմել, նրա ջերմությունն ել ավելի կրաքանակ և 30 ատմոսֆերի հասնելով, ջերմությունը կրաքանակ մինչև 120°: Այդ պատճառով ել յեղե կոմպրեսորի ցիլինդրը լավ չպաղեցվի, կամ պաղեցումը բացակայի, վերջինս շուտ կմաշվի և կարող է նույնիսկ պայթում առաջանալ: Սրանից պարզ ե, թե ինչ կարեն դեր է կատարում կոմպրեսորի պաղեցումը:

Անհրաժեշտ է շեշտել և այն հանգամանքը, վոր ցիլինդրի, հետեւապես և ողի լավ պաղեցման դեպքում, մենք ելեկտրոներպիտի սպառման դգալի կրածառում ենք ստանում: Կոմպրեսորի արտադրողականությունը մեծ մասամբ կախված է լինում և ծծվող ողի ջերմությունից: Ֆիզիկայից հայտնի յե, վոր ողը 2,73°-տաքացման դեպքում նրա ծավալն իր սկզբնական ծավալից ավելանում է մեկնարկութերորդականութիւն: Դրա համար ել կարելի յե ասել, վոր ծծվող ողի ջերմության ավելացման հետ զուգութաց յուրաքանչյուր 2,73°-ից կոմպրեսորի արտադրողականությունը պակասում է մի տոկոսով: Որինակ, յեղե կոմպրեսորը ձմեռն ողի 0 սատիճան ջերմության տակ արտադրում է մեկ ըոպեյում 10 խոր. մետր ող, ապա այդ նույն կոմպրեսորն ամառ ժամանակ ողի տաքության 27,3° ջերմացթյան տակ, կունենա 10% ցածը արտադրողականություն, քան ձմեռը, արսինքն 9 խոր. մետր:

Այդ նկատառումով ել անհրաժեշտ ե կոմպրեսորը հնարավորության չափ միշտ մատակարարել սառն ողով:

Ողի ջերմությունը շենքից դուրս շատ դեպքերում լինում է ավելի ցածր, քան ներսում. զբա համար ել նապատակահարմար ե համարվում կոմպրեսորի ընդունարանը սահմանել կոմպրեսորի շենքի դրսի մասում: Բայց զբա համար անհրաժեշտ ե կառուցել մաքրիչ, (ֆիլտր) վորը կարող ե կոմպրեսորի ցիլինդրի մեջ փոշի ընկնելը կանխել:

Այդպիսով ուրեմն կոմպրեսորի արտադրողականությունը, նրա նորմալ աշխատանքը, կախված է ներս ծծվող ողի ջերմությունից և սխմվող ողի սառեցման աստիճանից:

Կոմպրեսորների ցիլինդրների պաղեցնելը կատարվում է ջրով, վորը ներս և մտնում մեքենայի ներքեմ մասից և շրջանառելով շապիկի միջով դուրս և գալիս հակառակ վերսկի կողմից անընդհատ հսկանքով: Դրա շնորհիվ ջուրը ցիլինդրի շապիկների մեջ գտնվում է ձնշման տակ և լցնում և ամրող բները: Ձնայած, վոր ցիլինդրը լավ վողողվում և ջրով և հետևապես պաղեցման յենթարկվում, բայց և այնպես ողը ցածր ձնշման ցիլինդրի մեջ տաքանում է մինչև 50—70 աստիճան: Այդպիսի ջերմությամբ նա մտնում և ռեսիվերի մեջ, ուր դարձյալ պաղեցման և յենթարկվում, անցնելով խողովակների արանքով: Վերջիններիս մեջ սառը ջուրը միշտ շրջանառության մեջ և գտնվում: Ռեսիվերում սառած ողը մտնում է բարձր ձնշման ցիլինդրի մեջ, վորտեղ նորից սխմվում և և զբա հետևանքով ջերմությունը նորից բարձրանում է:

Ողը մոտավորապես մինչև 30 ատմոսֆեր ձնշման դեպքում, տաքանում է մինչև 110—120°, չնայած վոր նա բարձր ձնշման ցիլինդրի մեջ դարձյալ պաղեցման և յենթարկվում: Այդպիսով բարձր ձնշման ցիլինդրի մեջ, ողը մինչև 30—40 ատմ. սխմած լինելով նետվում է դուրս թափվող գծի մեջ 120—150° ջերմությամբ:

Հետևապես, գործ ունենալով բարձր ջերմությունների հետ, անհրաժեշտ ե հետամուտ լինել ջրի սառեցմանը, վորը ներկայացնում է կոմպրեսորը փշանալու և շարքից դուրս ընկնելու դեմ պայքարելու առաջին միջոցը: Կոմպրեսորի հովացումը ավելի լավ է կատարել խմելու ջրով, վորը զուրկ է կոմպրեսորի վրա մասամբ ավելցնելու մեջ: Սպառումը:

Ջուրը, պարունակելով իր մեջ տեսակ-տեսակ աղեր, վորոնք տաքանալով բաժանվում են ու նստում կոմպրեսորի ցիլինդրի պատերի վրա, ծածկում են բարակ շերտով և այդպիսով վատացնում են նրա սառչելու ընդունակությունը, վորովի հետև այդ նստվածքով տաքությունը թուլ է հաղորդվում հոսող ջրին և վորի հետևանքով ջերմափոխանակությունը վատ է կատարվում: Նույնպիսի պատկեր և ստեղծվում և ռեսիվերի մեջ: Աղերի նստվածքով իսողովակները կեղտոտվում են, այդ պատճառով ել թե ջուրը, հետեւվապես և ողը նրանց միջով դժվար են անցնում: Ջրի վատ շրջանառության հետևանքով ողը լավ չի սառչում: զբա համար մաքրել ցիլինդրի շապիկները և ռեսիվերը պետք ե վոչ սակավ, քան տարեկան յերեք անգամ:

Ցերք ջրի շրջանառությունը թուլանում է կամ ընդհատվում ե բոլորվին, յուղողն այդ մասին պետք և անմիջապես հայտնի մեքենավարին: Այն գեպքում, իերք ջրի շրջանառությունն ընդհատվում է ձնշմում ունեցող չաներում, ջրի բացակալությունից կամ կոմպրեսորից անկախ ուրիշ պատճառներով, անհրաժեշտ է վերջինս կանգնեցնել և պարզել պատճառը: Յեթե կոմպրեսորը վորող ժամանակ աշխատել և առանց ջրի և հետեւվապես բավականին տաքացել է, չի կարելի վոչ մի կերպ նա պաղեցնելու համար դիմել սառը ջրի ողնությանը, վորովի հետև ջրանից կոմպրեսորի ցիլինդրը կարող է ճաքվել: Այդպիսի գեպքում հարկավոր է կոմպրեսորը կանգնեցնել, ողը բաց թողնել, վոր նա հովանա, և միայն դրանից հետո կարելի չե ջուրը բաց թողնել նրա մեջ: Նման գեպքեր կարող են տեղի ունենալ հաճախակի այն ժամանակ, իերք կոմպրեսորը գործի գցելուց առաջ յուղողը մոռանում է բաց թողնել շրջանառության համար հատկացրած ջուրը:

Ինչնաև հարցության հարցեր

1. Ինչնաև կարեվոր է կոմպրեսորի պաղեցնելը: Ի՞նչ կարող է պատահել պաղեցման բացակայության դեպքում:

2. Ի՞նչու ցանկալի յէ կոմպրեսորը մատակարարել հնարավորության չափ, սառն ողով:

3. Ի՞նչպես է կատարվում կոմպրեսորի պաղեցումը և ի՞նչ ջրով՝ ծովի թեխմելու:

4. Ի՞նչ պետք է անել շրջանառություն կատարող ջրի ընդհատման դեպքում:

ԿՈՄՊՐԵՍՈՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ՅԵՎ ՆՐԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՀԱԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախ քան կոմպրեսորը գործի ցցելը և նրա բեռնափորումն՝
անհրաժեշտ և վորոշ նախապատրաստական աշխատանք կատա-
րել։ Ամենից տուաջ անհրաժեշտ եղիտել ամբողջ կոմպրեսորը,
ստուգել նրա միացնող մասերի ամրությունը։ Հատուկ ուշա-
դրություն պետք է դարցնել նրա սոնակալի և կրեյցկոպֆի վը-
րա, ապա ստուգել ելեկտրոշարժիչը և փոկը²⁶։ Այդ բոլորից հետո
հարկավոր ե ցիլինդրների շապիկների և ռեսիվերի պաղեցման
համար ջուր բաց թողնել և համոզվելով վոր շրջանառությունը
նորմալ է կատարվում, զբաղվել կոմպրեսորը յուղելով։ Տիպ 10
կոմպրեսորը գործարկելու ժամանակ պետք է ստուգել յուղի
ներկայությունը կարտերի մեջ։ յեթե նրա քանակությունը քիչ
է, պետք է ավելացնել իսկ յեթե չերկար ժամանակ է աշխատել
և կեղտու և հարկավոր ե փոխել նորով։

Անհրաժեշտ է լուբրիկատորը և լցնել յուղով։ Մյուս սիստե-
մի կոմպրեսորների մեջ հարկավոր ե ստուգել բոլոր յուղաման-
ները և լցնել նրանց յուղով։

Կոմպրեսորը յուղելու հետ միաժամանակ անհրաժեշտ է
ստուգել և յուղել նաև ելեկտրոշարժիչի սոնակալները։ Փոկն ամուր
կարած լինելու խնդրին և անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն
դարձնել։ Յեթե նրա մաշվածության պատճառով կարիք լինի
փոխել կամ փոխարինել անպետքացած մասն, ապա ավելի լավ է
դա կատարել կոմպրեսորը գործի ցցելուց առաջ, քան թույլ տալ
վոր փոկը կարվի կոմպրեսորի աշխատանքի ժամանակ և դադա-
րեցնել նրան, վորի հետևանքով կարող ե նավթահորում բարդու-
թյուններ առաջ գալ։

Կոմպրեսորի բոլոր մասերի մանրակրիտ ստուգումից հետո
կարելի յենա գործի ցցել, բայց նախ հարկավոր ե կոմպրեսո-
րը գործի դնել պարագաղատ և հետո նրան բեռնափորել։ Դա
անհրաժեշտ է նրա համար, վոր կոմպրեսորի պարագ ընթացքի
ժամանակ հնարավոր լինի ստուգել նրա մասերի դրությունը և
հայտնաբերել նրա թերությունները։ հակառակ պարագայում
կոմպրեսորն անմիջապես ձնշման տակ գտնվող աշխատանքա-
գի մեջ մտցնելով կարող ե ավարիայի մեջ է,

յեղած գեղեկտների պատճառով, վորը կոմպրեսորի դադարի
ժամանակ աննկատելի յենա մնացել։

Բացի դրանից կոմպրեսորը միանգամից աշխատանքագի
մեջ մտցնելը կարող է գծի մեջ առաջացնող ողի հարվածներից
մնասարեր անդրադառնալ կոմպրեսորի վրա։

Յերբ կոմպրեսորն աշխատում է ձնշման տակ գտնվող գծի
վրա, ապա նա պարագ գործարկելու համար անհրաժեշտ է այդ
գծի վրա գտնվող վենտիլը բանալ, նախորոք ծածկելով դուրս
մղող վենտիլը և այսպիսով իջեցնել կոմպրեսորից մինչև դուրս
մղող վենտիլի միջև գտնվող խողովակների ձնշումը, միայն այդ
կատարելուց հետո կարելի յեն կոմպրեսորը համարել պատրաստ
գործարկման։ Դրանից հետո ելեկտրոմոտորը գործի հեն ցցում և
կոմպրեսորը սկսում է աշխատել պարագ։ Այդ շրջանում ան-
հրաժեշտ է կրկին ստուգել կոմպրեսորը, ավելի ճիշտ՝ դիտել
նրա մասերի աշխատանքը։ Յեթե նրանց մեջ վորեւ գեֆեկտ
նկատվի անհրաժեշտ և անմիջապես վերացնել նրան, իսկ յեթե
դեֆեկտներ չկան, կոմպրեսորը պետք է միացնել աշխատան-
քագի հետ, ըստ վորում՝ մինչև այդ, հարկավոր ե հավասարեց-
նել կոմպրեսորի և վենտիլի մեջ գտնվող պարագ գծի ձնշումը
մագիստրալի ձնշման հետ։ Դա կատարվում է մղող վենտիլը
վնասվելուց պաշտպանելու նպատակով։

Վենտիլի փչանալը տեղի յեն ունենում հետևյալ պատճառով։—
յեթե աշխատանքագի մեջ ձնշումը հավասար է 25-30 ատմ.,
իսկ կոմպրեսորում, նրա պարագ աշխատելու ժամանակ, հավա-
սար է 5-6 ատմոսփեր և յեթե այդ շրջանում ծածկել պարագ
վենտիլը և միանգամից բաց անել աշխատանքի վենտիլը, ապա
գծից, տեղի ունեցող հակաձնշումից զրդված, վենտիլը կարող է
պոկվել, զրա համար ել անհրաժեշտ և հավասարակշռել ձնշումը
պարագ գծի և մագիստրալի մեջ։ Այդ իրավործվում է նրանով,
վոր պարագ վենտիլն աստիճանաբար ծածկվում է, իսկ զրա հե-
տեվանքով սկսում է ձնշումը ամելի, վորովհետև ողը չի հասնում
ամբողջովին դուրս գալու։ Միշտ հետևելով մոնոմետրին, հար-
կավոր և վենտիլը զգուշորեն ծածկել և յեթե մոնոմետրը ռեսի-
վերի վրա ցույց տա 4-5 ատմ., իսկ դուրս մղող գծի վրա
1-2 ատմ. ավելի, քան մագիստրալի մեջ է, ապա հարկավոր
և աշխատանքի վենտիլը բանալ և դրանով ողը կանցնի մագիս-
տրալը, վորից հետո պետք է պարագ վենտիլը բոլորովին ծած-

կեւ Ալդպիսով կոմպրեսորը կարելի յե գործի զցած համարել։ Կոմպրեսորին ընթացք տալ զեռևս չի նշանակում, թե այն ինչ վոր պահանջվում ե կատարված ե։ Կոմպրեսորի անմիջական աշխատանքը նավթահորի համար պահանջվում ե առ բոպեյահսկողություն և ահա թե ինչու։—կոմպրեսորային հորերը հաճախ ունենում են տատանվող ձնշում. դա հատկապես նկատելի յե նոր նավթահորերում. դրա համար ել կոմպրեսորը յենթակա յե զանազան չափի ձնշման, հաճախ նույնիսկ թույլատրվածից բարձր։

Յեթե այդպիսի դեպքերում կոմպրեսորների վրա համապատասխան հսկողություն չլինի, կարող ե ավարիս տեղի ունենալ և կոմպրեսորը շարքից դուրս կփա։ Կոմպրեսորը յուղողը պարտավոր ե իմանալ իր սպասարկելի յուրաքանչյուր կոմպրեսորի թույլատրելի ձնշման չափը, վորպեսզի անհրաժեշտ ըոսկեյում նրանց թույլ տրվածից ավել ծանրաբեռնելուց խույս տա։ Միայն հատուկ դեպքերում, տեխսպերսոնալի հրամանով, յուղողը կարող ե սահմանված մաքսիմալ ձնշումը բարձր պահել, այն եւ միայն վորոշ ժամանակ համաձայն պատվերի։

Յեթե յուղողին վոչ վոք չի նախազգուշացրել ձնշման հնարավոր բարձրանալը և նրա անհրաժեշտության մասին, ապա նապետք ե սահմանված մաքսիմալ ձնշման չափից ավելանալու դեպքում, պարապ վենտիլից ոդը բաց թողնի և թույլ չտա, վոր ձնշումը բարձրանա։

Յուղողը չհեռանալով կոմպրեսորի մոտից, պետք ե բարձրացող ձնշման մասին տեղեկացնի գրուպպայի տեխսպերսոնալին հեռախոսով կամ այլ միջոցով։ Բացի կոմպրեսորի ձնշման տատանմանը հետեւելուց, յուղողը պետք ե հսկի նրա բոլոր մասերի աշխատանքին։ Անհրաժեշտ ե ուշագրություն դարձնել ուսուիվերի վրա գործող մոնոմետրի ցուցմունքներին։ Յեթե ուսուիվերի ճընշումը 5—6 ատմոսֆերից բարձր ե, դա նշանակում ե, —բարձր ձնշման ցիլինդրի կափարիչների աշխատանքն աննորմալ ե, քանի վոր ձնշման բարձրանալը հետևանք ե ցիլինդրի սիսմած ողն աշխատանքի ժամանատկ ուսուիվերն անցնելուն։

Ուսուիվերի մեջ ձնշման բարձրանալը վտանգավոր յերեսութ ե կարող ե առաջ բերել պայթում։ Դրա համար ել ձնշումը բարձրանալու դեպքում անհրաժեշտ ե իսկույն տեղեկացնել մեխա-

նիկին կամ փականագործին համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու համար։

Կոմպրեսորի աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ ե հատուկ ուշագրություն դարձնել նրա պաղեցնելու սիստեմի վրա, այսինքն՝ ջրի շրջանառության վրա։ Յեթե վորեն պատճառով նաընդհատվել ե, անհրաժեշտ ե անմիջապես պարզել դրա պատճառը, և յեթե անհնար ե, իսկույն վերականգնել ջրի շրջանառությունը, ապա հարկավոր ե կոմպրեսորը կանգնեցնել և չթողնել նրան աշխատել առանց պաղեցնելու։ Յեթե յուղողը չի նկատել ջրի շրջանառության ընդհատվելը՝ կամ այդ նկատել ե մի վորոշ ժամանակ անցնելուց հետո, —այդ դեպքում կոմպրեսորը պետք իսկույն դադարեցնել։

Հաճախ պատահում ե, վոր յուղողը համապատասխան ուշագրություն չի դարձնում ջրի վրա, կամ թե հետամուտ ե լինում այն ժամանակ, յերբ արդեն նրա շրջանառությունը դադարած ե, այդպիսի վերաբերմունք դեպի աշխատանքն անթույլատրելի յե։

Վոչ մի դեպքում չի կարելի յերկար ժամանակ առանց ջրի աշխատած կոմպրեսորի մեջ միանգամից շրջանառության համար սառը ջուր բաց թողնել, դրանից նրա ցիլինդրները կարող ե տրաքվել, վորովհետև վերջիններս մնալով առանց ջրի, սաստիկ տաքանում են և հանկարծակի նրանց պաղեցնելը կարող ե յերեմին նույնիսկ պայթում առաջ բերել։

Յեթե կոմպրեսորը յերկար ժամանակ աշխատել ե առանց պաղեցնելու, պետք ե կանգնեցնել, թողնել, վոր նրա ցիլինդրները սառչեն և հետո միայն կարելի յե շրջանառության համար ջուր բաց թողնել ու կոմպրեսորը դարձյալ գործարկել։

Առանձնապես պետք ե ուշագրություն դարձնել հսկող գործիքի—մոնոմետրի վրա. դա կոմպրեսորի աշխատանքի նյարդն է։ (Տես. ներքե նկ. 4)։

Վորպեսզի մոնոմետրի ցուցմունքները ճիշտ լինեն, հարկավոր ե առնվազն որական յերկու-յերեք անգամ փշամաքրել նրա վերաստուգիչ ծորակը, բաց թողնել խտացած ջուրը, վորը փոքր ինչ քողարկում ե մոնոմետրի ճշտիկ ցուցմունքները։ Մոնոմետրի ստուգումը պետք ե կատարել կոմպրեսորի պարապ աշխատանքի պրոցեսի ժամանակ, աստիճանաբար ծածկելով պարապ վենտիլը։

Գազով գործող կոմպրեսորի աշխատանքը և նրա գործարակումը պահանջում ե ավելի մեծ նախազգուշություն:

Վերև նկարագրած բոլոր ափակի կոմպրեսորները հարմարեցված են, ինչպես ոդով, այնպես և գազով աշխատելու:

Կոմպրեսորն ոդով աշխատում է հետեւյալ կերպ.—մթնոլորտից սղը ներս և ծծվում դեպի ցածր ճնշում ունեցող ցիլինդրը. այնտեղ նա սեղմվում է մինչև 4—5 ատմոսֆեր, վորից հետո ուսիվերի միջով փոխադրվում է բարձր ճնշման ցիլինդրի մեջ, ուր այդ նույն ոդը կրկին սեղմվում է 15—40 ատմոսֆեր. հետո դուրս և վանվում ոդատար բատտարեյաչի միջով դեպի նավթահորը:

Կոմպրեսորը գազով կարող է աշխատել յերկու տեսակ.—առաջին ձեռվ—գազը անմիջապես մագիստրալից ներս և ծծվում ցածր ճնշման ցիլինդրի մեջ, սեղմվում է մինչև 4—5 ատմ. առջնելով ուսիվերը, մտնում է բարձր ճնշման ցիլինդրը, վորտեղ նա սեղմվում է մինչև 25—40 ատմ. և հետո մղվում է դեպի հորը:

Յերկորդ ձեռվ՝կոմպրեսորի աշխատանքը տեղի է ունենում գազովինի գործարանի ոգնությամբ: Այս գեղքում մագիստրալից գազը մտնում է ցածր ճնշման ցիլինդրն, ուր մինչև 4—5 ատմ. սեղմելով մագիստրալի միջով փոխադրվում է դեպի գազովինի գործարանը, այնտեղ նա—անցնում է արսորբերների և գալարուկների²⁷ միջով և այդպիսով գազը գազովինի գոլորշուց չորանում է և մի ուրիշ մագիստրալով հետ և ուղղվում դեպի նավթահորը: Այս մեթոդը ավելի ձեռնտու չե, քան առաջինը, վորով հետև մինչև գազը հորը մտնելը, նրանից չոկվում է թանկարժեք մթերք—գազովինը: Կոմպրեսորի աշխատանքը գազի ոգնությամբ ավելի նպատակահարմար ե, քան ոդի ոգնությամբ, բայց միաժամանակ նա ունի և թերություններ:

Առաջին թերությունը կայանում է նրանում, վոր գազը ընդունող գծի ցածր ճնշման ցիլինդրի մեջ ընկնելով, հաճախ իր հետ բերում է և ավագի մասնիկներ, վորոնք խիստ մաշում են ցիլինդրը, միոցը և հատկապես տիպ 10 կոմպրեսորների սողնակները:

Յերկորդ թերությունը նրանում ե, վոր ցիլինդրի մեջ գազի հետ միաժամանակ հեղուկներ են անցնում, վորոնք կարող են վերջինս պայթեցնել: Յերբ հեղուկը, հաճախ—նավթը, ընկնում է ցիլինդրը, նրա մեջ թխկոց և լսվում. այդ գեղքում ան-

հրաժեշտ ե անմիջապես կոմպրեսորը կանգնեցնել և մաքրել, ինչպես ցիլինդրն, այնպես և ռեսիվերը, հարավորություն տալով 2—3 րոպե պարագ աշխատելու:

Թե՛ առաջին և թե՛ յերկորդ թերությունները վերացնելու ասենալավ միջոցը,—գազով գործող կոմպրեսորի համար 2—3 հորիզոնական կաթսաներ և 2—3 սկրուբերներ սարքավորելն ե —գազն ընդունող գծի վրա:

Փաղն այդ սարքավորումներն անցնելով հեղուկից չորանում ե: Ավաղը նրանից զատվում է և միայն գրանից հետո յե մտնում ցիլինդրի մեջ:

Գազի ոգնությամբ աշխատող կոմպրեսորների գործարկումը նույնպես հարկավոր է կատարել նախորոք պարագ ընթացքով, իսկ հետո միայն նրան ծանրաբեռնել:

Յեթե գազի մագիստրալի և ցածր ճնշման ցիլինդրի միջև գոյություն ունեն հակադարձ կափարիչներ, այդ դեպքում կոմպրեսորը պարագ ընթացք տալու համար հարկավոր է բաց անել մատնաչափանոց պարապ վենտիլը, վորի հետեւանքով կափարիչի և ցիլինդրի մեջ յեղած ճնշումը կիջնի և կոմպրեսորը պատրաստ կլինի գործարկման համար:

Հակադարձային կափարիչներից հաճախ գազը դուրս չթափանցելու գեմ, անհրաժեշտ է գոցել ընդունող վենտիլը: Ինչ վերաբերում է բարձր ճնշման ցիլինդրին, ապա կոմպրեսորի գործարկման ժամանակ պետք է արտամղվող վենտիլը գոցել, իսկ պարապը՝ բանալ: Այդ ոպերացիան կատարելուց հետո կարելի է կոմպրեսորը գործարկման պատրաստ համարել, վորովհետև ցածր ճնշման ցիլինդրն այսպիսով նոսրացած կլինի, իսկ բարձր ճնշմանը կունենա 5—6 ատմ.:

Կոմպրեսորն աշխատանքի գծին կցելու համար, պետք է հետեւյալ ոպերացիան կատարել:—յերբ կոմպրեսորը վորոշ ժամանակ աշխատում է պարագ, պետք է աստիճանաբար բաց անել ընդունող վենտիլը. այն ժամանակ ցածր ճնշման ցիլինդրը կակսի գազը ներս ծծել վորը սեղմելով կանցնի դեպի մագիստրալը. գրանից հետո, արտամղվող գծի վրա գտնվող վենտիլը բաց են անում և փակում պարագ վենտիլը: Այսպիսով կոմպրեսորը կմիացվի մագիստրալի հետ:

Գազի միջոցով աշխատող ցածր ճնշման ցիլինդրի մատուցումը կարելի է ստուգել ինդիկատորով, վորն ամրացված և ցիլին-

գրի վրա և շնորհիվ դիագրամմայի, ցույց ե տալիս կոմպրեսորի աշխատանքը և նրա արտադրողականությունը:

Ցածր ձնշման ցիլինդրն որով աշխատելու դեպքում ստուգվում ե մոնոմետրի միջոցով և յեթե ռեսիվերի վրա ձնշումը 5 տամոսֆերից ցածր ե, դա նշանակում ե, վոր ցիլինդրի կափարիչները, կամ մխոցը կարգի չեն. իսկ յեթե ձնշումը բարձր ե, դա ցույց ե տալիս, վոր բարձր ձնշման ցիլինդրի կափարիչները անկանոն դրության մեջ են:

Գաղով աշխատելու դեպքում այդ չի կարելի ասել, վորով հետև ցածր ձնշման ցիլինդրը գործում ե ընդհանուր մագիստրալին կից մի քանի կոմպրեսորների համար և այդ պատճառով նրա աշխատանքը կարելի յե բնորոշել միայն դիագրամմի ցուցմունքներով:

Ինքնաստուգիան հարցեր

1. Ի՞նչում ե կայանում կոմպրեսորի գործարկման համար անելիք նաև սպառաստական աշխատանքը:

2. Ինչու կարեոր ե կոմպրեսորի նախնական պարագ գործարկումը.

3. Ինչու կոմպրեսորս սպասարկող յուղողին կարեոր ե իմանալ նըրանց հայար սահմանված թուլատորելի ձնշման չափը:

4. Ի՞նչ յեղանակով կարող ե կոմպրեսորը գազի ոգնությամբ աշխատել:

5. Ի՞նչ նշանակություն ունի գազոլինի անջատումը գազից:

6. Ինչպիսի թերություններ ունեն զազով աշխատող կոմպրեսորները և ինչպես կարելի յե վերացնել նրանց:

ԿՈՄՊՐԵՍՈՐՆԵՐԻ ՊԱՅԹՈՒՄԸ, ՆՐԱ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ՅԵՎ ԿԱՆԽՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Սովորաբար կոմպրեսորների և գծերի պայթումը տեղի յե ունենում կոմպրեսորների աշխատանքի ժամանակ՝ բարձր ձնշման դեպքում, վորը հաճախ պահանջվում ե հորերի գործարկման ժամանակ: Դրա համար ել յուղողը պետք ե շատ զգույշ և պատրաստ լինի բարձր ձնշում առաջանալու դեպքում:

Պայթումը կարող ե տեղի ունենալ կոմպրեսորներում հետեւյալ պատճառներով:

1. Ձնշումը մինչև 40 տամոսֆեր ավելանալու դեպքում, ողի ջերմությունը ցիլինդրի և դուրս նետող գծի մեջ բարձրանում ե: Այդ պատճառով ել ցիլինդրի համար գործածվող յուղն ողի հետ միասին ընկնելով գծի մեջ սկսում ե ալրվել գիծը շիկանում ե,

իսկ յուղի գոլորշիներն ողի հետ խառնվելով, առաջացնում են շառաչող խառնուրդ, վորից և կարսղ ե պայթում առաջանալ: Այս դեպքում պայթումը կանխելու համար ընդհանրապես վորպես որենք, պետք ե կոմպրեսորը յուղելու համար գործ ածել ցիլինդրային յուղ, 200—250⁰ բռնկման ընդունակությամբ:

Կոմպրեսորում բարձր ձնշում ունենալու անհրաժեշտության դեպքում, հարկավոր ե գիծը նախորոք մաքրել և ռեսիվերը ու ցիլինդրի շապիկի մեջ ավելի շատ ջուր բաց թողնել, այսինքըն — ստեղծել հաջող պայմաններ կոմպրեսորը սապցնելու համար:

Յեթե կոմպրեսորը միշտ բարձր ձնշման տակ ե աշխատում, ապա որական յերկու անգամ մեկական բոպեյով գիծը պետք ե մաքրել խոնավությունից և յուղից: Ճիշտ նույնպես ել պետք ե մաքրել ռեսիվերը ցածր ձնշման ցիլինդրից անցած ու կուտակված յուղից:

2. Զմրանը հաճախ ողագծերը սառչում են, վորի հետևանքով կոմպրեսորների մեջ ևս կարող ե պայթում տեղի ունենալ, ըսնայած նըան, վոր այդ գծերի վրա տեղավորվում են հակադարձակին կափարիչներ, վորոնց նպատակն ե կանխել պայթումը. յեթե կափարիչները սիստեմատիկորեն չեն ստուգվում՝ ապա գիծը սառչելու մոմենտին, նրանք դադարում են գործելուց: Ձնշումը նորմալից վեր բարձրանալով, կարող ե պայթեցնել կոմպրեսորը:

Կոմպրեսորների պայթումը կանխելու համար, յուղողները պետք ե հատուկ ուշադրություն դարձնեն, վոր ողագծերը չսառչեն: Դիտենալով, վոր ձմռանը ջերմությունն ընկնում ե, հարկավոր ե անընդհատ դիտել մոնոմետրի ցուցմունքներին և թույլատրվածից վեր ձնշումը բարձրանալու դեպքում, իսկուն արձակել ողը:

Ողագծերի մառչելու դեմ կովկելու համար, հարկավոր ե դեպի նավթահորը տանող գծի վրա սահմանել դրիպներ (խոնավություն անջատող): Դրիպների մեջ ջուրը կոնդենսանում ե՝ խտանում. այդպիսով դրիպները չեն թույլատրում ջուրը խողովակների մեջ կուտակվելու, հետեւապես և ջերմության ցածրանալու դեպքում՝ սառույց զոյանալու:

Անհրաժեշտ ե դրիպներից ջուրը հաճախակի բաց թողնել և թույլ չտալ սառչելու: Գծի վրա սահմանած նախապաշտամու-

դական կափարիչներին պետք ե սիստեմատիկաբար հսկել, ստուգելով նրանց գործելակերպը, իսկ սառչելու դեպքում, վողողել տաք ջրով։ Նախապաշտպանողական կափարիչը պետք ե պարբերաբար ստուգել լծակից կախված շարժական ծանրոցի կարգավորման միջոցով։

3. Պայթում կարող ե տեղի ունենալ և այն դեպքում, յերբ կոմպրեսորը գործարկելու ժամանակ ներս մղման գծի բատարեցի վրա գտնվող վենտիլը բաց չանել, իերբ պարապ վենտիլը փակված ե։ Այդ պատճառով կոմպրեսորի պայթելը կանխելու համար, անհրաժեշտ ե կոմպրեսորի գործարկմանն ուշիմ վերաբերվել։

4. Կիսաշատրվանող նավթահորից անցկացրած գծի վրա հակադարձ կափարիչների բացակայության դեպքում ևս կարող ե պայթում տեղի ունենալ։ Դա կարելի յէ բացատրել նրանով, վոր յերբ նավթահորը շատրվանում ե, այն պահին նրա մեջ գաղի ճնշումն սկսում ե կոմպրեսորի ճնշումից գերազանցել։ Դրա շնորհիվ գաղաքծի վրա հակադարձ կափարիչների բացակայության դեպքում, գաղը թափանցում և հասնում ե մինչև կոմպրեսորների կայանն այնտեղ ողի հետ խառնվելով կազմում ե շառաչող խառնուրդ, վորը և կարող ե պայթեցնել կոմպրեսորը։ Դրա համար ել այդպիսով առաջացող պայթումից խույս տալու համար, անհրաժեշտ ե ողագծերի վրա հակադարձ կափարիչներ սահմանել։

5. Բարձր ճնշման ցիլինդրի կափարիչները պնդորեն չծածկված լինիլու դեպքում, ողը թափանցում ե ուսիփերի մեջ, վորտեղ առաջացած ճնշումից կարող ե պայթում տեղի ունենալ։ Մեսիլվերը պայթումից կանխելու համար հարկավոր ե ուշադիր և սկզբություն սահմանել նրա վրա։ Սահմանած նախապաշտպանողական կափարիչի կանոնավոր աշխատանքի ընթացքում հարկավոր ե հետևել ուսիլվերի ջերմությանը և յերբ վերջինս սաստիկ տաքանում ե, անհրաժեշտ ե կոմպրեսորը կանգնեցնել և պարզել պատճառը։

Ինքնաստուգման հարցեր

1. Ի՞նչ պատճառներից կարող հնարեց տեղի ունենալ կոմպրեսորի պայթումը։
2. Ի՞նչպես ե առաջանում ողագծերի սառչումը և ի՞նչպես պայթաբել նրա դեմ։

ՎԵՐԱՀԱՌՈՂ ՅԵՎ ՆԱԽԱՊԱՇՏՈԱՆՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ


Կոմպրեսորի մեջ սեղմված ողի կամ գազի ճնշումը չափելու համար գործ են ածում մոնոմետր։ Մոնոմետրը ներկայանում ե ինչպես մի հայելի, վորը արտացոլում ե թե նավթահորի և թե կոմպրեսորի աշխատանքը։ Դրա համար ել մոնոմետրի կանոնավոր և ուղիղ աշխատելուն պետք ե հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Հազվագյուտ չեն դեպքերը, յերբ մոնոմետրի անկանոն գործելու պատճառով տեղի յեն ունեցել կոմպրեսորների ողագծերի և շոգեկաթսաների պայթումը։ Այդ նպատակով, վորպես կանոն, մոնոմետրները պետք ե պարբերաբար ստուգման յենթարկել։ Մոնոմետրի կառուցվածքը պարզ ե և կայանում ե հետևալում, — (տես նկ. 4)։

Մետաղյա մոնոմետրի հիմնական մասը, — դա արույրե²⁸ խողովակն ե, վորը վոլորված ե մեկ կամ յերկու պտուչտով։ Խողովակի մի ծայրն անշարժ ամրացված ե և հաղորդակցության մեջ ե գտնվում հետազոտման յենթակա տարածության հետ, իսկ մյուս մասը զողված ե և միանում ե կամ անմիջապես, կամ բռնակի²⁹ միջոցով ատամնավոր կապերով սլաքի հետ, վորը փոխազըրվում ե ցիֆերբլատի վրա։

Ողի առաձգականության տաշտանման դեպքում արույրե խողո-

ւոնումետր.

Փակի կորությունը փոփոխության և յենթարկվում. սլաքը սկսում ե շարժել և ցիֆերբլատի ցուցմունքով կարելի յէ վորոշել նրա փոխազրման աստիճանը, վորը և ցույց կտա ողի ճնշման փոփոխությունը։ Ողի ճնշումը չափվում ե ատմոսֆերով։ Ատմոսֆեր անվանում են մի կիլոգրամ ծանրության ճնշումը, վորը գործազրվում ե մի քառակուսի սանտիմետր մակյերեսի վրա, կամ 10 մետր բարձրությամբ ջրի սյան ճնշումը մի քառակուսի սանտիմետրի վրա։ Դրա համար հորից 10 մետր ջրի սյունը գուրս մղելու համար պետք ե բարձրացնել կոմպրեսորի ճնշումը մի ատմոսֆեր, իսկ 10 մետր նավթ արտամղելու համար, պահանջ-




վում և մեկից պակաս ատմոսֆեր, վորովհետեւ նավթն իր տեսակարար կշռով մի քիչ թեթև և ջրից (նավթի տես. կշռ=0,85, 0,93): Այդպիսով 350 մետր խորությամբ նավթահորից $2\frac{1}{2}''$ խողովակներով նավթը ողով դուրս մղելու համար պետք է կոմպրեսորի ճնշումը հասցնել մինչև 32 ատմոսֆեր:

Մոնոմետրի ցուցմունքի ճշտության համար պետք է փշամաքրել վերահսկող վենտիլը—ջուրը բաց թողնելու համար, վորը քողարկում և նրա ցուցմունքները:

Բացի հսկողական գործիքից, մոնոմետրից, կոմպրեսորը պետք ե անպայման ապահովել նախապաշտպանողական կափարիչով, վորի նպաստակն և կանխել կոմպրեսորի պայթումը:

Նախապաշտպանողական կափարիչի կառուցվածքը ցուց ե տրված № 5 նկարում: Նա տեղավորվում է կոմպրեսորի շենքում՝ դուրս նետող գծի վրա, վորը միացած ե բարձր ճշնշման ցիլինդրի հետ:



նկ. 5.
նախապաշտպանողական կափարիչ.

Կափարիչի կարգավորումը կատարվում է յուրաքանչյուր կոմպրեսորի համար առանձին, համաձայն թուլատրելի ճնշման: Կարգավորումը կատարվում է լակի 30 ոգնությամբ:

Կափարիչի կարգավորումը կատարվում է յուրաքանչյուր կոմպրեսորի համար առանձին, համաձայն թուլատրելի ճնշման: Կարգավորումը կատարվում է լակի 30 ոգնությամբ:

Նախապաշտպանողական գործողությունը կայանում է նրանում, վոր կոմպրեսորի և դուրս նետող գծի ճնշումը թուլատրվածից վեր բարձրանալու դեպքում, որն իր ուժով բացում է կափարիչը, բարձրացնելով լծակը, և նրա վրա գտնվող ծանրոցն ու այսպիսով դուրս ե գալիս բաց ող, —հետեւաբար կոմպրեսորի ճնշումը չի կարող ավելանալ այն աստիճանից, վորի համաձայն նա կարգավորված ե պաշտպանողական կափարիչով: Անհրաժեշտ ե նախապաշտպանողական կափարիչը պարբերաբար ստուգել: Զմրան յեղանակին այդ պաշտպանողական կափարիչ-ների վրա պետք ե բացառիկ ուշադրություն դարձնել, վորովհետեւ ողագծերը հաճախ սառչում են և կոմպրեսորի ճնշումը սաստիկ աճում է, իսկ նախապաշտպանողական կափարիչի անգործության և յուղողի անուշադիր հսկողմւթյան դեպքում կոմպրեսորի կամ գծի մեջ կարող ե պայթում տեղի ունենալ:

Ինքնասուգիման հարցեր

- Ի՞նչպես ե կառուցված մոնոմետրը.
- Ի՞նչի յե ծոռայում մոնոմետրը և ի՞նչպես պետք ե նրան խնամել:

ՓՈԿԵՐԻ ԿԱՐԵԼԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ԽՆԱՄՔԸ

Կոմպրեսորի անընդհատ աշխատանքը, հետևապես և նավթահորերի գործունեությունը կախված է փոկերի աշխատանքից և նրանց խնամքը մեծ նշանակություն ունի:


Սովորաբար կոմպրեսորների համար գործ է ածվում 12" (305 միլիմ.) կամ 14" (357,2 միլիմետր) փոկեր, ուզտի բրդից պատրաստած կամ ուստինով պատաճ: Փոկի կարելը տեղի յե ունենում զանազան կերպով:

Ամենալավ ձեր, դա նրա սովորական 2 միլիմետրանոց յերկաթալարով կարեն ե, ուստինե կտորներ գնելով թե վերենի և թե ներքենի կողմերից մի դռնաթե հաստությամբ:



Կարելի յե նաև կաշվե թելով կարել.

այդ գեպքում թակն առանց կտրվելու գիմանում է մինչև յերկու ամիս: Յեթե փոկը կտրվում ե, կարելի յե նորից կարել առաջին յեղանակով,—առանց կտորներ ափելացնելու: Մյուս յեղանակը—




թիթեղներով կարելու ձեռ ե: Փոկի յերկու ծայրերը ծոեցվում են ուղղանկյուն նկար 6

Փոկի միացումը

գեպի դուրս, վորոնք սեղմվում են յերկաթեղներով 31 ամրացված գնդերիթներով: Թիթեղների յերկարությունը փոկի լայնությունից պակաս չպիտի լինի: Բայց այս յեղանակով կարելը չի կարելի ամեն գեպքերում հարմար և ընդունելի համարել:

10 տիպի կոմպրեսորների համար, վորոնց թափանիվը 32 96"-ի ե հավասար, փոկի այդպիս կարելն անգործագրելի յե, վորովհետեւ կոմպրեսորի հիմքի և թափանիվի միջև յեղած տարածությունը միանգամմայն աննշան է և փոկը թիթեղի հետ միասին չի անցնի այդ տարածությամբ: այդ գեպքում միակ միջոցն առաջին յեղանակով զալիշներով կամ յերկաթալարերով կարելն ե:



Թիթեղների գործածության թերությունը կայանում է նրանում, վոր փոկը կտրվելու ժամանակ, յերկաթե թիթեղները զարնվելով վորեւ մետաղյա մասի հետ, կարող են կայծ առաջաց-

նել, իսկ դա կոմպրեսորը գաղով աշխատելու դեպքում, հրդեհի բռնկման փորոշ վտանգ ե հանդիսանում: Մինչդեռ կոմպրեսորն ոդով աշխատելու ժամանակ, այդ սիստեմը շատ հարմար ե և գործադրելի: Այդ յեղանակով փոկը կարելու վրա քիչ ժամանակ ե ծախսվում: Վերջապես փոկը կարելի ե ամրացնել և Զեկոնի գնթերիթներով կամ ուղղակի նրանց ծայրերն կցորդելով և կամ իրար վրա դնելով և գնդերիթներով ամրացնելով: Բայց այդ դեպքում փոկը կարվելու ժամանակ ստիպված են լինում կտորներ ավելացնել:

Ամենաարմար և կատարելագովծված փոկերը համարվում են հատուկ բետինացրած, այսպես կոչված, անծայր փոկերը, վորոնք հազցվում են կոմպրեսորի թափանիվը բարձրացնելու միջոցով: Այդ տեսակի փոկերի աշխատանքի ծառայության ժամկետը լավ խնամելու դեպքում ե ամսից ավել ե տեռում: Հատկապես այդպիսի փոկեր անհրաժեշտ ե ունենալ կոմպրեսորը, լենիկով աշխատելու դեպքում, վորտեղ փոկը կարելու միակ միջոցը, կաշվե թելով կամ յերկաթալարով ամրացնելն ե: Փոկը լավ վիճակում պահելու համար անհրաժեշտ ե հետեւ նրա աշխատանքին: Փոկը տեղապտույտ³³ տալուց հեռու պահելու համար անհրաժեշտ ե նրան կոնկիֆոլի յուղ կամ գուղրոն քսել, իսկ իեթե դրանից հետո ևս նա չի պտտվում, պետք ե ելեքտրաշարժիչի բունցքները մի քիչ ձգել—ամրացնել, փոկի խիստ ձգվածություն չպետք ե ստեղծել, վորովհետեւ դա վատ ե անդրադառնում կոմպրեսորի գլանիկի սռնակալների վրա:

Կոմպրեսորը լենիկով աշխատելու ժամանակ հարկավոր ե հետեւ, վոր յուղը լենիկով սռնակալներից չթափվի փոկի վրա և չփչացնի նրան:

Ինքնաստուգման հարցեր

1. Ինչպիսի յեղանակներով ե կատարվում փոկերի կարելը:
2. Փոկն ինչպես կանխել տեղապտույտ տալուց:

ԶՐԱՊՈՄՊԻ³⁴ ՅԵՎ ԵԼԵՔՏՐՈՇԱՐԺԻՉԻ ԽՆԱՄՔԸ

Կոմպրեսորները յուղողին անհրաժեշտ ե ջրապոմպերի և ելեկտրոշարժիչների վրա խիստ ուշադրություն դարձնել: Պոմպերի և ելեքտրոշարժիչների նորմալ աշխատանքից և կախված կոմպրեսորային կայանի անընդհատ գործողությունը

Մշակված ջրի արտամղման համար սովորաբար գործադրում են վոչ մեծ շարժապոմպ՝³⁵ կամ ավելի հաճախ կենտրոնախույս պոմպեր, ³⁶ վորոնք ջուրը մի չափոց դուրս են մղում մի ուրիշ ձնշում ունեցող չափ, կամ ուղերվուար, կամ ել պաղեցնելու համար խտարան՝ ինչպես կոմպրեսորներն այնպես ել պոմպերը պահանջում են առանձին խնամք:

Կոմպրեսորներին ջուր մատակարարելու ընդհատումից իսկույն կդադարի նրանց աշխատանքը, վորի հետևանքով կոմպրեսորների հորերի մեջ բարդություններ կառաջանան: Նախ քան հջշված տիպի պոմպերը գործի գցելը, պետք ե ստուգել բոլոր նշմարվող մասերի միացման տեղերի կայունությունը և յեթե նկատվի վորեւ թերություն, այդպիսին հարկավոր ե վերացնել:

Ստուգելուց հետո պետք ե պոմպի բոլոր մասերն, ինչպես և ելեքտրոմոտորի բոլոր սռնակալները յուղել, հետո պետք ե ստուգելը, թե գուրս թողնող, նույնպես և ընդունող վենտիլները, ապա միայն դրանից հետո կարելի յե պոմպը գործի գցելը կցորդելով ելեքտրոշարժիչին:

Կենտրոնախույս պոմպերն ելեքտրոշարժիչին կցորդելուց առաջ անհրաժեշտ ե ելեքտրոցանցի մեջ մտցնել ուղուատարը, գործի գցելու ժամանակ, նրա միջով անցնող ուժեղ ելեքտրոնոսանքից ելեքտրոշարժիչը այրվելուց պաշտպանելու համար: Ցերք կենտրոնախույս պոմպը՝ կսկսի նորմալ աշխատել, ըեռուատը պետք ե ցանցից անջատել: Պոմպերի աշխատանքի ժամանակ պետք ե պարերաբար հսկել, յուղել ու ստուգել ելեքտրոշարժիչի սռնակալները:

Ինքնաստուգման հարցեր

1. Ինչպիսի պոմպեր են գործադրվում մշակված ջուրն արտամղելու համար.

2. Ինչում ե կայանում ջրապոմպեր խնամելը.

ԲԱՌԱՐԱՆ

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Ներկա գրքույկով մենք ջանել ենք հիմնական հասկացողություն տալ հաճախակի կիրառվող կոմպրեսորների, նրանց կառուցվածքի և հոգատարության մասին:

Մենք հույսով ենք, վոր կոմպրեսորները յուղող ընկերները, չեն բավականանա կարդալով միայն այս գրքույկը:

Նրանց համար կարենք ե շարունակել կոմպրեսորների կառուցվածքի հետագա ուսումնասիրությունը: Միայն այդպիսի ուսումնասիրությամբ յուղողը կարող ե գիտակցաբար վերաբերվել յուր պարտականությանը, անելիքին և հասցնել իր աշխատանքը լրիվ կատարելագործման:

Միևնույն ժամանակ կոմպրեսորների հարցին վերաբերվող գրականության ուսումնասիրությունը հնարավորություն կտա յուղողին պատրաստվելու ավելի պատասխանատու աշխատանք վարելու կոմպրեսորային տնտեսության ասպարիզում:



ԲԱՌԱՐԱՆ

1. Յուղող	масленщик
2. Պոմպ	насос
3. Ելեկտրոշարժիչ	электродвигатель
4. Միոց	поршень
5. Գողերիթ	болт
6. Թղե	чугунный
7. Հենոց	станина
8. Գլան	вал
9. Ճալրանիվ	шкив
10. Շարժանակ	шатун
11. Սոնակալ	подшипник
12. Քարշ, ձգաձող	тяга
13. Զողիկ	шпилька
14. Կափարիչ	клапан
15. Սողնակ	золотник
16. Թիթեղավոր	пластинчатый
17. Շտոկ	шток
18. Շուռապիկ	кривошип
19. Շարժընթաց	длина хода
20. Հղկված	полированный
21. Գլանակ	скалка
22. Միջարկ	вкладыш
23. Սալնիկ	сальник
24. Ժանանիվ	шестерня
25. Ականոց	втулка
26. Փոկ	ремень
27. Գալարուկ	змеевик
28. Արույր	латунь
29. Բոնակ	стержень
30. Լծակ	рычаг
31. Թիթեղ	планка
32. Թափանիվ	маховик
33. Տեղապույտ տալ	буксовать
34. Ջրապոմպ	водяной насос
35. Շարժապոմպ	приводной насос
36. Կենտրոնախույս պոմպ	центробежный насос
37. Խտարան	градирня

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Հրատարակության կողմից	3
2. Նախաբան	5
3. Կոմպլեսագրների տեսքը	5
ա) Խնդերու Ռանդ (տիպ 10)	6
բ) Բորդիկ տիպի կոմպլեսագրը	9
գ) Խնդերու Ռանդ և Խնդերու Սերժանտ սիստեմի բաց կոմպլեսուները	10
դ) Առլաս սիստեմի կոմպլեսագրը	11
յ) «Բորեց» գործարանի սիստեմի կոմպլեսագրը	11
4. Կոմպլեսագրների յուղումը	12
5. Կոմպլեսագրների պաղեցները	17
6. Կոմպլեսագրների գործարկումը և նրա աշխատանքի հակողությունը	20
7. Կոմպլեսագրների պայթումը, նրա պատճառները և կանխող միջոցները	26
8. Վերահսկող և նախապաշտպանող սարքավորությունը	29
9. Փոկերի կարելը և նրանց ինամքը	31
10. Զրագումների և ելեկտրոշարժիչի ինամքը	32
11. Վերջաբան	34
12. Բառարան	35

Տեխ. Խմբագիր՝ Խստ. Մ. Բողյան

Տված և շարիլու 1/IV-36 թ. № 6030

Թույլատրված և տպելու 15/VII-36 թ. Պատվեր № 1919

Տիրաժ 500 Փորձատ 82 × 110 / 32

108,883 Տպագրական թերթ 2^{1/4}

Գլամբիտ 1619 Տպարան „Կրամսի Կոստոկ“ Բագու Կարանտինայա 84.

«Ազգային գրադարան



NL0278393

9670

0

1
1

**Texniki ədəbiyyat myəlliflərinin
Bakı qabınəti**

ŞAMIL QARAPETJAN

Bakıda Lenin mə'dəninin
məşynçilərindən

**Neft mə'dəni
qompressorlərində
JAQLAJЬÇЫNЬ N İŞI**

SŞÇI XASQ BETN—AZƏRNEFTNƏŞR
Bakı—1936—Mosqva

**Бакинский кабинет авторов
технической литературы**

ШАМИЛЬ КАРАПЕТЯН

Машинист нефтяного промысла
им. Ленина в Баку

**Работа масленщика
на нефтепромысловых
компрессорах**

ОНТИ НИТП СССР—АЗНЕФТЕИЗДАТ
Баку—1936—Москва