

ԻՆՃ. ՄԵԽ. ՀԱՄՈՒ ԴԱՎՔՅԱՆ ՅԵՎ. ԻՆՃ. ՄԵԽ. ՀՈԿՍԵՓ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՄՏԶ, ՉՏԶ ՅԵՎ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Շ Ա Ր Ժ Ի Զ

629.113

7-23

1939

ՅԵՐԵՎԱՆ

737-

04 AUG 2010

ԻՆՃ. ՄԵԽ. ՀԱՄՈ ԴԱՎՔՅԱՆ ՅԵՎ, ԻՆՃ. ՄԵԽ. ՀՈՎՍԵՓ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

629.113
7-23

ՍՏՁ, ՉՏՁ ՅԵՎ, ՈՒՆԻՎ, ԵՐՍԱԼ,
ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Ի Մ Ա Ս
Շ Ա Ր Ժ Ի Չ

REPRODUCTION
PROHIBITED
BY THE
AUTHORITY

Տ Ե Տ Զ Ր Ա Տ

1 9 3 9

Ն Ե Ր Ե Վ Ա Ն

29 MAR 2013

629,113-42/9795 19308

ՅԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ

Գյուղատնտեսութեան մեքենայացումով և ստախանովյան աշխատանքով ե, վոր պետք ե ապահովել մեր մեծ առաջնորդի՝ ընկեր ՍՏԱԼԻՆԻ առաջադրանքը—սալ յերկրիմ այս մոտակա 2—3 տարում 7—8 միլիարդ փուք հացահատիկ: Այդ հոյակապ և պատվալոր գործի իրականացման հաջողութեանը հիմնականում կախված ե նաև մեքենա—տրակտորային պարկի բարվոք դրութեանից և ճիշտ շահագործումից:

Աշխատանքի ընթացքում մեքենաների մեխանիզմները կանոնավորումից ընկնում են, մասերը մաշվում, վորի հետեւանքով ել կորչում ե նրանց կարողութեան վորոշ մասը: Այդ կապակցութեամբ չափազանց կարեւոր դեր ունի մեքենաների ժամանակին և վորակով նորոգումը: Հիմնական նորոգումից դուրս յեկած տրակտորները պետք ե աշխատեն նույնչափ ապահով, ինչպես գործարանի արտադրած նոր տրակտորները: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ ե վոշ միայն մասերի փոխարինումն ու նորոգումը, այլև նրանց ճիշտ տեղադրումը՝ պահպանելով գործարանի կողմից թույլտուքը:

Ի նկատի առնելով մեքենաների նորոգման կարեւորութեանը և համապատասխան ձեռնարկի բացակայութեանը հայերեն լեզվով, սույն ձեռնարկի կազմողներն աշխատել են տալ տրակտորները քանդելու, սարքահավաքելու կարգը և աշխատանքի կազմակերպումն այս ասպարեզում:

հեղինակներ

БИБЛИОТЕКА
Академии Наук
УРСР

В 0 216707



1008255

Գ Լ Ո Ւ Խ Ի

Ա. ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍԻՍՏԵՄԸ

Մեքենայի, լինի դա տրակտոր, ավտո, կոմբայն յեվ այլն, ճիշտ ոգտագործումը պահանջում ե, վոր նրա խնամքը և նորոգման գործը լավ հիմքերի վրա դրված լինի: Ներկայումս ընդունված ե, վոր մեքենաների ճիշտ ոգտագործման գլխավոր գրավականն ե նրա հարկ յեղած տեխնիկական խնամքը և պլանային վերանորոգման ապահովումը:

Մեքենայի խնամքը առաջ իրենից վորոշ սիստեմ չեր ներկայացնում, յեվ նրա վրա հոգ տարվում եր դեպքից—դեպք, պատահականորեն, վորի հետեւանքով ել մեքենան նորոգման եր յենթարկվում այն ժամանակ միայն, յերբ բոլորովին հրաժարվում եր աշխատելուց: Պարզ ե, վոր մեքենաների նման ձեւով ոգտագործման պայմաններում չեր կարող յեվ խոսք լինել աշխատանքները վորեւե կերպ պլանավորելու մասին, քանի վոր մեքենաները հաճախակի աշխատանքի ամենապատասխանատու մոմենտին սկսում եյին չնախատեսնված պարապուրդներ տալ: Իսկ այդ պայմաններում պահանջվող նորոգումներն այնքան բազմատեսակ են լինում, վոր հնարավոր չե պլանավորել այդ և այդպիսով արհեստանոցի աշխատանքները կազմալուծվում են: Գիտականորեն ու պրակտիկայից ուսումնասիրելով մեքենաների մասերի ու մեխանիզմների մաշումները՝ սահմանված են, թե մեքենաների վոր մասերն ու մեխանիզմներն են աշխատանքի պրոցեսում ամենից շատ յենթարկվում մաշման ու վրնասումների: Ավելին, մինչև իսկ ամենաշատ տարածված ու հիմնավորված մեքենաների համար վորոշված ե պատասխանատու մասերի աշխատանքի ժամանակաշրջան:

Ճիշտ ե, այդ աշխատանքները դեռ լրիվ ավարտված չեն, քայց գոյութեան ունեցող նյութերը հնարավորութեան են տա-

լիս մեքենայի խնամքի ու նորոգման աշխատանքները պլանա-
վորել:

Իմանալով մասերի աշխատամաշի պատճառներն ու նրանց
աճման ըստորինումթյունը և աշխատամաշից ծագող հետեվանք-
ները, դժվար չէ նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնել այդ
աշխատամաշերի դեմ, և կամ արդեն իր ժամանակաշրջանը
ծառայած աշխատամաշ մասերը փոխել նորերով՝ ամբողջ մեքե-
նայի վաղաժամ աշխատամաշին տեղիք չտալու համար:

Այդ աշխատանքը պետք է կատարել մեքենայի տեխնիկա-
կան խնամքը ճիշտ կազմակերպելու և այդ ճշգրիտ կերպով կա-
տարելու ու մեքենան ժամանակին ընթացիկ և հիմնական,
բարձրորակ նորոգման յենթարկելու միջոցով:

Այդ միջոցառումները ճշգրիտ կերպով կատարելու դեպքում
մենք գործ կունենանք մեքենայի մասերի միայն բնական աշ-
խատամաշի հետ: Գործի այդպիսի դրվածքը հնարավորություն
կտա զգալի չափով ավելացնելու մեքենայի ոգտակար աշխա-
տանքի ժամանակաշրջանը: Այդպիսով մեքենայի աշխատանքի
ժամանակաշրջանն ավելացնելու, մեքենան լավ վիճակում պա-
հելու և մաքսիմալ աշխատունակության համար անհրաժեշտ է
կիրառել հետեվյալ պլանային—նախազգուշական միջոցառում-
ները:

- ա) մեքենայի տեխնիկական խնամք,
- բ) ընթացիկ նորոգում,
- գ) հիմնական նորոգում.

Այս բոլոր միջոցառումները կազմում են մեկ ամբողջա-
կան նախազգուշական սխեմա, վոր ծառայում է մեքենայի թե-
րություններն ու հնարավոր վթարների պատճառ դարձող մա-
շումները կանխելու համար:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ

Տեխնիկական խնամքի սխեմամը նախատեսվում է յուրա-
քանչյուր մեքենայի ամենօրյա և պարբերական ստուգատես:
Ստուգատեսի ժամանակ փոխում են մեքենայի այն մասերը,
վորոնց պատճառով կարող է պակասել մեքենայի կարողությունը,
աշխատունակությունը:

Մեքենայի վիճակի ստուգատեսի ժամանակ հայտնաբերած
բոլոր անկանոնություններն ուղղում են, ամրվածքները ձգում

ու կարգավորում, վորոնց հետ միաժամանակ տեխնիկական խը-
նամքի սխեմամը նախատեսվում է մեքենայի յուրաքանչյուր լրիվ կա-
նոնների կիրառումը և բոլոր մեխանիզմների մաքուր պահելը:

Տեխնիկական խնամքի հիմնական նպատակն է պահպանել
մեքենայի աշխատունակությունը՝ նրա մասերի և հանգույցնե-
րի նվազագույն աշխատամաշով:

Մեքենայական պարկի անխափան աշխատանքի նախա-
պայմաններ ստեղծելու համար մեքենաների տեխնիկական խը-
նամքի պարտադիր սխեմա է սահմանված՝ ամեն մի մեքենայի
համար առանձին:

Տեխնիկական խնամքը հիմնականում չի պահանջում մեքե-
նան քանդել: Հինց այդ պատճառով էլ արհեստանոցի կարիք
չկա, և այս աշխատանքի կատարողներն իրենք մեքենավարնե-
րն են, վորոնց աշխատանքը պետք է ընթանա բրիգադավար-
ների ոգնությամբ ու նրանց հսկողության ներքո:

ԸՆԹԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ընթացիկ նորոգումը նույնպես իրենից ներկայացնում է
նախազգուշական միջոցառումների կիրառման մի մասը, բայց
արդեն մեխանիզմների մասերի բնական աշխատամաշն ու թե-
րությունները վերացնելու միջոցով: Ընթացիկ նորոգման ժա-
մանակ թերությունների վերացումը կատարվում է հետեվյալ
ձեովով:

ա) մասերի մաքրումը կեղտից, այրուքից, կաթսաքարից
և այլն.

բ) մեխանիզմների, մասերի բնական աշխատամաշերի վե-
րականդնումը սովորական կարգավորումով և

գ) աշխատամաշ մասերի (մինչև վթար առաջացնելը) նո-
րով փոխարինելը:

Այդպիսով ընթացիկ նորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է
մեքենան մասնակիորեն քանդել և բաց անել պատասխանատու
մասերը, դրա համար էլ այս աշխատանքը պահանջում է նո-
րոգման անձնակազմ (բրիգադավար կամ մեխանիկ): Այստեղ
արդեն հիմնական աշխատողները հանդիսանում են արհեստա-
նոցում յեղողները:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

Հիմնական նորոգումն ընթացիկից նրանով և տարբերվում, վոր այս դեպքում մեքենան, անկախ նրա վորևե մասի վնասվելուց, վորոշ ժամանակ աշխատելուց հետո հիմնական քանդման և չենթարկվում: Այս անգամ այլևս վոչ մի պրոֆիլակտիկ միջոցառում և կամ վորևե մասի փոխելը չի ոգհի վերականգնելու մեքենայի լրիվ աշխատունակութունը: Այս դեպքում հարկավոր և մեքենան հիմնական քանդման չենթարկել:

Մեքենայի քանդելը կատարվում և փակ ծածկի տակ, վորակյալ բանվորներին միջոցով: Մեքենայի քանդման բնույթը թելադրում և, թե ինչ նորոգում և կատարվելու, այս դեպքում այս աշխատանքներն իրենց ամբողջ բնույթով պետք և շատ նրման լինեն գործարանում կատարվող սարքահավաքի աշխատանքներին (նորմերը, չափումները): Յեթե ուսումնասիրենք, կտեսնենք, վոր Սորհրդային Հայաստանի միայն մի քանի վայրերում կա այդ հարմարութունը, իսկ մյուս անդերում շատ մեծ սխալներ են տեղի ունենում մեքենայի նորոգման ժամանակ: Նորոգման ժամանակ չափում են աշխատամաշ մասերը և չենթարկում են վերականգնման կամ խտանման: Հանգույցները ամեն մի մասը մանրազննին ուսումնասիրվում և: Մեքենան հիմնովին քանդելուց հետո, բոլոր մասերը—դետալները և մեխանիզմները մանրազննին ուսումնասիրելուց հետո, վերականգնում են նախկին դրութունը, այսինքն՝ այն, ինչ վիճակում վոր գտնվում ևր մեխանիզմը աշխատանքից առաջ: Մեխանիզմի շարված կամ մաշված մասերը փոխում են կամ նորոգում: Այս ամենից բացի, նորոգումից հետո նորից մեքենան չենթարկվում և ստուգման, թե ինչ չափով և վերականգնվել տեխնիկական վիճակը: Ճիշտ և համարվում այն դեպքը, յերբ մեքենայի ամենակարելի մասը—մոտորը նորոգման համար առանձնացվում և: Պարզ և, վոր հիմնական նորոգումը պիտի կատարել այն չափով և սխտեմով, վորը կնմանի գործարանի սարքահավաքին:

Հիմնական նորոգման մեջ մտնում և նաև ընթացիկը: Այդպիսով հիմնական նորոգումը հանդիսանում և շարավակիչն այդ ամբողջ ցիկլի—այսինքն բոլոր նորոգումների (տեխնիկական խնամք, ընթացիկ նորոգումներ և վերջապես հիմնական նորոգում):

Ընդարձակ կերպով բնութագրած տեխնիկական խնամքի ու նորոգման միջոցառումները նպատակ ունեն պահպանելու մեքենայի լրիվ աշխատունակութունը նրա շահագործման ամբողջ ժամանակաշրջանում: Այդ բնութագրումը վերաբերում և տրակտորներին, ավիոմոբիլներին և կոմբայներին: Գյուղատնտեսական մյուս գործիքներն ու մեքենաները հիմնական նորոգումներ չունեն: Աշխատանքի ընթացքում նրանք տեխնիկական խնամք են պահանջում, իսկ աշխատանքի ցիկլը վերջացնելուց հետո չենթարկվում են պահանջված նորոգմանը:

Համաձայն ԽՍՀՄ Ժողովրդային 1938 թ. փետրվարի 11—ի վորոշման, հիմնական նորոգման չենթակա յեն այն տրակտորները, վորոնք արտագրել են փափուկ վարի վերածած.

- 1. ՍՏՁ—ՍՏՁ տրակտորները 1800 հեկ.
 - 2. ՉՏՁ ,, 6500 ,,
 - 3. Ունիվերսալ ,, 1400 ,,
- և այն կոմբայները, վորոնք հավաքել են.
- 1. Կոմբունար կոմբայնը 1300 հեկ.
 - 2. Ստալինեց ,, 1700 ,,

Ա. ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՅԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԳԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

I Ընթացիկ նորոգում

- 1. Քանդել շարժիչը և մաքրել այրուքից գլանների գլխիկը, մխոցները և նրանց առվիկները, պարկուճները և փականները:
- 2. Շպարել փականները:
- 3. Ստուգել մխոցների առվիկներին մխոցային ողերի դրութունը, փոխել մաշված ողերը, նոր ողեր իրարիկել մխոցներին և պարկուճներին:
- 4. Ստուգել մխոցի մատի, կառանի հեղույսի կամ ողակի շարժանակի վերին վռանի դրութունը, կարիք յեղած դեպքում փոխելով աշխատամաշ մասերը:
- 5. Ստուգել առանցքակալների շարժանակի բաբբիտի դրութունը, մաքրել այրուքից և կեղտից յուղի առվիկները և սառցարանները, ձղել առանցքակալները:

6. Լվանալ և մաքրել յուրապար խողովակները և յուրի պոմպի նիպակները:

7. Ստուգել մանոմետրը, վառելատար խողովակներն ու քաքերը, խողովակներն ու ջուր սրսկող սխտեմը:

8. Ստուգել և մաքրել ընդհատիչի կոնտակտները և փոխել այրվածները:

9. Լվանալ ոդագտիչը:

10. Մաքրել կաթսաքարից սառեցման սխտեմը և զողել ռազիատորի ծոր ավող խողովակները:

11. Լվանալ և կարգավորել առաջի անիվները, ուղիկավոր առանցքակալները:

12. Ստուգել և կարգավորել ղեկի սխտեմը:

13. Վերացնել յուրի ծորը՝ փոխելով միջադիրները և ընդերացանցները:

14. Կայծառները, լարերը և լամպիկներն ստուգել, նորոգել և անհրաժեշտ դեպքում փոխարինել:

15. Ստուգել և պնդացնել տրակտորի բոլոր արտաքին ամրվածքները:

16. Ստուգել և կարգավորել փականների բացակները:

17. Ստուգել միացման մուխակի ձկուն թեղանը:

18. Ստուգել յուրի բարձրութայն աստիճանը և թե չկան արդյոք տաշեղներ արագութայն տուփի յուրի մեջ: Յեթե կան, յուրը թափել, սուփը վանալ և նոր մաքուր յուղ լցնել:

Բացի թված պլանային այս աշխատանքներից, անհրաժեշտ սուլթյան դեպքում կարող ե հետեվյալ աշխատանքների պահանջ դրացվել.

1. Փոխել մեկ կամ մի քանի առանցքակալների պահանջները, կամ ծնկաձև լիսեռի վզիկը հղկել և առանցքակալի վերալիցք կատարել:

2. Փոխել աշխատամաշ և կոտրած փականները և փականի զսպանակները:

3. Փոխել կարգավորիչի զսպանակները:

4. Ռիխտել (ուղղել) և վերանորոգել տրակտորի թեվերը:

5. Աշխատանքի ժամանակ կորսված և աշխատամաշ հեղույանները, յուղաբները, պնդողակները և այլն լրացնել նորերով:

6. Փոխել այն աշխատամաշ յեղած մասերը, վորոնց հետագա աշխատանքը անթույլատրելի յե:

7. Աշխատամաշ առանցքակալների վերալիցք կատարել:

8. Կարգավորել բոլոր մեխանիզմները:

II ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

1. Մաքրել և լվանալ տրակտորն արտաքուստ:

2. Տրակտորն ամբողջովին քանդել:

3. Գանդված մասերը մաքրել կեղտից և այրուքից:

4. Խնամքով և մանրազննին ստուգել և ջոկել անպիտք մասերը՝ կազմելով թերագիր (дефектная ведомость) անպիտքացած մասերի մասին:

5. Նորոգել, անհրաժեշտութայն դեպքում փոխել աշխատամաշ ու կոտրված մասերը:

6. Հավաքել, կարգավորել և վերջնական փորձարկման յենթարկել տրակտորը:

Շարժիչ

1. Մեդեխայիմ մեխանիզմ

Հղկել ծնկաձև լիսեռի շարժանակային վզիկների ելիպսները կամ դնել նորը: Առանցքակալները բարբիտով լցնել ու տեղարկել համապատասխան վզիկներին: Հնարավոր են միջադիրների փոխարինման դեպքեր: Խառատել զլանները մեծացած մխոցների յերկրորդ ստանդարտի համապատասխան կամ փոխարինել պարկուճները: Փոխել մաշված մխոցները, ողերը, մատները, վռանները, կառանի հեղույանները կամ ողակները:

Շարժանակների մասնակի փոխում:

Բաշխիչ ատամնաանիվների փոխարինում: Ծնկաձև լիսեռի զնդիկավոր առանցքակալների փոխում: Անհրաժեշտութայն դեպքում փոխվում են նաև նրանց բները:

2. Փակառայիմ մեխանիզմ

Փականներն ու նրանց բները խառատել, հղկել ու շարել (притирка) և փոխել մաշված փականները, նրանց զսպանակները, ուղղորդիչ վռանները: Վերանորոգել հրիչները, փականային լծակները, լծակների մատները, փոխել վերջիններիս վռանները:

3. Գլանների բլակը և նրանց գլխիկը

Լիովին փոխել թղթե մեջլիրները և մասամբ պղնձապղեատային մեջլիրները: Փոխել ստուգիչ ծորակները: Մասամբ փոխել հեղույսները: Հնարավոր են ճեղքվածքների և մանր կտորվածքների դեպքեր բլակի, գլանների գլխիկի և ծծող և արտածող խողովակների բլակի առջևի կափարիչի, պարենատուփի և այլնի վրա:

Վերոջ դեպքերում մանր վթարների ժամանակ փոխվում է բլակը, բլակի գլխիկը և գազի խողովակները:

ԲԱՔԵՐ ՅԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

1. Տրորած բաքերը և խողովակները սխիստեն ու շակելը: Ծոր ավող անցքերի գոգելը: Խողովակները մաքրել, վոչ սարքի խողովակները փոխել: Լնդերացանցերով (սալնիկ) ձգել միացնող պնդողակները, վենտիլները, ֆլանցները և այլն: Ծորակների խցաններն ու տականների մասնակի փոխում:

2. Փոխել փչացած մեջլիրները, լողանները, ժիկլերները, իջուցիկ ծորակները, ստեղային փականները, լողանների լծակները, ֆիլտրերի ցանցերը, ողային և դրոսակային կափարիչի սոնին մուծակների հետ: Վոչ բարդ մասերի հնարավոր նորոգումից հետո կարելու է արտադրող և առվիկներն ամբողջովին մաքրել: Վում են կեղտից ու լավ փչահարվում:

ՅՈՒՂՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄ

1. Յուղի պոմպ խողովակներով

Ֆիլտրի ցանցերի փոխում: Խողովակների մաքրում: Վնասված խողովակների փոխում: Յուղի պոմպի աշխատանքի ստուգում: Կարող է պատահել, վոր այլ դեպքում ատամնաանիվները և նրանց լիսեռները փոխվեն (կամ վերջինները նորոգվեն), փոխվեն նաև մղիչ խողովակները և այլն:

2. Յուղաբներ և այլն

Յուղաբների ձևուն թեղանների (ուլադ) դնում: Լավ չափատող յուղաբներն ու հաղորդիչ անցքերը խնամքով մաքրել, փոխել փչացած յուղաբները, թեղանները և այլն:

ԵԼԵԿՏՐՈՍԱՐԲԱՎՈՐՈՒՄ

1. Վառոցի (зажигание)

Վերականգնել հաղորդարի մեկուսացուցիչը՝ մաշված հաղորդարները փոխելով նորերով: Նորոգել կամ փոխել չգործող կայծառները, բաշխման ածուխները, նրանց զսպանակները, ընդհատիչի կոնտակտները:

Մազնետոն խնամքով մաքրվում է կեղտից: Հնարավոր են դեպքեր, յերբ անհրաժեշտ է լինում փոխել առանցքակալները, կոնդենսատորները, փաթաթները, բաշխիչը, մագնետոյի փաթաթանները և խարխալը: Նորոգումից հետո մագնիտոն ստուգվում է:

2. Դինամո և լուսավորություն

Հաղորդարների մեկուսացուցիչի վերականգնումը և նրանց մասնակի փոխարինումը նորերով: Փչացած լամպերի ցուկոլների, ֆառերի փոխարինումը նորերով: Ֆառերի կալունակների և նրանց ամբողջման նորոգումը, ջարդված ապակիների փոխարինումը: Դինամոյի մասերի մաքրում: Լուսավորման կարգավորիչի վերականգնման աշխատանքներ: Դինամոյի աշխատանքի ստուգում:

ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄ

1. Ռադիոսո

Միջուկի խողովակները մաքրել կաթաքարից: Ռիստեղ ծոմած թիթեղները: Ձողել խողովակները վերեվի և ներքեվի ծոր ավող տեղերում (հեմաման թիթեղների): Խոշոր ջարդվածքների դեպքում միջուկը փոխարինել նորով:

Ձողել վերեվի և ներքեվի սեղերովուարը՝ ճեղքվածքներ լինելու դեպքում: Նորոգել փոքրիկ ջարդվածքները, մեջադիրները իջուցիկ խցանները, ծորակը, հեղույսի ամրացումը, սեղինե թեղանները և այլն:

2. Ողափախիչը

Փոխվում են մաշված փոկերը, ողափոխիչի (ենտիլյատորի), առանցքները ընդերացանցերը, ուղիկավոր առանցքակալները, սիլատվում են վենտիլյատորի ծոմոված թեփակները: Կարելի է յեղած դեպքում փոխվում են ողափոխիչը, ներքեվի և վերևի փոկանիվները:

ՂԵԿԻ ՍԻՍՏԵՄ

Մաքրել և լվանալ դեկի յուղաբները՝ անսարքիները փոխելով նորերով:

Շտկել ծոված ձգանները, սարքել ծխնիները, նրանց մասերը և հավաքելուց հետո իրարկել արակտորի վրա: Հնարավոր են դեկի անիվի փոխարինման, սկզբնական փոխանցման, ճաքած տուփի զոդման կամ փոխման, հեղույսային և այլ միացումների վերականգնման դեպքեր: Վորդնյակի սեկտորի փոխում:

ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ՅԵՎ ՈՒԱԶՏԻՉ

1. Կարգավորիչ

Կարգավորիչի ծնկաձև լծակի ճշտում, սահող վռանի թուշլ զսպանակների փոխում, կարգավորիչի ճաքած փականի նորոգում, փորակավոր (ռեզրա) և այլ միացումների միջադիրների վերականգնում:

2. Ողագսիչ

Ողազտիչի ծոմոված իրանի—մասերի ուղիտում, վնասված միջադիրների վերեվի և ներքեվի ցանցերի, մետաղյա լարերի լիցքի փոխումը:

Նորոգել հորիզոնական կարճ խողովակի ճաքած կամ կոտրած այտերը:

ՓՈՒՆԱՆՅՄԱՆ ՄԵՆԱՆԻՉՄ

1. Միացման մուքակ

Փոխել ֆերրադոյի փչացած մակադիրները, ընդերացանցերը, միջադիրները: Զննել միացքի սկավառակը և կոտրված կամ աշխատամաշ յեղած դեպքում փոխել նորով:

Փոխել թուշլ զսպանակները: Նորոգել անջատման լծակները, մատները, ծխնի հեղույսները, կամ փոխարինել այդ մասերը: Նորոգել աշխատամաշ յեղած ամրացումները: Հետ ավող լծակի ողի և անջատման լծակների փոխարինում ու վերանորոգում: Յուղատար խողովակների և յուղաբների մաքրում:

2. Փոխանցման ռուփ, հոլովակի փոխանցում և այլն

Փոխել մաշված բուռնի վռանները, փոխել միջին լիսեռը, աշխատամաշ յեղած արագությունների ատամնաանիվը, միջադիրները, ընդերացանցերը, զսպանակները, փոխանցման լծակները, ներքեվի լիսեռները:

Կարելի է դեպքում փոխարինել մաշված առանցքակալները, առանցքակալների բները: Վերականգնել հեղույսային և այլ ամրվածքները, զոդման միջոցով վերականգնել մասամբ մաշված կամ փչացած մասերը: Ստուգել և փորձել նոր հավաքած մեխանիզմները:

3. Դիֆերենցիալ և կիսաունկնեք

Մաշված և փչացած ընդերացանցերի, միջադիրների հեղույսային և այլ ամրացումների փոխարինում: Հնարավոր են դեպքեր, յերը փոխարինվում են կիսասունիների ատամնաանիվները, սատիլլիտները և խաչմերուկները: Յուղաբների յուղատար անցքերի մաքրում և լվացում, ուղիկավոր առանցքակալների փոխարինում:

ՇՐՋԱՆԱԿ, ԹՐԹՈՒՌՆԵՐ ՅԵՎ ԱՆԻՎՆԵՐ

1. Շրջանակ

Հագոցի (կապոտ) փչացած մղակները փերանորոգում: Բացառիկ դեպքերում կարող է պահանջվել շրջանակի ճեղքվածքների և այլ զգալի թերությունների զոդում ու նորոգում:

2. Քրքուռներ և անիվներ

Փոխարինել մաշված կամ փշացած ընդերացանցերը, միջա-
դիրները, բերորանները, չմուշկները, առանցքակալները, խթան
ները, աստղարդները, կարգավորիչ անիվները, ռոլիկները, նրանց
հեղույանները, թասակները, յուղարները և այլն:

Բացառիկ դեպքերում փոխել սանդիկները (ստուպիցա),
դարձիկները, ձգանների յեղանիկները:

Փոխել մատները վռանների հետ միասին, վերանորոգել
մաշվածները:

ԼՐԱՅՈՒՅԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

1. Գործարկման սարքավորում

Վերանորոգել զսպակները, արգելատանիվները,
վռանները, և մասամբ փոխարինել նորերով: Նորոգել զոր-
ծարկիչ բռնակները և ձգելամրվածքները: Գործարկիչի խոփիչ
փոխել:

2. Արգելակներ

Արգելակի մաշված մակադիրները, արգելակների ժապավեն-
ները և այլնի նորոգում:

Փեվեր, հաղթակներ և այլն

Ռիստեղ ծոված թեվերը, նորոգել թեվերի ջարդված տեղե-
րը, զործիքների արկղը և այլն, նորոգիչ ծխնիի, հեղույսի և
այլ միացումները: Վերականգնել վոչ սարքի զսպանակները, կա-
լունները, ճարմանդները, կցորդի սարքավորումը և այլն:

ՆԵՐԿՈՒՄ

Հիմնական նորոգումից հետո արակտորն ամբողջովին ներկ-
վում է:

Բ. ԱՇԽԱՏԱՄԱՇԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Աշխատամաշ ասելով հասկանում ենք մետաղի մակերեսի
մասնակի քայքայում, ուրիշ խոսքով՝ յերբ մետաղի մակերեսից
շփման հետեվանքով պոկվում են մանր մասնիկներ:

1. Բնական ախտահարում— Այն մաշումները, վորոնք տեղի
յեն ունենում աշխատանքի պրոդեսում շփման հետեվանքով,
կոչվում են մեխանիկական աշխատամաշ:

Վերոհիշյալ աշխատամաշը համարվում է նորմալ, յերբ մա-
սերի աշխատանքը տեղի յե ունենում յուղված վիճակում և ու-
նեն նորմալ բացակներ:

Մաշումներն արագանում են՝

1) Յերբ ավելանում է ճնշման ուժը շփվող մակերեսների
վրա, ուրիշ խոսքով աշխատամաշի մեծությունն ուղիղ համեմա-
տական է ճնշման ուժի մեծությանը:

2) Աշխատամաշի մեծությունը կախված է շփման արագու-
թյունից, հետեվաբար, վորքան ավելանա շփման արագությունն
այնքան էլ կարողանա շփվող մակերեսների մաշումը:

3) Շփվող մակերեսների մաշման արագությունը կախված
է նրանից, թե ինչ աստիճանի ճշտությամբ են մշակված ավյալ
մակերեսները, հետեվապես, վորքան ճիշտ և հարթ մշակված լի-
նեն շփվող մակերեսներն, այնքան քիչ կլինի աշխատամաշը:

4) Վորքան ամուր լինեն շփվող մակերեսները այնքան էլ
աշխատամաշը քիչ կլինի:

2. Զերմային ախտահարում— Զերմային աշխատամաշերը
տեղի յեն ունենում զլխավորապես շարժիչի ներսում բարձր
ջերմաստիճանի տակ, վորի հետեվանքով վառվելով մաշվում են
փականները, նրանց բնիկները և այլն:

Զերմային աշխատամաշերն ուժեղ կերպով ավելանում են՝

1) յերբ շարժիչի սառեցումն աննորմալ է,

2) բացակները ճիշտ չեն,

3) վառոցքի սիստեմի վոչ ճիշտ կանոնավորումից (ուշաց-
քած կայծ),

4) խառնուրդի աննորմալությունից (հարուստ և կամ աղ-
քատ):

Վերոհիշյալ բոլոր տեսակի մաշումները տեղի յեն ունե-
նում մեքենայի տեխնիկական խնամքի նորմալ պայմաններում,
այսինքն՝ մասերը յուղվում են պահանջված չափով և վորակով,
բացակները՝ նորմալ են, սնման, վառոցքի և սառեցման սիստեմ-
ներն աշխատում են միանգամայն բավարար:

Մասերի աշխատամաշն արագանում է տեխնիկական ան-
նորմալ խնամքի հետեվանքով, որինակ՝ յուղի անվորակություն-

անցքի և լիսեռի տրամագծերի տարբերությունը: Որինակ՝ անցքի տրամագիծը հավասար է 45,8 մմ, լիսեռի տրամագիծը հավասար է 45,6 մմ, բացակը հավասար կլինի 0,2 մմ:

Ամենամեծ բացակը կլինի անցքի ամենամեծ և լիսեռի ամենափոքր տրամագծեր ունենալու դեպքում:

Որինակ՝ անցքի ամենամեծ տրամագիծը = 40,6 մմ.

Լիսեռի ամենափոքր տրամագիծը = 40,2 մմ.

Բացակի չափը կլինի = 0,4 մմ.

Ամենափոքր բացակը կլինի անցքի ամենափոքր և լիսեռի ամենամեծ տրամագծեր ունենալու դեպքում:

Որինակ՝ անցքի ամենափոքր տրամագիծը = 40,4 մմ.

Լիսեռի ամենամեծ տրամագիծը = 40,3 մմ.

Բացակի չափը կլինի = 0,1 մմ.

Բացակի թույլուտք կոչվում է ամենամեծ և ամենափոքր բացակների տարբերությունը:

0,4 մմ — 0,1 մմ = 0,3 մմ:

4. Լարվածք

Լարվածք (շատյազ) կոչվում է լիսեռի ամենամեծ և անցքի ամենափոքր տրամագծերի տարբերությունը:

Որինակ՝ անցքի տրամագիծը = 31,1 մմ:

Լիսեռի տրամագիծը = 31,4 մմ:

Լարվածքը = 0,3 մմ:

Ամենամեծ լարվածք կոչվում է լիսեռի ամենամեծ և անցքի ամենափոքր տրամագծերի տարբերությունը:

Որինակ՝ լիսեռի ամենամեծ տրամագիծը = 53,6 մմ.

Անցքի ամենափոքր տրամագիծը = 53,2 մմ.

Ամենամեծ ձգությունը = 0,4 մմ:

Ամենափոքր ձգություն կոչվում է լիսեռի ամենափոքր և անցքի ամենամեծ տրամագծերի տարբերությունը:

Որինակ՝ լիսեռի ամենափոքր տրամագիծը = 53,4 մմ.

Անցքի ամենամեծ տրամագիծը = 53,3 մմ.

Ամենափոքր լարվածքը = 0,1 մմ:

Լարվածքի թույլուտք կոչվում է ամենամեծ և ամենափոքր լարվածքների տարբերությունը:

Որինակ՝ ամենամեծ լարվածքը = 0,4 մմ.

Ամենափոքր լարվածքը = 0,1 մմ.


Լարվածքի թույլուտքը = 0,3 մմ:

Ստանդարտիզացիայի յենթարկող կոմիտեն մասեր մշակելու համար առաջադրել է մի շարք ճշտություն կարգեր, վորոնք գործ են ածվում մեքենաշինարարություն մեջ ըստ պահանջի ու կարեկիրություն, որինակ՝ առաջին կարգի ճշտությամբ պատրաստվում են ճիշտ չափող գործիքները, յերկրորդ կարգի ճշտությամբ պատրաստվում են ավտո-տրակտորային շարժիչների մի շարք մասեր (ծնկաձև լիսեռ, բաշխող լիսեռ, գնդիկավոր և գլանիկավոր առանցքակալներ և այլն), յերրորդ կարգի ճշտությամբ պատրաստվում են ավտո-տրակտորային շարժիչների վոշ պատասխանատու մասերը: Չորրորդ կարգի ճշտությամբ պատրաստվում են գլխավորապես գյուղ-մեքենաների մասերը:

ԳԼՈՒԽ II

ՉԱՓՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Տրակատրճների, ավտոմեքենաների, կոմբայնների և այլ գյուղ-գործիքների նորոգման ժամանակ հաճախ անհրաժեշտություն է զգացվում վորոշել այս կամ այն մասի աշխատամաշի չափը, վորի համար գործածվում են չափող գործիքներ:




Չափող գործիքները բաժանվում են յերկու խմբի՝

- 1) Հասարակ չափող գործիքներ՝ մասշտաբի քանոն, մետր, կարկին, կրոն-կարկին, ներաչափ և այլն.
- 2) Ճիշտ չափող գործիքներ՝ շտանգենցիլիուլ, միկրոմետր, ինդիկատոր և այլն:

ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՔԱՆՈՆ

Մասշտաբի քանոնը գործ է ածվում յերկարություններ և տրամագծեր չափելու համար, վորտեղ այնքան էլ մեծ ճշտություն չի պահանջվում:

Մասշտաբային քանոնները կարող են լինել միակողմանի և յերկկողմանի բաժանումներով: Նրանց բաժանումները լինում են մետրական չափերով՝ սանտիմետրով և միլիմետրով արտահայտված, և դույմական, վորը բաժանված է լինում 16 և ավելի մասերի:



Նկ. 3 մասշտաբի քանոն

Մասշտաբային քանոնով չափելու ճշտությունը հավասար 0,5 մմ:

ԿԱՐԿԻՆ

Կարկինը գործ է ածվում գլխավորապես գծարկման աշխատանքների համար:

Նրա վորոշների ծայրերը պետք է լինեն բավական ամուր և սուր. իրենց ծխնիյում պետք է ունենան համաչափ ձգվածք:

Կարկինի ոգտագործման համար անհրաժեշտ է մասշտաբային քանոն:

ԿՐՈՆ-ԿԱՐԿԻՆ

Կրոն-կարկինն ոգտագործվում է մասերի դրսի չափումների համար: Կրոն-կարկինի ճիշտ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է նրա վորտքերի գծություն համաչափությունը:

Թուլությունը բացասաբար է անդրադառնում չափման ճշտության վրա: Կան նաև զսպանակավոր կրոն-կարկիններ, վորոնք ավելի ճիշտ չափումներ են տալիս:


ՆԵՐԱՉԱՓ

Ներաչափը ոգտագործվում է մասերի ներսի չափումների համար:

Նորմալ չափումների պահպանման համար անհրաժեշտ է, վոր ներաչափն ունենա նույն պայմանները, ինչ վոր կրոն-կարկինը: Ավելի կատարելագործված ներաչափները զսպանակավոր են լինում:



Նկ. 4 կարկին



Նկ. 5 կրոն-կարկին



Նկ. 6 ներաչափ

ՇՈՇԱՓԻԶ

Շոշափիչը պատրաստվում է պողպատյա մխված (զակայկա) թիթեղներից և համախմբվում է մի բռնակի վրա, սկսած 0,05 մմ-ից մինչև 1,5 մմ հաստությամբ:

Նրանցով չափում են միասին իրարիված յերկու մասերի միջև յեղած բացակը:

Ավելի մեծ բացակներ չափելու համար գործ են ածում մի քանի թիթեղներ միասին:


ՓՈՐԱԿԱԶԱՓ

Փորակաչափն ոգտագործվում է փորակի քայլքը չափելու համար:


Փորակաչափերը լինում են յերկու տիպի.

1) Մետրական փորակներ չափելու համար 60 աստիճանի.

2) Դույմանոցի (վրտվորտ) համար 55 աստիճանի:




Նկ. 7 շոշափիչ



Նկ. 8 փորակաչափ

Այդ յերկու փորակաչափերը իրարից տարբերվում են համար, դույմանոցի բրունակի վրա գրված է 55 աստիճան, իսկ մետրականի վրա՝ 60 աստիճան: Շատ գեպքերում նոր հեղույս և պնդողակ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է լինում վորոշել թե ինչ քայլքի փորակ պետք է հանվի նրանց վրա, վորպեսզի նրանց փորակները ճիշտ համատեղվեն սխիմանց: Փորակաչափի միջոցով ևս վորոշում են փորակի պրոֆիլը:

ԱՆԿՅՈՒՆԱԶԱՓԵՐ



Նկ. 9 փորակի չափումը


Հասարակ 90 աստիճան ունեցող անկյունաչափն ոգտագործվում է մասերի ներքին և արտաքին ուղիղ անկյունները չափելու և ստուգելու համար:

Նա պատրաստվում է միջին ամրություներ ունեցող պողպատից, վորի աշխատող կողերը պետք է ունենան 0,01 մմ ճշտություներ, իսկ լայն յերեսները պետք է լինեն հղված: Կան նաև 45°, 60°, 120° ունեցող անկյունաչափեր, վորոնք ոգտագործվում են համապատասխան անկյուններ ստուգելու և չափելու համար:


Ընդհանրական անկյունաչափն ոգտագործվում է զանազան անկյուններ չափելու և ստուգելու համար: Այս անկյունաչափի չափելու ճշտություներն ապիլի բարձր է, բան նախորդներինը:

ՄՏՈՒԳԻԶ ՍԱՆԻԿ

Մտուգիչ սանիկները պատրաստվում են չուգունից, վորոնք լինում են տարբեր չափերի: Այս գործիքն ոգտագործվում է




Նկ. 10 հասարակ անկյունաչափ



Նկ. 11

ժասերի հարթությունների ստուգման համար:

Նախքան ստուգելը, ապրիկի ստուգող մակերեսը ծածկում են մի վորեհ ներկի բարակ շերտով և ստուգվելիք մասն առանց ճնշման շարժում են նրա մակերեսի վրայով:




Նկ. 12 ընդհանրական անկյունաչափ

Իրանից հետո ստուգվող մասը սալիկից վերցնում են և յեթե տեսնում են, վոր նրա մակերեսի $75-80^{\circ}$ -ը հավասարաչափ ներկված է, ապա դա նշանակում է, վոր մշակումը ճիշտ է, իսկ յեթե մակերեսի ներկվածությունը տվյալ չափից պակաս է,

անհրաժեշտ է ստուգվող մասի մակերեսը քերելով կամ խաբուելով հասցնել պահանջվող ճշտությանը:

ՃԻՇՏ ՉՍՓՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ


ՇՏԱՆԳԵՆՑԻՐԿՈՒԼ



Նկ. 13 ստուգիչ սալիկ

քաղկացած է մասշտարի քանոնից (1), վորի հետ միաձուլ է նրա անշարժ վորտիկը (2), քանոնի վրա հազցրած է շարժական վորտիկն իր շրջանակով (3), վորոնք ամրացված են կառանալին հեղույսով (4) (Նկ. 14):

Տվյալ շտանդենցիբրկուլի մասշտառի քանոնի 9 մմ-ը բաժանված է շարժվող վորտի շրջանակի վրա 10-ը հավասար մասի (նոնյուս), զրա համար էլ նոնյուսի յուրաքանչյուր մի բաժանումը 0,1 միլիմետրով փոքր է մասշտարի քանոնի ամեն մեկ բաժանումից, հետևաբար նոնյուսի ամեն մի բաժանումը հավասար է 0,9 մմ-ի:



Նկ. 14 շտանդենցիբրկուլ 0,1 մմ ճշտությամբ

Յեթե շարժական վորտը լրիվ մոտեցնենք անշարժին, ապա նրանց զրոյով (0) նշված զծեբը կհամատեղվեն միմյանց հետ

և նոնյուսի 10 թվով նշված դիժը կհամատեղվի մասշտաբի քանոնի 9-րդ դժի հետ:



Քանի վոր նոնյուսի մեկ բաժանման մեծությունը հավասար է 0,9 մմ-ի, ապա մասշտաբի առաջին և նոնյուսի առաջին բաժանումների միջև ընկած տարածությունը հավասար է այդ բաժանումների մեծության տարբերությանը՝ 1 մմ-0,9 մմ=0,1 մմ: Ճիշտ այդպես էլ կհստիասարվեն տարածությունների տարբերությունները, վորոնք ընկած են զրոյի և յուրաքանչյուր բաժանման յերկրորդ գծերի միջև:

Որինակ՝ $2 - (2 \times 0,9) = 2 - 1,8 = 0,2$ մմ և այլն:

Հետևաբար կազմենք աղյուսակ այդ բոլոր տարբերությունների համար:

Տարբերությունը նոնյուսի և մասշտաբի քանոնի առաջին բաժանումների միջև = 1 մմ - 0,9 մմ = 0,1 մմ

տարբերութ.	2-րդ բաժանում.	միջև	=	$2 - (2 \times 0,9) = 0,2$	մմ
„	3-րդ	„	=	$3 - (3 \times 0,9) = 0,3$	„
„	4-րդ	„	=	$4 - (4 \times 0,9) = 0,4$	„
„	5-րդ	„	=	$5 - (5 \times 0,9) = 0,5$	„
„	6-րդ	„	=	$6 - (6 \times 0,9) = 0,6$	„
„	7-րդ	„	=	$7 - (7 \times 0,9) = 0,7$	„
„	8-րդ	„	=	$8 - (8 \times 0,9) = 0,8$	„
„	9-րդ	„	=	$9 - (9 \times 0,9) = 0,9$	„
„	10-րդ	„	=	$10 - (10 \times 0,9) = 1,0$	„



Նկ. 15 շտանգենցիրի 0,02 մմ ճշտությամբ

Յեթի նոնյուսի զրոն (0) համատեղված է քանոնի զրոյի (0) հետ, չափը հավասար կլինի զրոյի (0), իսկ յեթի նոնյուսը շարժենք այնպես, վոր նրա բաժանման առաջին դիժը համատեղվի քանոնի առաջին գծի հետ, այդ դեպքում չափման մեծությունը հավասար կլինի 0,1 մմ-ի:

Յեթի նոնյուսը շարժենք այնքան, վոր նրա բաժանման յերկրորդ գիժը համատեղվի քանոնի յերկրորդ գծի հետ, չափի մեծությունը հավասար կլինի 0,2 մմ և այլն:

Այսպիսով բոլոր չափումները 0-ից մինչև 1 մմ կարգացվում են նոնյուսի վրա:

Յերր նոնյուսի զրոն (0) համատեղված է քանոնի մի վորեն գծի հետ, չափը պետք է կարգալ քանոնի վրա ամբողջ միլիմետրերով, հաշվելով քանոնի զրոյից մինչև նոնյուսի զրոն, իսկ յեթի նոնյուսի զրոն չի համատեղվում քանոնի մի վորեն գծի հետ, ապա նոնյուսի մի վորեն գիժն անպայման կհամատեղվի քանոնի գծերից մեկի հետ. այդպիսի դեպքում չափը պետք է կարգալ հետևյալ կերպ՝ ամբողջ միլիմետրերը հաշվել քանոնի վրա սրա զրոյից մինչև նոնյուսի զրոն, իսկ տասնորդական մասը նոնյուսի վրա՝ հաշվելով նրա զրո բաժանումից մինչև քանոնի վորեն գծի հետ համատեղված գիժը:

Որինակ՝ յեթի նոնյուսի զրոն ընկած է քանոնի 26 և 27 գծերի միջև և նոնյուսի բաժանման 7-րդ գիժը համատեղվել է քանոնի վորեն գծի հետ, այդ դեպքում չափը հավասար է 26,7 մմ-ի:

Վերոհիշյալ շտանգենցիրի ուղղ համարվում է վոչ այնքան ճիշտ չափող գործիք:

Այդի ճիշտ չափումների համար գործ է անվում մյուս շտանգենցիրի ուղղ, վորի չափելու ճշտությունը հավասար է 0,02 մմ:

Այս շտանգենցիրի ուղղ իր կառուցվածքով տարբերվում է նախորդից նրանով, վոր սրա վրա կա չափը ճիշտ կանոնավորող պտուտակ իր շրջանակով և կարանային պտուտակով:

Տվյալ շտանգենցիրի ուղղ նոնյուսը բաժանված է 50 հավասար մասի, վորոնց ընդհանուր գումարը հավասար է 49 մմ-ի:

Նոնյուսի մեկ բաժանումի մեծությունը հավասար է $\frac{49}{50}$ մմ, ապա տարբերությունը քանոնի և նոնյուսի բաժա-

Ֆուսիների մեջ հավասար կլինի՝ $1 \text{ մմ} - \frac{49}{50} \text{ մմ} = \frac{1}{50} \text{ մմ} = 0,02 \text{ մմ}$:

Նոնյուսի յուրաքանչյուր բաժանումը հավասար է $0,02 \text{ մմ}$ -ի:

Պարզ և այս դեպքում, վոր շտանգենցիբկուլի չափելու ճշտութունը հավասար է $0,02 \text{ մմ}$ -ի:

Չափումը կատարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ շտանգենցիբկուլով:

Որինակ՝ յեթե նոնյուսի զրո գիծը անցել է քանոնի 15,5 քմից և 16-րդ գծին չի հասել, միևնույն ժամանակ նոնյուսի 22-րդ գիծը համատեղվել է քանոնի վորեւ գծի հետ՝ չափը հավասար է $15,5 + 0,24 = 15,74 \text{ մմ}$ -ի:

Այն շտանգենցիբկուլը, վորի չափման ճշտութունը հավասար է $0,01 \text{ մմ}$ -ի, նրա նոնյուսը բաժանված է 100 հավասար մասերի և այդ բաժանումների ընդհանուր զումարը հավասար է 99 մմ-ի, ուրեմն նոնյուսի յուրաքանչյուր բաժանումի մեծու-

յունը հավասար է $\frac{99}{100} \text{ մմ}$, դրա համար ել մասշտաբի և նոնյուսի բաժանումների տարբերությունը հավասար կլինի $1 \text{ մմ} -$

$\frac{99}{100} \text{ մմ} = 0,01 \text{ մմ}$ -ի: Որինակ՝ նոնյուսի զրոյի գիծը ընկած է քանոնի 46-47 գծերի միջև և նոնյուսի 38-րդ գիծն համատեղվել է քանոնի վորեւ գծի հետ, չափը կլինի $46 + (38 \times 0,01) = 46,38 \text{ մմ}$:

ՄԻԿՐՈՄԵՏՐ


Միկրոմետրը լայն չափով գործ է ածվում ավելի ճիշտ չափումների համար: Նա բաղկացած է հետևյալ մասերից՝ (նկ. 16):

Պողպատյա կամար (1), վորի աջ կողմի զլանածև մասի ներսում կա ճիշտ միկրոմետրական փորակ: Այդ փորակի մեջ հազվյած է միկրոմետրական պտուտակը (2), վորի ձախ ծայրը հարթ է և մխված, իսկ աջ կողմում զլանիկ (3), վորը պտտվում է պտուտակի հետ միասեղ:

Պտուտակի աջ ծայրին ամրանում է ճշանակը (4) (տրեշտակ), վորի միջոցով պտուտակը կամարի զլանածև մասի մեջ շարժման մեջ է դրվում:

Կամարի ձախ ծայրին ամրացվում է գործիքի լեկրորդ հենվող հարթակը (5):

Պտուտակը վորոշակի անշարժ դրոթյան մեջ պահելու համար ոգտագործվում է ողակ (6), վորը պտտվում է մի կողմի վրա ազատ, իսկ հակառակ կողմի վրա անշարժ է դարձնում պտուտակը: Չափման մոտավոր կանոնավորումը կատարվում է գլանիկի (4) միջոցով, իսկ ճիշտ և վերջնական կանոնավորումը ճշանակի միջոցով:



Նկ. 16 միկրոմետր

Վաանի և պտուտակի պարուրների մաշվածության հետեւյալնքով ստացվում է մեռյալ ընթացք, վորի վերացման համար կամարի զլանածև մասի կոնածև պարուրավոր ծայրին կա հատուկ պնդողակ: Կամարի զլանածև մասի վրա հազվյած է պողպատյա վռան, վորն իր վրա ունի բաժանումներ $0,5 \text{ մմ}$ չափով (նկ. 15):

Միկրոմետրական պտուտակի պարուրի ընթացքը հավասար է $0,5 \text{ մմ}$, վորի հետեւյալնքով նրա մի պտույտի ընթացքում զլանիկը շարժվում է $0,5 \text{ մմ}$, յերկու պտույտի ընթացքում 1 մմ և այլն:

Պտուտակի լրիվ ընթացքը հավասար է 25 մմ -ի, հետեւյալրար այսպիսի միկրոմետրով կարելի յե չափել 0 -ից մինչև 25 մմ տրամագծեր կամ յերկարություններ:

Միլիմետրի հարյուրերորդական մասերի հաշվարկման համար զլանիկի թեք կարգած մասը բաժանված է ուղիղ 50 մասի և յուրաքանչյուր բաժանումը հավասար է $0,01 \text{ մմ}$, ուրիշ իտսքով, վորովհետով զլանիկի մեկ լրիվ պտույտը հավասար է $0,5 \text{ մմ}$ -ի և զլանիկի շրջագիծը բաժանված է 50 հավասար մասերի, հետեւյալրար նրա յուրաքանչյուր բաժանումը հավասար կլինի $0,5 \text{ մմ} : 50 = 0,01 \text{ մմ}$ -ի:

Այսպիսով պարզվեց, Վոր միկրոմետրի չափելու ճշտությունը հավասար է նրա պտուտակի քալըբր բաժանած զլանիկի բաժանումների թվի վրա: Յեթե զլանի 0 զիծը համասեղվի վրանի հիմնական զծին, այդ դեպքում չափումը կարտահայտվի ամբողջ կամ կես միլլիմետրերով: Յեթե վրանի հիմնական զծի հետ համասեղվել է վոչ թե 0 զիծը, այլ զլանիկի բաժանումներից վորևե ուրիշ զիծ, այդ դեպքում չափի ամբողջ և տասնորդական միլլիմետրերին ավելանում են նաև հարյուրերորդական մասեր:

Ամբողջ և կես միլլիմետրերը կարգացվում են վրանի վրա, իսկ հարյուրերորդական մասերը՝ զլանիկի վրա:

Որինակ՝ յեթե զլանիկի թեք կտրվածքն անցել է վրանի 15,5 մմ զծից և 16-րդ մմ-ի զծին դեռ չի հասել, ու զլանիկի 25-րդ զիծը համասեղվել է վրանի հիմնական զծին, այս դեպքում չափման մեծությունը հավասար է 15,50 մմ + 0,25 մմ = 15,75 մմ:

Միկրոմետրերն ըստ լրենց չափման մեծության լինում են 0—25 մմ, 25—50 մմ, 50—75 մմ, 75—100 մմ, 100—125 մմ և այլն:

Այդ միկրոմետրերի պտուտակների լրիվ ընթացքը հավասար է 25 մմ-ի: Միկրոմետրերի չափման ճշտությունը կախված է հետևյալ պատճառներից՝


1) Պտուտակի ուղիղ և ճիշտ շարժումից, դրա համար պետք է հետեվել, վոր նա մեռյալ ընթացք չունենա:

2) Չափելու դեպքում պտուտակի սեղմման ուժից, յեթե սեղմման ուժը զործադրվի զլանիկի միջոցով, չափման ճշտությունը կխախտվի մինչև 0,03 մմ, դրա համար պարտադիր կերպով պետք է ոգտագործել ճշանակը մինչև նրա ճոճուլը:

3) Չափման ճշտություն վրա ուժեղ ազդեցություն է թողնում նաև ջերմության աստիճանը, քանի վոր միկրոմետրերը պատրաստվում են ցելսիուսի 20° տակ, ապա չափումները կատարելիս պետք է պաշտպանել վերոհիշյալ ջերմաստիճանը: Միկրոմետրերի ստուգումը և կանոնավորումը պետք է կատարել հետևյալ ձևով՝ միկրոմետրի փակ զրույթյան ժամանակ պետք է համասեղվեն վրանի 0 զիծը և զլանիկի թեք կտրված ծայրն ու զլանիկի 0-ն ուղիղ համասեղվի վրանի հիմնական զծին, իսկ պտուտակի միված ծայրի և անշարժ հարթակի միջև տեղավորված ստուգիչ տափոդակը կամ ձողիկը չունենա վոչ մի լուսանցք

Յերբ զլանիկի 0-ն համասեղված չե վրանի հիմնական զըծի հետ, այդ դեպքում կանոնավորումը կատարվում է հատուկ քանալու միջոցով, վորը հազցվում է վրանի անցքի մեջ և ըստ պահանջի կարգավորում:

ՄԻԿՐՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՆԵՐԱՉԱՓ



Նկ. 17 միկրոմետրի կարգավորումը

Միկրոմետրական ներաչափն ոգտագործվում է զըլանիկների ներքին տրամագծերի չափման համար: Իր կառուցվածքով նա նման է միկրոմետրին, միայն բացակայում է կամարը:

Նա բաղկացած է միկրոմետրական զլխիկից, վորի մեջ հազցվում են սոդպատյա կայուն յերկարություն ունեցող ձողիկներ (1):

Վերջինս ամրացվում է զլխիկի մեջ հատուկ պնդողակի (2) շնորհիվ: Միկրոմետրական ներաչափի ոգտագործման ժամանակ տարածության մեծությունը ներաչափի զլխիկի ծայրի (3) և ձողիկի ծայրի (4) միջև պետք է լինի 50, 75, 100 125 մմ-ի և այլն:


Տարբեր տրամագծեր չափելու համար գործ են անում տարբեր յերկարություն ձողիկ: Չափումները կատարվում են ճիշտ այնպես, ինչպես միկրոմետրով, այսինքն՝ ամբողջ և կես միլլիմետրերը կարգացվում են վրանի վրա, իսկ հարյուրերորդական մասերը՝ զլանիկի վրա:

Չափելու համար միկրոմետրական ներաչափն իջեցնում են անցքի մեջ և զլանիկը պտտում են այնքան, մինչև նրանց ծայրերը կպչեն անցքի պատերին: Չափումն անխախտ դարձնելու համար զլխիկի վրա կա հատուկ պնդողակ:

ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ

Ինդիկատորներն ոգտագործվում են զլխավորապես մասերի մաշվածության չափը ճիշտ վորոշելու և վորոշ դեպքերում տրամագծերը չափելու համար:

Ինդիկատորներն ունեն շրջանաձև թվացույց (ցիֆերըլատ)՝ վերը բաժանված է 100 հավասար մասերի և յուրաքանչյուր մասը հավասար է 0,01 մմ-ի:




Նկ. 18 միկրոմետրական ներաչափ

Մետրական թվացույց ունեցող ինդիկատորների չափման ճշտությունը հավասար է 0,01 մմ է: Սլաքի շարժումը 0-ից դեպի + նշանը ցույց է տալիս անցքի տրամագծի մեծացումը, իսկ սլաքի շարժումը դեպի - նշանը՝ ցույց է տալիս անցքի տրամագծի փոքրացումը: Մեքենաների նորոգման ժամանակ անհրաժեշտություն է զգացվում ճիշտ վորոշել գլանի և ծնկաձև լիսեռի աշխատաճաշերի չափը, վորի համար ողտագործվում են հատուկ ինդիկատորներ: Նախքան գլանի աշխատամաշը վորոշելը, պետք է շքան լայ մաքրել, վորից հետո ինդիկատորը գլանի մեջ կանոնավորել աշնպես, վոր նրա սլաքն ու 0-ը գիծը համատեղվեն աշն պոյմանով, վոր սլաքը հնարավորություն ունենա պտտվելու + նշանի կողմը, անցքի տրամագծի մեծանալու դեպքում: Ինդիկատորը տարբեր տրամագիծ ունեցող գլանների չափման համար ունի տարբեր լերկարություն ձողիկներ, վորոնք տեղավորված են նրա բռնակի մեջ:


ՊՏՈՒՏԱԶԱՓ

Պտուտաչափը ծառայում է պտուտների թիվը վորոշելու համար: Նա ունի հետելյալ կառուցվածքը՝ վորթնակավոր լիսեռ և տամնաանիվ: Վերջինս տեղավորված է մետաղյա տուփի մեջ:



Նկ. 19 Ինդիկատոր

Տուփն իր վրա ունի թվացույց՝ բաղկացած յերկու բաժանումներից, վորոնք բաժանված են 100 հավասար մասերի: Իր-սի բաժանումներից յուրաքանչյուրը հավասար է վորթնակավոր լիսեռի մեկ պտուտին, ուրիշ խոսքով, յեթե լիսեռը տա 100 պտուտ, ապա նա կկատարի մեկ լրիվ շրջան: Թվացույցի ներսի բաժանման սլաքը պտտվելով թվացույցի հետ միատեղ՝ յուրաքանչյուր պտուտի ընթացքում հետ է մտնում մեկ բաժանումով, վորը հավասար է վորթնակավոր լիսեռի 100 պտուտին: Պտուտաչափի ողտագործման ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ ժամա-



Նկ. 20 պտուտաչափ

ցույց կամ վարկյանաչափ: Պտուտները վորոշելու համար պետք է միացնել պտուտաչափի վորթնակավոր լիսեռի ծայրը պտտվող լիսեռի կենտրոնին և սեղմել աշնպես, վոր վերջինս տեղապտուտ չտա, միաժամանակ հետեվել ժամացույցին և բոպեն լրանալուն պես սնջառել պտուտաչափը լիսեռից, ապա կարգալ պտուտների թիվը:

30216707



Ճիշտ չափող գործիքների չափման ճշտությունը կախված է նրանց խնամքից:

Այդ գործիքների հետ պետք է վարվել զգուշությամբ, մաքուր պահել և թույլ չտալ ժանգոտելու, հակառակ դեպքում նրանք կորցնում են չափելու ճշտությունը:

Չափելուց առաջ անհրաժեշտ է դրանք մաքրել յուղից և կեղտից, իսկ չափումից հետո նորից մաքրել ու քսել վազելին կամ մեքենայի մաքուր յուղ:

Նրանց պետք է պահել չոր տեղ և փայտյա տուփերի մեջ:

Գ Լ Ո Ւ Խ III

ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՅԵՂԱՆԱԿԸ

Աշխատանքի ընթացքում մաշվող մեխանիզմներն ու մասերը վերականգնելու համար կա լերկու միջոց՝

1) Մաշված և փչացած մասերի փոխարինումը նոր մասերով:

2) Մաշված մասերի վերականգնումը նորոգման միջոցով: Յերբ լերկու հարակից աշխատող մասերից մեկը նորոգման միջոցով վերականգնեցվում է և ստանում է մեծացրած չափ, նրա հետ աշխատող մասն անպատճառ պետք է լինի նոր կամ թե նույնպես մեծացրած չափի: Որինակ՝ մխոցի ողակները մաշվելով՝ մաշեցնում են նաև մխոցի փոսակները, վորի հետև վանքով այդ ողակները փոխարինվում են մեծերով, իսկ մխոցի փոսակները խառատելու միջոցով լայնացվում են մինչև ընտրած ողակի չափը:

Շատ դեպքերում մասերի նորոգումը կատարվում է մի այլ ձևով, որինակ՝ լիսեռների և նրանց մաշված մասերի արամագծերի վերականգնումը յեռի միջոցով: Նման ձևի մաշումից հետո մասերի վերջնական չափերը արվում են սառը մշակման միջոցով:

Գործնական կյանքում մասերի վերականգնումը կատարվում է նաև զոգման, լիցքի ձուլման, կտոր գցելու և այլ միջոցներով:

ՇԱՐԺԻՉ


Բյուկի Ետոգումը.— Հաճախ շարժիչի աննորմալ խնամքի հետևանքով բլրկը տալիս է ճեղքվածքներ և կտրվածքներ: Նրման պատահարներն առաջանում են հետեվյալ պատճառներից:

1) Շարժիչի գերտաքանալուց,

- 2) Նրա արագ սառչելուց, յերբ տաքացած շարժիչի սառեցման սխտեմի մեջ լցնում են սառը ջուր,
- 3) Յուրա յեղանակներին բլոկի մեջ մնացած ջրի սառչելուց,
- 4) Շարժանակային խմբակի պոկվելուց և ջարդվելուց (շարժանակի և նրա հեղույաների կոտրվելուց և պոկվելուց)։

վերջինս մեծ մասամբ տեղի յե ունենում անվորակ նորոգման հետևանքով։

Նախքան բլոկի նորոգումն սկսելը անհրաժեշտ է վորոշել նրա վնասված տեղերը, վորի համար պետք է մաքրել բլոկը կեղտից և յուղից, ապա չորացնել ու հետո ստուգել. յեթե ճեղքվածք է յերեւում, պետք է վերցնել կարմիր պղնձի 3—4 մմ հաստությամբ թիթեղ, դա կարել այնպես, վոր ծածկի ճեղքվածքը յուրաքանչյուր կողմից 15—20 մմ-ով։ Կարկատանի յեղերքից թողնելով 8—10 մմ, շաղափել 3—5 մմ. տրամագիծ ունեցող անցքեր և յեղրալայնել անցքերը դրսի կողմից։ Համապատասխան անցքեր պետք է անել նաև բլոկի վրա և պարուրներ հանել մետաղիկով, վորից հետո միացվող մակերեսներին քսել սուրբիկ, ապա պտուտակները լավ ձգելուց հետո՝ պղնձի թիթեղի յեղերքները նստեցնել ու տեղարկել։



Նկ. № 21 բլոկի նորոգումը

Յեթե բլոկի վրայի ճեղքվածքը յերկար է և մազանման, ապա ճեղքվածքի ամբողջ յերկարությամբ միմյանց մոտիկ

3—4 մմ պտուտակներով դրվագում են։ Ներպտտած պտուտակների գլուխները սղոցով կտրելուց հետո, մուրճի թեթեվ հարվածներով վերջնականապես դրվագում են (չեկանկա)։ Բլոկի ճեղքվածքների նորոգման լավագույն միջոցը ելեկտրական և ավտոգեն յեռումն է։ Նման նորոգումը պահանջում է վարպետից մեծ փորձառություն և զգուշություն։ Ս Տ Ձ և Ունիվերսալ տրակտորների գլանները բլոկի մեջ տեղադրելու ժամանակ պետք է չափազանց զգուշ լինել, հակառակ դեպքում խտացնող սեղանի ու պակների բնիկները կարող են ջարդվել, վորի հետևանքով բլոկը շարքից դուրս կգա։ Բլոկի ստուգումը նորոգումից հետո կատարվում է հատուկ ջրմուղային սարքի միջոցով 2—3 մթնոլորտային ճնշման տակ։

ԲԼՈԿԻ ԳԼՄԻԿԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Բլոկի գլխիկն այրվում է՝

- 1) Ուժեղ գերտաքանակուց,
- 2) Մխոցի կամ փականների կոտրվելուց,
- 3) Շարժիչի տաք ժամանակը միանգամից սառը ջուր լըցնելուց,
- 4) Յուրա յեղանակներին ջրի շապիկում ջուր թողնելուց,
- 5) Կայծառները իրենց բնիկներում վոշ ճիշտ տեղադրելուց։

Նորոգումը կատարվում է ելեկտրական կամ ավտոգեն յեռով, վորի ժամանակ անհրաժեշտ է նրան տաքացնել հավասարաչափ փայտածուխի կրակի միջոցով։ Նորոգումից հետո պահանջվում է չափազանց դանդաղ պաղեցում, վորպեսզի տվյալ մասի վրա չառաջանան ճեղքվածքներ և ծովածքներ։ Նախքան յեռացման աշխատանքն սկսելը, պետք է նրան մաքրել այրուքից և հետո հատիչով 45° թեքությամբ առվակ փորել ճեղքվածքի ամբողջ յերկարությամբ և համաչափ տաքացնելուց հետո յեռացնել։ Կայծառների բնիկների փորակները փչանալու դեպքում կարելի յե լայնացնել նրանց անցքը, հանել փորակը, պատրաստել վրան դրսի և ներսի փորակներով (դրսի փորակը բնիկի համար, ներսինը կայծառի) և հագցնել կայմարկի բնիկի մեջ։

Բլոկի հետ միացող մակերեսի ճշտությունը նորոգումից հետո պետք է ստուգել ստուգիչ սալիկի կամ պողպատյա քանո-

նի միջոցով: Ստուգվող մակերեսի և քանոնի առանձին մասերի միջև թույլատրվում է ունենալ մինչև 0,1 մմ բացակ:

ԳԼՄՆԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Գլանը հանդիսանում է շարժիչի ամենապատասխանատու մասերից մեկը:

Նրա աշխատամաշը բացասաբար է անդրադառնում շտրժիչի կարողություն վրա: Գլանի աշխատամաշը առաջանում է հետևյալ պատճառներից.

1) Մխոցի և նրա ողակներին շփումից. աշխատանքի ընթացքում մխոցն ու ողակները շփվելով գլանի պատերին՝ մաշեցնում են նրան, վորի հետևանքով խախտվում է նրա զլանաձեղծությունը և նա ստանում է ձվաձեղ տեսք. վերջինիս մեծ առանցքը դտնվում է շարժաթեվի ճոճման ուղղությունը:

2) Հարուստ խառնուրդից. սնման սխտեմի վող ճիշտ կանոնավորման պատճառով շարժիչն սկսում է աշխատել հարուստ խառնուրդով, վերջինիս մի մասը չվառվելով՝ վեր է ածվում կաթիլներին, իսկ սրանք անցնելով մխոցի և գլանի պատերի վրայով՝ վանում են վերջիններիս յուղը՝ թողնելով նրանց չոր. բացի դրանից չայրված խառնուրդը տակնահոս է լինում պատենաառուի մեջ և յուղը ջրիկացնում, իսկ վերջինիս պատճառով վառվում են առանցքակալները: Հարուստ խառնուրդը պատճառ է դառնում աչրուքի առաջացման, իսկ վերջինս ընկնելով յերկու շփվող մակերեսների միջև՝ մաշեցնում է նրանց:

3) Ողի անմաքրությունից: Յեթե ողազտիչի միջի յուղը յերկար ժամանակ չի փոխվել, կամ կարը յուրատորի և ողազրտիչի միացումը լավ չի, փոշին խառնուրդի հետ միատեղ անցնելով գլանների ներսը, պատճառ է դառնում այրուքի առաջանալուն և իր ավազի մասնիկներով մաշեցնում է գլանները և մխոցները:

4) Յուղման և սառեցման սխտեմների սննորմալ աշխատանքից: Մեծ նշանակություն ունեն պատենատուփի յուղի քանակն ու վորակը: Յեթե յուղի քանակը նորմայից ավելի յե, նրա վորոշ մասը կանցնի այրման առանձնարանը և այրուք դառնալով՝ կմաշեցնի գլանը, մխոցն ու ողերը: Յուղի պակասությունը կամ նրա անվորակ լինելը նույնպես պատճառ է դառնում արագ աշխատամաշի:

Յեթե սառեցման սխտեմի ջրի ջերմաստիճանը նորմայից բարձր է, ապա դրա պատճառով շարժիչը կգերտաքանա, վորի հետևանքով կփոքրանա գլանի և մխոցի միջի բացակը, կընկնի յուղի մածուցիկությունը, հետևաբար կարագանա մասերի մաշումը: Յեթե ջրի ջերմաստիճանը նորմայից ցածր է, ապա առաջ է գալիս գոլորշիացած խառնուրդի խտացում, իսկ վերջինս ծորելով ներքեվ՝ գլանի և մխոցի պատերից լվանում է յուղը:


5) Մխոցի ողերի բացակների փոքր լինելու դեպքում նրանց ծայրերը ջերմությունից ընդարձակվելով հասնում են միմյանց և այլևիս տեղ չունենալով՝ ընդարձակվելու՝ լուվում են կամ ջարդվում, պատճառ դառնալով գլանի արագ մաշվելուն և քերծվելուն:

Քերծվածք կարող է առաջանալ նաև մատը մխոցի վերածուրիկից դուրս գալու դեպքում:

Գլանի աշխատամաշը լինում է ձվաձև և կոնաձեղ:

Ձվաձեղ աշխատամաշը տեղի յե ունենում մխոցի միակողմանի ճընշման հետևանքով:

Կոնաձև աշխատամաշի պատճառն այն է, վոր գլանի վերևի մասում ջերմաստիճանը բարձր է և շփվող մակերեսները յուղով այնպես չեն ապահովվում ինչպես գլանի ներքևի մասում: Մյատեղից պարզ է, վոր գլանի վերևի մասն ավելի շատ է մաշվում, քան ներքևի մասը: Գլանի ձվաձեղ մաշվածությունը չափվում է ինդիկատորով կամ միկրոմետրական ներաչափով:



Նկ. 22 գլանի ձվաձեղ և կոնաձեղ աշխատամաշը


Ինդիկատորով չափելու դեպքում անհրաժեշտ է նրա շարժական ձողիկն ինդիկատորի վրա այնպես ամրացնել, վոր նա գլանի անցքից ավելի լինի ամենաքիչը 2—3 մմ և սեղմելով ձողիկի ծայրին՝ ինդիկատորն իջեցնել գլանի անցքի մեջ: Մյուս հետեվ թվացույցը պտտեցնելով 0-ն կանգնեցնել սլաքի դեմ: Ինդիկատորը պտտել գլանի ներսում, վորի ժամանակ շրջանաձեղ սլաքի ամենամեծ շարժումը դեպի + կամ — նշանը ցույց կտա գլանի ձվաձեղ մաշվածություն չափը:

Որինակ՝ յեթե ինդիկատորի շրջանաձևի պտույտի ժամանակ նրա սլաքը 0-ից շարժվել է դեպի (+) նշանը և կանգնել է 25-ի վրա, դա նշանակում է, վոր ձվաձեվումը չունի հավասար է 0,25 մմ-ի:

Գլանի կոնաձեվ մաշվածության չափը վորոշելու համար ինդիկատորը գլանի մեջ շարժում են վերելից ներքև կամ ներքելից վերև:

Սլաքի տատանման ամենամեծ չափը ցույց կտա գլանի կոնաձեվ աշխատամաշը:

Տվյալ ինդիկատորով կարելի յե չափել նաև գլանի տրամագիծը, վորի համար անհրաժեշտ է ունենալ միկրոմետր կամ շտանգենցիրկուլ:



Նկ. 23 գլանի մաշվածության ձեվերը


ՉՏՁ տրակտորի գլանների ձվաձեվ մաշվածության ամենամեծ չափը թույլ է տրվում 0,3 մմ, ՍՏՁ տրակտորի համար 0,23 մմ և Ունիվերսալ-ի համար 0,16 մմ: Կոնաձեվ մաշվածության ամենամեծ չափը ՉՏՁ տրակտորի համար թույլ է տրվում մինչև 0,1 մմ, ՍՏՁ-ի համար 0 07 մմ և Ունիվերսալ-ի համար՝ 0,05 մմ: Բավականաչափ մաշված գլանները պետք է յենթարկվեն նորոգման: Գլանների նորոգումը պահանջում է մեծ զգուշութուն և ճշտութուն, հակառակ դեպքում կատարված նորոգումը չհամապատասխանելով նորմային՝ կհամարվի խոտան:

Շատ դեպքում միաձույլ բլոկը շարքից դուրս է գալիս, նրա գլաններից մեկի անվորակ նորոգման պատճառով:

Գլանների նորոգումը կատարվում է գլխավորապես խոռատման և հղկման միջոցով:



Գլանների խոռատումը կատարվում է դանազան տիպի դազգյահների վրա, վորոնցից մեկ մոտ ՄՏԿ-ներում տարածված է Խինկլի-Մայերս տիպի դազգյահը: Այդ դազգյահից ԽՍՀՄ-ում պատրաստում են Մարիուպոլի և Մելիտոպոլի գործարաններում:

Նրա վրա կարելի յե տաշել 50-152 մմ տրամագիծ և 500 մմ յերկարութուն ունեցող գլաններ:




Նկ. 24 Խինկլի-Մայերս տիպի դազգյահը

ՍՏՁ տրակտորի գլանների մաշվածության չափը յեթե հասել է 1,50 մմ-ի, այլևս նորոգման յենթակա չե: ՍՏՁ տրակտորի գլանների խոռատումը կատարվում է վերոհիշյալ դազգյահի վրա (Նկ. 24): Այդ աշխատանքի համար շախնգելը (1) բարձրացվում է վերև բռնակի (2) միջոցով, վորպեսզի բլոկը տեղավորվի սեղանի վրա, ապա կտրիչները իրենց գլխիկի վրա կանոնավորվում են անհրաժեշտ չափով և ամրացվում շախնգելի ներքեվի պարուրավոր ծայրին (3), վորից հետո ուղղապահ ձողիկը (4) իջեցվում է ներքեվ մինչև նրա ներքեվի ծայրի հագնելը սեղանի համապատասխան անցքի մեջ: Կենարոնացնող կոնաձեվիկներ-



Նկ. 25 գլանների խոռատումը

բը (5) հազցնելով ուղղապահ ձողիկի վրա՝ իջեցնում են գլանի մեջ ալյումին, վոր նա տեղավորվի գլանի վերեվի չմաշված մասի մեջ, ապա կոնաձեվիկները պտտելով գլանի մեջ իրենց կոթոնների միջոցով կենտրոնացնում են գլանը շպինգելի (1) նկատմամբ, վորից հետո բլոկը դադգյանի սեղանին ամրացվում է ընդլայնակի (6) և ձգող պտուտակների (7) միջոցով:



Նկ. 26 գլանի տաշումը

Սովորաբար ՄՏՁ տրակտորի գլանները տաշվում են Խենկլի-Մայերս տիպի դադգյանի վրա, յերբ նրանք հազած են բլոկի մեջ:

Ճաշման վորակը վերջինիս անհարմարությունների հետեվանքով չի ապահովվում:

ՎիՄ-ը առաջադրել է մի հարմարանք, վորը չափազանց պարզ է և տալիս է խառատման մեծ ճշտություն:

ՄՏՁ տրակտորի առանձին գլանները խառատել կարելի յե նաև խառատի դադգյանի վրա նախորոք պատրաստելով այդ գործի համար հատուկ հարմարանք:


Խենկլի-Մայերս տիպի դադգյանի վրա գլանների տաշումը պետք է կատարել հետեվյալ ձևով. որինակ՝ յեթե ՄՏՁ տրակտորի գլանի տրամագիծը խառատելով պետք է հասցնել 115,75

մմ-ի և միկրոմետրի մշտական չափը հավասար է 42 մմ-ի, խառատվող գլանի շառավիղը հավասար կլինի $115,75 \text{ մմ} : 2 = 57,87 \text{ մմ}$: Յեթե տաշվող գլանի շառավիղից հանենք միկրոմետրի մըշտական չափը, տարբերությունը ցույց կտա, թե միկրոմետրի պտուտակը 0 գծից վորքան պետք է բանալ: $\$$ Տվյալ դեպքում

այդ չափը հավասար է $57,87 \text{ մմ} - 42 \text{ մմ} = 15,87 \text{ մմ}$ -ի:

Այս պիտով $15,87 \text{ մմ} + 57,87 \text{ մմ} + 42 \text{ մմ} = 115,75 \text{ մմ}$, վորն ինչպես հայտնի յե խառատվող գլանի տրամագիծն է:

Խառատման ժամանակ հղկման համար պետք է թողնել 0,05—0,1 մմ: Գլանների վերջնական մշակումը հղկումն է, վորը կատարվում է ԽՍՏՏՈ կամ ԱՄԿՈ տիպի սարքի միջոցով, վորն



Նկ. 27 գլանի խառատումը խառատի դադգյանի վրա

իր վրա ունենում է 3—5 հ. քարեր: Այս սարքը շարժման մեջ է դրվում շաղափող դադգյանի կամ ելեկտրական գրեկի միջոցով:


Այդ աշխատանքի համար դադգյանի պտույտների թիվը պետք է լինի վոչ պակաս 50 պտույտ 1 րոպ: Հղկման ժամանակ անհրաժեշտ է սարքը վերեվ և ներքեվ շարժել գլանի ամբողջ լերկարությամբ:

Սարքի քարերն աշխատանքի պահին գլանի միջից պետք է դուրս գան ամենաշատը 20-25 մմ, հակառակ դեպքում նա կանգրադառնա գլանի հղկման ճշտության վրա և քարերը կարող են կտրվել: Ձմռնիտի պոկված մասնիկների մաքրման և գլանի ու քարերի հովացման համար՝ հղկման ժամանակ սարքի քարերի վրա պիտի լցնել կերոսին:

Նույն ձևով էլ կատարվում է Ունիվերսալ տրակտորի

գլանների նորոգումը, միայն պետք է գործադրել համապատասխան մեծության կտրիչների գլխիկ:

ՉՏՁ տրակտորի գլանները խառատելու և հղկելու համար սգտագործվում է Սենկլի-Մայերս տիպի դազգյահը, վոր պիտի ունենա ՎիՄ-ի առաջադրած հարմարանքը:



Նկ. 28 գլանների հղկումը

Վանշայրը դազգյահի սեղանին ամրացնելու համար: Պլանշայրի ներքեվի և վերեվի հարթակները պետք է լինեն ճիշտ մշակված և զուգահեռ:

Վորպեսզի մշակվող գլանը տեղաշարժ չունենա պլանշայրի առանցքի նկատմամբ պետք է ներսից ունենալ ճիշտ մշակված գոտի, վորի տրամագիծը պետք է լինի 180,1 մմ: Պլանշայրի հիմքի վրա գազգյահի կենտրոնացնող ձողիկի համար անցք և կողքերից պատուհաններ կան (5), վորտեղից կարելի չի հետեվել խառատման և հղկման աշխատանքի վերջանալուն: Այդ անցքերը ծառայում են նաև տաշիղների հանման համար: Պլանշայրն իր հիմքում ունի յերկու կտրվածքներ, վորոնց մեջ հազցված հեղույաններն ամրացնում են նրան դազգյահի սեղանին: Պլանշայրի վրա տեղադրած գլանի ստորին մասից մինչև

պլանշայրի հիմքը յեղած տարածութունը պետք է լինի վոչ պակաս հղկող սարքի բարձրության $\frac{1}{3}$ -մասից:

Պլանշայրը դազգյահի սեղանի վրա ճիշտ տեղադրելուց հետո, այդ դրութունն անխախտ պահելու համար անհրաժեշտ է անցքել պլանշայրն ու դազգյահի սեղանը միատեղ և ամրացնել տեղակայող յերթիթաքները պլանշայրի անցքերի մեջ:

Վերոհիշյալ հարմարանքի տեղ սղրման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարել հետեվյալ հերթակաճությամբ՝

1) Տեղադրել պլանշայրը,


2) Տեղակայել դա-

նը պլանշայրի վրա և ամրացնել,

3) Բարձրացնել դազգյահի շպինդելը,

4) Մտեցնել պլանշայրը գլանին և գնել շպինդելի տակը,

5) Ատրացնելով կըտրիչների գլխիկը շպինդելի ներքին ծայրի փորակավոր մասին, իջեցնել նրան գլանի մեջ և ոգտագործել կտրիչներեց մեկը, վորպես բեյտմուս հաշվելով գլանի պատից մինչև շպինդելի կենտրոնը: Այս գործողության ժամանակ աշխատել, վոր պլանշայրի կտրվածքները համատեղվեն սեղանի




Նկ 29 ՉՏՁ տրակտորի գլանի խառատումը

համապատասխան անցքերի հետ, վորից հետո նրանց ամրացնել միմյանց հետ համապատասխան հեղույանների միջոցով:

Հանել գլանը պլանշայրի վրայից, անցքել պլանշայրը և դազգյահի սեղանը, հետեվել, վոր շխախտվի անցքերի ուղղութունը:

Պատրաստել տեղակայող յերթաքաները և ամրացնել պլանշայրի վրա: Վերջինիս շնորհիվ հետագայում նորոգվող գլանների տեղադրումը մեծ աշխատանք և ժամանակ չի պահանջի:

ՉՏՁ տրակտորի գլանի խառատման համար կտրիչների գրլխիկի բացակայութան դեպքում ոգտագործել խառատի դադգյանը:



Նվ. 30 ՉՏՁ տրակտորի գլանի հղկումը

Խենկլի-Մայերս տիպի դադգյանի վրա գլաններ խառատելու ժամանակ խորհուրդ է տրվում շպինդելի պլտոնյտներ թիվը պաշտպանել 20—22 պ 1 բոսվ. վորի համար աշխատանքային փոկանիվի պտոնյտների թիվը պետք է լինի 145 պ 1 բոսվ.: Ճիշտ և հարթ մակերես ստանալու համար տաշիղի հաստութունը պետք է վերցնել 0,3—0,4 մմ-ից վոչ ավելի:

Կտրիչների աշխատանքը հեշտացնելու և դրանք սառեցնելու համար աշխատանքի ընթացքում պետք է լցնել կերոսին:

Գլանների խառատման ժամանակ հղկման, ինչպես նաև բացակների համար բաժին պիտի թողնել 0,05—0,1 մմ (տես աղյուսակ 2):

Գլանների հղկման համար անհրաժեշտ է

պլանշայրը կենտրոնացնել և ամրացնել շաղափող դադգյանի վրա:

Գլանները խառատելուց և հղկելուց հետո ձվաձեվութուն և կոնաձեվութուն թույլ է արվում ունենալ մինչև 0,02—0,03 մմ: Գլանների նորոգման չափերը հետևյալն են.

աղյուսակ № 1

Շարժիչ	ԳԼԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԾԵՐԸ ՍՄ-ՈՎ				Գլանների տրամագ. թույլատ. մեծացումը
	Նորմալ չափը	Չափը առաջի նորոգումից հետո	Չափը յերկրորդ նորոգ. հետո	Չափը 3-րդ նորոգում. հետո	
ՍՏՁ	115	115,75	116, 50	—	1,5
ՉՏՁ	165	166	167	168	3
Ունիվերսալ	95	95, 80	—	—	0,80

ՉՏՁ տրակտորի նոր գլանների տրամագծերի վորոշման համար, նրա պատենատուփի հետ միացվող ֆլանցի ստորին յերեսի վրա զրված է լինում A, B, B, վորոնք ունեն հետևյալ մեծութունները

A=165,06—165,08 մմ

B=165,04—165,06 մմ

B=165,02—165,04 մմ

ՍՏՁ տրակտորի գլանների յեզրնակի վրա կան հետևյալ համարները՝ 0, 1, 2, 3, վորոնք ցույց են տալիս տրամագծերի մեծութունները.

Որինակ՝ 0=115—115,03 մմ

1=115,03—115,05 մմ

2=115,05—115,07մմ

3=115,07—115,09 մմ

Շարժիչների նորմալ աշխատանքի համար նորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է պաշտպանել գլանների և մխոցների միջև գտնվող նորմալ բացակը, վորը չափվում է շոշափիչով: Չափումը պետք է կատարել մխոցի փեշի և գլանի միջև:


Նախքան չափում կատարելն անհրաժեշտ է մաքրել գլանի և մխոցի աշխատանքային մակերեսները:

Գլանի և մխոցների միջի բացակները (տրամագծերի տարբերութունները մմ-ով) հետևյալն են.

№ Ը Կ	Մխոցի գոտիները	ՄՏԶ	ՉՏԶ	Ունիվերսալ
1	Վերելի ողակից մինչև մը- խոցի հասակը	0,3—0,35	0,38—0,43	0,18—0,25
2	Միջին մասում գերելի կոմպրեսիայի ողակից մինչև ներքելի կոմպ. ո- ղակը	0,2—0,25	0,28—0,33	0,12—0,14
3	Փեշերում	0,08—0,16	0,16—0,20	0,07—0,11

ՄՏԶ և Ունիվերսալ տրակտորների զլանները բլոկից հա-
նելու համար գործ է ածվում հանիչ գործիք:

Հեղույան (1) իջեցվում է զլանի
ներսը, ֆլանեցը (2) դեմ է առնում
զլանի ստորին յեղբերին, բլոկի վրա
դրվում է կանգնակ (3), վորի միջո-
ցով անց է կացվում հեղույսի (1)
ծայրը, վերջինի վրա հազցրած պըն-
դողակի (4) միջոցով ձգվում է հան-
վում է զլանը: Գլանները բլոկի մեջ
հազցնելու համար կարելի յե պատ-
րաստել և գործադրել մի գործիք,
վորը բաղկացած է հետևյալ մասե-
րից՝




Նկ. 31 զլանի հանելը

Կանգնակը (1) ամրացնել բլո-
կի յերթաքաների վրա՝ ոգտագործելով յերկու վռան (2) և յերկու
պնդողակ (3), մինչ այդ զլանը ձեռքով իջեցնել բլոկի մեջ՝ տա-
լով նրան ուղղահայացություը, զլանի վրա դնել ձեվավոր տա-
փողակ (4) և կանգնակի պարուրավոր անցքում տեղադրված
պտուտակը ձգելով՝ տեղադրել զլանը:

Գլանները նախքան բլոկի մեջ հազցնելը, պետք է ռեզինե
խտացնող ողակները փոխել Գլանի ստորին կոնաձեվ մասին և
վերելի բուրտիկի տակի շփվող մասին քսել սպիտակաշպար-

կամ սուսր: Հազցնելուց հետո պետք է ստուգել զլանի բուրտիկի և
բլոկի միջև յեղած բացակը, վորը պետք է լինի 0,06—0,24 մմ և
յեղընակի բարձրությունը բլոկի հարթակից՝ վոչ ավելի, քան
0,05 մմ:



Նկ. 32 բացակը զլանի յեղըն-
կի և բլոկի միջև

Յեթե զլանի յեղընակը բլո-
կի հարթակից բարձր է մնում,
ապա պետք է դա հանել և խա-
ռատի դազգյահի վրա տաշել յե-
ղընակի ներքելի կողմից այն-
պես, վորպեսզի տեղը հազցնելիս
նա հավասարվի բլոկի հարթակի
հետ: Նույն շափերն ել պետք է
պահպանել Ունիվերսալ տրակ-
տորի նկատմամբ:

Գլանները բլոկի մեջ հազ-
ցնելուց հետո անհրաձեշտ է ստուգել ջրի շապիկը, վորի համար
բլոկի վրա դնել միջնադիրը, հազցնել զլանների զլխիկը և ամ-
րացնելուց հետո, վայայայ խցանով փակել բլոկի ջրի շապիկի
անցքը:

Ջրատար խողովակի մի ծայրն իջեցնել ջրի տակառի մեջ,
խակ մյուսն ամրացնել զլխիկի ջրատար խողովակի հետ և ջուրը
տակառից մղել ջրի շապիկի մեջ՝ ճնշումը հասցնելով մինչև 2-3
մթնոլորտի: Ստուգել և պատենատուփից կամ նրա կողքի անց-
քերից ջուր հոսելու դեպքում զլանը հանել բլոկից և նրա կոնա-
ձեվ մասը գործան միջոցով հաստացնել:

ՉՏԶ տրակտորի զլանների տեղադրման ժամանակ անհրա-
ձեշտ է հավասարաչափ ձգել պնդողակները, հակառակ դեպքում
զլանի ֆլանեցի անցքերը կջարգվեն:


ՄԻՈՅԱՅԻՆ ԽՄԲԱԿԻ ՆՈՐՈՒՄԸ

Մխոցային ողերը մաշվում են՝

- 1) Յուզի պակասությունից,
 - 2) Գերաքաղցումից,
 - 3) Մխոցի փոսակի և նրա միջև յեղած բացակի մեծությու-
նից,
 - 4) Աւրուքից:
- Աշխատանքի ընթացքում նրանց աշխատամաշի հետեվան-

քով շարժիչը կորցնում է իր կարողությունը: Այստեղից պարզ է, վոր դրանք պետք է փոխարինել նոր ողերով 250—280 հեկտար փափուկ վարից հետո (ՄՏԶ):

ՉՏԶ արակտորի ողերը փոխարինվում են նոր ողերով 600 հեկտար փափուկ վարից հետո, Ունիվերսալ տրակտորի մխոցային ողերը պետք է փոխարինվեն նորով 150 հեկտար փափուկ վար կատարելուց հետո: Նորոգման ժամանակ ողերը մխոցների առվակներից հանելու համար ոգտագործվում են հատուկ ունելիչներ, այդպիսիք չլինելու դեպքում ոգտագործել թիթեղիկներ:



Նկ. 33 ողերի հանումը մխոցի վրայից

Ողերի հանումն անհրաժեշտ է սկսել վերելից հերթականորեն՝ դեպի ներքև: Նոր կամ նորոգված մխոցի փոսակների մեջ ողերը ստուգվում են հետեվյալ ձևով. ողը պտտեցվում է մխոցի առվակի (փոսակի) մեջ շրջանաձևով, ինչպես ցույց է տրված նկ. 34-ում: Յեթե ողը առվակի (փոսակի) մեջ պտտելու ժամանակ դժվարությամբ է շարժվում կամ չի մտնում, ապա անհրաժեշտ է տրվյալ ողը հզկել զմռնիտի (նաժգակ) թղթի վրա, իսկ վերջինս պետք է ամբողջով հարթ տախտակի վրա:

Բացակը մխոցի փոսակի և ողակի միջև ըստ բարձրություն պետք է լինի՝

ՄՏԶ արակտորի համար 0,02—0,07 մմ


ՉՏԶ արակտորի համար 0,03—0,09 մմ

Ունիվերսալի համար 0,02—0,05 մմ


Վերոհիշյալ բացակները նորմայից մեծ լինելու դեպքում,

խառնուրդը կարող է անցնել պատենատուփ, այրուքը կլցվի ողի փոսակի մեջ և արագ մաշում կառաջացնի:

Բացակի փոքրությամբ դեպքում ողակը լուվում է փոսուկի մեջ, վորի հետեվանքով նա կորցնում է իր ձգականությունը:



Նկ. 34 ողի ստուգումը մխոցի վրա




Նկ. 35 ողի հզկումը զմռնիտի թղթով

Ողերի ծայրերի միջի բացակը տալու համար ողը պետք է իջնցնել դրանի մեջ և հորիզոնական ուղղությամբ տալու համար ոգտագործել մխոցը: Գլանի և ստուգվող ողի պատերի միջև լուսանցքը թույլ է տրվում շրջագծի $\frac{1}{10}$ մասի վրա վոչ ավելի քան 0,05 մմ, վերջինիս մեծությունը դեպքում ողը փոխարինվում է: Յուրաքանչյուր ողի ծայրերի միջև բացակը պետք է արվի իր գլանի մեջ: Ողերի ծայրերի կտրվածքների միջև յեղած բացակները չափվում են շոյափիչով, ըստբելով համապատասխան հաստություն ունեցող թիթեղ:


Ողերի բացակները վերելից ներքեմ	USQ տրակտորի				
առաջին ողակի համար պետք է լինի	0,30 մմ				
2-րդ » » » » »	0,25 մմ				
3-րդ » » » » »	0,20 մմ				
4-րդ » » » » »	0,15 մմ				
USQ տրակտորի					
1-ին » » » » »	0,6 մմ				
2-րդ » » » » »	0,5 մմ				
3-րդ » » » » »	0,4 մմ				
4-րդ » » » » »	0,3 մմ				
5-րդ » » » » »	0,3 մմ				

Ունիվերսալ տրակտորի	1-ին ողակի համար	0,30 մմ
	2-րդ » »	0,25
	3-րդ » »	0,20 մմ
	4-րդ » »	0,15 մմ

Ողերի ծայրերի բացակները կանոնավորելու համար ողտա-
գործել թավշյա խարտոց:



Նկ. 36 ողի բացակի ստուգումը



Նկ. 37 ողերի ծայրերի
բացակի կանոնավորումը

Բացակի կանոնավորումն անհրաժեշտ է սկսել ներքեմի ողակից, վորովհետեմ գրանով ողակների տեղադրման հերթակա-
նութունը մխոցի առվակների մեջ հեղտանում է:

Յեթե ներքեմի ողակներից վորևե մեկի բացակը խարտելու
ժամանակ նորմայից մեծացել է, ապա դա կարելի չէ ողտագոր-
ծել վերելի փոսակների համար:

Ողերը մխոցի վրա հավաքելու ժամանակ անհրաժեշտ է
յուզման ողի թեք կտրվածքն անել դեպի վերև: Ողերի կտրվածք-
ների դասավորումը պետք է լինի՝

USQ տրակտորի համար	60 աստիճ. վրա
USQ և	
ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ » »	90 » »

Մխոցն ողի հեռ գլանի մեջ հազցնելու ժամանակ չվորրել
նրան, այլ ուղիղ հազցնել, հակառակ դեպքում ողերի ծայրերի
կտրվածքների գրութունը կխախտվի և մեքենայի աշխատանքի
ժամանակ կընկնի նրա կարողութունը:

Մխոցը համարվում է շարժիչի պատասխանատու մասերից
մեկը. վորի նորմալ վիճակից է կախված շարժիչի աշխատունա-
կութունը: Մխոցի և գլանի միջև յեղած բացակի մեծանալու
հետևանքով առաջ է գալիս թխկոց, վորի պատճառով արագա-
նում է գլանի և մխոցի աշխատամաշը:

Տրակտորի աշխատանքի ժամանակ այդ թխկոցը վորոշվում
է ստեռնակոպի միջոցով:


Չայնը լինում է
խուլ և դողողուն:
Աշխատանքի ընթաց-
քում մաշվում են՝

1) Ողերի փոսակ-
ները, մասնավորապես
վերելիները:

2) Վերածուխիկների
անցքերը:

3) Գերվածքները
գրսի մակերեսի վրա:

4) Մխոցի աշխա-
տանրային մակերեսի
մաշվին արագանում է
նաև նրանից, վոր յերբ
ողերը, հարվածելով
խոցի առվակների պա-
տերին՝ իրենք մաշ-
վում են և մաշեցնում



Նկ. 38 Թխկոցի ստուգումը ստեռնակոպով


փոսակների պատերը, վորի հետեվանքով էլ շարժիչի պատենա-
առուից յուզն անցնում է այրման առանձնարանը, այրվում և
այրուք է առաջանում, իսկ վերջինս իր հերթին ընկնելով յեր-
կու շրվող մակերեսների միջև՝ նրանց մաշումն արագացնում է,
վորի հետևանքով է ընկնում է շարժիչի կարողութունը:

Առվակների մաշվածութունը զգալի չէ դառնում արտադրողների 800—1000 ժամ աշխատանքից հետո:


Մխոցի փոսակների այրուքի մաքրումը կատարվում է հատուկ հարմարանքի միջոցով՝ վորը շափազանց հեշտացնում է արագացնում և այդ աշխատանքը:

Փոսակների նորոգումը կատարվում է խառատի դազգյահի վրա: ՄՏՁ տրակտորի մխոցի փոսակի նորմալ բարձրութունը հավասար է 6,3 մմ, վորը նորոգման ժամանակ կարելի չէ լայնացնել մինչև 7,1 մմ: Այդ շափից հետո մխոցը համարվում է խտան:

ՉՏՁ տրակտորի մխոցի փոսակների նորմալ բարձրութունը հավասար է 6,06 մմ և թույլատրվում է լայնացնել մինչև 6,50 մմ:



Նկ. 40 փոսակների մաքրումը հատուկ հարմարանքով




Ունիվերսալ տրակտորի մխոցի փոսակների նորմալ բարձրութունը հավասար է 4,55 մմ և թույլատրվում է լայնացնել մինչև 5,25 մմ:


Մխոցային վերածուլիկների անցքի աշխատամաշք տեղի չէ ունենում մատի շփման, անբավարար և անվորակ յուղման և բացակի մեծ կամ վորը լինելու պատճառով: Բացակի փոքրության դեպքում յուղը չի կարողանում մանել շփվող մակերևույթները:

ընդ արանքը, տեղի չի ունենում արագ մաշում, վորի հետեվանջով էլ մատի թխկոց:

Յեթն ասաման օին ուշադրութուն չդարձվի վերջինիս վրա, դա կարող է վորոշ ջարդվածքների պատճառ դառնալ:




Նկ. 39 մխոցի փորակների մաշման ձևվը



Նկ. 41 մխոցային փոսակների խառատումը

Նորոգման ժամանակ պետք է լուրջ ուշադրութուն դարձնել մատի և մխոցի միացման վրա, հակառակ պարագայում մատը, դուրս գալով մխոցի անցքից՝ կքերծի գլանի պատերը:

Մխոցի վերածուլիկների անցքերի նորոգումը կատարվում է գլխավորապես լայնիչի (ռայբեր) միջոցով:



Նկ. 42 վերածուլիկների անցքերի նորոգումը լայնիչով

ՄՏՁ տրակտորի մխոցի վերածուլիկի անցքի նորմալ տրամագիծը հավասար է 38,02 մմ, վորը կարելի չէ լայնացնել մինչև 39 մմ:


Կառուցումը պետք է կատարվի նորոգման հաստացրած մասերի տրամագծերի հաշվով:

ՉՏՁ տրակտորի մխոցի վերածուլիկների անցքերի նորմալ տրամագիծը հավասար է 55 մմ և կարելի չէ լայնացնել մինչև 56 մմ, վորից հետո մխոցը համարվում է խտան:

Ունիվերսալ տրակտորի մխոցի վերածուլիկների անցքի նորմալ տրամագիծը հավասար է 33 մմ, վորը կարելի չէ նորոգման ժամանակ մեծացնել մինչև 34 մմ: Մխոցները համարվում են

խոտան, յերբ նրանց փեշերի ձվաձեղ մաշվածութունը հասել է 0,1—0,15 մմ:

Մխոցները չեն ոգտադործվում, յերբ նրանց բանուկ մալերեսի վրա կան խոր քերծվածքներ: Նորմալ պայմաններում մխոցների փսխարինումը նորով պետք է կատարվի տրակտորի միջին նորոգումից վոչ շուտ:



Նկ. 43 մխոցների չափումը մեկըմեկորով թողնում ըստ նրանց տրամագծերի հետևյալ խմբերը

մ խ ո յ ն ե թ .—

0	114,88—114,90 մմ
1	114,90—114,92 մմ
2	114,92—114,94 մմ
3	114,94—114,96 մմ

ՉՏՁ տրակտորի մխոցների խմբավորումն ըստ տրամագծերի՝

.	164,86—164,88 մմ
.	164,84—164,86 մմ
.	164,82—164,84 մմ


Ունիվերսալ տրակտորի մխոցների չափսերը ևս գործարանի կողմից ըստ տրամագծերի յենթարկված են խմբավորումների:

Տրակտորային շարժիչի նորոգման ժամանակ լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել մխոցների քաշերի վրա: Գործարանները բաց են թողնում տարրեր քաշ ունեցող մխոցներ, վերանց պայմանական նշանները խփված են լինում մխոցի հատակին. որինակ՝ ՍՏՁ տրակտորի մխոցներն ունեն հետևյալ նշանները՝

11	2100—2110 գրամ
12	2110—2120 »
13	2120—2130 »
14	2130—2140 »
15	2140—2150 »

և այսպես 10-ական գրամով ավելանում է մինչև 36

. . . 2360 գրամ: ՍՏՁ տրակտորի մի շարժիչի մեջ աշխատող մխոցների քաշերի տարբերությունը մեկը մյուսից թույլատրվում է



Նկ. 44 մատերի աշխատանքներն ըստ մեխանիկական ձեղերի

և ամենաշատը 30 գրամ, որինակ՝ 14—17 համարները և այլն: ՉՏՁ տրակտորի մխոցների խմբավորումն ըստ քաշերի հետևյալն է.


000	6850—6800 գրամ
00	6800—6750 »
0	6750—6700 »
1	6700—6650 »
2	6650—6600 »

Յեկ այսպես շարունակում է պակասել 50-ական գրամով մինչև 11 . . . 6200—6150 գ: ՉՏՁ տրակտորի նույն շարժիչի մեջ

մի մխոցի քաշի տարբերությունը մյուսից թուլատրվում է ամենաշատը 200 գրամ:

Որինակ՝ 1—4 համարները, 2—5 համարները և այլն:

Սենիվերսալ տրակտորի մխոցներն ևս ըստ իրենց քաշերի գործարանի կողմից յենթարկված են խմբավորման. հետևապես նորոգման ժամանակ պետք է հետեվել, վերպետողի մի շարժիչի մեջ աշխատող մխոցների քաշերի տարբերությունները մեկը մյուսից լինեն ամենաշատը 20—30 գրամ: Պայմանական նշանների բացակայության դեպքում մխոցների քաշերը ստուգել կըշեռքով:



Նկ. 45 ստետեկոսկ

ՄեռՅԱՅԻՆ ՄԱՏԻ ՅԵՎ ՇԱՐՃՈՒՆԱԿԱՅԻՆ ՎՈՒՆԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Տրակտորների ընթացիկ նորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել մատի և մխոցի միացման նորմալությունը:

Մխոցի մատի աշխատամաշի պատճառներն են՝ բացակայի փոքր կամ մեծ լինելը, յուղի անվտանգությունը կամ քչությունը, մատի ջերմային մշակման անվտանգ լինելը և մատի ու մխոցի միացման ձեգերը:

Մխոցի մատի աշխատանքային մակերեսի մաշվածության հետևանքով թխկոց է առաջանում, վորի մեծությունը շարժիչի աշխատանքի ժամանակ ստուգվում է ստետեկոսկով:

Փորձված ակառնջն այդ թխկոցը շատ դեպքում կարողանում է վորոշել ստանց ստետեկոսկի:

Այդ թխկոցի ձայնը շատ նման է մուրճի հարվածին զնդանի վրա, մանավանդ շարժիչի դանդաղ պտույտների ժամանակ:

Շարժիչը կանգնած ժամանակ մատի թխկոցը կարելի է վորոշել հատուկ ստուգող գործիքի միջոցով—նկ. 46:


Այդ գործիքն ամրացվում է կայծառի անցրի մեջ և ծնկաձև լիսեռը պտտելով՝ գտնում ենք սեղման տական այն զլանում, վորին միացած է ավյալ գործիքը: Վերսիշյալ գործողությունից



Նկ. 46 սեղման աստիճանը ստուգող գործիք

հետո մի մարդ աշխատեցնում է գործիքի մխոցը՝ շարժելով նրան ներքեվ և վերեվ, իսկ մի ուրիշը պատենատուփի իջանցից ձեռքով ստուգում է մատի թուլությունը մխոցի վերածուխիկների և շարժունակի վրանի մեջ: Մխոցի մատը մխոցից և շարժունակից հանելու համար կարելի է ոգտագործել նկար 47-ում ցույց արված գործիքը:

Այդ գործիքը բաղկացած է հետևյալ մասերից. պողպատյա ժապավեն (1), վորի հաստությունն է 0,5-0,7 մմ. վերջինս միացվում է պտուտակների միջոցով անկուսառդի (2) հետ, վորի



Նկ. 47 մխոցային մատի հանելը

փորակավոր անցքի մեջ տեղավորվում և հեղույս՝ (3) մատը զուրս հրելու համար: Մատը մխոցից զուրս հրելու ժամանակ ուղտազործվում և ձեկավոր տափողակ, վորը տեղավորվում և մատի և հեղույսի միջև: Նոր մատը պետք է լինի մարուեր հղված և շունենա իր դրսի մակերեսի վրա վոչ մի գիծ: ՍՏՁ տրակտորի նոր մատի տրամագիծը հավասար է 38+0,01 մմ: Յեթե աշխատանքի ընթացքում նա մաշվել է 0,1 մմ և ունի 0,05 մմ ձկաձեկու թույն ու կոնաձեկու թյուն, ալգպիսի մատը չի ողտազործվում և համարվում է խոտան: Լողացող մատի և մխոցի վերաձուլիկների միջև բացակը պետք է լինի 0,02 մմ: Լողացող մատի զործնական փորձարկման համար մատը մխոցի վերաձուլիկներին և շարժաթեկային վռանի մեջ հազգնել ձեռքի ափի հարվածով:

Կարանալին հեղույսով ամրացող մատերը հազգվում են մոտավորապես 100 դրամ քաշ ունեցող պղնձե կամ կապարե մուրճի մխոցով:

ՉՏՁ տրակտորի մխոցի մատի նորմալ տրամագիծը հավասար է 55 մմ և խոտան և համարվում, յերբ աշխատամաշը հասնում է 0,1 մմ:

Ունիվերսալ տրակտորի մխոցի մատի դրսի տրամագիծը հավասար է 33 մմ և խոտան և համարվում, յերբ մաշվում է 0,07—0,09 մմ:

Հնկատի ունենալով մխոցի վերաձուլիկների անցքերի լայնացումը, զործարանները բաց են թողնում նորոգման համար մեծացրած տրամագծով մասեր:

Շարժունակային վռանների մաշվածության պատճառները նույնն են, ինչ վոր մխոցային մատինը և վերաձուլիկներինը: Մաշված վռանները նորոգվում են լայնիչներով լայնացնելով մեծացրած մատի համար: Վռանը շարժունակի գլխիկից հանելիս չպետք է հարվածելով հանել, վորովհետև շարժունակը կարող է ծովել: Վռանը շարժունակի գլխիկից հանելու համար պետք է ողտազործել մամուլ:

Յեթե վռանը թուլացել է շարժաթեկի գլխիկի մեջ, ապա այն համարվում է խոտան: Նոր վռանը շարժունակի գլխիկի մեջ պետք է հազգվի պիրկ և յուղման անցքը պետք է ուղիղ համընկնի շարժաթեկի համապատասխան անցքի դեմ: ՉՏՁ տրակտորի շարժունակային վռանը անցքեր չունի և հազգնելուց հետո յե անցքվում:

Հազգնելու ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել, վոր

վռանի ծայրերը շարժունակի գլխիկի յերկու կողմերից էլ հավասար զուրս ընկած լինեն: Վռանը շարժունակի գլխիկի մեջ հազգնելու համար պետք է ողտազործել մամուլ (տես նկ. 48) կամ թե չե հատուկ հարմարանք (տես նկ. 49), վորը բաղկացած է պտուտակից (1), 160 մմ հրկարու թյուն ունեցող ժայպակնաձեկվ փորակով, Վերջինս կարելի յե պատրաստել ՍՏՁ տրակտորի մխոցի № 446 լիսեռից: Նա հեղույսներին միջոցով ամրանում և դազգյահի վրա: Արուլրից պատրաստվում է յերկու ձեկավոր տափողակ (2), վորոնցից մեկի փորվածքի տրամագիծը համապատասխանում է շարժաթեկի վերին զըլխիկի դրսի տրամագծին, իսկ մուսինը համապատասխանում է վռանի դրսի տրամագծին:

Այդ տափողակներից մեկը հազգվում է պտուտակի վրա փորվածքը դեպի վերել, նրա վրա հազգվում է շարժունակը, վորից հետո վռանը և վերջում մյուս տափողակը, վորի փորվածքը արվում է դեպի ներքել:


Պնդողակը լծակների միջոցով պտտելով՝ վռանը տեղաբկել շարժունակի գլխիկի սեջ:

ՍՏՁ տրակտորի մխոցի մատի և վռանի միջև բացակը պետք է լինի 0,02 մմ, ՉՏՁ տրակտորի համար՝ 0,03—0,05 մմ: Ունիվերսալի համար՝ 0,01—0,02 մմ:

Բացակը շարժունակի գլխիկի և մխոցի վերաձուլիկի միջև (կողքի թուլության) ՍՏՁ տրակտորի համար պետք է լինի յուրբարանչյուր կողմից 0,25—2,5 մմ, ՉՏՁ տրակտորի համար՝ 2,5—3,75 մմ և Ունիվերսալի համար՝ 0,20—1,5 մմ:


ՇԱՐՇՈՒՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Շարժունակի վերին գլխիկի մաշումը տեղի յե ունենում նրա վռանի թուլության հետեվանքով: Վերջինս շարժունակի զըլխիկի անցքը յերկու կողմերից կոնաձեկվ մաշեցնում է, իսկ մեջտեղը չի մաշվում: Գլխիկի նորոգումը կատարվում է խառտոի




Նկ. 48 մամուլ

Պատվանի վրա՝ լայնացնելով այն մեծացրած վռանի համար: Շարժունակը ծովում է, վոլորվում է առանցքակալի բարբիտի



Նկ. 49 վռանի իրարկումը

վաղ ճիշտ խառատելուց, հեղույաների անհավասար ձգումից, առանցքակալների ձիգ



Նկ. 50 դլանի աշխատամարչի շարժունակի ծուծայան պատճառով

լինելուց և մխոցը զբլանի մեջ լուվելուց: Ծոված շարժունակը առաջացնում է թխկոց և զլանի միակողմանի մաշված ու թյան ու նու, նիսի, պատահարների պատճառ և գառնում:


Շարժունակների ստորին կիսազլխիկները շարժվում կամ լայնանում են թխկոցի կամ պահանջի թառ-

լուծյան հետեվանքով:

Յերբ շարժունակի կիսազլխիկը շարժվել կամ ծովել է, համա-

պատասխան կիսազլխիկի բացակայության դեպքում, շարժունակն ամբողջովին փոխարինվում է նորով:

Շարժունակի ծովածութունը և վոլորվածութունը ստուգվում է Ստիվենսի հարմարանքով:



Նկ. 51 շարժունակը ստուգող Ստիվենսի հարմարանքը


Վերջինս բաղկացած է՝

- 1) Հիմքից և ուղղահայտ կանգնակից, վորն ունի ստուգված հարթ մակերես,
- 2) Մատ, վորի տրամագիծը հավասար է ծնկաձևվ լիսեոի շարժունակային լիսեոի տրամագծին և
- 3) Ստուգող կալունակից:

Շարժաթեվի ստուգումը կատարվում է հետեվյալ կերպ. զլխիկի մեջ հաղցնել վռանը և մատը. պահանջները տեղադրել ստորին գլխի մեջ, յեթ և գործ ունեն, ՄՏՁ տրակտորի հետ, իսկ ՉՏՁ և Ունիվերսալ տրակտորի շարժաթեվերը նորոգված առանցքակալներով չազցնել հարմարանքի փոխարինվող համապատասխան մատի վրա՝ թեթեվակի ձգելով հեղույաները: Մխոցի մատի վրա տեղադրել ստուգող կալունակը, վորն իր վրա ունի յերկու հատ ուղղահայտ և յերկու հատ հորիզոնական սոնակներ:

Շարժունակի ծովածութունը ստուգելու համար գործածում

ան ուղղահայաց ստնակը, իսկ վոլորվածության համար՝ հորիզոնականները: Այդ աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ նաև շոշափիչ: Ծովածությունը ստուգելու ժամանակ, յեթե յերկու ստնակներն են հավասարաչափ քսվում են կանգնակի մակերեսին, դա նշանակում է, վոր շարժունակը ծովածությունն չունի, իսկ յեթե ստնակներից մեկն ու մեկը չի քսվում, այդ դեպքում բացակայել պետք է չափել շոշափիչով (կանգնակի մակերեսի և ստնակի միջև): Շարժաթելի վոլորվածությունը ստուգելու համար պետք է ստուգել կայունակի հորիզոնական ստնակները, սրանք ուղղել կանգնակի մակերեսին և չափել նույն ձևով, ինչպես ծովածության դեպքում: ՍՏՁ տրակտորի շարժաթելի ծովածությունը և վոլորվածությունը թույլատրվում է մինչև 0,05 մմ:



Նկ. 52 շարժունակն ուղղող հարմարանքը

ՉՏՁ տրակտորի շարժաթելի ծովածությունը և վոլորվածությունը թույլատրվում է յուրաքանչյուր 100 մմ յերկարության համար 0,05 մմ վոչավելի:

Ունիվերսալ տրակտորի շարժաթելի ծովածությունը և վոլորվածությունը թույլատրվում է 0,05 մմ:

Շարժաթելերի ծրվածությունը և վոլորվածությունը վերահիշյալ չափերից անցնելուց հետո պետք է նրանց ուղղել հատուկ սարքերի միջոցով:

ՉՏՁ տրակտորի շարժաթելի ծովածությունն ուղղելու համար

ՎԻՄ-ը տալիս է նկար 52-ի հարմարանքը: Նա ջրաղկացած

և հենման շրջանակից (1), զլանաձեվ հենվող պնդողակից (2), նրա պտուտակից (3), սեղմող պտուտակից (4) և լծակից (5):

Շարժանակի ուղղման համար հարմարանքը ամրացվում է նրա միջին մասի վրա:


Մյուս կողմից հենման շրջանակի ծայրերի միջև տեղավորվում է պտուտակը (3) իր հենվող պնդողակի (2) և նեցուկի (3-ա) հետ միասին, վորից հետո պտտելով պտուտակը (3) նեցուկը հասցվում է շարժաթելին:

Այս գործողությունից հետո հազցվում է սեղմող պտուտակը (4), վորը սեղմելով ուղղում է շարժաթելը:

Շարժանակի վոլորվածությունն ուղղելու համար ողտազործվում են հետեվյալ հարմարանքները (նկ. 52, 53, 54):


Նա բաղկացած է յերկու լծակներից (1), ծայրապանակներից (2), ձգող պտուտակից (5) և սրա կոթառից (7): Ուղղելու համար սարքն ամրացվում է նրան այնպես վոր յերկու կողմից ընդգրկվում է իր ծայրապանակներով շարժանակի յեզերերից, վորի ժամանակ լծակները դասավորվում են շարժանակի, յերկարությամբ: Ձգելով պնդողակները (3)՝ ամրացվում են լծակները և նրանց ծայրապանակները շարժանակի հետ, ապա պտտելով ձգող պտուտակը՝ ուղղում ենք շարժանակը:

Նորոգման ժամանակ փոփոխել մի շարժանակի կիսազլխիկը մյուսի հետ չի թույլատրվում, թույլ չի արվում նաև շարժաթելի և կիսազլխիկի հակառակ միացումները, վորի համար է դոր-



Նկ. 53 շարժանակի վոլորվածության ուղղումը

ծարանի կողմից խփված եւ հատուկ նշաններ շարժաթևի և նրա կիսազլխիկի վրա: Հավաքելու ժամանակ այդ նշանները պետք է ընկնեն մի կողմի վրա:




Նկ. 54 շարժանակի ուղղուժը

Վերահիշյալ նշանների բացակայութեան դեպքում, նախքան շարժանա ի անջատուժը ծնկաձևի լիսեռից, անհրաժեշտ է կերներով նշանարկել շարժանակը և նա կիսազլխիկը մեկուսյն կողմից: Նորոգման ժամանակ հարկավոր է ուշադրութուն դարձնել շարժանակների քաշերի վրա:

Շարժիչի մեջ աշխատող շարժանակների անհավասար քաշերը բացասաբար կանդրադառնան շարժիչի նորմալ աշխատանքի վրա:

ՉՏԶ տրակտորի շարժանակի քաշը գրված է շարժանակի ստորին գլխիկի աջ



Նկ. 55 նշաններ շարժանակը հավաքելու համար

կողմի վրա. սրինակ՝ յեթե գրած է 9600, դա նշանակում է, վոր տվյալ շարժանակի քաշը հավասար է 9600 գրամի: Գործարանը խմբավորում է շարժանակները ըստ քաշերի 100-ական գրամ տարբերութունով:

Մի շարժիչի մեջ աշխատող շարժանակների քաշերի տարբերութունը թույլատրվում է մինչև 300 գրամ, իսկ մխոցի հետ միասին մինչև 500 գրամ:

ՉՏԶ տրակտորի շարժանակների քաշերը վորոշելու համար նրա ստորին գլխիկի վրա խփված են լինում թվանշաններ՝ Օ-ից մինչև 10-ը, վորոնք ունեն հետևյալ քաշերը՝

0	4620—4650 գրամ
1	4650—4680 »
2	4680—4710 »


և այսպես շարունակում է ավելանալ 30-ական գրամով, մինչև 10-ը, վոր ունենում է, 4920—4950 գրամ քաշ:

Մրկնույն շարժիչի մեջ աշխատող շարժանակների քաշերի տարբերութունը թույլատրվում է մինչև 60 գրամ: Մխոցի հետ միասին՝ մինչև 90 գրամ: Քաշերը ցույց տվող նշանների բացակայութեան դեպքում անհրաժեշտ է նրանց կշռել՝ պահպանելով վերահիշյալ նորմաները: Նույնը պետք է կատարել նաև Ունիվերսալ տրակտորի նկատմամբ:


Շարժանակային հեղույնները և նրանց պոդոլակներն ընդհանրապես նորոգման յենթակա չեն և փոխարինվում են նորերով այն դեպքում, յեբ, նրանց փորակները կտրված կամ մաշված են:

Հեղույն իր վրա չպետք է ունենա քերժվածքներ կամ ժանգ: Նա պետք է շարժանակի անցքի մեջ հագնի կիպ:

Աշխատանքի մեջ յեղած հին շպլինաները փոխարինվում են նորերով: Շպլինաները պետք է հագնեն այնպես, վոր նրանց մի ծայրը ծովի պնդողակի վրա, իսկ մյուսը հեղույնի գլխիկի վրա:



Նկ. 56 շարժանակի քաշի նշանները



Նկ. 56-ա Շպլինտավորման ձևերը 1) ճիշտ, 2) սխալ

Առանցքակալների աշխատամաշի և հալվելու պատճառները հետևյալներն են՝

1) Յուրի անփորակ կամ պակաս լինելը, այսինքն պատենատուփի մեջ անհրաժեշտ քանակությամբ չուղ չկա, չուղադրիչ գտիչը կամ խողովակները բռնված են, պահանգները շարժանակի մեջ պատվել են իրենց թուլության հետեւանքով և փակել յուրի անցքը:

2) Առանցքակալների բարրիտի վորակից, այսինքն խողքանատիկ բարրիտը փխրուն և լինում և շուտ և մաշվում:

Յեթև բարրիտը պահանգին լավ չի կպած կամ թե չե ծքնկաձեղ լիսեռի վզիկին լավ չի նստեցրած, սպա պարզ և, վոր նման առանցքակալը յերկար աշխատել չի կարող:

3) Ծնկաձեղ լիսեռի վզիկները ձվաձեղ և կոնաձեղ մաշվածության, առանցքակալի և նրա միջև յեղած բացակի նորմայից փոքր կամ մեծ լինելու հետեւանքով այրվում կամ ջարդվում են առանցքակալները (յուրի պակասության կամ ծեծի հետեւանքով):

4) Աննորմալ տեխնիկական ինամքի հետեւանքով, այսինքն յուղը ժամանակին չի փոխվում կամ թե չե առանցքակալները ժամանակին չեն ձգվում:


5) Առանցքակալների անփորակ ձգելուց, յերբ հեղույանները անհավասար կամ միակողմանի յեն ձգվում:

Վերոհիշյալ բոլոր պատճառների հետեւանքով հաճախ առաջանում են պատահարներ. որինակ՝ շարժանակի ծովին ու վորովից, հեղույանների պոկվելը, ծնկաձեղ լիսեռի շարժանակային վզիկների փշանալը, պատենատուփի ջարդվելն և այլն: Վոր պեսզի շարժիչը նորմալ աշխատի անհրաժեշտ և տեխնիկական խնամքը կատարել վորակով և ժամանակին: Տրակտորների շահագործման ժամանակ հաճախ պետք և ստուգել շարժանակային առանցքակալների ձգությունը բլոկի անցքերից հետեւյալ ձեւով:

Լիսեռը կանգնեցնել այնպես, վոր առաջին և չորրորդ շարժաթելալին վզիկները կանգնեն վերեւի մեռյալ կետում, ապա շրջանակի վրա դնել փայտե կամ մետաղյա բարձիկ, վորպես հենակետ, և լինզի մի ծայրը սեղմելով առանցքակալի ստորին մասին, մյուս ծայրից նրան շարժել վերեւ—ներքև:

Յեղ յեթև միջնադիրների արանքից յուղ և դուրս դալու, ապա լիսեռի վզիկի և առանցքակալի միջեղ յեղած բացակը նորմայից ալիլ և և անհրաժեշտ և ձգել:

Առանցքակալի թուլ լինելը կարելի յե ստուգել նաև ձեռքով, վորի համար անհրաժեշտ և մատերից մեկը սեղմել առանցքակալին, իսկ մյուսը լիսեռին և, յեթև լինզի շարժումից շարժի նաև առանցքակալը, դա նշանակում և, վոր առանցքակալն անհրաժեշտ և ձգել:



Նկ. 57 առանցքակալների ստուգումը

Յերկրորդ և յերրորդ առանցքակալների ստուգումը կատարելու համար ծեղկաձեղ լիսեռը պետք և պտակ 180 աստիճան և կատարել նույն գործողությունը:

Առանցքակալները ստուգվում են նաև ստետոսկոպի միջոցով:

Յեթև առանցքակալները կանոնավորող միջնադիրները բոլոր հասիլ, են և մետալ, են միայն հաստ միջնադիրները, ապա նման դեպքում նրանց խարտել կամ փոխարինել կանոնավորող միջնադիրներով, չի կարելի հակառակ դեպքում պահանգները շարժելով կորում են միջնադիրները և պատճառ դառնում առանցքակալների այրվելուն: Պահանգները համարվում են խտան յերբ՝

1) Նրանց ներսի կամ դրսի մակերեսի վրա կան ճեղքվածքներ, վորոնք ստուգվում են աչքով կամ թե չե մուրճի թեթեղ հարվածով:

Ճեղքվածք ունեցող պահանգը ստուգելու ժամանակ տալիս և խուլ դադարում ձայն:

2) Նրա յեղրերից կոտրված և:


3) Պահանգները խորն են իմնում շարժանակի մեջ:

ՄՏՁ տրակտորի պահանգները շարժանակի և նրա կիսազըլի վիզի մեջ պետք և հալնեն կիս ու բարձր լինեն 0,05—0,15 մմ:

Աշխատանքի մեջ յեղած և նորոգման յենթակա պահանջները բարբիտը մաքրվում և փականադորձական թլթեկապատ զազգյանի վրա զողիչ լապտեխի միջոցով:

ՉՏԶ և Ունիվերսալ արակոտրների շարժաթևվային առանցքակալների մաքրումը բանաշխատ բարբիտից կատարվում և նույն ձևով:

Շարժանկալին առանցքակալները բարբիտով լցնելու համար ողտագործվում և ինժեյն-կուպեր տիպի սպասքը փոքր տարածված և ՄՏ կայանների նորոգման արհեստանոցներում (տես նկ. 59):



Նկ. 58 պահանջի երարկման սառուղուձը


Այս սպասքն ունի փոխարինվող ձեկավոր ձողիկներ և խփաններ, վարանք հնարավորություներ են տալիս լցնել տարբեր մեծություն առանցքակալներ:

Նա բաղկացած է հիմքից (1), փորի ուղղաձիգ մակերեսին ամրանում և ալումինյա ձեկավոր ձողիկը (2) լերիտի (3) միջոցով: Ձեկավոր ձողիկն իր ստորին մասով ընդգրկվում է հատուկ խփանով (4), փորն ամրանալ վհիմքի հետ անուրով և ահանջանոթ պնդողակներով՝ հնարա-

փորու թլուճն ունի շարժվել ներքեվ և վերել, փորի համար ել ներքեվից հենվում է լծակի (5) վրա: Վերելի խփանը հանդիսանում է լծակի (8) շարունակությունը և ունի ձուլանցք: Բռնակը (9) յեթե շարժենք ներքեվ, ներքեվի (4) և վերելի (8) խփանները միաժամանակ կսեղմեն առանցքակալը և բնդհակառակը, յեթե բռնակը (9) շարժենք դեպի վերել, վերջինից յերկու խփանները կբացվեն և կազատեն առանցքակալը: Բռնակի ամենարածք զբրու թյան ժամանակ հավելվածքը (10) հրելով ձողիկներին, իսկ վերջիններս առանցքակալին անջատում են գործօրից:

Գործիքի անընդհատ սլառագործման ժամանակ, նրա ձեկավոր ձողիկը պետք է սառեցնել ջրով, փորի համար ջրով լիքը ամանը կախել պատից կամ դնել բարձր տեղ և միացնել ձեկավոր ձողիկին սեղման խողովակի միջոցով: Խփանների սեղմանը չափը կարգավորվում է պտուտակով (12) և անդակայող պտուտակի (13) միջոցով:

Հավ լիցք ստանալու համար անհրաժեշտ է զողիչ լապտերով նախորդ տարացնել ձեկավոր ձողիկը և խփանները մինչև 180 աստիճան Յելսյուսի, վերջ ստուգվում է անապի ձողը



Նկ. 59 առանցքակալները լցնելու սպասք

քսելով ձեկավոր ձողիկի մակերեսին և, յեթե անապը հեռք է թողնում նրա վրա, դա նշանակում է կարելի չե լիցքը կատարել: Նորոգվող առանցքակալների բանաշխատ բարբիտը հեռացնելուց հետո անհրաժեշտ է նրան սառեցնել, ապա համապատասխան հնոցի միջոցով նրա աշխատանքային մակերեսը մաքրել ոքսիդներից և կեղտից, փորից հետո քսել խաճասված աղաթթու, ապա տաքացնել նրան մինչև 120°—135° Ց-ի:

Պետք է խուսափել ավել տաքացնելուց, հակառակ դեպքում նրա մակերեսը կոքսիդանա: Անագելու համար ողտագործել զբլխավորապես անապի և կապարի հալվածքը լերեքնյակ (տրեստիկ):

Առանցքակալի կլայեկված մակերեսը պետք է լինի փայլուն արձակագույն: Տրակտորների առանցքակալները լցվում են զբլխավորապես բարբիտ—B—83, վերջ խառնուրդ է՝ անապի՝ 83%₁₀, սուրմա՝ 11%₁₀ և պղինձ՝ 6%₁₀: Լիցքի համար B—83-ի ջերմաստիճանը պետք է լինի 425—450° Ց-ի: Սկսած 1933 թվից ԽՍՀՄ-ում գործածու թյան մեջ է մտել բոնդրատ տիպի բարբիտը, փորը

կազմված է՝ անագ՝ 11—12%₀, կապար՝ 71—72%₀, սուրճա՝ 11—12%₀, պղինձ՝ 1,5—2%₀, մյուսներ՝ 1,5%₀, կադմիում՝ 1,5%₀։

Այս բարբիտի ջերմաստիճանը լիցքի համար պետք է լինի 450°—470° Ց։

Առանցքակալները լցնելու համար նոր բարբիտը հալվում է չուգունե տիգելի (հալապուտակի) մեջ հատուկ լապտերի կամ վառարանի վրա, վորի կրակի բոցը պետք է լինի միապաղաղ և վոչ ուժեղ։ Ջուլվող բարբիտի քանակը պետք է լինի մոտավորապես այնքան, վորքան անհրաժեշտ է առանցքակալների լիցքի համար, ավել լինելու և յերկար ժամանակ կրակի վրա պահելու դեպքում բարբիտը կորցնում է իր վորակը, այսինքն՝ դառնում է մեծահատիկ և հեշտութիամբ վիշրվում և։ Հալվող բարբիտի երեսն անհրաժեշտ է ծածկել փայտածուխի 30 մմ հաստութիւն ունեցող շերտով։

Հալված բարբիտի ջերմաստիճանը վորոշելու համար պետք է գործածել պիրոմետր, նման գործիքի բացակայութիան դեպքում կարելի չէ սպուտգործել շամի տաշեղ 2,5×15 մմ Յեթե տաշեղը խորասուզենք հալված բարբիտի մեջ, պահենք 8—10 վայրկյան և հանելուց հետո նայենք, նա թեթեփակի անխայած պետք է լինի։ զա նշանակում է, վոր բարբիտի ջերմաստիճանը հասել է 400° Ց-ի, իսկ յեթե նույն ժամանակամիջոցում տաշեղը լրիվ անխայեղ է, ուրեմն բարբիտի ջերմաստիճանը հասել է 450—475° Ց-ի, վորը պիտանի չէ համարվում լիցքի համար։

Յեթե տաշեղը բարբիտի մեջ պահելիս 2—3 վայրկյանից բռնկվում է, ուրեմն նրա ջերմաստիճանը հասել է 490—500° Ց։

Բարբիտին ծածկող անուխի շերտը, յեթե ծխում է, զա համապատասխանում է 400° Ց։

Ածուխի շերտի ներքեվի մասի լրիվ շիկանալը համապատասխանում է 450°—475° Ց-ի։

Բարբիտով լցնելու համար՝ պահանջը կամ շարժանակը պետք տեղավորել ինժեպի-կուպեր տիպի սպասքի պրա (նկ. 64), (ծածկել յուղատար անցքն ազրեստով), պահանջի կամ շարժանակի միացող յեղրերին քսել ժածիկ և լավ չորացնել զոդող լապտերով, հալառաւ դեպքում լիցքի ժամանակ ջրի գուրըշինների ճնշման տակ բարբիտը կարող է զուրս ցայտել և փխսսել մոտի աշխատողին։


Հալապուտուկը լիցքի գործիքին պետք է մոտիկ լինի, վոր-պեսզի լցնելու ժամանակ բարբիտը չսառի։

Գրալի տարողութիւնը պետք է լինի վոչ պակաս տվյալ առանցքակալի բարբիտի քանակից, նույնիսկ վորոշ շափով ավել։ Գրալը պետք է ունենա ծորակ։

Տարացրած շերտիով հալապուտուկից վերցնելով բարբիտը (մի կողմը տալով անուխի շերտը)՝ լիցքի գործիքի վերնի խփու-նի ձուլանցքից հաստ շերտով ծորեցնել անհրաժեշտ մինչև ձեզա-վոր ձողիկի վերնի սասը բարբիտով ծածկվի։

Լիցքը կատարելուց հետո ձեզավոր ձողիկը սառեցնել ջրով՝ քանալով ջրի ծորակը։

Հովացնելու նպատակն այն է, վոր բարբիտը ստանա ման-քահատիկալին կառուցվածք։ Հովացնող ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի 20° Ց-ի։




Նկ. 60 ՋՏՁ-ի առանցքակալների լիցքի սպասք

Լցված առանցքակալը գործիքից անջատել ան ժամանակ, յերբ բարբիտը սառել է։ Ստուգել լիցքի վորակը հետեվյալ ձեզերով։

- 1) Բարբիտը պետք է ունենա ման, ահատիկ կառուցվածք, վորը ստուգվում է նրա ավելցուկը պոկելով և նայելով։
- 2) Լցված բարբիտը պետք է ունենա մթաղնած արծաթի գույն, զեղիք կամ այլ գույն ունենալու դեպքում, զա ցույց է տալիս, վոր բարբիտը նորմալից ավել է տաք. ցված։
- 3) Բարբիտի մակերեսը չպետք է ունենա խոր փշուկներ։
- 4) Դանդաղ սառեցրած բարբիտը վատ է մշակվում, փուխը

և լինում և աշխատանքի ժամանակ շուտ և մաշվում ու վերվում և արագումը կատարվում է քերտոյով:

5) Բարբրիտի լավ կպած լինելը պահանջին կամ շարժանակին ստուգվում է մուրճի թեթեւ հարվածով. պարզ մետաղյա ձայնը ցույց է տալիս, վոր բարբրիտը լավ է կպած, իսկ խուլ ձայնը վատ է կպած և նման առանցքակալը պետք է վերստին լիցք կատարել: Նախքան ստուգելը պահանջի ավելորդ բարբրիտը պետք է հեռացնել գրեշուքամբ: ՉՅՁ արակտորի շարժանակային արմատական առանցքակալները բարբրիտով լցնելու համար ՎՄ-ը ավել է հետեւվյալ գործիքը: (Տես նկ. 60):



Նկ. 61 սպասքի փոխալիցիոզ մասերը

Այդ գործիքն ունի հիմք (1); հետեւի կանգնակ (2), առաջի կանդնակ (3), ձեւավոր ձողիկ (4), վերեւի խփան (5), սեղան գսպանակներով (6), նեցուկ (7), կոթուն (8), պահանջ (9), ձող հեղույս (10), ականջավոր պնդող պներ (11), ականջավոր պնդող պանակներ պատասակների հետ (12) սեղանը (6) և ձեւավոր ձողը (4) ամրացնելու համար, պահող յերիտակ (13), հարվածի միջոցով շարժանակը հանող բարձիկ (14) և տեղակայող յերուններ (15):

Ինկատի ունենալով այն հստակամանքը, վոր վերոհիշյալ հարմարանքը ոգտագործվում է շարժանակային և արմատական առանցքակալների լիցքի համար, այդ իսկ պատճառով էլ նրա № № 4, 5, 6 և 7 մասերը փոխարինվող են:

Առանցքակալը սպասքի վրա ճիշտ տեղադրելու և բարբրիտի հավասար շերտ ստանալու համար ձեւավոր ձողիկի վրա կան յերուններ: Առանցքակալները լիցքի ժամանակ, վորպետեղի նըրանց շրջփորեքները (գալսել) ճիշտ ստացվեն, ներքեվի սեղանը (6) ունի յերուն 45 աստիճան ունեցող յերեսակով (Ֆասկա). իսկ առանցքակալի վերեւի շրջփորեքը ստանալու համար սարքի վերեւի խփանն (5) իր վրա ունի 45 աստիճան ունեցող յերուն:

ՉՅՁ արակտորի շարժանակային առանցքակալները լիցքը բարբրիտով այդ սպասքի վրա կատարելու համար, հարկավոր է վերցնել հետեւվյալ մասերը. նեցուկ (7), սեղան (6), ձեւավոր ձողիկ (4) և խփան (5): Վերոհիշյալ մասերն ամրացվում են հետեւվյալ հերթականությամբ՝ սկզբում սարքի առաջին կանգնակին (3) պտուտակի և ականջավոր պնդողակի (12) միջոցով ամրացվում է նեցուկը (7), վորից հետո ականջավոր պնդողակով (12), ամրացվում է ձեւավոր ձողիկը (4), այնուհետեւ զըրվում է գսպանակավոր սեղանը (6) և ամրացվում է ձող հեղույսով (10) իր ձեւավոր պնդողակի հետ միասին:



Սարքի բռնակին ամրացվում և վերեւի խփանը (5) հեղույսների և պնդողակների միջոցով: Լիցքի ժամանակ շարժանակը պահելու համար հիմքին (1) ամրացվում է պահող յերիթակը (13):

Առանցքակալի ճիշտ տեղադրման կանոնավորումը կատարվում է հետեւվյալ կերպ՝ տեղադրված առանցքակալը սպասքի բռնակի վերեւի խփանի ճնշման տակ սեղմվում է ներքեվի գսպանակավոր սեղանին այնքան, մինչև վոր սեղանի և նեցուկի միջի տարածությունը հավասարվի 4—5 մմ:

Այդ գործողություն ժամանակ վերեւի խփանը լրիվ պետք է նստի առաջին կանգնակի հարթակի վրա, հակառակ դեպքում բարբրիտը վերեւից կթափվի:

Շարժանակային կիսազլխիկի լիցքի ժամանակ անհրաժեշտ է ոգտագործել ունեւիներ:

Առա ին և միջին արմատական առանցքակալները լիցքի համար փոխարինվում են սարքի ձեւավոր ձողիկը (4), նեցուկը (7), գսպանակավոր սեղանը (6) և խփանը (5):



Նկ. 62 և 62-ա ունեկու գործածության ձևեր

Նրանք ամրացվում և կարգավորվում են նույն հերթակա-
նությամբ և ճիշտ այնպես, ինչպես շարժանակային առանցքա-
կալը: Ինկատի ունենալով այն հանգամանքը, վոր հետեվի ա-
ռանցքակալը ավելի մեծ է. քան նախորդները, կարիք է զգաց-
վում փոփոխության յենթարկել սպասքի հետեվյալ մասերը՝
հեռացնել նեցուկը (7) և իջեցնել զսպանակավոր սեղանը (6)
մինչև հիմքը (1), վերջինիս ամրացման համար ծառայում է
հեղույսը, վորն անցնում է ձեվավոր ձողիկի միջով: Լցված ա-
ռանցքակալները սարքից անջատելու համար կանգնակի (3)
վրա կան յերկու անցքեր, վորո՞ք դասավորված են առանցքա-
կալների հարթակներին դեմ ու դեմ. նրանց մեջ տեղավորված
են անջատող հանիչները (14):

Մուրճի հարվածով հանիչները առանցքակալները հանում
են սպասքից: ՉՏՁ տրակտորի առանցքակալները բարրիտով լրց-
նելու համար պահանջվում է յուրաքանչյուր շարժանակի և նրա
կիսազլխիկի համար 2 կգ, առաջին արմատական առանց-
քակալի համար՝ 3 կգ, միջին արմատական առանցքակալի հա-
մար 4 կգ և հետեվի արմատական առանցքակալի համար 5 կգ:


ՄՏՁ տրակտորի յուրաքանչյուր շարժանակային առանցքա-
կալի համար տրվում է 1—1,2 կգ:

Ունիվերսալ տրակտորի շարժանակային առանցքակալի
համար տրվում է 0,8—1 կգ:

Լիցքից հետո առանցքակալից անհրաժեշտ է հեռացնել բար-
բտի հավելվածքները յերկաթ կտրող սղոցի միջոցով, վորից
հետո թորվիչի (ռաջայիլի) միջոցով խարտել յեզրերը: Վերոհիշ-
յալ աշխատանքից հետո անհրաժեշտ է նորից ստուգել առանց-
քակալները:

ՄՏՁ և Ունիվերսալ տրակտորների շարժանակային առանց-
քակալները խառատելու համար գործածվում է Խեմպի-Վուպեր
տիպի սպասքը (նկ 64): Այս ունիվերսալ սպասքի վրա կարելի յե
տաշիլ տարբեր չափ ունեցող շարժանակային առանցքակալներ:
Այս սարքը բաղկացած է հետևյալ մասերից՝ բանվորական լի-
սեռ (1), ձգող հեղույսի լծակը (2), հետևի սայլակի տեղակալող
պտուտակ (3), մասն ամրացնող լծակ (4), ընդհանրական մաս
(5), անցք (6) ընդհանրական մասի համար, դարձնող մասիկ
(7), փոխանցման մեծ ատամնանիվ (8), տանող լիսեռ (9), բլ-

բոնգյա բոնակ (10), ձախ բռնիչ (11), շրջփորեքը (գալտեղ) հանող կտրիչով, կենտրոնացնող թաս (12), կենտրոնացնող գլխիկ (13), կենտրոնացնող գլխիկը մոտեցնող բոնակ (14), կենտրոնացնող գլխիկին ձգող հեղույս (15), կենտրոնացնող թասի վրա կանոնավորող պտուտակ (16), աջ բռնիչ (17), շրջփորեք հանող



Նկ. 63 շարժունակային առանցքակալը խառատելու ոգտաք

կտրիչով (18), ատամնավոր փոխանցում (19), հետեվի սայլակ (20) առաջի սայլակ (21):

Այս սպասքի վրա առանցքակալը տաշելու համար անհրաժեշտ է նախորոք հավաքել շարժանակն իր միջնադիրներով, կիսագլխիկով և ձգիչ հեղույսների պնդողակները:

Տեղադրման կարգը հետեվյալն է. նախորոք սպասքի վրա-

յից պետք է հանել բանվորական լիսեռը (1), և հետո պտուտակի (3) միջոցով կանգնեցնել հետեվի սայլակը (20) այնպես, վոր նրա չափը համապատասխանի տվյալ շարժանակի չափին, այսինքն՝ շարժանակի ստորին և վերին կենտրոններին միջև: Այդ նպատակի համար ընտրում ենք հետեվի սայլակի (20) վրա գտնվող անցքերից (6) մեկը, վորն ամենից լավ կհամատեղվի շարժանակի չափերին:

Սայլակն ամրացվում է այնպես, վոր նրա վրա գտնվող ընտրված անցքի նշանը համատեղվի մասշտաբի քանոնի բաժանմունքի հետ:


Վերջինս ցույց է տալիս բանվորական լիսեռի և ընտրված անցքի կենտրոնների միջև ընկած տարածությունը, վորը պետք է հավասարվի շարժանակի ստորին և վերին առանցքակալների կենտրոնների միջև ընկած տարածությանը: Այս բոլորից հետո հետեվի սայլակն ամրացվում է հիմքին: Հավաքված շարժանակն իր վերին գլխիկով տեղադրվում է ընդհանրական մատի (5) վրա և ամրացվում է լծակներով (4), վորից հետո առաջին սայլակի (21) կենտրոնացնող գլխիկը (13) բոնակի (14) միջոցով մոտեցվում է շարժանակի ստորին գլխիկին այնպես, վոր շարժանակի պնդողակները մասնեն կենտրոնացնող թասի (12) մեջ: Կենտրոնացնող թասի վրա գտնվող բնիկները կարգավորվում են իրենց միջև ընկած տարածությամբ և բարձրությամբ, վորը հնարավորություն է տալիս ճիշտ կենտրոնացնել շարժանակը աշխատանքային լիսեռի նկատմամբ: Կարգավորելուց հետո կենտրոնացնող գլխիկն ամրացվում է իր ձգող հեղույսով (15): Աշխատանքային լիսեռի (1) վրա ամրացվում է աջ բռնիչը (17) շրջփորեկ հանող կտրիչով, վերջինս ամրացվում է կառանային հեղույսի միջոցով:

Բանվորական լիսեռն անց է կացվում շարժանակի ստորին գլխիկի միջով, վորից հետո նրա վրա ամրացվում է ձախ բռնիչն (11) իր կտրիչով: Այս լիսեռն ամրացվում է տանող լիսեռի (9) հետ իր ծայրին ամրացված յերթիթակի միջոցով, իսկ լծակի (2) միջոցով ամրացվում է լիսեռի վրանը: Շարժանակն ավելի լավ ամրացնելու և անշարժ պահելու համար ոգտազորովում է դարձնող մահիկը (7) (պովորոտնի լյունետ): Առանցքակալը խառատող կտրիչը տեղադրվում է բանվորական լիսեռի (1) վրա, կանոնավորվում է ըստ բարձրության կանոնավորիչ պտուտակով և ամրացվում է կառանային հեղույսով:

Տվյալ սպասքի կտրիչների կարգավորման համար կարելի է ոգտագործել վոչ միայն հատուկ միկրոմետրեր, այլ և սովորական միկրոմետր և շտանգենցիրկուր:

Կտրիչը պահանջվող բարձրության վրա ամրացնելու համար, նախորոք անհրաժեշտ է չափել ծնկաձևի լիսեռի համապատասխան վզիկը, ապա սպասքի բանվորական լիսեռի տրամագիծը, վորից հետո ծնկաձևի լիսեռի տրամագիծից հանել սպասքի լիսեռի տրամագիծը և ստացված մնացորդը բաժանել յերկու մասի, վերջինս կլիսի սպասքի բանվորական լիսեռի մակերեսից յեղած բարձրությունը:

Որինակ՝ չեթե ծնկաձևի լիսեռի վզիկի տրամագիծը հավասար է 2 մմ-ի, իսկ սարքի լիսեռի տրամագիծը 36 մմ-ի, ապա $72 \text{ մմ} - 36 \text{ մմ} = 36 \text{ մմ}$ կստացվի 36 մմ, վորը բաժանելով յերկու մասի $36 : 2 = 18 \text{ մմ}$, վերջինս կհամարվի կտրիչի բարձրությունը լիսեռի մակերեսից:




Նկ. 64 շարժանակային առանցքակալը խառատող սպասքը

Խառատում կատարելու ժամանակ պետք է կտրիչը կանգնեցնել աջնպես, վոր առանցքակալի բարբիտը տաշվի առնվազն յերկու անցումով: Այդ աշխատանքի ժամանակ պետք է ինկատի ունենալ քերման (շաբերովկայի) բաժինը մոտավորապես 0,05—0,1 մմ: Այս սպասքն աշխատեցվում է ձեռքով կամ էլեկտրական գրելի միջոցով: Առաջին անգամ տաշումը կատարելուց հետո աշխատանքային լիսեռն իր նախնական դրության մեջ վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ատամնանիվը (8) բռնակի (10) միջոցով պտտել, վորով կպտտվի նաև թափանիվը

իւր վրա նշած սլաքի ուղղությամբ: Յերկրորդ անգամ տաշելու համար անհրաժեշտ է միացնել ատամնանիվը (8) և անջատել ատամնավոր բռնակը: Յերկրորդ տաշման ժամանակ կտրիչը պետք է կանոնավորել աջնպես, վոր նա տաշի 0,05—0,1 մմ-ով պակաս:

Առանցքակալների շրջիտրեքները (գլախելի) խառատելու ժամանակ անհրաժեշտ է սպասքը աշխատեցնել ձեռքով: Կանոնավորելով կտրիչն աջ բռնիչի վրա՝ սկզբում տաշվում է աջ շրջիտրեքը, վորի տաշումը վերջացնելուց հետո, կարգավորվում է ձախ բռնիչի վրայի կտրիչը և հետո պտտելով բանվորական լիսեռը՝ տաշվում է ձախ շրջիտրեքը:



Նկ. 65 ՉՏՁ տրակտորի շարժանակային առանցքակալները խառատող սպասքը:

ՉՏՁ տրակտորի շարժանակային առանցքակալների խառատման համար պետք է ոգտագործել ՎԻՄ-ի առաջադրած ըսպասքը (Նկ. 65): Այս սպասքը բաղկացած է՝ սալիկից (1), վորն ունի ճիշտ մշակված յերկու մակերեսներ (A, B) հեղույսն իր պնդողակով և լծակավոր բանալիով (2), վորոնց միջոցով ամրացվում է շարժանակի վերին գլխիկը, վրան (3), վորը կաղմված է յերկու կտորից և ոգտագործվում է վերին գլխիկի ամրացման համար: Շարժանակի ստորին գլխիկին սեղմող կանգնակից (4), շարժանակային ուղղորդիչ յերկթակներից (5), շպինդելի ուղղորդիչ վռանից (6), անկյունարդենը՝ իրենց հեղույսներով (7) սպասքի ամրացման համար: Լրացուցիչ շպինդելը բաղկացած է կոնաձևի ուղ-


գորդիչից (8), կարելիչային գլխիկից (9), վորը մի ամբողջութունն է կազմում կոնսաձեղ ուղղորդիչի հետ. կարելից (10) և նրան ամբացնող կառանային հեղույսից (11): Շարժաթելը սարքի վրա ամրացնելու և առանցքակալի տաշման համար, անհրաժեշտ է սկզբում մաքրել շաղափող (սվերլինի) դազգյանի սեղանի և սարքի միացող մակերեսները, վորից հետո վերջնախաղաններն ամբացնել միմյանց հետ հեղույսներով: Այնուհետև հազցնել կոնսաձեղ ուղղորդը շոշափող դազգյանի շալինդելի մեջ և ստուգել նրա տեղադրման ճշտութունը: Ճիշտ կենտրոնացված ուղղորդը պետք է ազատ պտտվի ուղղապան վռանի (6) մեջ և շալինդելի վերել կամ ներքել շարժելու գեպում պետք է ուղիղ հազնի նրա մեջը: Սպասքի տեղադրման ճշտութունը ստուգելուց հետո, նախորդ հավաքած շարժանակն իր միջնագլխերով կենտրոնացվում և ամրացվում է սպասքի վրա: Շարժանակը սպասքի վրա ամրացնելու ժամանակ, սկզբում թույլ կերպով ձգվում է նրա ստորին գլխիկը, ապա լծակավոր բանալու (2) և վռանի (3) միջոցով ամրացվում է շարժանակի վերին գլխիկը: Այս գործողության միջոցով ապահովվում է շարժանակի յերկու գլխիկների միջև ընկած տարածության անհրաժեշտ չափի կանոնավորումը: Այնուհետև թեթեվակի կերպով թուլացվում է շարժանակի վերին գլխիկը, վորից հետո վերջնախաղանապես ամրացվում է շարժանակի ստորին գլխիկը սեղմող կանգնակին (4), իսկ վերին գլխիկը՝ վռանի (3) միջոցով: Կարելիներն անհրաժեշտ չափի վրա կանգնեցնելու համար ուղտադրվում է միկրոմետր (տես նկ. 66):

Կարելի կանոնավորումը կատարվում է ըստ ծնկաձեղ լիսեռի շարժանակային վզիկի տրամագծի: Որինակ՝ յեթե շարժանակային վզիկի տրամագիծը հավասար է 88,75 մմ, իսկ կրտրիչային գլխիկի տրամագիծը հավասար է 60 մմ-ի, ապա հանելով $88,75 \text{ մմ} - 60 \text{ մմ} = 28,75 \text{ մմ}$, վորը բաժանելով յերկու մասի կատացվի՝ $28,75 \text{ մմ} : 2 = 14,37 \text{ մմ}$:

Վերջինս համարվում է կարելի բարձրութունը գլխիկի մակերեսից: Կարելի կանոնավորման ճիշտ չափը կանգնեցնելու համար չափվում է կարելիչային գլխիկի մի կողմից մինչև կարելի ծայրը (նկ. 66) այսինքն՝ $60 \text{ մմ} + 14,37 \text{ մմ} = 74,37 \text{ մմ}$, վորի ժամանակ պետք է ինկատի ունենալ քերման բաժինը (մինչև 0,1 մմ). ուրեմն կարելի վերջնական չափը կլինի $74,37 \text{ մմ} - 0,1 \text{ մմ} = 74,27 \text{ մմ}$:

Առանցքակալի տաշումը պետք է կատարել շաղափող դազգյանի շալինդելի 200—250 պտույտի տակ: Առանցքակալի շրջափորեքը պետք է տաշել 45 սասիճան թեքությամբ, սկզբում վերելի կողմից, ապա շուռ տալով շարժանակը՝ տաշել մյուս կողմից:

ՁՏԶ տրակտորի արմատական առանցքակալների տաշման չամար անհրաժեշտ է ողտադրել ՎՄ-ի առաջադրած սպասքը, վորն ամրացվում է (աշխատանքի համար) խառատի դազգյանի վրա: Նա բաղկացած է կալունակից (2) և նրան խառատի դազգյանի պլանշայթայի (1) հետ ամբացնող հեղույսներից (3), տեղակայող յերիթակներից (4), սունակներ (6), վորոնց միջոցով առանցքակալն ամրացվում է սարքին, միջնագլխերից (7), վոր




Նկ. 66 կարելի կարգավորումը միկրոմետրով

ըոնը գրվում են սարքի միջև:

Սառատելու ժամանակ առանցքակալը ճիշտ կենտրոնացնելու համար տեղադրվում և ամրացվում են պահանդն ու ծածկոցն աջնապես, ինչպես տրակտորի վրա իրենց տեղում: Կալունակը (2) ունի ճիշտ մշակված ընիկ պահանդի համար և ճիշտ կենտրոնացվում է խառատի դազգյանի վրա տեղակայող յերիթակների (4) միջոցով, վորոնց համար պլանշայթայն պետք է ունենա ճիշտ համապատասխանող անցքեր: Կենտրոնացնելուց հետո կալունակը (2) ամրացվում է հեղույսների (3) միջոցով:

Պահանջի և ծածկույցի միջև յուրաքանչյուր կողմից պետք է դնել պողպատյա միջնադիրը 4,8 մմ հաստութեամբ, վերջինս խառատման ժամանակ ապահովում է պահանջի և ծածկույցի կայունութիւնը: Արմատական առանցքակալի խառատման համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ամրացնել կալունակը խառատի դազոյտանի պլանշայթայի վրա, այնուհետեւ կալունակի միջին



Նկ. 67 ՉՏԶ տրակտորի արմատական առանցքակալը խառատելու սպասքը


անցքերի մեջ ամրացվում են սոնակները (առաջին արմատական առանցքակալի տեղադրման համար): Միջին արմատական առանցքակալը տաշելու համար սոնակներն ամրացվում են միջին (յերկրորդ) և յերրորդ (վերջին) անցքերի մեջ: Հետի արմատական առանցքակալը տաշելու համար սոնակներն ամրացնել կալունակի առաջին և յերրորդ անցքերի մեջ: Մինչև առանցքակալի տաշման գործողութեան սկսելն անհրաժեշտ է նրանց մաքրել բարբիտի ավելցուկներից, ապա տեղադրել պա-

հանդը, փորի վրա դրվում են միջնագիրները (7), դրանցից հետո ծածկույցը և հետո ամրացվում են պնդողակները:

Այսպիսով ավարտվում է առանցքակալի տեղադրումը: Խառատի դազոյտանի ներքնամութակի (սուպորտ) վրա ամրացվում է կտրիչը, փորի յերկարութիւնը պետք է ապահովի առանցքակալի լրիւ տաշումը:

Խառատումը պետք է կատարվի ամենաքիչը չերկու անցումով, այն հաշվով, փոր յերկրորդ խառատման համար մնա 0,5—0,6 մմ:

Առանցքակալի խառատման չափը ճիշտ փորոշելու համար ոլտագործվում է շտանգեհնցիբիւլ կամ միկրոմետրական ներաչափ (շտիխ-մասս):



Նկ. 68 ՉՏԶ տրակտորի արմատական առանցքակալների խառատումը խառատի դազոյտանի վրա

Առանցքակալի խառատումը ավարտելուց հետո, խառատում են նրա շրջփորեքները 45 աստիճան թեքութեամբ: Հետեւի առանցքակալի համար, բացի վերոհիշյալ աշխատանքներից, անհրաժեշտ է առանցքակալի մեջ հանել 11 մմ լայնութեամբ և 8 մմ խորութեամբ յուղադարձ սովակի, թողնելով առանցքակալի հետեւի կողմից 27 մմ տարածութիւն:

Յերրորդ արմատական առանցքակալի հետեւի մասը (դեպի թափանիվը) ծնկաձեւ լիսեռի յուղադարձ փորակի համար տաշ-

վում է 102 մմ տրամագծով և 27 մմ լայնութիւմբ: Այդ աշխատանքն ավարտելուց հետո պետք է պահանդը հանել կալուշնակի վրայից և ծածկոցը կալուշնակի վրա ամրացնելուց հետո, տաշել յուղման առվակը: Վերջինս պետք է անցնի յուղմատակարարող անցքի վրայով: Միջին արմատական առանցքակալի ծածկոցի մեջ պետք է հանվին յուղման յերկու առվակներ. յուրաքանչյուրի լայնութիւնը պետք է լինի 16 մմ, իսկ խորութիւնը՝ 8 մմ: Յուղման առվակները հանվում են միայն արմատական առանցքակալների ծածկոցների վրա: Յուղի առվակները չպետք է հասնեն յուղի սառցարաններին, վորոնց համար անհրաժեշտ է թողնել ծածկոցի չեղրերից 17—20 մմ:

Սառցարանները հանվում են տորվիչի (ուշպիլ) և քերոցի միջոցով: Սառցարանի լայնութիւնը պետք է լինի 17 մմ, խորութիւնը՝ 2 մմ, և պետք է վերջանա 6—6,5 մմ դեռ չհասած շրջիորներին: Սառցարանները արվում են թե ծածկոցի և թե պահանդի վրա: Վերոհիշյալ բոլոր աշխատանքներն ավարտելուց հետո, ծածկոցի յուղմատակարարող անցքի դռնի կողմից անցքել 8 մմ տրամագիծ ունեցող շաղափով, ապա յուղատար խողովակի ծնկաձեւ վերջավորութեան համար պարուր հանել: Վերոհիշյալ սպասքն ուրիշ աշխատանքի համար չպետք է գործադրել, վորպեսզի չփչանա:


ԱՌՍԼՅՔԱԿԱԼՆԵՐԻ ՆՍՏԵՅՈՒՄԸ

Բարբիտավոր առանցքակալները ծնկաձեւ լիսեռի վղիկին լավ նստեցնելու համար յենթարկվում են քերման (շաքերովկա) կամ թե չե խարվում են (պրիժիգ) հատուկ խարիչ դաղգյահի վրա:

Առանցքակալները քերման միջոցով տեղարկելու համար պահանջվում է վորակավոր բանվոր և յերկարատեւ աշխատանք: Առանցքակալի քերումը բացատարար է անդրադառնում նորոգման արժեքի և պլանի վրա: Նա տալիս է 75—80 0/0 վոչ ավելի տեղարկում ծնկաձեւ լիսեռի վղիկներին, վորը ավյալ աշխատանքի համար բավարար համարել չի կարելի: Առանցքակալների քերման համար ոգտագործվում են քերոցներ, վորոնք բոս իրենց ձեւերի կարող են լինել կիսակլոր, յիտանկյուն և այլն: Առանցքակալների տեղարկման ժամանակ անհրաժեշտ է

ոգտագործել ներկ, վորը քսվում է բարակ շերտով ծնկաձեւ լիսեռի վղիկին և առանցքակալը նրա վրա շփելուց հետո, քերոց միջոցով տաշվում են ներկված սեղերը (նկ. 69):

Այս աշխատանքն ավարտված է համարվում այն ժամանակ, յերբ առանցքակալի բանվորական մակերեսի 75—80 0/0 նստում է ծնկաձեւ լիսեռի վղիկին:



Նկ. 69 առանցքակալների քերումը

Քերման բարձր վորակ ստանալու համար անհրաժեշտ է՝
1) Քերումը կատարել տարբեր ուղղութեամբ և կարճ ընթացքով,

2) Առանցքակալի շփուղ կետերը պետք է հավասարաչափ տարածված լինեն առանցքակալի աշխատանքային մակերեսի վրա

3) Քերոցը պետք է սուր լինի և նրա վրա աղբոջ ճնշումը չէ:

Քերման գործողութիւնը վերջացնելուց հետո, անհրաժեշտ է հանել սառցարանները:


Վերջինիս համար ոգտագործվում է տորվիչ և քերոց: Սառցարանները հանելու համար առանցքակալի յուրաքանչյուր կողմից թողնել 5—10 մմ:

Առանցքակալի յուղի առվակները հանելու համար ոգտա-
գործվում են հատուկ հատիչներ (նկ. 70):

Յուղի առվակներն անցքի մոտ ավելի խոր պետք է լինեն,
իսկ դեպի հովտրաններն աստիճանաբար ծանծաղանան:

ԱՌԱՆՑՔԱԿԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽԱՐԸ

Վորպեոզի առանցքակալը 100% նստի ծնկաձեով լիսեոի
վրա, անհրաժեշտ է նրան խարել դազգյանի վրա:



Նկ. 70 առանցքակալների յուղի առվակների հանումը

Այս միջոցն արագացնում է նորոգման պրոցեսը, բարձ-
րորակ մասնագետ չի պահանջվում և եժանայնում է արտա-
դրանքը:


Սարի հաստոցը ԽՍՀՄ-ում կառուցվում է Մեյխտագրի
գործարանում:

Այս դազգյանի վրա կարելի չի խարել տարբեր մեքենա-
ների բարբիտավոր առանցքակալներ:

Դազգյանը (նկ. 71) բաղկացած է հետևյալ գլխավոր մասե-
րից՝ հիմք (1), կալունակներ (2), փոկանիվ (3)՝ միացման մու-
թակի հետ միասին, շաղկապող մեխանիզմի (պուլսիկի) լծակ
(4), թափանիվ (5) ծնկաձեով լիսեոի պտտեցման համար, կանգ-

նակ (6), վորի վրա տեղավորված են յերկու շափնդեղ (7 և 8)
փրենց ասամանիվներով:

Շափնդեղներ վրա հաղցվում է միացնող մութակը, վորի շը-
նորհիվ ծնկաձեով լիսեոը միանում է շափնդեղի հետ: Վերամբարձ
սեղանը (9), վորն ամրացված է յերկու սյուների (10) վրա,
բռնակ (11), վորը ծառայում է սյուների և վերամբարձ սեղանի
բարձրացման և ցածրացման համար, լծակներ (12) սյուների
ամրացման համար:



Նկ. 71 խարի հաստոցը

Առանցքակալների խարման պրոցեսի կուլթյունը կայա-
նում է նրանում, վոր ծնկաձեով լիսեոի պտույտների ժամանակ
(առանցքակալների ձգված վիճակում), շափման հետվանքով
բարձրանում է ջերմությունը, վորի հետևանքով փափկում է
բարբիտը և 100% -ով նստում ծնկաձեով լիսեոի վզիկին:

Կավ խարում ստացվում է այն դեպքում, յերը առանցքա-
կալը տաշվում է ծնկաձեով լիսեոի վզիկի տրամագծի շափով
կամ թե 0,06 մմ ավել: Առանցքակալների խարումը կատար-
վում է տարբեր տիպի շարժիչների համար վորոշակի քանակու-
թյամբ միջնազիրների ոգտապործումով: Որինակ՝ ՍՏԶ տրակ-
տորի շարժուճակային առանցքակալները խառատելու ժամանակ
յուրաքանչյուր կողմից գրվում է 5,07 մմ հաստությամբ միջ-
նազիր, իսկ խարելու ժամանակ հանվում է 0,14 մմ և մնում է
4,93 մմ յուրաքանչյուր կողմում:

ՉՏԶ տրակտորի շարժանակային առանցքակալների համար յուրաքանչյուր կողմից պետք է լինի 7 մմ, իսկ խարից հետո պետք է մնա 6,84 մմ:

Արմատական առանցքակալների խառատման ժամանակ միջնադիրների ընդհանուր հաստությունը պետք է լինի 5 մմ և խարելուց հետո մնա 4,90 մմ: Առաջին հերթին պետք է խարել արմատական առանցքակալները և այդ վերջացնելուց հետո միայն շարժանակային առանցքակալները:

Շարժանակներն իրենց մխոցների հետ հավաքելուց հետո, անհրաժեշտ է մաքրել ծնկաձևով լիսեռի վզիկները և առանցքակալները ու համապատասխան միջնադիրներ ղնելուց հետո՝ ձգել առանցքակալները:

Արման համար բլոկը տեղադրվում է դադգյահի սեղանի (9) վրա առանցքակալները դեպի վերել: Կենտրոնացնելու համար սեղանը բարձրացնում կամ ցածրացնում են բռնակի (11) միջոցով այնպես, վոր դադգյահի՝ վերելի շղինդելի և ծնկաձևով լիսեռի առանցքակալներ համատեղվում են, վորից հետո սեղանն ամրացվում է լծակների (12) միջոցով: Դադգյահի վերելի շղինդելը միացնող մուխակի միջոցով միացվում է ծնկաձևով լիսեռի հետ:

ՄՏԶ և ունիվերսալ տրակտորների ծնկաձևով լիսեռների միացման համար տեղերում պետք է պատրաստել այդ տիպի միացնող մուխակներ: Շարժիչի բլոկը դադգյահի սեղանին ամրացնելու համար ողտադործվում են հատուկ ձգող հեղույսներ, պնդողակներ, ընդլայնակ և կամրջակ:

Արման դադգյահին շարժում տալու համար պահանջվում է 20 ձիու ուժ ունեցող ելեկտրոշարժիչ կամ թե չե ներքին այրման շարժիչ:

ԾՆԿԱԶՆԵՎ ԼԻՍԵՌԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Ծնկաձևով լիսեռը շարժիչի ամենապատասխանատու մասերից մեկն է համարվում: Նրա աշխատամաշի պատճառները հետևյալներն են՝


- 1) Առանցքակալների աննորմալ բացակը,
- 2) Առանցքակալների թեք տեղադրվելը և շփման մակերեսի փոքր լինելը,
- 3) Յուրի անվորակությունը,

- 4) Բռնկման ուժի միակողմանի ազդեցությունը,
 - 5) Ծնկաձևով լիսեռի անվորակ լինելը:
- Ծնկաձև լիսեռի վզիկների աշխատամաշերը լինում են ելիպս ու կոնաձևով:

Ելիպսի աշխատամաշը չափվում է միկրոմետրով՝ խաչաձևով, իսկ կոնաձևվը չափվում է վզիկների շրջվորքների մոտյերկու կողմերից:

Վերոհիշյալ աշխատամաշերը կարելի չե չափել նաև հատուկ ինդիկատորների միջոցով:

Որինակ՝ ՄՏԶ տրակտորի շարժանակային վզիկի տրամագիծը մի ուղղությամբ չափելու ժամանակ տալիս է 72,75 մմ, իսկ մյուս ուղղությամբ խաչաձևով չափման ժամանակ՝ 72,67 մմ, հետևյալարև էլիպսի չափը հավասար կլինի 72,75 մմ—72,67 մմ=0,08 մմ: Կոնաձևով մաշվածությունը չափելու ժամանակ վզիկի մի կողմի չափը տալիս է 72,25 մմ, իսկ նույն վզիկի հակառակ մասի չափը ստացվում է 72,18 մմ, հետևյալարև կոնաձևով մաշվածության չափը հավասար կլինի 72,25 մմ—72,18 մմ=0,07 մմ: Ծնկաձևով լիսեռի վզիկի տրամագծի յուրաքանչյուր 100 մմ-ից թուլատրվում է 0,1 մմ ելիպս և կոնաձևով մաշվածություն, այդ իսկ պատճառով ՄՏԶ տրակտորի շարժանակային վզիկների համար վերոհիշյալ մաշվածությունների չափը թուլատրվում է մինչև 0,07 մմ (վզիկի տրամագիծը հավասար է 73 մմ): ՉՏԶ տրակտորի շարժանակային վզիկի տրամագիծը հավասար է 89 մմ, վերոհիշյալ աշխատամաշի չափը թուլատրվում է մինչև 0,09 մմ, արմատական վզիկների տրամագիծը հավասար է 95 մմ և աշխատամաշը թուլատրվում է 0,09—0,1 մմ: Ունիվերսալ տրակտորի շարժանակային վզիկների տրամագիծը հավասար է 57 մմ և թուլատրվում է 0,05—0,06 մմ աշխատամաշ:




Նկ. 72 Ծնկաձևով լիսեռի վզիկների աշխատամաշի չափումը ինդիկատորով

Յեթե ծնկաձևով լիսեռի վզիկների ելիպս և կոնաձևով աշ-

խատամաշի չափն անցել և վերահիշյալ նորմաներից, ապա պարզ
 ք, վոր շատ արագ կերպով մաշվում են թե բարխի առանցքա-
 կալները և թե ծնկաձեղ լիսեռի վզիկները: Յեթի վերահիշյալ
 աշխատամաշերի չափը նորմայից անցնում և, պետք և նման
 լիսեռը հանել և յենթարկել նորոգման, հակառակ դեպքում կա-
 րող են առաջանալ պատահարներ. որինակ՝ շարժանակային հե-
 ղուչաների պոկվելը, շարժանակի ծռվելը, առանցքակալների
 այրվելը և այլն: Նորոգումը կատարվում և զլխավորապես հրդե-
 ճան միջոցով հատուկ հաստոցների վրա (կելլեմբերգեր, նոր-
 առն, չերչիլ): Նման հաստոցներ ունեն նորոգման մեծ արհես-
 տանոցները և նորոգման գործարանները (Հայաստանում Հոկ-
 տեմբերյանի մ. տ. կայանի արհեստանոցը): Լիսեռի վզիկները
 նորոգումից հետո կարող են ունենալ ամենաշատը 0,01—0,02
 մմ ելիպս և կոնաձեղնաթյուն:

Ծնկաձեղ լիսեռը համարվում և խոտան, յերը՝





Նկ. 73 ծնկաձեղ լիսեռի ծովածուխյան ուղղումը

Նրա վզիկների տրամագիծը բարակելով հասնում և՛ US2-ի
 համար 67 մմ, 2S2-ի համար՝ 83,8 մմ և Ունիվերսալի համար՝
 54 մմ:

Յեթի վզիկներն ունեն քերժվածքներ, վորոնք շատ դեպ-
 քում պատճառ են դառնում առանցքակալների այրվելուն, ապա
 այլպիսի լիսեռները կարելի չե հղկել խոտանի դաղդյանի վրա
 (նկ. 73) սգտադործելով հատուկ հարմարանք, վորի անցքի


ներքի կողմից ամրացվում և զմռնիտի թուղթ և հազցնելով
 պտտվող լիսեռի վզիկի վրա՝ կատարում են հղկումը:

Ծնկաձեղ լիսեռները հաճախ ծռվում են շարժանակային



Նկ. 74 լիսեռի վզիկների հղկումը խոտանի դաղդյանի վրա

մեխանիզմի անսարքությունից: Վերպետի լիսեռը չժանգոտի և
 չծավի, անհրաժեշտ և նրան չուղել և պահել ուղղահայաց դրու-



Նկ. 75 փոկանիվը հանող գործիքները

թյան մեջ: Լիսեռի ծովածուխյունը և վորրվածուխյունը թույլ-
 լատրվում և վոչ ավելի 0,07—0,12 մմ և համարվում և խոտան,
 յերը ծովածուխյան չափը անցնում և 0,5 մմ-ից:

US2 արակտորի սղափոխիչի տանող փոկանիվը ծնկաձեղ


լիսեռի վրայից հանելու համար ոգտագործվում է հատուկ հանիչ գործիք (նկ. 75):

Ծնկաձեղ լիսեռի ատամնանիվը հանելու համար ոգտագործվում է հանիչ գործիք (նկ. 76): Նա բաղկացած է ֆլանցիցից, վորը յերկու հեղույսի միջոցով ամրանում է ծնկաձեղ լիսեռի ատամնանիվի հետ: Յերեք թաթիկ ունեցող հանիչ գործիքի թաթիկներն ընդգրկում են ֆլանցիցին, իսկ նույն սպասքի սեղմիչ պտուտակը պտտելով՝ սեղմում է ծնկաձեղ լիսեռին այդպիսով հանվում է ատամնանիվը:



Նկ. 76 ատամնանիվը հանող գործիք

Թափանիվի պնդողակը հանելուց հետո պետք է հանել յերթիքը, վորի համար ոգտագործվում է հանիչ գործիք (նկ. 77): Նա բաղկացած է պողպատյա ձողից, վորի փորակավոր ծայրերից մեկը հագնում է յերեսի փորակավոր անցքի մեջ, ապա նրա վրա հագնում է զլանաձեղ ծանրոցը և ձողի ազատ փորակավոր ծայրին ամրացվում են յերկու պնդողակներ: Յերթիքի հանման համար անհրաժեշտ է պնդողակների ծանրոցով հետ հարված տալ:



Նկ. 77 Թափանիվի յերթիքը հանող գործիք

Նրա յերեք թաթիկները հեղույսների միջոցով ամրացվում են թափանիվի յերեք փորակավոր անցքերին, ծնկաձեղ լիսեռի ծայրին դրվում է ձեղավոր տափողակ, սեղմիչ պտուտակի ծայրը հենելով տափողակին և հատուկ լանալու միջոցով պտտելով՝ հանվում է թափանիվը:



Նկ. 78 Թափանիվ հանող գործիք



Նկ. 79 Ծնկաձեղ լիսեռի հանիչ գործիք

Ծնկաձեղ լիսեռը պատենատուփից հանելու համար ոգտագործվում է հանիչ գործիք (նկ. 79): Նա բաղկացած է ֆլանցիցիցից, վորը յերկու հեղույսի միջոցով ամրանում է ծնկաձեղ լիսեռի ատամնանիվի հետ: Յերեք թաթիկ ունեցող հանիչ գործիքի թաթիկներն ընդգրկում են ֆլանցիցին, իսկ նույն սպասքի սեղմիչ պտուտակը պտտելով՝ սեղմում է ծնկաձեղ լիսեռին այդպիսով հանվում է ատամնանիվը:

ցից, վորն ամրացվում է պատենատուփին առջևի կողմի ծածկոցի տեղը հեղույսներով, ապա հանիչ գործիքի թաթիկները (3 հատ) իրենց կեռ ծայրերով ընդգրկվում են ֆլանցիցի յեղբունակը և սեղմող պտուտակից պտտելով՝ լիսեռը դուրս է հրում պատենատուփից:

Ծնկաձեղ լիսեռի հետևի վրա գնդիկավոր առանցքակալի հանիչի (նկ. 80) թաթիկներն ընդգրկում են առանցքակալի մարմինը և լիսեռի ծայրին տեղադրված տափողակը սեղմելով հանիչի պտուտակով՝ առանցքակալն անջատվում է լիսեռից:



Նկ. 80 հեռուի գնդիկավոր առանցքակալի հանիչ



Նկ. 81 առջևի գնդիկավոր առանցքակալի հանիչ

Ծնկաձեղ լիսեռի առջևի գնդիկավոր առանցքակալը հանող գործիքը (նկ. 81) իր թաթիկներով ընդգրկվում է առանցքակալը, իսկ սեղմող պտուտակի մի ծայրը հենվում է լիսեռի ծայրին, մյուս ծայրից պտտելով՝ առանցքակալը հանում են լիսեռի վրայից:

Ծնկաձեղ լիսեռը պատենատուփից հանվում է այն դեպքում, յերբ մաշված է և թույլ են նստած գնդիկավոր առանցքակալները կամ թե լիսեռի վրիկների ելիսա ու կոնավոր աշխատամաշի չափը նորմալից անցել է: Բոլորովին նոր կամ նորոգված ծնկաձեղ լիսեռի վրա հետևի գնդիկավոր առանցքակալը հազցնելու համար ոգտագործվում է հազցնող սարք (նկ. 82):

Նրա հենող պտուտակի ծայրը հազցվում է ծնկաձեղ լիսեռի ներսի պարուբավոր անցքի մեջ (նախորոք հանելով նրա միջի գնդիկավոր առանցքակալը), ապա հենող պտուտակի պարուբավոր ծայրին հազցվում է բաժակաձեղ փորակավոր սրտիկ, իսկ վերջինիս վրա վառններ հազցնելուց հետո, նրա մյուս ծայրին հազցվում է պնդողակը և ձգելով՝ վերջինս՝ առանցքակալը հազցվում է ծնկաձեղ լիսեռի վրա:


Առջևի կողմի գնդիկավոր առանցքակալը հազցնելու համար ոգտագործվում է հանիչ գործիք (նկ. 83): Նրա բաժակաձեղ մասը հազցնում է լիսեռի առջևի կողմից և հենվում

և առանցքակալին, ապա մուրձի հարվածով կամ մամլակի միջոցով սեղմելով հազցվում է առանցքակալը:

Կա նաև նոր ձևերի հազցնող գործիք, վորը բաղկացած է բաժակաձևի փորակավոր մասից: Վերջինս հազցվում է լիսեռի փորակի վրա, ապա նրա պարուրավոր վերջավորութան վրայից հազցվում է յերկաթյա խողովակի վորն իր հերթին հենվում է առանցքակալին և վերջինս տեղադրվում է պնդողակի ճընշման տակ:



Նկ. 82 հետևի դնդիկավոր առանցքակալի տեղադրումը ծնկաձևի լիսեռի վրա




Նկ. 83 առջևի դնդիկավոր առանցքակալի տեղադրելը լիսեռի վրա

Գնդիկավոր առանցքակալները հազցնելուց հետո, պատենատուփի մեջ ամրացվում են բնիկները և ծնկաձևի լիսեռը, վերջինս հազցնելու համար ոգտագործվում է հազցնող գործիք (Նկ. 84), նա բաղկացած է կանգնակից, վորը հազնում է պատենատուփի առաջի կողմից ծնկաձևի լիսեռի վրա, վորից հետո գործիքի ֆլանեցն ամրացվում է լիսեռի հետ յերթիթակի միջոցով՝ հանիչ գործիքի թափիկներն ընդգրկում են ֆլանեցին: Սեղմիչ պտուտակը հենվելով կանգնակին՝ ծնկաձևի լիսեռը ձգում է պատենատուփի մեջ:

Այդ աշխատանքի համար ոգտագործվում է նաև մի այլ տիպի հազցնող գործիք: Նա բաղկացած է բաժակաձևի մասից իր փորակավոր պնդողակով, իսկ վերջինիս մեջը հազցվում է սեղմող պտուտակ: Սեղմող պտուտակի մի ծայրը բաժակաձևի է և ունի անցք, վորը սոնակի միջոցով միանում է ծնկաձևի լիսեռի ծայրին և պտուտակի ձախ պտուտով ծնկաձևի լիսեռը հազցվում է պատենատուփի մեջ:

Թափանիվը հազցնող հարմարանքը (գրեյպսի կոմպլեկտը) բաղկացած է պտուտակից, վորն իր փորակով և ծայրով հազ-

ցրվում է ծնկաձևի լիսեռի հետևի կողմի պարուրավոր մասի մեջ, ապա նրա վրա հազցվում է թափանիվը և հետո, հազցնող սարքի բաժակաձևի մասը հազցնելուց հետո, ձգում են պնդողակը, վորի շնորհիվ թափանիվը հազնում է ծնկաձևի լիսեռի վրա:



Նկ. 84 ծնկաձևի լիսեռը իր տեղը հազցնող գործիք

Ծնկաձևի լիսեռի ատամնանիվը հազցնելու համար ոգտագործվում է նույն հարմարանքը, վորի միջոցով հազցվում է առջևի դնդիկավոր առանցքակալը (Նկ. 83): Նույն հարմարանքով հազցվում է նաև փոկանիվը:

Ունիվերսալ տրակտորի շարժիչի վերոհիշյալ մասերը հանելու և հազցնելու համար կարելի է ոգտագործել հիշյալ հանիչ գործիքները, միայն փոքրացրած չափերով:

ՉՏՁ տրակտորի ծնկաձևի լիսեռը պատենատուփից հանելու և հազցնելու համար սարք չի ոգտագործվում: Մինչև հիշյալ լիսեռի հազցնելը, պետք է հետեվել, վոր արմատական առանցքակալների պահանջները ճիշտ տեղադրված լինեն, այսինքն՝ միջին արմատական առանցքակալի պահանջն իր տեղակայող յերթիթակի հետ պետք է նստի հիմքի վրա, իսկ հետեվի արմատական առանցքակալի պահանջը դրվի այնպես, վոր խցանային միջնադիրի առվակը լինի զեպի դուրս: Խցանային միջնադիրը պետք է տեղադրվի միայն այն ժամանակ, յերբ ծնկաձևի լիսեռը վերջնականապես նստեցվում է առանցքակալի մեջ:

ԳԱԶԱԲԱՇԽՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Շարժիչի կարողությունն ընկնում է ինչպես զլանների մխոցների և նրանց սղերի, այնպես էլ զազարաշիման օելա- նիզմի առանձին մասերի աշխատամաշից և անկանոնությունից:

Շարժիչի կարողությունն ընկնում է՝

- 1) Փականի ձողի և լծակի միջև յեղած բացակի նորմից ավելի կամ պակաս լինելուց:
- 2) Փականի և նրա բնիկի աշխատանքային մասերի վառվելուց կամ լավ չնստելուց:
- 3) Փականի զսպանակի ջարդվելուց կամ զսպողական հատկությունը կորցնելուց:
- 4) Փականի ուղղորդիչ վռանի մաշվելուց կամ ձողի ծուլելուց:


Գազարաշիման մեխանիզմի նորմալ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է՝ լծակի և փականի ձողի միջև բացակ տալ, փոքի չափը ՄՏԶ տրակտորի ներածող փականի համար հավասար է 0,25 մմ և արտածող փականի համար՝ 0,30 մմ (շարժիչի սառը ժամանակը):

ՄՏԶ տրակտորի ներածող փականի համար այդ չափը շարժիչի տաք ժամանակը պետք է լինի 0,6 մմ, նույնը և արտածող կափարիչի համար, իսկ շարժիչի սառը ժամանակը ներածողի համար բացակը պետք է լինի 0,5 մմ և արտածողի համար՝ 0,6 մմ:

Ունիվերսալ տրակտորի փականի ձողի և լծակի միջև բացակ տրվում է ներածողի համար 0,25 մմ, իսկ արտածողի համար՝ 0,30 մմ (շարժիչի սառը ժամանակը): Վերոնշյալ փականների և լծակների միջև յեղած բացակներն աշխատանքի ընթացքում խախտվում են, ապա անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր

40—150 ժամից հետո դրանք ստուգել շոշափիչով և կանոնավորել: Փականները և նրանց բնիկներն աշխատանքի բնթացքում աշխատամաշից հետո լեսթարկվում են շպարման: ՄՏԶ տրակտորի փականների շպարումը պետք է կատարել յուրաքանչյուր 125—150 հեկտար փափուկ վար կատարելուց հետո:

ՉՏԶ տրակտորի փականների շպարումը պետք է կատարել յուրաքանչյուր 400—500 հեկտար փափուկ վար կատարելուց հետո:




Նկ. 85 շպարման համար ուղտադործվող դործիքներ

Ունիվերսալ տրակտորի փականների շպարումը պետք է կատարել յուրաքանչյուր 80—120 հեկտար փափուկ վար կատարելուց հետո: Շպարումը կատարելու համար անհրաժեշտ է վերցնել գմռնիտ № № 000, շաղախել կերոսինի և ալտոլ յուղի հետ այնպես, փոք սոսյովի թանձր շաղախ: Փականի և նրա բնիկի շպարումը պետք է սկսել հետեվյալ հերթականությամբ: Առաջին հերթին բնիկի մեջ պետք է տեղադրել թույլ զսպանակ և հետո հիշյալ շաղախից փականի աշխատանքային մասին քսելուց հետո հաջյնել բնիկի մեջ, ապա ձեռքի դրելի կամ Ալբերդսոն արկի գործիքի միջոցով աջ ու ձախ պտտելով՝ կատարել շպարումը: Շպարել կարելի չի նաև ելեկտրոդրեյի օդնու- թյամբ:

Փականի բնիկի մեջ, սեղմված վիճակում, պտտվելու ժամանակ շաղախը շարվող մակերեսից դուրս և վանվում է, վորպեսզի նա նորից անցնի շարվող մակերեսների վրա, անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ ձեռքի սեղմումն այնքան պակասեցնել, վոր բնիկի զսպանակը կարողանա փականին վեր հրելով՝ անջատել իր բնիկից:

Հոկումը պետք է շարունակել այնքան, մինչև փականի և բնիկի աշխատանքային մասերի վրա ստացվի փայլատ (մատովի) գոտի: Այդ գոտու լայնությունը ՍՏՁ տրակտորի փականների վրա պետք է լինի 1—1,5 մմ, ՉՏՁ տրակտորների փականների համար՝ 2,5—3 մմ, Ունիվերսալ տրակտորի փականների համար՝ 1—1,5 մմ:




Նկ. 86 փականների շարումը

հետո, արման առանձնարանը կերտվելով լցնել, և յեթե փականի և բնիկի արանքից կերտվելը դուրս և հոսում, պետք է շարվող նորից շարունակել:

Յեթե շարման միջոցով փականը բնիկին չի նստում, նրա աշխատամաշի կամ այրվելու հետեմանքով, ապա պետք է այդ բնիկը ֆրեզել: Հիշյալ աշխատանքի համար սպառվող ֆրեզները լինում են 15, 45 և 75 աստիճանի (Նկ. 87): Փականի բնիկի փշուկները (խեցերը) տաշելու համար սկզբում սպառվում է 45 աստիճան ունեցող սղոցածե ֆրեզ: Բնիկի յերեսակի ներսի կողմը տաշելու համար սպառվում են 75 աստիճան ունեցող ֆրեզ: Բնիկի յերեսակի վերևի մասը տաշելու համար սպառվում է 15 աստիճան ունեցող ֆրեզ:

Այդ ֆրեզով բնիկի յերեսակի վերևի կողմից տաշում են այնքան, մինչև ՉՏՁ-ի փականի բնիկի վրա ստացվի 3 մմ լայնությունը գոտի, ՍՏՁ-ի համար՝ 2,5 մմ, Ունիվերսալի համար՝

2 մմ. Բնիկի վերջնական տաշումը կատարվում է 45 աստիճան ունեցող դան սկածե ֆրեզի միջոցով, վորից հետո շարվում է և: Այն դեպքում, յերբ բնիկն այնքան է մաշվել, վոր փայլանի




Նկ. 87 բնիկները նորոգելու ֆրեզներ

ափսեածե մասը թաղվում է նրա մեջ, ապա նման բնիկն անհրաժեշտ է նորոգել, վորի համար սպառվածի վիՄ-ի սպասքը (Նկ. 88): Նախքան վերոհիշյալ սպասքը աշխատանքի մեջ դնելը, անհրաժեշտ է ընտրել ըստ շ. բմիչի փականի « բամագծի վրան (1), ֆրեզ (2) և ուղղորդիչ ձող (3), վորը շարվողի հետ ամրացվում է կառանսյին հեղույսի (5) միջոցով: Թրեզը (2) հազըջվում է շարվողի (4) կոնածե մասի վրա: Սպասքը տեղադրվում է ամրացվում է բլոկի գլխիկի վրա և միաժամանակ ստուգվում է բնիկի խառատ ան խորությունը: Սպասքը բլոկի գլխիկի վրա ամրացնելու ժամանակ, անհրաժեշտ է պաշտպանել այն տաշածությունը շարվող (Ա), վորն ընկած է հիմքի ներքին հարթակի և ֆրեզի աշխատանքային մակերեսի միջև:

Մինչև սպասքի տեղադրումը, պետք է թուլացնել հեղույսը (7) վրից հետո սպասքի ողորդչ ձողն (3) իջեցվում է փականի ողորդչի վրանի մեջ և սպասքն ամրացվում է բլոկի գլխիկին հեղույսի (8) և պնդողակի միջոցով և միևնույն ժամանակ ձգվում է հեղույսը (7):

Բնիկի խառատման խորությունը ճիշտ կանոնավորելու հա-

մար պետք է վերցնել ողակի բարձրությունը՝ ՄՏԶ-ի համար 5-6 մմ, ՉՏԶ-ի համար՝ 6-7 մմ, Ունիվերսալի համար՝ 5 մմ: Ողակը տեղադրել, կանոնավորել պտուտաւի (9) և մտնեցնող պնդողակի (10) միջև, վորից հետո կանոնավորիչ պտուտակի հաւասարեց զակը ամրացնելուց հետո, ողակը հասկում է: Այդ բոլորից հետո սկսվում է բնիկի խառատումը, վորի համար սղտագործվում է ճշանակ (11): Տաշման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրութլուն դա՛նել հանվող տաշեղի հաստութլան վրա, այ՛սինքն՝ պետք է աշխատել, վոր տաշեղը հաստ չլինի, հակառակ




Նկ. 88 փականի բնիկը նորոգող սարքի տեղադրումը

զեպրում ուղղորդիչ ձողը կարող է ծովել, կխախտվի սպասքի տեղադրումը, և խառատումը ճիշտ չի կատարվի:

Ֆրեդի ատամները պտք է սււր լինեն, վորպեսզի հարթ մակերես ստացվի:

Ողերը պատրաստվում են մանրահատիկ գորշ չուգունից խառատի զաղկյահի վրա:

ՉՏԶ տրակտորի համար հիշյալ ողի դրսի տրամագիծը ներածող բնիկի համար պետք է լինի 78 մմ, ներսի տրամագիծը՝ 66 մմ:



Նկ. 89 ա) փականի բնիկը մինչ նորոգումը
բ) փականի բնիկը նորոգումից հետո

Արտաձման բնիկի ողի դրսի տրամագիծը պետք է լինի 82 մ., իսկ ներսի տրամագիծը՝ 68 մմ:

ՄՏԶ ի փականների բնիկների դրսի տրամագիծը պետք է լինի 60 մմ, իսկ ներսի տրամագիծը՝ 50 մմ, Ունիվերսալի փականի բնիկի դրսի տրամագիծը պետք է լինի 48 մմ, իսկ ներսի տրամագիծը՝ 38 մմ:

Ողերը բնիկների մեջ հազցվում են՝

Մամուլի ճնշման տակ կամ մուրճի հարվածով:

Ողը բնիկի մեջ նստեցնում են 0,15-0,25 մմ ձգութլամբ:

Այդ ողերի վերելի հարթակը պետք է բնիկի հարթակի հետ հավասար լինի:


Ողը բնիկի մեջ տեղադրելուց հետո, անհրաժեշտ է ֆրեզի միջոցով նրան տաշել ճիշտ աշակես, ինչպես նորմալ բնիկը և սպա շպարել:

Նորոգման ժամանակ ուշադրութլուն պետք է դարձնել, վորպեսզի ն'րածման և արտաձման փականները տեղադրվեն համապատասխան բնիկներում, հակառակ դեպքում նրանք շարքից շուտ դուրս կգան:

Փականները մեկը մյուսից տարբերելու համար իրենց ավսեյաձև մասի վրա ունեն նշաններ: ՄՏԶ տրակտորի ներածող փականի վրա գրված է H, BC, BH, 277, արտածողի վրա գրված է C, BX, BHP, 277a:

ՉՏԶ տրակտորի ներածող փականի վրա գրված է 0416, արտածողի վրա՝ 0417: Արտածող փականն իր ավսեյաձև մասի տրամագիծով 5 մմ-ով մեծ է ներածողից: Ներածող փականի ձողը

արտածողից յերկար և 1 մմ-ով: Յերբ փականներն այնքան են մաշվել, վոր շպարի միջոցով նորոգելն անհնար է, այդ դեպքում նրանց յերեսակները վերականգնեցվում են հատուկ հզկող հաստոցների միջոցով (նկ. 91):



Նկ. 90 ողի տեղադրվածը բնիկի մեջ

ՍՄԷ-ում հիշյալ հաստոցը պատրաստում է Լիպեցկիմի գործարանը և «ГАЗО» արևատը: Նրեկտորոշարժիչի փոկանիվից շարժում է ստանում հզկող քարը, իսկ ճկուն փոխանցման միջոցով պտտվում է կոթառը (պատրոն) իր մեջ ամրացված փականի հետ միասին:

Կոթառը ամրացված է ներքնամուկի (սուպորտի) վրա,


վերջինս կարող է շարժվել հաստոցի լայնությամբ և յերկարությամբ՝ համապատասխան բռնակների միջոցով: Փականի հզկման համար կոթառը դադելահի հիմքի վրա ամրանում և՛ քարի նկատմամբ 45 աստիճանի տակ, վորի համար դադելահի հիմքի հարթակի վրա կան դրված աստիճաններ:

Փականների աշխատանքային մակերեսները հզկվում են 45 աստիճան թեքությամբ: Նախքան փականների հզկումն սկսելը, անհրաժեշտ է ստուգել նրա ձողիկը, աշխատանքային յերեսակը, և յեթե ձողիկը ծոված է կամ աշխատանքային յերեսակը արված է,

նման փականը համարվում է խոտան,

Ստան և համարվում նաև այն փականը, վորի աշխատանքային յերեսակի վրեվի զոտին մաշվելով սրվել է:

Աշխատանքի ընթացքում մաշվում են փականների ուղղորդիչ վռանները, վորի հետևանքով ծովում են փականների ձողիկը, ընդվորում փականները լավ չեն նրստում բնիկներում:




Նկ. 91 փականները հզկելու ելեկտրոհաստոց

Փականի ուղղորդիչ վռանի աշխատամաշի հետևանքով, ընկնում է շարժիչի կարողութունը: Սրինակ՝ յեթե մաշվել է ներածող փականի ուղղորդիչ վռանը, ապա ներածման տակտի ժամանակ ողը ներս է ծծում վռանի և ձողի արանքից, հետևապես աղբատանում է խառնուրդը և ընկնում է շարժիչի կարողութունը: Յեթե արտածող վռանը նորմալից ավել է մաշված, ապա արտածման տակտի ժամանակ՝ զագերը դուրս գալով վռանի և ձողի արանքով՝ կեղտոտում են շարժիչի վերեվի մասերը:

ՍՏՁ արակտորի ներածող փականի և նրա ուղղորդիչ վռանի միջև բացակից պետք է լինի 0,05 մմ, իսկ արտածողի համար պետք է լինի 0,10 մմ:

ՉՏՁ տրակտորի ներածման փականի ձողի և նրա վռանի միջև բացակը պետք է լինի 0,10 մմ, իսկ արտածողի համար՝ 0,15 մմ: Ունիվերսալ տրակտորի ներածման փականի ձողի և նրա վռանի միջև բացակը պետք է լինի 0,04 մմ իսկ արտածողինը՝ 0,08 մմ: Փականների վռաններն իրենց բնիկն ընդ հանելու համար ոգտագործվում են հանիչ գործիքներ (նկ. 92):




Նկ. 92 ուղղորդիչ վռանի հանումը

Հանիչ գործիքը բաղկացած է պտուտակից, հենող թաթիկներից և պլանդրակից:

Նոր վռաններն իրենց բնիկի մեջ են տեղադրվում մոմուլի կամ պլանդրա մուրճի միջոցով: Յերբ փականների զսպանակները կորցնում են իրենց զսպանակությունը կամ ջարդվում են, ապա փոխարինվում են նորերով: Չսպանակների ձգականությունը փորձելու համար ոգտագործվում է հատուկ հարմարանք (նկ. 93), փոքի սի կողմից գրվում է նոր զսպանակը, իսկ մյուս կողմում՝ աշխատանքի մեջ յեղած զսպանակը: Յեթե ճնշման ժամանակ սարքի սլաքը թեքվում է դեպի աշխատանքի մեջ յեղած զսպանակը, ապա վերջինս հարվում է խոտան:

Չսպանակների ստուգման համար գոյություն ունի մեկ ուրիշ տիպի հարմարանք (ստիվեսս):


Նրա վրա գրվում է նոր զսպանակը և սեղմելով կոթունից մանոմետրի թվացույցի վրա կարգադրվում է ճնշման ուժը կիրառման համար, ապա նույն ձևով ստուգվում է աշխատանքի մեջ յեղած զսպանակը, և յեթե աշխատած զսպանակի թելերն ավելի քիչ ճնշման տակ են հասնում միմյանց, քան նորինը, ապա նրա



Նկ. 93 զսպանակների ձգականությունը փորձարկելու հարմարանք

ման զսպանակը համարվում է խոտան:

Չգականությունը կորցրած զսպանակը դանդաղ է փակում փականը, փոքի հետեվանքով ընկնում է շարժիչի կարողությունը:



Նկ. 94 զսպանակները ստուգող «ստիվեսս» տիպի սպասք

Տրակտորի աշխատանքի ժամանակ զսպանակների ձգականությունը ստուգվում է պտուտակի միջոցով: Սրա ծայրն անցկացնելով զսպանակի թելերի մեջ (տափակ) և շուտ ատլով նրան՝ կանգնեցնել կողի վրա (զսպանակի թելերը միմյանցից հեռացնելու նպատակով) և հետեվել շարժիչի ձայնին, և յեթե վերջինս պտուտակներն ավելանում են, ապա նրան զսպանակը պետք է փոխարինվի նորով: Այդպիսի զսպանակը կարելի է յե ժամանակավորապես ոգտագործել նրա տակը դնելով հասարակ սափողակներ, սակայն պետք է խուսափել զսպանակի տակը շատ տափողակներ դնելուց, փորովհետև ձգված զսպանակ

ների հարվածներից փականներն ու իրենց բնիկներն ավելի շուտ են մաշվում և նույնիսկ պակաս են փականների գլխիկները:

Փականների հավաքված զրուծյան ժամանակ ցցաչորիկները իրենց աւփոզակներից պետք է բարձր լինեն 1 մմ-ով, հակառակ դեպքում ցցաչորիկները զուրս կգան իրենց տափոզակներից և պատճառ կգառնան պատահարները:

Փականների լծակների վռանները պետք է լինեն ձիգ և յուղման անցքերն ընկնեն միմյանց դեմ:

Փականների լծակների վռանների և նրանց լիսեռների միջև բացակը պետք է լինի ՄՏՁ տրակտորի համար 0,05 — 0,07 մմ, ՉՏՁ տրակտորի համար՝ 0,03 — 0,08 մմ, Ունիվերսալի համար՝ 0,03 — 0,05 մմ:

Յերբ հիշյալ բացակների չափը 0,20 — 0,25 մմ-ից անցնում է, վռանները համարվում են խոտան և փոխարինվում են նորերով:

Վռանների հանելու և հազցնելու համար ոգտագործվում է մամուլ:

Հլիչների և նրանց ուղղորդիչ վռանների մաշվածության հետեվանքով փնջիչից յուղ է դուրս գալիս: Այդ բանին ոժանդակում է միտցի սղբրի աշխատամաշը, այսինքն՝ զլաններից գաղերը անցնելով պահասատուփը՝ ճնշում են զործ դնում փոշիացած յուղի վրա և արագացնում են նրա հոսումը փնջիչից:


Հլիչի և նրա ուղղորդիչ վռանի մեջ բացակը պետք է լինի ՄՏՁ տրակտորի համար 0,05 մմ, ՉՏՁ-ի համար՝ 0,06 — 0,12 մմ, Ունիվերսալի համար՝ 0,04 — 0,05 մմ:

Աշխատամաշ վռանները և հրիչները փոխարինվում են նորերով: ՄՏՁ և Ունիվերսալ տրակտորների հրիչները հանելիս նախորոք պետք է հանել բաշխիչ լիսեռը, իսկ վերջինս հանելու համար անհրաժեշտ է հանել առջևի զլանների հրիչների ուղղորդիչ վռանները: ՉՏՁ տրակտորի բաշխիչ լիսեռը պատենատուփից հանելու համար, անհրաժեշտ է նախորոք հանել հրիչներն ու նրանց ուղղորդիչ վռանները պատենատուփի զրսի կողմից, ապա հանելով յուղամղիչի լիսեռի վերին ծայրի ատամնանիվի սնանկը և անջատելով հիշյալ ատամնանիվը՝ զուրս հանել բաշխիչ լիսեռը:

ՄՏՁ և Ունիվերսալ տրակտորների բաշխիչ լիսեռի մաշված ատամնաքակալները պատենատուփից հանելու համար ոգտագործ-

վում է հատուկ հանիչ (Ունիվերսալի համար փոքրացրած չափի (նկ. 95): Նա բաղկացած է լիսեռից, վորը փորակավոր ծայրի վրա հագնում է բռնակներ ունեցող պնդողակ: Լիսեռի մյուս ծայրի մոտ կա առվակ, նման առվակ կա նաև նրա փորակավոր ծայրի մոտ: Հիշյալ առվակները յերկրորդ և յերրորդ ատամնաքակալները հանելու և հազցնելու համար ունեն հատված վռաններ:

Հիշյալ տրակտորները բաշխիչ լիսեռը պատենատուփի մեջ հազցնելու համար անհրաժեշտ է բլիկ պատենատուփը դարձնել վերև, հազցնել հրիչները և բաշխող լիսեռն ու ամրացնել առանձին առանցքակալն՝ ըը հեղույսները միջոցով:



Նկ. 95 բաշխող լիսեռի առանցքակալների հանիչը

խատանքի համար անհրաժեշտ է, վոր ծնկաձև և բաշխիչ լիսեռների ատամնանիվները տեղադրվեն ըստ նշանների:

ՉՏՁ տրակտորի զազարաշխման մեխանիզմի տանող ատամնանիվի յերկու կից ատամնե ն իրենց վրա ունեն նշաններ, իսկ տարվողն ունի մեկ նշան, վորոնք հավաքելու ժամանակ պետք է համընկնեն: Տարվող ատամնանիվը բաշխող լիսեռի հետ ամրացվում է հինգ հեղույսներով, վորոնցից մեկը տեղակայող է և ունի մեծ տրամագիծ: Այդ ատամնանիվի վրա նշան չլինելու դեպքում, պետք է նրա վրա դառնվող յերեք անցքերից փոքրի (12 մմ) շառավիղի դեմ ընկնող փոսից հաշվելով ժամացույցի սլաքի ընթացքի ուղղությամբ՝ 41-րդ ատամը նշանակել:


ՉՏՁ-ի զազարաշխման մեխանիզմի ատամնանիվների նշանների ճշտությունը կարելի յե ստուգել նաև յերկրաչափական աստիճաններով: Տանող ատամնանիվի նշանը պետք է լինի յերիթի կենտրոնից անցնող շառավիղից՝ հաշված ժամացույցի ուղ-

Պատճառով ընթացքի հակառակ ուղղութիւնով 137°, 37' իսկ տարվող աստամանանիվի նշանը պետք է լինի տեղակայող 12 մմ-անոց ասնցքի շառավիղից՝ հաշված ժամացույցի սլաքի ընթացքի ուղղութիւնով՝ 191°, 84' :

ՄՏՁ տրակտորի գազարաշիման ատամնանիվների նշանակումը կատարվում է աստիճաններով հետեւյալ ձևով (նկ. 96):

Մնկաձև լիսեռի ատամնանիվի վրա՝ հաշվելով ժամացույցի սլաքի ընթացքին հակառակ 136°, 30' և բաշխող լիսեռի վրա՝ հաշվելով լիսեռի կենտրոնից անցնող շառավիղից ժամացույցի սլաքի ընթացքի ուղղութիւնով՝ 91°, 50' :

ՉՏՁ տրակտորի գազարաշիման ատամնանիվների միջև բացակիւ պետք է լինի 0,2—0,3 մմ, ՄՏՁ-ի համար՝ 0,15—0,20 մմ



Նկ. 96 գազարաշիման ատամնանիվների նշանակումն աստիճաններով

Ունիվերսալի համար՝ 0,1—0,15 մմ: Հիշյալ բացակները չափվում են շոշափիչով կամ թե չե փափուկ մետաղյա լարով, վորը անցկացվում է ատամնանիվների միջև և պտտելուց հետո հանվում ու չափվում է շտանդեյրիկով կամ միկրոմետրով:

ՍՆՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Տրակտորների շարժիչների սնման սիստեմի վոչ սարքին լինելը պատճառ է դառնում՝

1) Շարժիչի կարողության անկման,

- 2) վառելանյութի գերաժախտի,
- 3) շարժիչի մասերի արագ աշխատամաշի,
- 4) գլանների անկանոն աշխատանքի:

Այս սիստեմի նորոգման ժամանակ պետք է նայվեն և նախորդվեն՝

- 1) կարրյուրատորը,
- 2) վահուռում ապարատը,
- 3) պտույտների կարգավորիչը,
- 4) ողաղտիչը,
- 5) վառելատար խողովակներն ու բաքերը:

Շարժիչի կարողությունն ընկնում է կարրյուրատորի վոչ սարքին լինելուց կամ վառելանյութի անհամապատասխանությունից:

Կարրյուրատորի վոչ սարքին լինելը կայանում է հետևյալում՝

1) Լողանի փչանալը: Լատուների լողանները կարող են ծակվել և հետեվապես նրա ծանրացման պատճառ դառնալ (վառելանյութը հիշյալ անցքով ներս է լցվում), վորի հետեվանքով ասեղալին փականն իր անցքը ժամանակին չփակելով՝ նորմալից ափել վառելանյութ է բաց թողնում լողանային առանձնարանը, այդ իսկ պատճառով շարժիչն աշխատում է հարուստ խառնուրդով: Լողանալին առանձնարանի միջի վառելանյութը գատարկելու համար, անհրաժեշտ է նախորոք վորոշել լողանի վրասված տեղը, ապա մի փոքր լանայնելով այդ անցքը՝ գատարկել վառելիքն ու լողանը չորացնելուց հետո, գողել հիշյալ անցքը: Յեթե լողանը փոս է ընկել, անհրաժեշտ է նրան պղել տաքացրած ջրի մեջ և պահել մինչև նրա ուղղվելը: Խցանային լողանը ծանրանում է ալն դեպքում, յերբ նրա զրսի մակերեսը պատող դոճխեժը (շիլլակը) քայքայվել է, վորի վերականգնման համար պետք է լողանը չորացնել և նորից պտտել դոճխեժով: Լողանի լծակի գեպի ներքեիլ ծովելու հետեվանքով շարժիչը նույնպես կարող է աշխատել հարուստ խառնուրդով: Նրան պետք է ուղղել ձեռքով: Լողանալին առանձնարանը նորմալից ափել վառելանյութ է ընդունում նաև այն դեպքում, յերբ մաշված են լինում ասեղային փականը և նրա բնիկը: Նորմալից ափել մաշված ասեղային փականը և նրա բնիկը փոխարինվում են նորերով: Հարուստ խառնուրդի առաջացման պատճառ կարող է դառնալ նաև կարգավորիչ պտուտակի մաշվածությունը: Գլանների մեջ հարուստ

խառնուրդը լրիվ չաչրվելով՝ պակասեցնում և շարժիչի կարողությունը պատճառ և դառնում այրուքի առաջացման, իսկ վերջինս արագացնում և մասերի աշխատամաշը և պատճառ դառնում վաղածամ բանկումներին:

Աղքատ խառնուրդից նույնպես ընկնում և շարժիչի կարողությունը Աղքատ խառնուրդը վերջում և կարբյուրատորում առաջացած փոփոցներին:

Աղքատ խառնուրդի առաջացման պատճառները հետևյալներն են՝

- 1) Վառելանյութի տեսակարար կշռի ծանր լինելը, վորի հետեվանքով լողանը ասեղային փականը վաղածամ և փակում, այդ իսկ պատճառով լողանային առանձնարանի վառելանյութի մակերևույթը նորմայից ցածր և մնում,
- 2) լողանի թեթեւությունը (նորմայից),
- 3) ասեղային փականի լովելն իր ընկելում,
- 4) լողանի լծակի ծովածու թյունը (դեպի վերել),
- 5) փոշխացնող անցքերի լովելը,
- 6) կարբյուրատորի հիմքի և ներածող—արտածող խողովակների միջադիրների փչանալու կամ ձգված չլինելու պատճառով:

Վերջինիս հետեվանքով ավելորդ ոգ և ներծծվում և աղքատացնում խառնուրդը:

Նման յերեզույթ կարող և ստեղծվել նաև՝ յեթե բաց լինեն ներածման ձագորիկները, մաշված լինեն ներածող փականների ուղղորդիչ վռանները, Փիլորի ցանցիկները, բարերի ու խողովակների մասնակի բռնվելուց (վառելանյութի կեղտոտութան հետեվանքով) և կերտի բարերի ավտոմատ լիցքերի ծորակի բաց լինելուց: Փոշխացնողի բռնված անցքերը հարկավոր և մաքրել փչելով, հակառակ պարագայում կարելի չե սպասարկել փափուկ պղնձյա լար: Ուրիշ մետաղյա լարերով մաքրելու դեպքում անցքերը կարող են լայնանալ և պատճառ դառնալ վառելանյութի դերածախսի:

Փչացած կամ արված միջնադիրները անհրաժեշտ և փոխարինելի: Շարժիչների համար ոգտազորովող վառելանյութերը պետք և սխառնիկական խառնուրդներից և ջրից գերծ լինեն, հակառակ դեպքում, անսարքությունների պատճառների թիվը կազմալանա:

282. տրակտորի սնման սխառնի մեջ բացի վերոհիշյալ պատճառներից, անսարքություն կարող և լինել նաև վակում սպարատի պատճառով:

Յեթե վակումում սպարատի լողանը ծակ և, ապա վառելանյութը նրա մեջ լցվելով ծանրանում և, վորի հետեվանքով նստացնող խողովակի փականը բաց և լինում, իսկ մթնոլորտայինը՝ փակ: Հիշյալ դեպքում վառելանյութը անընդհատ հոսում և նորացնող խողովակով դեպի ներածող խողովակները, առաջացնելով չափազանց հարուստ խառնուրդ, իսկ վերջինիս պատճառով շարժիչը դժվարությամբ և գործի ընկնում: Կողանի նորագումը նույնն է, ինչ վոր կարբյուրատորի լողանը:

Վակումում սպարատը վառելանյութ չի ծծի հետեվյալ պատճառներից՝

- 1) խցանային միջնադիրը (ներսի տակառի և ծածկոցի միջև գանձող). վնասված և կամ լավ չի նստած,
- 2) մաշված են փականները (նոսրացնող և մթնոլորտային խողովակներ),
- 3) վնասված են կամ թույլ են ամրացված նոսրացման և վառելատար խողովակները,
- 4) գոպանակները թուլացել են,
- 5) մթնոլորտային ճնշման զրոսի անցքը բռնված է,
- 6) ներսի տակառի ստորին ծնկաձևի խողովակի թիթեղյա փականը լրիվ չի փակվում:

Փականներն իրենց բնիկներում նստեցվում են շարման միջոցով և յեթե այդ չի ապահովում, նրանք պետք և փոխարինվեն նորերով: Թուլացած գոպանակները նույնպես փոխարինվում են նորերով: 282 տրակտորի արտածող և ներածող խողովակները հաճախ ճաքում են ծանր տեսակարար կշիռ ունեցող վառելանյութով աշխատեցնելու պատճառով: Նույն գրությունը կարող և ստեղծվել, յեթե ցուրտ յեղանակներին շարժիչը հանգցրնելուց հետո անմիջապես դատարկվի հովացման սխառնի ջուրը: Հիշյալ խողովակների նորոգումը կատարվում և ավտոգների կամ ելեկտրոյեռի միջոցով, յեթե ճեղքվածքը կաղմում և խողովակի տրամագծի կեսից փոչ ավելին: Մինչև յեռի գործողությունն սկսելը պետք և ճեղքվածքը փորել 0,3—0,5 մմ խորությամբ և 2—3 մմ լայնությամբ:

Այդ գործողությունը պետք և կատարի փորձված փականագործը հատիչի կամ խարտոցի միջոցով: Սնման սխառնի ամենից

շատ տարածված անսարքութիւնը հանդիսանում է կարբոնա-տորի վոլ Երևան կարգավորումը: Հարուստ և ազգատ խառնուրդ-ները այրվում են դանդաղ, վորի հետեւանքով բնկնում է շար-ժիչի կարողութիւնը արտածող խողովակներում կրակոյցներ են առաջանում կամ յերբմն հրդեհ է առաջանում կարբոնա-տորում: Նման դեպքերից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ կանոնավորել կարբոնա-տորը: ՄՏՁ տրակտորի կարբոնա-տորը բարձր պտույտների համար կանոնավորվում է հետեւյալ ձե-վով:

Շարժիչը գործի զցել բենզինով և լավ տաքացնելուց հետո աշխատեցնել, վորի ժամանակ ձեռքի լծակի միջոցով զրոսեւային կափարիչը լրիվ բանալ և հետո կանոնավորիչ պտուտակը (ժիկ-լոր) աստիճանաբար փակելով ստեղծել ազգատ խառնուրդ (փոշոց կարբոնա-տորում) ապա բանալով հետեւել շարժիչի ձայնին և արտածող խողովակին: Չայնը պետք է լինի: Նորմալ և արտածող խողովակից սև ծուխ չպիտի դուրս գա: Դան-յաղ պե-տույտի կանոնավորման համար պետք է փոխել զրոսեւային կա-փարիչը (ձեռքի լծակի միջոցով), ապա դանդաղ ընթացքի կանո-նավորիչ պտուտակը բանալ աչքան, մինչև վոր արտածող խո-ղովակից դուրս յեկող սև ծուխը կտրվի: Նույն ձեւով կարգա-վորվում են ՉՏՁ-ի և Ունիվերսալի կարբոնա-տորները: Կարգա-վորված կարբոնա-տորներին հաճախ ձեռք տալու կարիք չկա բոլորովին, վորոպէսեւ կարգավորիչ պտուտակների փոքակները մաշվելով անկանոնութիւն են առաջ բերում:

ՄՏՁ տրակտորի շարժիչի կարողութիւնը բնկնելու պատ-ճառներից մեկն է հանդիսանում այն, վոր տար յեղանակներին ջրի կարբոնա-տորը բոլորովին չի ոգտադործվում կամ թե չե ոգտադործվում է չափազանց անբավարար:

Տրակտորի լրիվ բեռնվածութիւն ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել ջրի կարբոնա-տորի նորմալ աշխատանքը: Շարժիչը մարելուց առաջ չուրը պետք է բոլորովին փակել և բանալ միայն այն ժամանակ, յերբ բանարկված շարժիչը տաքացել է: Ջրի կարբոնա-տորի կանոնավորումը կատարվում է նրա ասեղնաձե պտուտակի միջոցով հետեւյալ կերպ՝

Վառելանյութի կարբոնա-տորի կանոնավորիչ պտուտակի (յերբ կարբոնա-տորը կարգավորված է բարձր պտույտների հա-մար) 1,5 պտուտին, ջրի կարբոնա-տորի ասեղնաձե պտուտա-կը պետք է բանալ 0,25 պտույտ, վառելանյութի կարբոնա-տոր

թի կանոնավորիչ պտուտակի 1,75 պտուտին, ջրի ասեղնաձե պտուտակը պետք է բանալ 0,5 պտուտ և այլն:

Վառելանյութի գերա-խոսք, բացի վերոհիշյալ պատճառնե-րից, կարող է տեղի ունենալ նաև պտույտների կարգավորիչի մասերի մաշվածութիւնից կամ անկանոնութիւնից:

Տրակտորների նորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել գնդիկավոր առանցքակալները, դսպանակները և ազուլցները-վերջինների մաշվածութիւնը զեպրում դրանք փոխարինվում են նորերով: Շարժիչը բարձր պտույտ չի վերցնում՝ ծանրոցների և կանոնավորիչ պտուտակների դսպանակների թուլութիւն, ուլիկի և ազուլցի հրիչի մաշվածութիւն հետեւանքով և այլն: Շարժիչը նորմալից բարձր պտույտ կտա, յիթե ձիգ են վերահիշյալ դսպա-նակները, կարճ և զեպի զրոսեւային կափարիչները տանող ձգան ձողը, մաշված և զրոսեւային կափարիչը: Նորոգված կարգավո-րիչի ազուլցն ազատ կերպով պետք է շարժվի հետ ու առաջ իբ լիսեռի վրա ունենալով բացակ 0,1—0,12 միլիմետր, ծանրոցնե-րը դսպանակների ազդեցութիւն տակ հեռացված վիճակից հեշ-տութ մար պետք է մոտենան միմյանց: Ծանրոցների և նրանց առանցքների միջև բացակը պետք է լինի 0,2 մմ-ից վոչ ավել:

Մաշված առանոքները պետք է փոխարինվեն նորերով: Կար-գավորիչի լիսեռի այն մասն է մաշվում, վորն աշխատում է բը-րոնդա սահող առանցքակալի մեջ: Մաշվածութիւնը չափվում է միկրոմետրով կամ շտանգեն ցիբկուլով, վորի ամենամեծ չափը աշխատանքի մեջ պետք է լինի վոչ ավել քան 0,07—0,1 մմ: Հիշյալ նորմալից բարձր աշխատամաշ ունեցող լիսեռը և նրա սիկհուն առանցքակալը պետք է փոխարինվեն նորերով կամ թե չե չե լիսեռի մաշված մասը պետք է հղկել և ոգտադործել փոքր տրամագծի սիկհուն առանցքակալ:

Հիմնական նորոգութից հետո շարժիչի փորձարկման ժամա-նակ կարգավորիչը պետք է կանոնավորի գլխավոր մեխանիկը կամ ինժեներ մեխանիկը:

Վառելանյութի բաքերի նորոգումը կատարում է նրանում, վոր ճեղքվածքները յետում են: Յետումից առաջ անհրաժեշտ է քաքելը լվանալ յիժամ ջրով, վորպեսզի պալթումներ չառաջանան: Բաքերի ներս բնկած մասերը ոխտակուտ համար անհրա-ժեշտ է վերցնել պղնձյա ձող, վորի մի ծայրը զողել ներս ըն-կած մասի հետ, իսկ մյուս մասից քաշելով ուղղել, ապա հիշյալ ձողն անշատել բաքից զողիչով: Այն բաքերը, վորոնք մեծ չափով վնասված են, պետք է փոխարինվեն նորերով: Վառելատար խո-ղովակների նորոգումը կատարվում է զողման միջոցով: Յերբ

զրանք մի քանի տեղից են վնասված, փոխարինվում են նորքերով:

Ողազտիչների նորոգման չափազանց պարզ լինելու պատճառով մենք կանգ չենք առնում նրանց վրա, բայց պետք է հիշեցնել, Վոր դործնականում ողազտիչի վրա արակտորիտաները համարյա միջ մի ուշադրություն չեն դարձնում, այնինչ ընդհանրապես նրա վրա պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել:

Ողազտիչների լուրջ ժամանակին չփոխելը, ուղիներ շրանդիթույլ միացումը կարբուրատորի և սեղազտիչի հետ, կամ նրա բոլորովին բացակայելը բացասարար և անդրադառնում արժիչի նորմալ աշխատանքի վրա, այսինքն՝ ողի հետ ներս ծծվող փոշիներազացնում է շարժիչի մասերի մաշումը:

ՎԱՌՈՅՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Վորպեսզի գլանների ներսում թարմ խառնուրդը ժամանակին, լրիվ և արագությամբ այրվի, անհրաժեշտ է, վար վառոցքը աշխատի նորմալ և ապահով: Այսինքն նա պահանջված մոմենտին գլանները պետք է ապահովի համապատասխան կայծով առանց ընդհատումների: Այդ ապահովելու համար, արակտորիտների վրա մագնետոն պետք է տեղակայել պահանջվող ճշտությամբ, այսինքն՝ ՄՏԶ և Ունիվերսալ արակտորիտների մագնետոն պետք է տեղակայել, այնպես, Վոր սեղմման աակտի օամանակ, մխոցը դեռ վերի մեռյալ կետին չհասած 25 աստիճան՝ կայծ խփի, իսկ ՉՏԶ արակտորի համար այդ չափը հավասար է 30 աստիճանի: Յեթե կայծի խփելը հիշյալ նորմայից առաջ գրկենք, այրվող գազերի ամենամեծ ճնշումը տեղի կունենա մինչև մխոցի վերին մեռյալ կետին հասնելը, Վորի հետեվանքով շարժիչի կարողությունը գզալի չափով կընկնի: Ուշացած կայծի հետեվանքով այրվող գազերի ամենամեծ ճնշումը տեղի կունենա մխոցի վերին մեռյալ կետից բավական անցնելուց հետո, Վորի հետեվանքով այրման պրոցեսը յերկարատե կդառնա, շարժիչը կգերտաքանա, կխախտվի յուղման ռեժիմը, մասերի վաղաժամ աշխատամաշ և վառելիանյութի գերայրում կառաջանա, հետեվարար կընկնի նաև շարժիչի կարողությունը:

Յեթե շարժիչի աշխատանքի ժամանակ կայծի բացակայությամբ հետեվանքով մի վորքես գլանում աշխատանքային խառնուրդը չի բռնկվում, առաջին հերթին շարժիչն աշխատում է

անկանոն, ընկնում է նրա կարողությունը, չայրված խառնուրդը խառնալով՝ գլանի պատերով ծորում է դեպի պատենատուփ իբհետ տանելով լուրջ, բնկնում է յուղման սխտեմի յուղի վորակը, մասերը սկսում են շուտ մաշվել, հետեվապես ընկնում է շարժիչի կարողությունը: Յեթե կայծը թույլ է լինում, շարժիչը գծվար է աշխատանքի ընկնում, խառնուրդը լրիվ չի այրվում, ընկնում է նրա կարողությունը. շարժիչը ցածր պտույտների տակ մարում է: Կայծը կարող է թույլ լինել մի շարք պատճառների հետեվանքով, սրինակ՝

1) Մագնիսական սկզբնական դաշտի թուլություն հետեվանքով, Վորը կարող է ունենալ մի շարք պատճառներ, սրինակ՝ յերբ մագնիսական մարմինը թուլացել է յերկարատե պշխատանքից, կայուն մագնիսի մագնիսական դաշտի կարճ միացումից, ուրիշ խտրքով մագնիսական բեվաններն ոտար մարմնի միջոցով կարճ միացում են կազմել, ոտարի թույլ պտույտից:

2) Առաջին շղթան լրիվ չի միանում և անջատվում է, միացման ճմլիկները սքսիպացել կամ վառվել են, Վորի հետեվանքով անջատումը և միացումը լավ չի կատարվում, ընդհատիչի անշարժ ճմլիկի (զնդանի) մեկուսացուցիչ միջնադիրները և վրաանները ճաքած են, Վորի հետեվանքով առաջին շղթայի ելեկարբական հոսանքը միշտ մասսա յի տալիս, այդ իսկ պատճառով կոճի արտիկի սկզբնական մագնիսական դաշտը չի ուժեղանում:

3) Կոնդեսատորի աննորմալության և ընդհատիչի ճմլիկների միջև յեղած բացակի նորմայից փոքր լինելու հետեվանքով, առաջին շղթան դանդաղությամբ է ընդհատվում:

4) Բարձր լարման շղթայում մեծ դիմադրություն կա, Վորի պատճառները կարող են լինել՝ բաժանարար թմրուկի և կոդային թղիկների ճմլիկները մաշվել, կեղտոտվել, այրվել կամ թե չեժավել են մի վորքես կողմի վրա:

Հաղորդարարը մեկուսացուցիչի մեջ է խրվել, մեկուսացուցիչը այրվել կամ պատռվել է, Վորի հետեվանքով հոսանքը գնում է դեպի մասսան:

Հաղորդարարի և կայծառների միացումը թույլ է կամ կեղտոտ, կայծառների կենտրոնական երկտորդի մեկուսացնող ճենապակին ճաքիլ է (հոսանքը մասսա յե տալիս). երկտորդների բացակը մեծ է, այրււքով կամ յուղով է ծածկվել (բացակը

փորձացել է), վորի հետեւանքով կայծը թուլացել է և այլն: Չորպեսզի մագնետոն յերկարատեւ ու նորմալ աշխատի, անհրաժեշտ է նրա նկատմամբ ապահովել պահանջվող տեխնիկական խնամք, յուր սրանչյուր անկանոնության ժամանակ շարժիչը չբռնողել առանց վեր նականապես այդ բանի կարիքը դալու, այսինքն առաջին հերթին պետք է ստուգել բոլոր արտաքին միացութունները (կաթառները, հաղորդալարերը) և այդ միայն համոզվելով այն բանում, վոր անկանոնության պատճառը գրեալներում է մագնետոնի ներսում, սկսել նրա մասնակի քանդումը:

Դրա համար պետք է բաց անել ընդհատիչի կափարիչը և ստուգել բացակի չափն ու ճվիկները աշխատանքային մասերի վիճակը: Յեւ յեթե այդ ել չի ապահովում մագնետոնի նորմալ աշխատանքը, այդ դեպքում պետք է անջատել կողային թշիկներն ու ստուգել զրանք և բաժանարար թմբուկի ճվիչները: Հիշյալ գործողութունները կարելի է զաշտի պայմաններում, իսկ ավելի բարդ գործողութունները (լուրի քանդելը) արհեստանոցներում: Պետք է ընդմիջա հիշել վոր մագնետոնի հաճախակի քանդիլ-հավաքելը նրան փչացնում է և էնդհանրապես դաշտային պայմաններում մագնետոն բանդելուց պետք է խուսափել: Տրակտորիստին թույլատրվում է աշխատանքի պայմաններում քանդել լվանալու և ստուգելու նպատակով կայծառները, լվանալ ընդհատիչը, ստուգել առանցքակալների վիճակը, ստուգել մագնետոնի բոլոր միացութունները, արագացուցիչը և մարբեջ կեղտոտութունից (զրսի), ապահովել և սահմանել անհրաժեշտ տեխնիկական խնամք:

Շարժիչի դմար աշխատանքի բնկնելու պատճառները կարող են տարբեր լինել, որինակ՝ յերբ նա յերկար ժամանակ անաշխատ է մնացել, զրա հետեւանքով զլանների և մխոցների պատերի յուղը ծորել և լցվել և պատենատուփի մեջ, վորի հետեւանքով նվազում է սեղմման աստիճանը, հետեւաբար դժվարանում է նաև շարժիչի բանարկելը: Հիշյալ անկանոնությանը վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ է կայծառները իրենց բնիկներին հանել և այդ անցքերով լցնել մի քիչ ավտոլի և բենզինի կամ կերոսինի խառնուրդ, վորից հետո առանց կայծառների տեղադրման, ծնկաձեւ լիսեռը մի քանի անգամ պտտելուց հետո, կայծառները սեղադրել, ապա փորձել շարժիչը գործի պցել:

Կարող է պատահել, վոր բարձր լարման հոսանքը մաստալի հետ կապ ունենա:

Ընդհատիչը կարգավորված չի, կեղտոտվել, այրվել է կամ մասսա ունի: Արագացուցիչի շնիկները աշխատանքային ծայրերը մաշվել են, վորի հետեւանքով նա չի աշխատում:

Գոնդեսատորի մեկուսացուցիչը ճեղքվել է, վորի հետեւանքով այն չի աշխատում: Կայծառներն այրուքով պատվել են, վորի հետեւանքով հոսանքը առանց ելեկտրոդներին անհնելու գընում է մասսա: Ելեկտրոդների միջև բացակը նորմալից ավել կամ պակաս է:

Շարժիչի նորոգումից հետո վառոցքի սխեման ճիշտ չի տեղակայված:

Բնկումը ճիշտ է, այնուամենայնիվ շարժիչն աշխատանքի պցելիս հետ հարվածներ է տալիս: Այդ տեղի յե ունենում հաղորդալարերի խառնված կամ մեկը մյուսի հետ միանալու հետեւանքով:

Խլացուցիչի մեջ կրակոցներ են տեղի ունենում մի վորեն զլանում ժամանակին կայծ չառաջանալու կամ նրա թույլ լինելու հետեւանքով, այսինքն աշխատանքային խառնուրդն առանց այրվելու գամից դուրս գալով՝ հանդիպում է շիկացած խլացուցիչին և բռնկվում: Այդ կարող է պատահել նաև ուրիշ կայծի պատճառով, վորի հետեւանքով զլաններում աշխատանքային խառնուրդը լրիվ չայրվելով՝ դուրս է գալիս և խլացուցիչում պայթթում:

Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ հաղորդալարերը շիվելով տաքացած բլուկն՝ մեկուսացուցիչ ռեզինները այրվում են:

Հաղորդալարերի մեկուսացուցիչները կարող են փչանալ նաև նրանց վրա վառելանյութ թափվելու հետեւանքով: Հաճախ հաղորդալարն իր մեկուսացուցիչի մի վորեն տեղում խղվում է և շարժիչն սկսում է աշխատել ընդհատումներով:

Յեթե մեկուսացնող ռեզինի փոքր մասն է այրվել, այն պատում են մեկուսացնող ժապավենով, իսկ յեթե այրվածքը մեծ չափի յե հասնում, պետք է այդ ամբողջ մասը փոխարինել նոր հաղորդալարով:

Յեթե կարբուրատորը նորմալ է, իսկ շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով, զրա պատճառները կարող են լինել՝


- 1) կայծառների անկանոն լինելը,
- 2) հաղորդալարերի թույլ միացումը կամ նրանց անկանոն լինելը:

Մտուգումը պետք է սկսել հետեվյալ կերպ:

Չաշխատող կայծառը մյուս կայծառներից սառն է լինում, վորի ստուգումը կատարվում է ձեռքով շոշափելու միջոցով, շորթիչի աշխատելու ժամանակ: Մտուգումը կարելի չէ կատարել նաև վորեն մետաղյա ձողիկի միջոցով: Այդ կատարելու համար նրա մի ծայրը նախորոք (նոսանքը ձեռքին չխփելու նպատակով) միացնում են րյոկին (ժասնա), նոր ապա մյուս ծայրը կայծառի կենտրոնական ելեկտրոդին, և հետևում են շարժիչի ձայնին:

Յեթե շարժիչն իր սկզբնական ձայնը փոխում է, դա նշանակում է, վոր ավյալ կայծառը նորմալ է աշխատում, իսկ յեթե ձայնը մնում է անփոփոխ, դա նշանակում է, վոր ավյալ կայծառը չի գործում: Կայծառի անկանոնությունը գտնելու համար նույն յեղանակով պետք է ստուգել շարժիչի բոլոր կայծառները, վորոնց ստուգումը կարելի չէ կատարել նաև այդ նպատակի համար պատրաստած հատուկ մատիտի միջոցով:

Չաշխատող կայծառը դանելուց հետո, պետք է ստուգել և գտնել անսարքություն հիմնական պատճառը, վորի համար հաղորդալարը պետք է կայծառայ անջատել և նրա ծայրը մոտեցնել



Նկ. 97 կայծառի անկանոնությունները

ով մասսային՝ մագնետոյի ոտանրից արագ պտտել և յեթե հաղորդալարի և մասսայի միջև կայծ է առաջանում, նշանակում է հաղորդալարը վնասված չէ, ուրեմն կայծառն է անկանոն: Հիշյալ դեպքում կայծառը պետք է իր բնիկից հանել և ստուգել: Յեթե նրա անսարքություն պատճառը կեղտոտությունն է, պետք է առանց քանդելու մաքրել, բենզինով մաքուր լվանալ և չորացնել, ապա ստուգել և տեղադրել իրեն տեղը:

Հիշյալ աշխատանքը կատարելուց հետո կայծառը նորից միացնում են հաղորդալարին, ապա մագնետոյի ոտտորը պտտում են, և յեթե կայծը ելեկտրոդների միջև լավ թռիչք է գործում, ուրեմն աշխատանքը կարելի չէ ավարտված համարել:

Կենտրոնական ելեկտրոդի ճաքած կամ այրված ճենապակին այլևս չի կարելի ոգտագործել և պետք է փոխարինել նորով՝ նորոգումից հետո ելեկտրոդների միջև բացակը պետք է լինի 0,5—0,75 մմ:

Բացակը յեթե հիշյալ նորմայից ավել լինի, շարժիչը բարձր պտույտների տակ նորմալ կաշխատի, իսկ ցածր պտույտների ժամանակ բարձր լարսան հոսանքն իր թուլություն հետեվանքով չի կարողանա հաղթահարել դադի փմադրությունը և թռիչք կատարել մի ելեկտրոդից մյուսին, վորի հետեվանքով շարժիչը կըմարի և աշխատանքի գցելը կդժվարանա: Նման կայծառները դրսում կորոզ են լավ աշխատել, վորովհետեզ ողն ավելի քիչ է դիտարկում թուլն ցույց տալիս, քան զլանների ներսում սեղմված խառնուրդը:

Յեթե բացակը ելեկտրոդների միջև հիշյալ նորմայից փոքր է լինում, այդ դեպքում ելեկտրոդների միջև առաջադա կայծը թույլ է լինում և չի կարողանում խառնուրդը բռնկել: Բացի այդ բացակի փոքրություն հետեվանքով ելեկտրոդները շուտ են կեղտոտվում: Ելեկտրոդների միջև բացակ պետք է տալ՝ կողի ելեկտրոդը ծռելու կամ բանալու միջոցով, վորի ժամանակ կենտրոնական ելեկտրոդին չպետք է ձեռք տալ, հակառակ դեպքում նրա ճենապակին կշարժվի: Բացակը պետք է ստուգել շոշափելով, արակտորի յուրաքանչյուր 50—270 ժամ աշխատանքից հետո:

Կենտրոնական ելեկտրոդի ճենապակին կարող է ճաքել նախել շարժիչի գերջերմությունից, հավաքելու ժամանակ պնդողակի սինդ կտրելուց, ճենապակու անվորակ լինելուց: Կենտրոնական ելեկտրոդը պետք է փոխել այն դեպքում, յերբ նրա ծայրը վնասվել է, ինչպես նաև ճենապակին ճաքել կամ գարձյալ վնասվել է:


Կայծառի իրանը փոխվում է նորով, յերբ նրա ելեկտրոդը այրվել կամ կոտրվել է, արտաքին փորակները փչացել են, վորի հետեվանքով կայծառը դժվար է տեղադրվում իր բունը:

Մագնետոյի նորոգումը դաշտային պայմաններում կայանում է նրանում, վոր պետք է ժամանակին ստուգել ընդհատիչի ճեմ-

լինենք միջև յեղած բացակի նորմալությունը և կանոնավորել այն խախտված լինելու դեպքում: Հիշյալ բացակի նորմալ չափը 0,3—0,4 մմ: Բացակի մեծ կամ վոքը լինելը բացասաբար և անդրօդառնում ճմլիչների և մագնետոյի նորմալ աշխատանքի վրա:

Յեթև ճմլիչների աշխատանքային մասերն այրվել են կամ ձիշտ չեն միանում, այդ դեպքում նրանց միջև կայծ և առաջանում, վորն ավելի յե այրում նրանց: Բացակի նորմալությունը պետք և ստուգել տրակտորի յուրաքանչյուր 75—100 ժամ աշխատանքից հետո:

Ընդհատիչի բուռնցքի յերկու հաստոյների աղբման ժամանակ բացակի տարբերութունը պետք և լինի առենաշատը 0,05 մլլիմետր: Այրված ճմլիչները թավշյա խարտոցով պետք և մաքրել և տեղադրելու ժամանակ ստուգել, վոր նրանք ձիշտ միանան իրենց աշխատող ծայրերով:



Նկ. 98 «CC-4» մագնետոյի տեղադրումը ՄՏԶ տրակտորի վրա

Հիշյալ գործողությունը կատարելու համար ընդհատիչը պետք և մագնետոյից հանել, վորպեսզի տաշվածքը մագնետոյի մեջ շիցվի: Ճմլիչները շատ դեպքում այրվում են նրանց վոչ ձիշտ կանոնավորումից և կոնդեսատորի վիշանալուց: Բաշխիչ թմբուկի և կողային այսիկների ճմլիչները ժամանակի ընթացքում այրվում են, վորի հետեւանքով բարձր լարման հոսանքը դժվարությամբ և անցնում զեպի կայծառները կամ բոլորովին

զաղարում և: Բացակը կողային թշիկների և բաժանարար թմբուկի ճմլիչների միջև պետք և լինի 0,2 մմ վոչ ավել:

Ճմլիչները մաքրում են նախ թավշյա խարտոցով, ապա բենզինա չորով մաքրում ու չորացնում են և ապա տեղակայում: Յեթև մագնետոն ավելի լուրջ թերություններ ունի, որինակ՝ ոտտորը մագնիսաթափ և յեղել, կոճը վիշացել կամ վնասվել և, զնդիկավոր առանցք սկալներն աշխատամաշ են յեղել, ընդհատիչը կամ արագացուցիչը նորոգման կարիք են զգում և այլն, այդ զեպքում անհրաժեշտ և դա նորոգման համար ուղարկել հատուկ կահավորված արհեստանոց: Նորոգումը և վերջնական փորձարկումը պետք և կատարի այդ գործի վորակավոր մասնագետը: Պետք և հետեւել, վոր նորոգումից դուրս յեկող տրակտորի բոնկման աստիճանը համապատասխանի գործաբանային տըվյալներին:

Մագնետոն տրակտորների վրա տեղակայելու ժամանակ պետք և առաջնորդվել գործարանի կողմից մագնետոյի բաժանարար թմբուկի աստանանիվի, առաջին վահանի և թափանիվի նշաններով, վորոնք պետք և համընկնեն:

ՄՏԶ և Ունիվերսալ տրակտորների վրա «CC-4» մագնետոն տեղակայված և միևնույն յեղանակով, միայն տարբերությունը կայանում և նրանում, վոր թափանիվի նշանին (3) նայելու համար ՄՏԶ տրակտորի վրա անցքն արված և մագնետոյի կողմից (Նկար 1), իսկ Ունիվերսալ տրակտորինը՝ կարրուբատորի կողմից:

ՉՏԶ տրակտորն իր թափանիվի վրա մագնետոն տեղակայելու համար — նշանը մագնետոյի տեղակայման ժամանակ պետք և համընկնի պատենատուփի վրա ամրացված թիթեղյա սլաքին: «CC-4» մագնետոն ՄՏԶ, ՉՏԶ և Ունիվերսալ տրակտորների վրա առանց գործարանային նշանների կարելի յե տեղակայել հետեւյալ կերպ:



Առաջի զլանում պետք և լինի սեղմում և մխողը վերին մեռյալ կետում: Մագնետոյի բաշխիչ թմբուկի և աստանանիվի առաջին խթանի նշանները (Նկ. 2) չպետք և համընկնեն, 4—4,5 ատամ (ՄՏԶ և Ունիվերսալ) ոտտորը պետք և պտտել ժամացույցի սլաքի ընթացքին հակառակ ուղղությամբ:

Ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, վոր ՉՏԶ տրակտորի բոնկման աստիճանը հավասար և 30-ի, ապա պարզ և, վոր

առամենքի թիվը համապատասխան չափով կվորքանա (3,5—4) առամ:

Մաղնեային նորմալ և յերկարատեղ ախտախուլ զրավակա-
նք կայանում և նրանում, վոր նա ժամանակին ապահովվի պա-
հանջվող տեխնիկական խնամքով:

Վիճակներին նորմալ աշխատանքը հիմնականում կախված
է նրանց տեխնիկական խնամքի ճիշտ և ժամանակին կիրառու-
մից:



Նկ. 99 «ԵԵ 4» մաղնեային տեղակա-
յումը տրակտորի վրա առանց նը-
շանի (ՄՏԶ տրակտորի վրա)

Նկ. 100 հաղորդալարերի միացման
ճիշտ ձևվը

Դինամոյի անլանտնությունները կարող են լինել տարբեր
տրինակ՝ կողեկտորի և ածուխիկների միջև կայծ և առաջանում
ածուխիկի կտարված լինելուց, նրա զսպանակի թուլությունից
կամ կողեկտորի և ածուխիկների մաշվածությունից և այլն: Կոլ-
լեկտորի ելիպս աշխատամաշն ուղղելու համար նրան խառատում
են խառատի դադգահի վրա: Մաշված ածուխիկները պետք է
փոխվեն նորով, թուլացած զսպանակները՝ նույնպես:

Խարիսխի փշացած փաթոթները քանդում և նրանց տե-
ղը փաթաթում են նորը: Այդ աշխատանքի համար պահանջվում
է համապատասխան վորակ ունեցող վարպետ: Խարիսխի լիսեռի
ձուլվածությունը ստուգվում է և ուղղվում հատուկ հարմարան-
քի վրա: Գրգռման փաթաթանի փշացած լինելու դեպքում, զա
փոխարինում են նոր փաթաթանով: Յեթե լարվածության ալ-

տոմատ կարգավորիչը փշացել է, կահավորված արհեստանոցնե-
րում նորոգում են կամ թե չէ փոխարինում են նոր կարգավորի-
չով: Առհասարակ հիշյալ կարգավորիչը փշանում է վոչ օրշա կար-
գավորումից: Մաշված առանցքակալները պետք է փոխարինել
նորերով:

Ընդհանրապես դինամոյի նորոգումը պետք է կատարել հա-
մապատասխան կահավորում ունեցող հատուկ արհեստանոցնե-
րում և անպայման փորձված մասնագետի միջոցով:

Նորոգումից հետո դրնամոն պետք է հատուկ հարմարանքի
վրա յենթարկվի փորձարկման և կաստնավորվի վերջնականա-
պես:

ՅՈՒՂՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄԻ ՆՈՐՈՒՈՒՄԸ

Մեքենաների մասերի շփումը, հետեվապես և նրանց աշխա-
տամաշը նվազեցնելու համար, աշխատանքային մակերեսները
յուզում են:

Տրակտորների շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ է հե-
տեվել, վոր պահպանվեն տեխնիկական խնամքի բոլոր կանոննե-
րը և ժամկետները:

Շարժիչի յուղման սխեմայի աննորմալությունը կարող է մա-
սերի արագ մաշման պատճառ դառնալ և նույնիսկ ծանր պա-
տահարների առաջացնել:

Բոլոր անսարքությունները, վորոնք առաջանում են յուղ-
ման սխեմայի աննորմալ աշխատանքի հետեվանքով, հիմնակա-
նում բաժանվում են յերկու խմբի՝

- 1) յուղի անվերակություն, և
- 2) յուղ մատակարարող սխեմայի անկանոնություն:

Անվորակ և համարվում այն յուղը, վորը չի համապատաս-
խանում տվյալ շարժիչի համար գործարանի կողմից առաջադրե-
ված յուղի վորակին:

Շարժիչի պատենատուփի մեջ լցվող յուղը պետք է ունենա
համապատասխան վորակ ըստ տարվա յեղանակների և լիցքը պի-
տի կատարել դաիչ ցանցի միջոցով: Պատենատուփի յուղն իր
վորակը կորցնում է հետեվյալ պատճառներից՝

- 1) կեղտոտվում է այրուրի մնացորդներից, վորոնք բնկ-
նում են այրման առանձնարանից,
- 2) մասերի մաշումից առաջացած մանր մասնիկներից:

3) հովացման, բռնկման և սնման սխտեմաների աննորմալությունից,

4) յերկարատև աշխատանքից և հերմոլթյունից:

Շարժիչի գլանների, մխոցների և նրանց ողերի մաշվածության հետևանքով վառելանյութը գլաններից անցնում է պատենաատուփ, վորի հետևանքով յուղը կորցնում է իբր մածուցիկությունը:

Հիշյալ դրությունը կարող է ստեղծվել՝

1) յերբ շարժիչն աշխատում է հարուստ խառնուրդով,

2) հովացման սխտեմում գտնվող ջրի ջերմաստիճանը նորմալից ցածր լինելու պատճառով,

3) շարժիչի բնդատ աշխատանքի հետևանքով (կայծք թույլ և կամ բոլորովին բացակայում է): Վորակը կորցրած յուղը պատենաատուփից պետք է դատարկվի նրա տաք ժամանակը, վորպեսզի պատենաատուփը մաքրվի մետաղյա մանր մասնիկներից:

Այդ կատարելուց հետո, անհրաժեշտ է պատենաատուփը կերտահնով մաքուր լվանալ և ապա լցնելով 3-4 լիտր ասքացրած թարմ յուղ, շարժիչն աշխատեցնել 5-10 րոպե ու միայն վերջինս դատարկելուց հետո պատենաատուփը լցնել անհրաժեշտ քանակությամբ թարմ յուղ: Պատենաատուփի հետ միասին պետք է լվանալ նաև յուղազտիչները: Յերկարատև աշխատանքի հետևանքով մաշվում են յուղամղիչների մասերը: Շարժիչի նորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է ճիշտ անդակայել յուղատար խողովակներն ու նրանց միացնող պնդողակները, հակառակ դեպքում կփչանան նրանց պարուրները, իսկ դրա պատճառով կարող են վառվել բարբիտավոր առանցքակալները:


Յուղամղիչների տամանանիվների մաշվելու հետևանքով շապիկի շփվող մասերը յուղով չեն աղահովվում, այդ իսկ պատճառով նորոգման ժամանակ պետք է ստուգել բացակի չափը տամանանիվների և նրանց պատյանի միջև, վորը պետք է լինի 0,2 մմ-ից վոչ ավելի: Մաշված ծածկոցներն ու տամանանիվները փոխարինվում են նորերով: Յուղամղիչների տանող և տարվող տամանանիվները պատյանի ստորին մակերեսից ներս խորասուզված պետք է լինեն 0,1-0,2 մմ, հակառակ պարագայում հեղույաների ամբարցման ժամանակ ծածկոցը կսեղմի տամանանիվներին և թույլ չի տա, վոր նրանք ազատ պտտվեն: Յեթե ծածկոցի սեղմ-

ման հետևանքով տամանանիվները լուրմ են, պետք է պատյանի և ծածկոցի միջև դնել միջնադիր:

ՉՏՁ տրակտորի յուղամղիչի տարվող լիսեռը պատյանի մեջ հազցվում է մամուլի միջոցով:

Այդ լիսեռի և նրա տամանանիվի միջև բացակը պետք է լինի 0,02-0,07 մմ և լերբ բացակը հասնում է 0,15 մմ, լիսեռը և տամանանիվը փոխարինվում են նորերով:

Տանող և սեռի և պատյանի անցքի միջև բացակը պետք է լինի 0,02-0,7 մմ:



Նկ. 101 տամանանիվների դոթյունը յուղամղիչի պատյանի մեջ

Տանող լիսեռի վրա կիսաշոջանաձև յերիթը հազցնելուց հետո տամանանիվը պղնձյա մուրճի թեթև հարվածների միջոցով հազցում է լիսեռի վրա: Ատամանանիվների միջև պետք է լինի 0,15-0,25 մմ բացակ, վորի ստուգումը կատարվում է շոշափիչով: Տեղակայել յուղամղիչի կարգավորիչ (ոեղուկցիոն) կափարիչն իբր զսպանակով և կանոնավորող պնդողակով:

Կափարիչի ձողիկի և կարգավորող պնդողակի անցքի միջև բացակը պետք է լինի 0,1-0,4 մմ: Հավաքված յուղամղիչը փորձարկվում է նրա տանող լիսեռից ձեռքով պտտելով, վորի ժամանակ տանող և տարվող տամանանիվները պետք է ազատ պտտվեն:

Յուղամղիչը կարելի չէ փորձարկել այդ նպատակի համար պատրաստած հատուկ սարքի միջոցով:


Յուղի նորմալ ճնշումը ցույց տալու համար տրակտորների վրա դրված է մանոմետր կամ վերահսկիչը (կոնտրոլյոր): Յուղի նորմալ ճնշումը պետք է լինի 1,2-1,8 մթնոլորտ:

Յուղի ճնշումը մանոմետրում կավելանա հետևյալ պատճառներից՝

- 1) Բռնված է յուղատար խողովակներից վորեւ մեկը,
- 2) բարբիտավոր առանցքակալները նորմալից ավել են ձրգված,
- 3) յուղը նորմալից ավելի թանձր է,
- 4) կարգավորիչ կափարիչը նորմալից շատ է ձրված, վորի հետևանքով նորմալից ավել յուղը շրջանառության մեջ է մըտնում:

Յուղի ճնշումը մանոմետրում նորմալից ցածր է, վորի պատճառներն են՝

- 1) յուզի շափաղանց մածուցիկ լինելը,
- 2) յուզատար խողովակներից մեկն ու մեկն անջատված ե թր տեղից,
- 3) առանցքակալները թույլ են (բացակա մեծ է),
- 4) յուզի կեղտոտություն հետեվանքով բռնված է յուզա-
ղախը,
- 5) կանոնավորիչ պտուտակը նորմայից ավել է բացված:



Նկ. 102 յուզամղիչի փորձարկումը

Յեթե մանուկները ցույց է տալիս նորմայից ավել կամ պակաս ճնշում, պետք է շարժիչը կանգնեցնել և հայտնաբերել զբոս առաջացման պատճառները, հակառակ դեպքում շարժիչի առանցքակալները կարող են վառվել: Ստուգումը սկսել մանուկներին անջատելով յուզատար խողովակը, և յեթե յուզը ձորում է,

նշանակում է վնասված է մանուկները, վերը պետք է փոխարինվի նորով կամ ուղարկվի արհեստանոց նորոգման: Հիշյալ դործողությունը պետք է կատարել շարժիչի մարած ժամանակ՝ թափանիվից պտտելով: Յեթե մանուկները նորմալ է և յուզը վորակով, պետք է ստուգել յուզաղախի ցանցը և խողովակի միացումները: Յեթե հիշյալներն էլ նորմալ են, պետք է ստուգել առանցքակալները:

ՉՏՁ արակատրի յուզամղիչի կարգավորիչ կափարիչը կարգավորվում է հետեվյալ ձևով: Անջատել պատենատուփից հետևի (աջ կողմի) անցքի խփանը, հանել յուզաղախի ցանցը, ապա ձեռքը իջեցնելով այդ անցքից՝ ճնշումը քչացնելու համար նրան պտտել ժամացույցի սլաքի ընթացքի ուղղությունը (յեթե նայենք վերևից), իսկ ճնշումը ավելացնելու համար՝ պտտել հակառակ ուղղությունը:

Յեթե շարժիչի աշխատանքի ժամանակ փնջիչից յուզ է դուրս թափվում (ՍՏՁ և Ունիվերսալ) ապա պատճառները հետեվյալներն են՝

- 1) կեղտոտված են փնջիչի ցանցիկները,
- 2) մաշված են հրիչներն ու նրանց ուղղորդիչ վռանները,
- 3) մաշված են մխոցային ողերը, վորի հետեվանքով գազերն անցնելով պատենատուփի՝ բարձրացնում են նրա մեջ ճնշումը, վորի ազդեցությամբ տակ փնջիչից յուզը դուրս է հոսում: Շարժիչի հիմնական նորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է ցանցերը լվանալ կերոսինով և մաշված հրիչներն ու նրանց ուղղորդիչ վռանները փոխարինել նորերով:

Թափանիվի կողմից յուզի դուրս հոսելու պատճառները կարող են լինել՝

- 1) ընդերացանցի (սալնիկի) մաշվածությունը (այդպիսին պետք է փոխարինվի նորով),
- 2) թղթի միջնադիրների վնասված կամ պտտված լինելը, վորոնք նույնպես պետք է փոխարինվեն նորերով:

ՉՏՁ արակատրի թափանիվի կողմից յուզի դուրս հոսելու պատճառները կարող են լինել՝

- 1) ծնկաձև լիսեռի հետեվի (յերբորդ) արմատական վզիկի յուզաղաքձ պարուրի մաշվածությունը (այդ բանի դեմ պայքարելու նպատակով նրան կարելի է խորացնել 1—1,5 մմ-ով),

2) վնասված կամ լավ չեն ձգված խցանի միջնադիրները: Նորոգման ժամանակ պետք է գրանք ստուգել և տեղակա, ելուց առաջ նրանց անհրաժեշտ և տարացրած յուղի մեջ փափկացնել, վորպեսզի հետագա աշխատանքին ել ավելի ընդունակ դառնան,

3) առանցքակալի պահանդն իր բնիկի մեջ լավ չի նստած, հետեվապես նրա տակ դրվող խցանն միջնադիրը լավ չի սեղմվել,

4) առանցքակալի բարբիտը մաշվել կամ թե պահանջից պոկվել և (ալդալիսի դեպքում պահանջը նորից պետք է լցնել բարբիտով):

Յուղը կարող է դուրս հոսել նաև հրիչների ուղղորդիչ վրձանների ընդերացանցերի պատենատուփի իջանցքի կափարիչի, սղափոխիչ և ծնկաձև լիսեռների (ՍՏՁ և Ունիվերսալ) բնդերացանցերի ու միջնադիրների մաշվելու կամ փչանալու հետեվանքով:

ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ .

Երբքին այրման շարժիչները ստեղծում են, վորպեսզի ջերմալին եներգիայի անողտազործելի մասը շարժիչի նորմալ աշխատանքի վրա բացասաբար չանդրադառնա: Հիշյալ հանդամանքը չափազանց կարևոր է այն իսկ պատճառով, վորովհետեվ չառեցնելու դեպքում, շարժիչի մեջ առաջացած ջերմութունից (1500—2000 աստիճան) գլանները, մխոցները, բլոկը և այլն կարող են հալվել:

Պարզ է նաև այն, վոր գլաններում բռնկման տակաի ժամանակ առաջացած ջերմային եներգիան 100% անհնար է վերածել մեխանիկական եներգիայի:

Հիշյալ եներգիայի միայն 20—25% -ն է վերածվում մեխանիկական ուղտակար եներգիայի, իսկ մնացած ջերմային եներգիայի 20—30% օտաքացնում է շարժիչի մասերը, 45—55% -ը արտածվող գազերի հետ դուրս է վանվում մթնոլորտ: Հովացման սխեմեմը պետք է կարողանա ժամանակին շարժիչից հեռացնել այն ջերմութունը, վոր անտեղի տաքացնում է նրա մասերը, հակառակ պարագայում կխախտվի յուղման սխեմեմի նորմալ աշխատանքը և դա շփվող մասերի արագ մաշման պատճառ կըդառնա:

Շարժիչի գերջերմության հետեվանքով կարող են տեղի ունենալ նախապայթոււմներ և, վորի հետեվանքով կարող են մխոցները լավել գլանների մեջ:

Հիշյալ բոլոր անկանոնությունների հետեվանքով շարժիչի կարողութունը դա խորեն ընկնում է: Ստեղծման սխեմեմի նորմալ աշխատանքի համար պահանջվում է, վորպեսզի ալդ սխեմեմի մեջ կեղտոտ կամ հանքալին նյութերով հարուստ ջուր չլրցնել: Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ ստեղծման սխեմեմի մեջ ջուրն անպակաս պետք է լինի: Շարժիչի գերտաքանալու պատճառները կարող են լինել ստեղծման սխեմեմի հետեվյալ անկանոնությունները՝

1) ջրի քանակը ստեղծման սխեմեմի մեջ նորմայից պակաս է,

2) ասդիատորի միջուկի խողովակները ջրի հետ զնացած օտտաք նյութերով կամ կաթսաքարով բռնվել են,

3) հիշյալ խողովակները դրսի կողմից կեղտով բռնվել են կամ նրանց վորտ ժաւը նորոգման ժամանակ փակվել է,

4) շարժիչի ջրի շապիկը կեղտով կամ կաթսաքարով բռնվել է,

5) հարկադրական սխեմեմի հովացման ջրի պոմպը աշխատում է ժասնակի կամ բոլորովին չի աշխատում,

6) ողատոխիչը փոկերի (ՍՏՁ և Ունիվերսալ) կամ սկավառակների (ՉՏՁ) ֆերագոնների թուլության կամ մաշվածության հետեվանքով նորմալ պատւյաներ չի տալիս:

Անհրաժեշտ է նշել նաև այն հանդամանքը, վոր շարժիչը աշխատանքի ժամանակ նորմայից ավել ստեղծել չի թույլատրվում, հակառակ պարագայում աշխատանքային խառնուրդը կոնդենսացիայի յենթաբերկվելով, կխախտի յուղման սխեմեմի նորմալ աշխատանքը և կզցի շարժիչի կարողութունը: Հիշյալ անկանոնություններից խուսափելու համար պետք է հետեվել, վորպեսզի ալդ թերությունները չառաջանան և առաջացած դեպքում անմիջապես վերացվեն: Շարժիչի ջրի շապիկի մեջ կաթսաքարի առաջացման դեմ պայքարելու նպատակով, շուղ յեղանակներին ստեղծման սխեմեմի ջուրն աշխատանքից հետո շպեաք է թափել, ալ նրա պակասորդը պետք է լրացնել մաքուր ջրով: Կաթսաքարը ստեղծման սխեմեմից մաքրում են մի շարք միջոցներով՝ սրինակ՝ վերցնում են սողա և ջրի հետ պատրաստում են 3—5% -անոց լուծույթ, կամ

աղաթթվի 3—4⁰ անոց լուծույթ և լցնում շարժիչի սառնեցման սիստեմը:

Հիշյալ յեղանակով պատրաստած լուծույթը շարժիչի աշխատանքի ժամանակ սառնեցման սիստեմի մեջ պետք է մնա միջոցեկաթաբարբի քայքայվելը, վորից հետո պետք է դուրս թափել և սառնեցման սիստեմը մի քանի անգամ մաքուր ջրով լվանալ, ապա նոր շարժիչը վերջնականապես աշխատանքի մեջ դնել: ՄՏԶ և Ունիվերսալ արակտորների ողափոխիչի փոկի ձգվածությունը վորոշելու համար, պետք է մեքենայի կանգնած ժամանակ ձեռքի 1,5—2 կգ ուժով ճնշում գործ դնել ողափոխիչի հորիզոնական դրուժյամը կանգնած թեվերից մեկի վրա: Նորմալ ձգվածություն ունեցող փոկի ժամանակ ողափոխիչը հիշյալ ուժի տակ պետք է պտտվի, բայց վորոշ զգվարությամը: Նորմայից ավել թուշությունը ամ ձգությունը կանոնավորվում է հատուկ զսպանակային հարմարանքի միջոցով: ՉՏԶ արակտորի ողափոխիչը նորմալ է համարվում այն ղեպքում, յեր շարժիչի կանգնած ժամանակ ձեռքի ուժի տակ տարվող սկավառակը տանող և սեղմող սկավառակների արանքում պտտվում է, հակառակ ղեպքում պետք է ստուգել ֆերադոնների և զսպանակի վիճակը:


ՈՒԱՓՈՆԻՉՆԵՐԻ նորոգումը հիմնականում կայանում է նրանում, վոր նրանց նորմայից ավել մաշվածություն ունեցող մասերը փոխարինվում են նորերով:

Կտարված թեվերը նորերով փոխարինելուց հետո, նրան պետք է հավասարակշռել այդ բանի հասար պատրաստած հատուկ հարմարանքի վրա: Հավասարակշռված ողափոխիչի հիշյալ մասը հարմարանքի վրա պետք է մնա անշարժ դրությամը, ինչպես, վոր նրան դրել ենք, իսկ յեթե նա իր մի կողմով միշտ ձեղվում է ղեպի ներքեվ, դա նշանակում է, վոր այդ կողմը ծանր է և թեթեվացման կարիք է ղղում: Ծանր կողմը թեթեվացվում է զմանիտի սրքարբի կամ խարտոցի միջոցով, վորից հետո հիշյալ հարմարանքի վրա նորից վերջնականապես ստուգման է յենթարկվում: Լրիվ հավաքած ողափոխիչը նախքան շարժիչի վրա տեղակայելը, պետք է յենթարկվի ստուգման: Նորոգման ժամանակ պետք է ՉՏԶ արակտորի ողափոխիչի սկավառակների ֆերադոնների զսպանակի և առանցքակալների նորմալության վրա լուրջ ուշադրություն դարձնել. հակառակ ղեպքում նրա ամեն մի անկանոնությունը շարժիչի աշխատանքի ժամանակ կարող է մեծ վնասներ հասցնել:

ՈՒՎԻԱՏՈՐԸ կարող է ունենալ հետևյալ անկանոնությունները՝

1) միջուկի խողովակները քայքայվել կամ ճեղքվածք են ավել, վորը կարող է տեղի ունենալ յերկարատեվ աշխատանքի վրա պատահարների հետեվանքով.

2) ջրավազանները ճեղքվածքներ կամ ջարդվածքներ են տալիս գլխավորապես իրենց միացումների թուշության կամ պատահարների հետեվանքով. նախքան ստուգումը՝ ռազիատորը պետք է ներսի և դրսի կողմից լրիվ մաքրվի: Մաքրումը պետք է կատարել տաքացրած ջրի կամ շոգու միջոցով: Ռազիատորի միջուկը պետք է յենթարկվի ստուգման:



Նկ. 103 ՄՏԶ արակտորի ռազիատորի միջուկի ստուգումը

Փորձնականում ստուգումը կատարվում է մի շարք ձեվեքով, վորոնցից ներկայումս լայն չափով տարածված է Պրիդանովի սարքը (նկ. 103): Այդ սարքը բաղկացած է ջրի շապիկից (1), նրա յերկու փականներից (2), փականներն ամրացնող հատուկ հեղույաններից (3), կանգնակներից (4), կիսասունիներից (5), իջու-

ցիկ ծորակից (6), ճնշումը ցույց տվող մանոմետրից (7), և ճշմարտ հարմարանքից (8):

Միջուկը հարմարանքի վրա ստուգելու համար, նրա յերկու ծառերի թիթեղյա ֆլանցածեղ մասերի հետ պետք է հազցանել նաև այդ բանի համար պատրաստած հատուկ պողպատյա ցանուցեր, վորպեսզի միջուկի ֆլանցածեղ մասերն ամբայնելու ժամանակ ծովածուխյուններ չտան:

Սարքի յերկու կողմի փականները (2) ամբայնելու ժամանակ նրանց տակ պետք է տեղադրել սեղինե միջուկիներ, ապա նոր հեղուսներով (4) ձգել: Յերբ ամեն ինչ պատրաստ է, հարմարանքը (1) տաքացրած ջրով լցնում են և ձեռքի մղիչի միջոցով ճնշում են նրա վրա ու հետեւում են մանոմետրին, վորը պետք է լինի 2—2,5 մթնոլորտ, այդ ճնշման ազդեցութեան տակ ջուրը խողովակների ճարձաքներով ներս է ծծում և դուրս է ծորում նրա յերկու ծառերից:


Այդպիսի խողովակների յերկու ծայրերը նշանակվում են հետագայում նորերով փոխելու կամ նորոգելու համար: Ստուգումը ավարտելուց հետո, յուրը սարքի ծորակից (7) դուրս են թափում, ապա նրա վրայից միջուկը հանում են: Աս տիպի սարքի վրա (բայց փոքրացրած չափով) ստուգվում է նաև Ռ. Նիվերսալ տրակտորի ուղիատորի մ ջուկը: Նորոգման ժամանակ ճեղքվածք ունեցող խողովակները միջուկից հանվում են տարբեր ձեղերով: Որինակ՝ ՍՏՁ և Ունիվերսալ տրակտորների ուղիատորների միջուկից ճեղքվածք ունեցող խողովակները միջուկից հանելու համար, պատրաստում են համապատասխան չափի կենտրոնացնող յեղբալայնիչ և ամբայնելով շաղախային դաղձահի վրա առում են ճեղքվածք ունեցող խողովակները մինչև վերջ, ապա նրանց տեղը հազցնում են նոր խողովակներ և միացման կետերը յենթարկում են զոգման: Միջուկի այն խողովակները, վորոնց ճեղքվածքները կարելի չէ տեղում դրել, նորոգում են առանց միջուկից հանելու: Խողովակների ծայրերի զոգումը Քրլանցներին պետք է կատարել հատուկ զոգիչով (նկ. 104): Այդպիսի զոգիչն արագացնում է աշխատանքը, բարձրացնում է զոգման վորակը և անտեսում է զոգանյութը:

Խողովակների և ֆլանցների զոգման համար նպատակահարմար է վերցնել այնպիսի զոգանյութ, վորի մեջ անաղբ կազմի 90%₀, իսկ կապարը՝ 10%₀: Հիշյալ զոգանյութը լավ է միացնում և ամուր է պահում զոգված կետերը:

Նորոգմանից հետո միջուկը պետք է նորից յենթարկվի ըստուգման, ապա նոր աորացվի սեղերվումարը:

ՏՏՁ տրակտորի ուղիատորի ստուգումը, նախքան նորոգումը կատարվում է հետեւյալ կերպ:

Ռղիատորի ստորին ջրատար անցքը և վերին ջրավազանը ստուգիչ խողովակի անցքը յցանով և ավտոմատ կափարիչով բռնելուց հետո, լցնում են ջրով, ապա նրա ջրավազանը ջուր



Նկ. 104 զոգիչ միջուկի խողովակների զոգման համար


լցնելու անցքին ամբայնում են այդ բանի համար հարմարեցրած մանոմետր իր յցանով: Վերին ջրավազանի ստուգիչ խողովակի տեղն ամբայնված ավտոմատ կափարիչի ծայրին միացնում են ջրհանի կամ ձեռքի պամպի խողովակի ծայրը, վորի միջոցով ուղիատորում գտնվող ջրի մակերեւութի վրա, ճնշումը հասցնում են մինչև 2—3 մթնոլորտ, յեթե այդ ժամանակ խողովակները ջուր են բաց թողնում, դա նշանակում է վոր, նրանք վնասված են և նորոգման կարիք են զգում: Ռղիատորը պետք է քանդել միայն այն դեպքում, յերբ դրա կարիքն զգացվում է:

Ռղիատորի միջուկը հանելու համար, սկզբում պետք է քանդել վերին և ստորին ջրավազանները միացնող հեղույաները ու պնդողակները, վորից հետո ջրավազանները և կողային կանգնակները հեշտութեամբ անջատվում են ուղիատորի միջուկից: Միջուկը լրիվ քանդու համար նպատակահարմար է սկզբում անջատել նրա մի կողմի ֆլանցածեղ ցանցը (ստորակա), վորի համար սկզբում պետք է քանդել մյուս կողմի բոլոր խողովակային պնդողակները (նիպել):


Վորպեսզի հիշյալ պնդողակներն ու խողովակները քանդելու ժամանակ չփչանան, սկզբում խողովակի մեջ պետք է հազցնել համապատասխան ձողիկ, ապա հատուկ բանալու միջոցով քանդել պնդողակը:

Խաացնող բնկերացանցերն իրենց բնիկից պետք է հանել

այդ նպատակի համար պատրաստած հարմարանքի (Նկ. 106) միջոցով: Հարմարանքի ատամնավոր ծայրը հագցվում է ընդերացանցի բնիկի մեջ և վերելից ծնկապտուշտի (կտրվարոտ) միջոցով ստանելով՝ ընդերացանցը բնիկից դուրս է հանվում:



Նկ. 105 ՉՏԶ աղիխատորի ստուգումը



Նկ. 106 խողովակների ընդերացանցի հանիչ հարմարանքը

Յերբ բոլոր խողովակային պընդողակներն ու ընդերացանցերը մի կողմից լրիվ հեռացված են, զողիչի (տաքացած) միջոցով անջատում են խողովակները միացնող պողիկները: Այդ աշխատանքը կատարելուց հետո քանդում են մյուս կողմից ընդերացանցային պնդողակները, հանվում են ընդերացանցերը, նոր ապա ֆլանցածեղ մասի վրայից հանվում են բոլոր խողովակները: Առանձին խողո-

վակի քանդումը վոչ մի դժվարություն չի պատճառում:


Այն կատարելու համար, պետք է բանդել ընդերացանցային պնդողակները, զողիչով անջատել միացնող ձողիկները, անջատել հովացնող ժապավենը և հանել խողովակը:

Խողովակները խոտան են համարվում, յերբ նորոգման միջոցով դրանք վերականգնելն անհնար է: Վերջ չափով ծովածք ունեցող խողովակները հարմարանքի միջոցով հեշտությամբ ուղղվում են: Նորոգված խողովակները նախքան հավաքելը, հիդրավլիկ ստուգիչ հարմարանքով պետք է ստուգել:

Այդ հարմարանքը բաղկացած է մեկ հատ վաննայից (1), վորի վրա ամրացված է ուղղորդիչ խողովակը (2), իր կալունակներով (4—5), վորոնց շնորհիվ ամրացվում է ստուգիչ խողովակն ու լրիվ փակվում նրա յերկու ծայրերի անցքերը: Այդ կալունակները (4—5) ուղղորդիչ վոանի (2) վրա շարժական են, վորի հետեվանքով նրանց կարելի չէ կանգնեցնել խողովակի յուրաքանչյուր մասի վրա և ամրացնել կառանային հեղույսի (11) միջոցով:

Այ կողմի կալունակի վրա տեղադրված է հենման բռնիչը (6), զսպանակ (9) և ուղղորդիչ մատիկ, վորոնց շնորհիվ ստուգիչ խողովակը սեղմվում է ձախ կալունակին (5) և ազանովում է խողովակի ամրացումը սարքի վրա:

Ստուգիչ խողովակի յերկու ծայրերի անցքերը լրիվ փակելու համար, կալունակը (5) և հենման բռնիչը (6) ունեն հատուկ սեղիսն միջնադիրներ (7), վորոնք ամրացվում են տափողայների (8) պտուտակի միջոցով: Խողովակին շուր տալու համար, ձախ կալունակը (5) իր վրա ունի հատուկ անցք, վորի հետ միացվում է սեղիսն խողովակի մի ծայրը: Նույն կալունակի վրա հարմարեցված է ճնշումը ցույց տվող մանոմետր: Ըն-



Նկ. 107 հիդրավլիկ ստուգող հարմարանք խողովակների համար

սուզման համար ճնշման չափը պետք է լինի 1,5—2 մթնոլորտ: Ճեղքվածք ունեցող խողովակները յենթարկվում են զոգման, ապա ստուգման:

Յերկու կարճ խողովակներ միմյանց հետ միացնելու համար նրանցից մեկի ծայրը լայնացնում են 15—20 սմ յերկարությամբ, իսկ մյուսի մի ծայրը նեղացնում են աչքան, վրա նրբանք վորոշ ձգությամբ հաղնես միմյանց մեջ: Հիշյալ ծայրերը լավ մաքրելուց հետո անագում են ապա տեղակայում միմյանց մեջ և զոգում: Պակված սառեցման խողովակի վրա ձիտ փաթաթելուց հետո, յենթարկվում է զոգման (փոքրիկ զոգիչով): Ընդերացանցային պնդողակների նստած պարուրներն ուղղվում են ձևաքի կուռայի միջոցով, իսկ ձողերը՝ խարտոցով:

Ռադիատորի ջրավազանները նորոգվում են տարբեր ձևվերով. սրինակ՝

Ճեղքվածքները նորոգվում են ավառգեն յետով, կտոր դցելով պղնձյա կարով:

Կողային կանցակները նույնպես նորոգվում են վերահիշյալ ձևվերով:

Ռադիատորի հավաքման ժամանակ պետք է հետևել, վորպեսզի խողովակների ծայրերը ֆլանցաձևով ցանցի ից վորոշ չափով դուրս գան կամ հակառակ դեպքում նրա մակերեսի հետ հավասար լինեն:


Խողովակների և ֆլանցաձևով ցանցի անցքերի միջև բացակի պետք է լինի մինչև 0,8 սմ:

Ընդերացանցները պետք է հավաքվեն սուրիկով (սուսուով) կամ բելիլայով:

Ընդերացանցների հաստությունները պետք է ապահովել պնդողակների հետագա ձգման համար: Ընդերացանցները պետք է խաացնել հատուկ սարքի միջոցով (նկ. 108):

Հիշյալ սարքն արագացնում է աշխատանքը և չի թողնում, վոր խողովակների ծայրերը ծածկվեն: Այդ հարմարանքով պետք է աշխատել հետևյալ կերպ: Աստիճանավոր կլրջ ձողը (1) հազգվում է խողովակի մեջ, նրա վրա փաթաթված է ընդերացանցը (պղնձյա ազրեստային թել) և հետո տեղավորվում է խաացող խողովակը (2), ապա մուրճի թեթեկ հարվածների տակ՝ ընդերացանցները իջեցվում են ցանցի բնիկի մեջ: Այդ աշխատանքն ավարտելուց հետո, խողովակի անցքի մեջ հազգվում է ոժանդակ ձողիկ (3) և մուրճի ավելի ուժեղ հարվածների տակ, խողովակի

(2) միջոցով ընդերացանցները վերջնականապես խցարկում են իրենց բնի ներում, վորից հետո առանց հիշյալ ձողիկի, հազգվում է ամրացվում են պնդողակները: Փորակավոր ձողը (4) ծառայում է ոժանդակ ձողի համման համար, առանց վորի վերջինս խողովակի միջից անհնար է հանել: Վերջնական հավաքումից հետո սաղիատորը նորից է յենթարկվում ստուգման, ինչպես սկզբում:



Նկ. 108 ընդերացանցերի խցարկիչը

ղիչներ, զոգանյութեր, ոժանդակ նյութեր և այլն:

ՇԱՐՔԻՉԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ

Դեռ նախորդ թեմաներից մեղ հայտնի չե, վոր շարժիչային մեխանիզմները նորոգվելուց և վերջնական սարքահավաքումից հետո, մինչև տեղագրելը, շարժիչն անպայման պետք է յենթարկել վորձարկման, վորպեսզի շարժիչի վերջնական սարքահավաքից հետո անսարքություններ (լուսմներ, քերձումներ, ջարդումներ) և այլ թերություններ ունենալու դեպքում պարզենք: Նման ձևանարկումը հնարավորություն է տալիս նախորդ հայտնաբերել և վերացնել բոլոր այն թերությունները, վորոնք շար-

Ֆիշի փորձարկման ժամանակ կարող են բավական զգալի վնաս հասցնել: Հիշյալ ձեռնարկումը չկիրառելու դեպքում, անտարակույս, կարող ենք կանգնել այնպիսի փաստերի առաջ, վոր անհամեմատ կրարձարանա նորոգման համար սահմանված ժամկետի տեվողությունը, նորոգման ինքնարժեքի բարձրացումը և նորոգման վորակի անկումը: Նորոգումից հետո լրիվ սարքահավաքված շարժիչի նորոգման վորակի ստուգումը պետք է կատարել փորձարկման միջոցով: Այդ կատարվում է հետևյալ կերպ՝ ըսկզբում նրան կայծառները հանած վիճակում և առանց բեռնավորման, մի այլ շարժիչի միջոցով մինիմալ պտույտներով (ի նրկատի ունենալով փորձարկվող շարժիչի նորմալ պտույտները) պետք է աշխատեցնել մտավորապես 20—30 բույն, ապա միջին պտույտների տակ նույնչափ աշխատեցնելուց հետո, անցնել բարձր պտույտների և աշխատեցնել 30—40 բույն: Այս պրոցեսի ընթացքում շարժիչի մասերը և մեխանիզմները պետք ն ապահովված լինեն առատ յուղով:

Յեթև լավում են (շարժիչի ներսում) թխկոցներ կամ առաջ և գալիս դերտաքացում, այն դեպքում անմիջապես պետք է զաղաբեցնել փորձարկումը, վերացնել բոլոր նկատված թերությունները. ապա նորից շարունակել փորձարկումը: Առանց բեռնավորման փորձարկումը ավարտելուց հետո, պետք է մանրագնին կերպով ստուգել շարժիչի գլխավոր (բոլոր) մասերի մեխանիզմների և նրանց ամրվածքների վիճակը, փոխել յուղման սխտեմի յուղը, ապա զորձարկել շարժիչը և բեռնվնով աշխատեցնել վորոշ ժամանակ, վորի ընթացքում, ավտոմատ կարգավորիչը կարգավորել այնպես, վոր շարժիչը աշխատի իր նորմալ պտույտներով և միայն ամբողջ շարժիչին լսելուց (ստեռետիկով) հետո, փխարկել կերոսինի, ապա շարունակել փորձարկումը բեռնավորված վիճակում: Այդ կատարելու համար շարժիչի պտույտներն աստիճանաբար բարձրացնելով հասցնում են նրա նորմալ չափին և 30—40 բույն աշխատեցնելուց հետո, տալիս են իր լրիվ բեռնավորման մինչև 35% և աշխատեցնում են 20—25 բույն, ապա 70%՝ աշխատեցնելով 25—35 բույն տեվողությամբ և վերջում 70%՝ 50—60 բույն տեվողությամբ:

Պետք է հիշել մի բան, վոր նորոգումից դուրս յեկած շարժիչը վոչ մի դեպքում լրիվ բեռնավորել չի կարելի, վորովհետև նրա մեխանիզմները և նրա մասերը գեռես ամբողջապես չեն իրար կից, հակառակ պարագայում կարող են տեղի ունենալ տ-

ուանձին մեխանիզմների ու նրանց մասերի դերտաքացում, քերծում, ջարդում, լուում և այլն:

Հիշյալ փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր թերությունները լիովին վերացնելուց հետո, փորձարկումը պետք է շարունակել և յերբ այլևս վոչ մի թերություն չի նկատվում ու շարժիչն աշխատում է միանգամայն նորմալ, բոլոր մեխանիզմներին տալ վերջնական կարգավորում և փորձարկումը համարել ավարտված: Փորձարկումից դուրս յեկած շարժիչի բոլոր մեխանիզմները պետք է ձեռքի ուժի ազդեցության տակ ազատ պտավեն: Վորպեսզի հնարավոր լինի շարժիչի մեխանիզմների և նրանց մասերի նորմալ վիճակի և իրարկման մասին վորոշակի դադար կազմել. ավելորդ չի լինի, յեթև այն յենթարկվի մտնակի քանդման, ստուգման և հետո վերջնականապես սարքահավաքվի: Այդ բոլորը սովորաբար կատարում են զանազան տիպի փորձարկման հաստոցների վրա: Հիշյալ հաստոցների նշանակությունը կայանում է նրանում, վոր նրանց միջոցով փորձարկելով շարժիչը, հնարավորություն ենք տալիս մեխանիզմների շրվիվող մասերին մինչև բեռնավորման անցնելը իրարկվեն, թերություններ, վորոնք մինչև փորձարկման սկսելը անհայտ եյին— հայտնաբերվեն և այլն:

Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերվում և վերացվում են մի շարք թերություններ, վորոնք են՝ շարժիչի և նրա առանձին մեխանիզմների դերտաքացումը, ջրի և յուղի ծորը համապատասխան սխտեմներից, զանազան թխկոցները, վառելանյութի դերտախորը և այլն:

Այդ բոլորի վերջում շատ հեշտությամբ պարզվում է շարժիչի տված կարողության չափը և մեկ ձիու ուժա-ժամի վրա ծախսված վառելանյութի քանակը: Այս տվյալների հիման վրա դադար է կազմվում, թե շարժիչն ինչ վորակով է նորոգվել ՄՏԿ-ների և խորհանտեսութունների մեքենաների նորմալ տեխնիկական և անտեսական պահանջներին լուծում տալու համար: Մեխտոպոլի ինժեներ մեխանիկների ինստիտուտը ներկայումս արտադրում է փորձարկման հիզրավիլի արդելակային հաստոց, վորն ունի պարզ կառուցվածք, աշխատանքի ժամանակ անվտանգ է և հնարավորություն է տալիս շարժիչի կարողությունը չափել: Հիշյալ դադրահը հնարավորություն է տալիս շարժիչը սկզբում փորձարկել առանց բեռնավորման, կողմնակի շարժիչի

միջոցով. ապա գործարկել և փորձարկումը շարունակել նրա բեռ-
նափորված վիճակում: Այդ դադարի վրա կարելի չէ փորձարկել
ՍՏՁ, ԽՏՁ և Ունիվերսալ արակտորների և ԳԱՁ ու ՉԻՍ-5 ավ-
տաների շարժիչները՝ տալով նրանց պահանջվող համապատաս-
խան պտույտները և կարողությունները:

Այդ հաստոցը (Նկ. 109) բաղկացած է հետևյալ հիմնական
մասերից՝ 1) փորձարկվող շարժիչի տեղադրման հաստոց 2) ար-
գելակը և փորձարկվող շարժիչի լիսենները միացնող մուժակ,
3) հիդրավլիկ արգելակ, 4) շարժիչի արգելակային կարողություն-
ներ չստանալու համար գործադրվող կշռային մեխանիզմ, 5) բուռն-
քափար ավտոմատ մուժակ, վերն ավտոմատ կերպով փորձարկվող
շարժիչի ինքնուրույն գործարկման ժամանակ անջատում է ու-
ժանգակ շարժիչից, 6) միացման մուժակ և փոխանիվ-թափանիվ,
վորոնք կողմնակի շարժիչի մշտական փոխանցումը փորձարկվող
շարժիչին սխալներու համար են ծառայում, 7) կենտրոնախույս
ջրմուղ (պոմպ), վորը ծառայում է շարժիչի և արգելակի մեջ
տաքացած ջուրը դեպի սառեցման ջրամբարը (զբաղիբնի) տանե-
լու համար, 8) սառեցման ջրամբար, վորը ծառայում է ջրի սա-
ռեցման և այն պահանջվող մակարդակի վրա պահպանելու հա-
մար, 9) շարժիչի վառելանյութի բաքերը:

ԱՐԳԵԼԱԿԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՅԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԸ

1. Փորձարկվող արժիչի տեղադրումն սենյակ

Փորձարկվող շարժիչի տեղադրման համար ծառայող նախն-
գը բաղկացած է յերկու սալիկ և 4 կանգնակներից (ստոյակ):
Ստենդի սալիկները և արգելակի հիմնական սալիկը միմյանց
հետ անմիջապես միացված չեն, բայց պարտադիր կերպով մի-
ընդհանուր հիմնական հիմքի վրա յեն ամրացվում: Ստենդի լու-
րաքանչյուր սալիկի մեջ 4-ական յերկանքի կարվածքներ կան,
վորոնք ծառայում են տարրեր չափ ունեցող շարժիչների փոր-
ձարկման ժամանակ կանգնակները համապատասխան դիրքում
ամրացնելու համար: Յուրաքանչյուր կանգնակ բաղկացած է բու-
տորին կրունկից, կանգնակից և պտուտակից:

Յուրաքանչյուր պտուտակ իր վերին մասում ունի կրկնա-
տակ (պողպատանիկ), շրջանակի ստորադիր (պողպատանիկ), ճար-
մանդիկ (սկորա) և անկյունարդներ—նրանք փորձարկվող շարժի-

չը ստենդի վրա ամրացնելու համար են: Պտուտակն իր քառա-
կուսի ձևի պարուր ունեցող մասով հանդիմ է ստորին կրուն-
կի համապատասխան պարուր ունեցող անցքի մեջ և հակապնդ-
ղակով ձգվում է: Կանգնակները բարձրացնելու և ցածրացնելու
համար նրանց պտուտակը պետք է պտտել աջ կամ ձախ: Այդ
անհրաժեշտ է փորձարկվող շարժիչի և արգելակի լիսենները մի-
մյան, մոտեցնելու և համատեղելու (մի հորիզոնական գծի վրա
պահելու) համար:

Միացման մուժակ (մուֆտա): Փորձարկվող շարժիչը ստեն-
դի վրա տեղադրել այնպես, վոր նրա և արգելակի լիսենները մի-
անգամայն ճիշտ համատեղվեն: Գործնականորեն չափազանց զրծ-
վար և համարյա անիրադրոժելի չէ:

Այդ իսկ պատճառով նախատեսված է վոչ թե մեռյալ, այլ
վորոշ սահմաններում լիսենների ազատ միացում: Այդ ձևի մի-
ացումը իրականացվում է ատամնավոր միացման մուժակի շնորհ-
հիվ: Այդ մուժակը բաղկացած է միացնող մուժակից և ատամ-
նավոր ֆլանցից: Միացման մուժակը հազգված է թմբուկի լի-
սեռի վրա և նրա հետ ամրացվում է բնիկային յերիթի և կառա-
նային հեղույսի միջոցով: Իսկ ատամնավոր ֆլանցը հատուկ ֆը-
լանցի շնորհիվ միացվում է փորձարկվող շարժիչի լիսեռին: Մի
շարժիչի փորձարկման համար պատրաստված հատուկ ֆլանցը,
այլ շարժիչի փորձարկման համար գործադրել անհնարին է:

Յուրաքանչյուր փորձարկվող շարժիչ պետք է ունենա իրեն
համար պատրաստած հատուկ ֆլանց: Միացման մուժակը և ֆը-
լանցը միմյանց հետ միացվում են իրենց ատամների շնորհիվ:
Միացման մուժակի ատամներն ուղիղ են, իսկ ֆլանցինը՝ ուռու-
ցիկ և ահա վերջինիս շնորհիվ է, վոր հնարավորություն է ըս-
տեղծվում լիսենները միացնել վորոշ անճշտություններ և նրանց
պտտել առանց մի վորեք վտանգի:

Հիդրավլիկ արգելակ: Հիդրավլիկ արգելակը բաղկացած է
յերկու հիմնական մասերից՝ թմբուկից և ճոճվող պատյանից:
Արգելակի թմբուկն իրենից ներկայացնում է գլան, վորն իր
զբախ մակերեսի վրա 16 շաքք քառակուսի ատամներ ունի: Թմբ-
ուկը լիսեռի վրա ամրացված է բնիկային յերիթի շնորհիվ: Նը-
րա լիսեռն աշխատում է յերկու դնդիկավոր առանցքակալների
վրա, վերջինի ներսի պահունակը հազգվում է լիսեռի վզիկի վրա

և ամբացվում է պնդողակաների միջոցով, իսկ դրսի պահունակը թեթեւակիրներն մամլվում է առանցքակալների բնիկների մեջ և պահպանվում է նրանց խցանների շնորհիվ: Առանցքակալային բնիկները տեղավորվում են պատյանի այդ նպատակի համար պատրաստված հատուկ անցքերի մեջ և ամբացվում են հեղույսներով: Արգելակի պատյանն իրենից ներկայացնում է մի կողմից բաց գլան, վորի ներսի պատերին ամբացված կան նույն ձևի և նույն քանակութեամբ քառակուսի առամներ: Արգելակի թմբուկը տեղավորված է պատյանի մեջ այնպես, վոր թմբուկի պտըտման ժամանակ նրա և պատյանի առամների զաղաթների միջև 4 մմ բացակ է մնում:

Պատյանի բաց կողմը, վորտեղից թմբուկն է հավաքվում, ծածկվում է այնպես կոչված պատյանի խփանով:

Պատյանի յերկու կողմերի խփաններն իրենց ներսի մակերեսի վրա ունեն հատուկ կողեր, վորոնք կատարում են պատյանի յերկու ծայրերի առամների դերը: Արգելակի պատյանը հենվում է գնդիկավոր առանցքակալների վրա, վորոնց դրսի աբոյմաներն իրենց հերթին ամբացված են կանգնակներին, իսկ վերջիններս՝ դաղգյահի հիմնական սալիկին:

Վորովհետեւ արգելակն աշխատում է ջրով, նրա յերկու ծայրերի խփաններն իրենց վրա ունեն անցքեր և ձաղարներ (վարոնկա), վորոնց միջոցով ջուրն անցնում է արգելակի պատյանի մեջ: Ջրի դուրս թողման համար պատյանն իր ստորին մասում (միացման մութակի կողմից) հատուկ անցք ունի: Արգելակման էյությունը կայանում է հետեւյալում՝ թմբուկի սլուսույտների ժամանակ ձաղարներից պատյան արվող ջուրը թրմբուկի առամների ազդեցութեան տակ տարվում է և զարգացող կենտրոնախույս ուժի շնորհիվ հպվում է պատյանի պատերին, ըստ վորում, վորքան թմբուկի պտույտները բարձր են, այնքան ջուրն ավելի միահավասար շերտ է կազմում: Եւան դասավորում ունեցող ջրին թմբուկի առամները շարունակում են տանել, տալով նրան վորոշ արագութուն, սակայն պատյանի առամները ջրի ընթացքին արգելք են հանդիսանում և ձգտում են դանդաղեցնել նրա ընթացքը: Այդ տեղի յե ունենում ջրի և առամների միջև առաջացող շփման ուժի շնորհիվ: Ջուրը պատյանի պատերին հպված պահելու և վերահիշյալ շփման ուժին հաղթահարելու համար ծախսվում է մեխանիկական եներդիա, վորը ստացվում է

փորձարկվող շարժիչից, և դրա շնորհիվ տեղի յե ունենում վերջինիս արգելակումը: Յերբ աշխատանքի ժամանակ ջրի քանակն արգելակի մեջ ավելանում է, նրա արգելակման հպորությունը մեծաւում է: Այդ ավելանում է նաև պտույտների բարձրացման հետեւանքով: Արգելակի մեջ ջրի քանակի ավելացումը կամ պակասեցումը կատարվում է պատյանի ստորին մասում յեղած ջրի շերտի մակարդակի փոփոխման շնորհիվ: Այդ իրականացվում է իջուցիկ ծորակի միջոցով, վորը տեղավորված է պատյանի իջուցիկ անցքի մոտ: Ջրի քանակի կարգավորման համար այդ անցքի մեջ պտտվող խցանն ունի յերեք պտուտակային դասավորում ունեցող անցք և, յեթե խցանի վերին անցքն ընկնում է պատյանի ջուրը դուրս թողող անցքի դեմ, այն ժամանակ, արգելակում դառնվող ջրի մակարդակը կլինի ամենաբարձրը և ընդհակառակը—ջրի ամենացածր մակարդակը կհամապատասխանի խցանի այն վիճակին, յերբ նրա ներքեվի անցքն է կանգնած պատյանի հիշյալ անցքի դեմ: Խցանի և պատյանի անցքերի համապատասխան ճշտութունը ցույց է տալիս սլաքը, վորն ամբացված է խցանի լիսեռի վրա: Այդ սլաքի թվացույցը (շխալա) ամբացված է պատյանի վրա: Թվացույցն իր վրա ունի 4 դիժ, վորոնցից մեկի դեմ գրված է «ЗАКРЫТО» (փակ է), յերկրորդի դեմ՝ «Нижнее» (ստորին), յերրորդի դեմ՝ «Среднее» (միջին), յորրորդի դեմ՝ «Верхнее» (վերին): Յեթե սլաքը «փակ է» գրվածի վրա յե, դա նշանակում է, վոր պատյանի անցքը լրիվ փակված է: Մյուս յերեք գրվածքները ցույց են տալիս պատյանի մեջ յեղած ջրի համապատասխան մակարդակը: Արգելակի ընդունած մեխանիկական եներդիան ձեւափոխվում է ջերմային եներդիայի, վորի հետեւանքով արգելակի մասերը տաքանում են, իսկ ջուրը նրա մեջ նույնիսկ սկսում է յեռալ: Այդ հաստոցի արգելակման կարողութեան անկմանը պատճառ է դառնում:

Հիշյալ թերությունից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է արգելակը սառեցնել, վորը կատարվում է նրա մեջ տաքացած ջուրը դուրս և սառը ջուրը ներս թողնելու միջոցով: Հիշյալ պրոցեսն արգելակի աշխատանքի ժամանակ պետք է կատարել առանց ընդհատումների: Արգելակի մեջ յեղած ջրի ջերմաստիճանը կանոնավորվում է մատակարարվող սառը ջրի կանոնավորման միջոցով իսկ վերջինս կանոնավորվում է ծորակի ավել կամ պակաս բացման շնորհիվ: Հիշյալ կանոնավորումը համարվում է

նորմալ, յերբ արգելակի մեջ յեղած ջրի ջերմաստիճանը 60—70 աստիճանի սահմաններում է դանդում:

ԿՇՌԱՅԻՆ ՄԵՆԱՆԻՉՄ

Շարժիչի փորձարկման ժամանակ, ստացված եֆֆեկտի կարողությունը չափելու համար, դադարան իր վրա ունի հատուկ կշռային մեխանիզմ: Շարժիչի փորձարկման ժամանակ անբաժանելի է իմանալ նրա տված եֆֆեկտիվ կարողությունը չափել:

Ինչ վորոշվում է արգելակային կարողություն չափման շարժիչի վորը միշտ հավասար է տվյալ մոմենտում դարգացող շարժիչի տված եֆֆեկտիվ կարողությունը: Նախորդ բացատրություններից մեկ հայտնի է, վոր պատյանի առամները ջրի շարժմանը արգելք են հանդիսանում: Այդ պատահում է միայն այն դեպքում, յեթե պատյանը մի ինչ վոր ուժով (թմբուկի աշխատանքի ժամանակ) պահվում է և նա դանդում է դադարի մեջ: Հակառակ պարագայում, պատյանը թմբուկի հետ կապի պտըտվել: Շփման ուժը, վորն առաջանում է թմբուկի առամների և ջրի միջև, ստեղծում է արգելակային մոմենտ, վերջինս իր մեծությունը հավասար է շփվող ուժերի զուժարի և նրանց ներգործման շառավիղների արտադրյալին: Յեկ վորպեսզի պատյանը մընա դադարի մեջ (չպտտվի), անհրաժեշտ է, վոր պատյանին պահող ուժը ստեղծի այնպիսի մոմենտ, վորը հավասար լինի արգելակման մոմենտին, իսկ իր բացարձակ մեծությունով՝ թմբուկի պտտության մոմենտին: Արգելակի կլանած կարողությունը կարելի է վորոշել հետևյալ հայտնի բանաձևով (ֆորմուլա) —

$$Ne = \frac{prn}{716,2} \quad (1), \text{ վորտեղ}$$

- Ne — կլանած կարողությունն է (ձիու ուժերով),
 - p — թմբուկի շրջագծային ուժն է (կիլոգրամներով),
 - r — ուժի լծակի շառավիղն է (մետրներով),
 - n — թմբուկի պտույտների թիվն է (մի րոպեիում):
- Շրջագծային ուժը (p) և նրա շառավիղ — լծակը կարելի է չափարիներ (առանց սխալի) պատյանի պտտվելուց պահող ուժի (p₁) և նրա լծակով (l), այն ժամանակ վերահիշյալ բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը:

$$Ne = \frac{p_1 l n}{716,2} \text{ մ. ժ.}$$

Յեթե l — հավասար է 0,7162 մետրի, այն ժամանակ հիշյալ բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը. $Ne = \frac{p_1 n}{1000} \text{ մ. ժ.} \quad (2),$

իսկ յեթե n = 1000 պ (1 րոպեյում), այն դեպքում բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը. $Ne = p_1 \text{ մ. ժ.} \quad (3):$

Այստեղից կարելի է յեղրակացնել, վոր 716,2 մմ յերկարություն ունեցող լծակի վրա ճնշող ծանրություն յուրաքանչյուր մեկ կիլոգրամ թմբուկի հազար պտույտի (մեկ րոպեյում) ժամանակ — հավասար կլինի արգելակային կարողություն մեկ ձիու ուժին: Հետևաբար, յեթե միայն ավելացնենք կիլոգրամները, կավելանանա արգելակային ուժի չափը: Արգելակային հորողության վորոշման համար հիշյալ զազգյաճն ունի իր վրա կշռային տատանչավոր մեխանիզմ, վորն ունի հետևյալ կառուցվածքը: Ծխնիալուր ձգանն իր ստորին ծայրով, գնդիկավոր առանցքակալի միջոցով միացվում է ողին, իսկ վերջինի ծայրով՝ ծնկաձև լիսեռի հետ: Ողը անշարժ ժառանգվում է արգելակի պատյանին: Ծնկաձև լիսեռն իր գնդիկավոր առանցքակալներով հենվում է հատուկ սյունի վրա, վորն իր հերթին տեղավորված է ամբարջված է արգելակի հիմնական սալիկին: Ծնկաձև լիսեռի յերկրորդ ծայրն իր վրա ունի բեռնիկով լծակ և սլաք: Վերահիշյալ սյունի վրա անշարժ միացված է թվացույցը: Կշռային մեխանիզմի աշխատանքի ելությունը կայանում է հետևյալում: Արգելակի աշխատանքի ժամանակ, պատյանը ձգտում է պտտվել թմբուկի պտույտի ուղղությամբ և իր հետ տանում է ծխնիալուր ձգանին, վերջինս դարձնում է ծնկաձև լիսեռի վրա և նրա հետ միասին պաքն ու լծակը իր բեռնիկով:

Քանի դեռ լծակն իր բեռնիկով դանդում է կախված վիճակում, նա իր սեփական ծանրություն ուժի ազդեցության տակ դանդում է կայուն դրություն, իսկ այդ ապահովելու համար անհրաժեշտություն է դրացվում ծնկաձև լիսեռիկին տալ այնպիսի մոմենտ, վորը հավասար լինի լծակի (l) և նրա ծանրոցի (p) արտադրյալին:

Լծակի յերկարությունը (l) փոփոխվում է ինչպես sina ե հավասար է Lasina. բայց, ինչպես մեկ հայտնի է, մոմենտի մեծությունը փոփոխելու համար — բավական է միայն ուժը կամ նրա լծակը: Այստեղից յեղրակացություն, վոր տատանչավոր կշռային մեխանիզմը հնարավորություն ունի ավտոմատ կերպով հավասարակշռել թմբուկի պտույտային մոմենտը: Կշռային մե-

խանիզմն իր թվացույցի վրա ունի բաժանումներ, վորոնց յուրաքանչյուրի արժեքը հավասար է մեկ կիլոգրամի, իսկ թմբուկի 1000 պտոյտի (մեկ բոպեյում) ժամանակ հիշյալ բաժանումներին արժեքը հավասար է մեկ ձիու ուժի: Այսպիսով, յերբ թմբուկը տալիս է մեկ բոպեյում 1000 պտույտ, կշռային մեխանիզմի օրլաքը թվացույցի վրա ցույց է տալիս արգելակային կարողութիւնը ձիու ուժով վերցրած (բանաձեւ նո. 3):

1000-ից ցածր պտուէւնների ժամանակ — սլաքը ցույց է տալիս միայն կիլոգրամների թիվը: Արգելակային հզորութեան վորոշման համար անհրաժեշտ է իմանալ նաև տվյալ մոմենտում թմբուկի պտուէւնների թիվը:

2-րդ բանաձեւի մեջ տեղադրելով քուժի նշանակութեւնը և պտուէւնների թիվը (n), արգելակային հզորութեւնը հեշտութեամբ կարելի յէ վորոշել կարողութեան աղյուսակի միջոցով:

Ընդունենք, վոր $U \cdot Q$ արակտորի փորձարկվող շաքժիչի ծանրաբեռնված դեպքում կշռային մեխանիզմի սլաքը կանգնեց թվացույցի 15 կիլոգրամի վրա և թմբուկի պտուէւնների թիվն ալը բոպեյին հավասար է 900, արգելակային կարողութեւնը կլինի՝

$$Nt = \frac{p \cdot n}{1000} = \frac{15 \cdot 900}{1000} = 13,5 \text{ ձ. ուժ}$$

Վերցնենք ուրիշ որինակ: Փորձարկում ենք USQ արակտորի ամենաբարձր կարողութեւնը, վորի ժամանակ թմբուկը տալիս է 1050 պտույտ մեկ բոպեյում, իսկ սլաքը կանգնած է 33-ի վրա: Արգելակային և հետեւապես եֆֆեկտիվ կարողութեւնը կլինի՝

$$NE = \frac{p \cdot n}{1000} = \frac{33 \cdot 1050}{1000} = 34,65 \text{ ձ. ուժ.}$$

Թմբուկի պտուէւնների թիվը չափվում է պտուտաչափով, վորը տրվում է զազգյահի հետ:

ԲՈՒՌՆՅՔԱՎՈՐ ԱՎՏՈՄՍՏ ՄՈՒԹԱՆ

Մեխատայուի ինստիտուտի կառուցած հաստոցի վրա շաքժիչի փորձարկումը կողմնակի շարժիչի միջոցով կատարելուց հետո, գործարկվում է քենդինով, վորի ժամանակ անհրաժեշտ է, վոր տեղի ունենա անջատում: Յեթի շարժիչի գործարկման բոպեյին անջատում տեղի չունենա, ապա նորոգումից նոր գուրա յեկած շարժիչի մասերը լավ չիքարկվելու և սառը լինելու հետեւանքով, շարժիչը չի կարող ստեղծել բարձր պտուէւններ և կհանդ-

չի: Տրակտորային շարժիչից կողմնակի շարժիչը անջատելու համար հաստոցն ունի բունցը ավոր ավտոմատ մուծակ: Նա բազկացած է յերկու ատամնավոր մուծակից և միացման լծակից՝ իր յեղանկիով: Ատամնավոր մուծակներից մեկը նստած է թմբուկի լիսեպի վրա անշարժ, իսկ մյուսը շարժական է և կարող է լծակի յեղանկիկի միջոցով շարժվել ֆրիկցիոն մուծակի լիսեպի վրայով:

Վերովհետեւ վերահիշյալ մուծակների ատամներն ունեն թեք կտրվածք, ապա շարժիչի գործարկման ժամանակ, պտուէւնների արագ բարձրացման հետեւանքով, բարձրանում են նաև թմբուկի լիսեպի պտուէւնները և ավտոմատ կերպով անջատում է առաջ գալիս: Անջատումը կատարվում է ի հաշիվ շարժիչի մուծակի, վորն ավտոմատ կերպով առաջացնում է անջատում՝ հեռանալով անշարժ մուծակից:

ՄԻԱՅՄԱՆ ՖՐԻԿՅԻՈՆ ՄԵՆԱՆԻԶՄ

Նորոգված, բայց չաշխատեցված շարժիչը բավական դժվար է պտտվում, մանավանդ, յերբ ցանկանում են նրան գործարկել իր սեխական գազով: Շարժիչի գործարկումը հեշտացնելու համար, արգելակին ունի ֆրիկցիոն կոորդման մեխանիզմ: Նա բազկացած է հե. ելլալ մասերից: Լիսեպի վրա ազատ կերպով նստած է վուանիլ-թուփանիվը, վորի մեջ հաղցված է բրնձեղե վուան:

Նույն լիսեպի վրա ալ կողմից հաղցված է անշարժ կերպով յերթիթի և կառանային հեզուլսի միջոցով ամրացված խաչմերուկ, վերջինիս հետ ծխնիաձեւ միացված են յերկու բաշմակներ: Բաշմակներու մի կողմի ծայրերն ունեն փայտյա կալողկաներ, մյուս ծայրերին դրվում են տեղակայող (ուստանովոչնի) պտուտակներ: Մյուսներն իրենց ընդհանրում ունեն զսպանակներ:

Հատուկ ալանջիկների միջոցով խաչմերուկի հետ ծխնիաձեւ միացված են սեպերի զսպանակները: Խաչմերուկի ալ կողմից լիսեպի մեջ ամրացված յերթիթի վրա հաղցված է կցորդման մեխանիզմը, վորը կարող է շարժվել լիսեպի յերկարութեամբ:

Մրացման միանիզմն ունի կլոր առվակ, վորը բունում է լծակի յեղանկիկին, վորի միջոցով կատարվում է մուծակի շարժումը լիսեպի յերկարութեամբ: Բացի այդ, միացման մեխանիզմի վրա ամրացված են յերկու հատ սեպեր: Վերահիշյալ մեխանիզմն իր լիսեպի հատ միասին հենվում է յերկու կանգնակների վրա, իսկ վերջիններս ամրացվում են արգելակի հիմնական սալիկի վրա:

Միացման մեխանիզմի աշխատանքի ելուժյունը կայանում է նրանում, վոր յերբ միացում է կատարվում, լծակի միջոցով միացման մեխանիզմը սեպերի հետ միասին շարժվելով ղեպի խաչմեքուղը՝ հեռացնում է զսպանակներին, վերջիններս սեղմում են տեղակայող պնդողակներին, իսկ սրանք իրենց հերթին փայտյա կալոդկաներին սեղմում են փոկանյութի վրա: Յնվ յեթե այս միացումը կատարվում է փոկանյութափանրիկի պտտման բողբոջին, ապա շփման ուժի հետեւանքով կսկսեն պտտվել նաև խաչմեքուղն ու լիսեռ:

Անջատման ժամանակ կատարվում է հակառակը. այսինքն, լծակի յեղանիկի միջոցով հեռացվում է միացման մեխանիզմը խաչմեքուղից, սեպերն ազատում են զսպանակներին և այսպիսով փայտյա կալոդկաները հեռանում են փոկանյութափանրիկի յերեսից: Այս աշխատանքին ուժանդակում են չմուշկների զտալանակները, վորոնք միշտ սեղմված դրության մեջ են ուղարկվում:

Չմուշկների (բաշմակների) կարգավորումը կատարվում է տեղակայող պտուտակների միջոցով: Կարգավորումը պետք է կատարվի ախպետ, վոր կոճղերը փոկանյութափանրիկին միացման մոմենտին անմիջապես չմիանան, այլ միքիչ սահեն, նոր միանան: Կարգավորումը կատարվում է տեղակայող պտուտակները աջ կամ ձախ պտտելով, և հետո ամրացվում է հակապնդողակներով:

ԱՐԳԵԼԱԿԻ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄԸ

Հիգրավիկ արգելակային հաստցի ջրի մատակարարումը կատարվում է ջրմուղի խողովակներից, կամ ավազան պետք է պարաստել: Ջրի անտեսման տեսակետից լավ է, վոր կատուցվի ջրամբար և հովացնող զրադիլներ: Մեխիտոպոլի լեժները մեխանիկներին ինստիտուտի կառուցած արգելակային հաստցն ունի բոլոր հարմարությունները ջրի հարկադրական սխտեմի համար (նկ. 110): Ջրի մատակարարման սխտեմի մեջ մտնում են հետեւյալ մասերը՝ զրադիլներ (ջրի հովացման համար) իր ողջափոխիչով վերինս գտնվում է զրադիլների ներսում, ջրի ավազան (բար) իր կենտրոնախույս ջրմուղով (պոմպ), վորն աշխատում է ելեկտրոշարժիչի միջոցով և մատակարարումը շարունակվում է այնքան, մինչեւ վոր, ջուրը նորից կվերադառնա ավազան:

Արգելակի աշխատանքի ժամանակ ջուրը կատարում է հետեւյալ շրջանառություն: Ջուրն ինքնահոս կերպով զրադիլներից խողովակների միջոցով ծորում է արգելակի ձաղարների վերին մասում գտնվող ծորակները, այնուհետև ձաղարների միջոցով արգելակի նեւր, վորտեղ տաքանալով՝ դուրս է գալիս իջուցիկ խողովակի միջոցով ձաղարների և խողովակների միջոցով առնում ավազանը (բար), վորտեղից կենտրոնախույս ջրմուղի միջոցով խողովակներով անցնում է զրադիլների մեջ: Գրադիլների մեջ հատուկ ջրանի (դուշ) շնորհիվ ջուրը թափվում է բարակ շիթերով և ողափոխիչի տված ողի ուժեղ հոսանքի ազդեցությամբ տակ ավելի լեցվում և հովանում: Այսպիսով, ստոր ջուրը հոսում է անմիջապես զրադիլների ստորին մասը և հետո խողովակների միջոցով գնում է ղեպի արգելակը:

Արգելակի ներսը գնացող ջուրը կարգավորվում է վենտիլի միջոցով, և լերիզ խողովակների շնորհիվ արգելակի յերկու կողմից անցնում է ներս:

Արգելակի մեջ լեզած տաքացած ջուրը դուրս է գալիս լիցքի ծորակով ջրի իջուցիկ տաշտակի մեջ, վորտեղից ձաղարի և խողովակների միջոցով անցնում է լիցքի ավազանը (բար): Կենտրոնախույս ջրմուղը բաղկացած է պտայանից և նրա խիանից, վորն ամրացված է ջրի ավազանի ստորին մասում: Նա հաղորդակցություն ունի ջրի ավազանի և խողովակների հետ, պտայանի ներսում լիսեռի դուրս յեկող ծայրին ամրացված են թեփիկները:

Նաև լիսեռի վրա ամրացված է նաև (կառանային պտուտակի միջոցով) փոկանյութ: Ողափոխիչը կառուցված է հետեւյալ կերպ: Նրա լիսեռը գնդիկավոր առանցքակալների միջոցով հեղվում է պտուտանի խաչմեքուղիներին, վորոնք ամրացված են զրադիլների կողի պտտերին: Յուրաքանչյուր պտուտակի մոտ լիսեռի վրա հաղցված և յերիթի միջոցով ամրացված են խաչմեքուղիներն իրենց թիվիկներով: Ողափոխիչի լիսեռի ձախ կողմից դուրս յեկած ծայրին տեղադրվում է յերիթի միջոցով ամրացվում է նրա փոկանյութը: Կենտրոնախույս ջրմուղը և ողափոխիչը կարելի չէ աշխատեցնել հատուկ ելեկտրոշարժիչի կամ տրանսսիսիայի միջոցով:

Հիդրավիկ արգելակալին դադրյալը, վորի վրա նորոգված և իրավին հավարված շարժիչները գիտահատազոտական կամ նորոգման վորակը ստուգելու նպատակով, լենթարվում են փորձարկման, պետք է տեղադրել շարժիչների նորոգման ցեխի վերջում, կամ բոլորովին առանձին շինքում: Վերջինը նպատակահարմար է այն տեսակետից, վոր փորձարկման պրոցեսի ընթացքում ստացանոց բոլոր գազերը և թխկոցները շարժիչի նորոգման ցեխում աշխատող բանվորներին չեն խանգարի:

Դադրյալը, հնարավորութան սահմաններում, պետք է տեղադրել շենքի պատի մոտ, վորպեսզի բոլոր տեսակի անց ու դարձերը նրան չխանգարեն:

Դադրյալի և դրադիրնիի համար պետք է պատրաստել ինքնուրույն հիմքեր (ֆունդամենտներ), վորի համար գործադրել հետևյալ նյութերը 1) պորտլանդական ցեմենտ—1 մաս, ավազ—3 մաս, խիճ 6 մաս:

Հիշյալ ավազը պետք է լինի մաքուր, նրա մեջ սևահողկավահողերը 50/0-ից ավել չպետք է լինեն: Խիճի բացակայութան դեպքում, կարելի չէ գործադրել սուֆ: Դադրյալի հիմքի և նրա մոտ գտնվող պատի միջև յեղած ազատ տարածութունը պետք է հավասար լինի առնվազն 0,75-ից մինչև 1 մետր:

Դադրյալի հիմքի չափերը կարելի չէ վերցնել նկար 111-ից վորտեղ բոլոր չափերը արտահայտված են միլիմետրերով: Հաստոցը և ստենդի սալիկները, գրադիրնին, ջրի ավազանը իրենց հիմքերի վրա պետք է տեղադրվեն հարթաչափի միջոցով: Գրադիրնիի և ջրի ավազանի նյութանական վիճակը ստուգվում է նրանց ուղղաձիգ բնկած պատերի միջոցով, արգելակալին դադրյալի լիսեռները և սալիկը՝ հարթաչափով, ստենդի սալիկները նույնպես հարթաչափով, բացի այդ, ստենդի սալիկները պետք է տեղադրվեն աճյակս, վոր նրանց վրա յեղած կտրվածքները մեկը մյուսի և արգելակի լիսեռի նկատմամբ լինեն միտնգոմայն զուգահեռ: Դադրյալի սալիկները հիմքին ամրացնելու համար գործադրվում են 3/4 դյույմա ստույթային հեղույններ:

Շարժիչի մասերի իրարկման և սեփական դադով գործարկման համար, գործադրվում է կողմնակի 20-25 ձիու ուժի (կամ 15-18 կիլովատ) ելեկտրաշարժիչ կամ այլ մեքենա:

Հիշյալ շարժիչի փոկանիվը փոկի միջոցով միանում է ար-

գելակի փոկանիվ թափանիվի հետ: Այդ իսկ պատճառով, նրանց լիսեռները մեկը մյուսի նկատմամբ պետք է լինեն զուգահեռ: Փոկանիվ-թափանիվի պտույտների թիվը մեկ բոպելում պետք է լինի 450-550, ցանկալի յե ոգտվել ստորին (450) սահմանով:

Ինչպես վերևում հիշեցինք, Մելիտոպոլի լենտներ մեխանիկների ինստիտուտի կառուցած արգելակալին հաստոցի վրա կարելի չէ աշխատեցնել և փորձարկել ՍՏՁ, ՉՏՁ և Ունիվերսալ տրակտորների և ԳԱՁ, ԱՄՈ—3, ՋԻՍ—5 և նրանց չափի կարողութուն ու պտույտներ ունեցող այլ շարժիչներ: Շարժիչները տեղափոխելու և ստենդի վրա դնելու համար պետք է ունենալ բարձրացնող և տեղափոխող սարքավորում: Այս նպատակի համար լավագույնը պետք է համարել կախովի (պողվենոյ) սելսային ճանապարհն իր բարձրացնող մեխանիզմով (պաղյոմնի տալյա), վորը կարող է բարձրացնել մեկ տոնն ծանրո թյուն:

Շարժիչները ստենդի վրա տեղադրվում են առանց բաղիտտորի, վորպեսզի հեշտ և հարմար լինի հայանարերել բոլոր դեֆեկտները, վրանք կարող են հանդես գալ փորձարկման ժամանակ: Արգելակալին հաստոցի հետ ուղարկվում են ջրի խողովակներ, վորոնց միջոցով միացվում են ստենդման սիստեմին գրադիրնին, փորձարկվող շարժիչը և արգելակը: Ջրի շրջանառությունը կատարվում է հետևյալ կերպ՝ գրադիրնիից ջուրը ինքնահոս կերպով մտնում է փորձարկվող շարժիչի հովացման սիստեմի մեջ, ապա անցնում է ջրի ալազանը և այնտեղից գրադիրնին: Վորպեսզի փորձարկվող շարժիչից զույս յեկող ջրի ջերմաստիճանը լինի 85-ից մինչև 95 աստիճան՝ Յ, դրա համար կա ծորակ, վորի միջոցով կարգավորվում է գրադիրնիից յեկող ջրի քանակը (սխեման տես գծագրության մեջ): Փորձարկվող շարժիչի սնման սիստեմն աշխատեցնելու համար, արգելակալին դադրյալի մոտ պատի վրա ամրացվում են յերկու բաքեր՝ մեկը բենզինի, իսկ մյուսը՝ կերոլինի համար: Բացի դրանից, վառելանույթը շարժիչին հաղորդելու համար—տրվում են նաև համապատասխան սխաչնող խողովակներ:

Վառելանույթի բաքից ինքնահոս կերպով շարժիչի կարբյուրատորն անցնելու համար, բակը պատին մի քիչ բարձր պետք է ամրացնել (նկար 112): Վառելանույթի բաքերս իրենց վրա ունեն

հատուկ հարմարանք, վորի միջոցով վորոշվում է վառելիքի ծախսը: Շարժիչի արտաձող գազերը հեռացնելու համար հատակի մեջ տեղադրվում է խողովակ, վորի մի ծայրն ամրանում է շարժիչի արտաձող խողովակին (Ֆլանց), իսկ մյուս ծայրը դուրս է բերվում շենքից դուրս (նայիր նկար № 113): Վերահիշյալ խողովակի ներսի արամադիծը պետք է լինի 75-100 մ. մ. և չունենա ծոված կամ արորված անկյուններ: Շարժիչի տեղադրումը արգելակային հաստցի ստենդի վրա կատարվում է հետևյալ հերթա-կանությամբ.

1. սալիկների վրա տեղավորել կանգնակները և վերջին-ների վրա տեղադրվող անկյունները, յենթաշրջանակները, յեն-կրունկները և այլն (նկար № 113);
2. շարժիչի տեղակայումը ստենդի կանգնակների վրա,
3. կանգնակները պտուտակների միջոցով բարձրացնել կամ ցածրացնել այնպես, վորպեսզի շարժիչի և արգելակի լիսեռները կանգնեն միևնույն հարթության վրա,
4. միացնել ծնկածն լիսեռը արգելակի լիսեռի հետ՝ ատամնա-վոր միացման մոթակի շնորհիվ,
5. ամրացնել ստենդը շարժիչի վրա,
6. միացնել շարժիչի հետ կապվող սառեցման սխեմայի խո-ղովակները,
7. միացնել շարժիչի կարրյորատորը վառելիքի բաքերի հետ՝ վառելիքատար խողովակների միջոցով,
8. միացնել արտաձող խողովակը շարժիչի հետ,
9. շարժիչի կարտերը լուղով լցնել:

ՄՍԶ արակտորի շարժիչի տեղադրման ժամանակ (նկար № 113) կանգնակների պտուտակների վրա հաղցվում են յենթա-կրունկները, ապա հաղցվում են անկյունարդիերը, իսկ վերջին-ների վրա ամրացվում են շարժիչները: ԳՄԶ ավտոմեքենայի շար-ժիչի տեղադրման համար պահանջվում է, վոր առաջին կանգնակ-ների վրա ամրացվի յենթաշրջանակ և անկյունարդ, շարժիչի վերջին մասը $4 \text{ հատ } 3\frac{1}{2}'' \times 35 \text{ մմ}$ հեղյուսների միջոցով ամ-րացվում է անկյունարդներին, շարժիչի առաջի կողմի յեղանիկը մտնում է նրա յեղանիկի մեջ և ամրացվում է: Մնացած բոլոր տեսակի շարժիչները, բացի Ունիվերսալից, տեղադրվում են ՄՍԶ և ԳՄԶ շարժիչների նման: Փորձարկվող շարժիչի մասերի լավ իրարկման համար աշխատեցվում է կողմնակի շարժիչ, ապա դոր-ձարկվում է աշխատեցվում է (բենզինով) սկզբում դանդաղ պր-

տույաներով, իսկ հետագայում հետզհետե ավելացվում է, մինչև նորմալ պտույտներին հասնելը: Շարժիչը ծանրաբեռնելու համար պահանջվում են նորմալ պտույտները և հետզհետե ծանրաբեռն-վում՝ 1|4, 1|2, 3|4 և լրիվ կարողության սահմաններում:

Շարժիչի բեռնավածության չափը կարգավորվում է արգելա-կի մեջ յեղած ջրի քանակի մակարդակի կանոնավորման միջոցով, վորը կատարվում է իջուցիկ ծորակի միջոցով և վորոշ չափով ներս թողնող ծորակներով: Յեթե շարժիչի փորձարկման ժամա-նակ արգելակի ջրի մատակարարումը կտատրվում է ջրմուղի խողովակներից, ապա պետք է աշխատեցնել շարժիչը արգելակի միջի ջրի ամենարարձը վիճակի ժամանակ, այսինքն՝ խցանի վրայի սլաքը կանգնած պետք է լինի «Верхнее», դի վրա, և մի-այն շարժիչի կարողությունը չբավարարելու կամ արգելակի ջրի գերտաքացման դեպքում աշխատեցնել նրան «Среднее», և «Ниж-нее»,-ի վրա:

Յեթե ջուրը մատակարարվում է հարկադրական (ցիրկուլ-յացին) սխեմայով, ապա փորձարկումը սկսել իջուցիկ ծորակի «Нижнее»,-ից, ապա, «Среднее», և, յեթե պետք լինի, «Верх-нее»,-ի միջոցով:

Ստորև բերում ենք շարժիչի բեռնավորման յերկու որինակ

1. Ջրի մատակարարումը ջրմուղից

Անհրաժեշտ է ծանրաբեռնել ՄՍԶ արակտորի շարժիչը մինչև 17 ձիու ուժ. 1050 պտույտի տակ, վորի համար իջուցիկ ծորակը կանգնեցնում են «Верхнее»,-ի վրա գարգայնում են շարժիչի պտույտները մինչև պահանջվող չափը և բաց անելով ջուրը ներս թողնող ծորակը—ջուրը արգելակի մեջ ավելացվում է այնքան, վոր-պեսզի կշռային մեխանիզմի սլաքը կանգնի 16, 2 դի վրա: Յեթե այս դեպքում ցանկացած արգելակային կարողությունը չի ստաց-վում և ջոբը տաքանում է 60-70 աստիճան, ապա ջրի իջուցիկ ծորակը պետք է տեղափոխել «Среднее»,-ի վրա և կարիք յեղած-եպքում ավելացնել դեպի արգելակը դնացող ջրի քանակը:

2. Հափկադրական միջոցով ջրի մատակարարումը

Ծանրաբեռնել ՄՍԶ արակտորի շարժիչը մինչև 32 ձիու ուժ. 1050 պտույտի տակ: Ջրի իջուցիկ ծորակը կանգնեցվում է «Ниж-нее»,-ի վրա և աստիճանաբար՝ ներս թողնող ծորակի միջոցով

կարգավորվում է արգելակի ներքը 1940-ի ջրի քանակը: Յեթն պահանջվող արգելակային կարողությունը չի ստացվում, այն գեպ-քում անհրաժեշտ է ջրի իջուցիկ ծորակը կանգնեցնել «СРЕДНЕ»-ի վրա և նույնիսկ «ВЕРХНЕ»-ի վրա՝ միաժամանակ կարգավորելով ներս 1940-ի ջրի քանակը: Այլ շարժիչ երի բեռնավորումը հիշյա-կից փոշնշով չի, տարբերվում: Կշռային մեխանիզմի ցուցմունքն ըստ կիրառմաների, վորպեսզի դարձնենք ձիու ուժ, անհրա-ժեշտ է ցուցմունքը բազմապատկել, պտույտների թվով և ստա-ցածը բաժանել 1000-ի վրա, վորը կհամարվի արգելակային հզո-րություն: Որինակ՝ պտույտների թիվը մեկ բույսերում հավասար է 1100-ի և կշռային մեխանիզմի ցուցմունքը 20-ի, ապա արգելակա-յին հզորությունը (Nt) կլինի՝
$$Nt = \frac{20 \cdot 1100}{1000} = 22 \text{ ձ. ուժ.}$$

ԴԱԶԳՅԱՀԻ ԽՆԱՄԲԸ

Դազգյահի խնամքը շատ պարզ և հասարակ է, նա կայա-նում է հետևյալում. ա) յուզում, բ) կշռային մեխանիզմի և շաղ-կապման միացման մեխանիզմների ստուգումն ու կարգավորումն, գ) դազգյահի պարբերաբար ստուգումը, թուլացած միացումների ձգումը և թերությունների վերացումը:

Դազգյահն իր վրա ունի 12 յուզման կետեր, վորոնց յու-զումը կատարվում է համաձայն ներքոհիշյալ աղյուսակի՝

№№	Ցուզման տեղերը	տեղի քա-նակը	յուզի տեսա-կը	յուզելի յու-րաքանչյուր (ժամկետը)
1	Արգելակի լիսեռը	2	ալտուլ—Г	8 ժամ աշխատանքից հետո
2	Կշռային մեխանիզմի առանցքակայները	3	սեպերատու-րային յուզ	20 ժամ աշխ հետո
3	Ֆրիկցիոն մուխակի լիսեռը	2	ալտուլ—Г	4 ժամ աշխ հետո
4	Ֆրիկցիոնի փոկանիվը	1	„ „	4 „ „
5	Գրազերնիի սղափոխիչի լի-սեռը	2	„ „	8 „ „
6	Ջրի պոմպի լիսեռը	2	„ „	8 „ „

Կշռային մեխանիզմի ստուգումը կայանում է նրանում. վոր հակակշռի ավելացման կամ պակասեցման միջոցով սլաքը կանգ-նեցվում է 0-ի վրա:

Հակակշռները գտնվում են կշռային մասի հակառակ կող-մում, և ամրացվում են պատյանին: Բացի դրանից պետք է հե-տևել, վոր հակակշռը ինքնուրույն կերպով տեղաշարժ չկատարի: Ֆրիկցիոն մեխանիզմը տեղապատույտ անելու ժամանակ կանոնա-վորել տեղակայող պտուտակներից հավասար չափով: Վերջինս պետք է ստուգել փոկանիվի և փայտա կալոդկանների միջև զըտ-նրվող բացակի չափով, վորը մուխակի անջատված ժամանակ բոլոր-կողմից պետք է հավասար լինի:

Արգելակային հաստոցի անսարքությունները տեղի յեն ու նենում հազվադեպ դեպքերում, այն էլ պահանջվող անհրա-ժեշտ տեխնիկական խնամքի բացակայությամբ հետևանքով, այ-սինքն՝ մասերը ժամանակին չեն յուզում, թուլացած միացում-ները չեն ձգվում և այլն: Վորպեսզի հաստոցը միշտ նորմալ վի-ճակում լինի, անհրաժեշտ է պարբերաբար պլանային կարգով ստուգել և յուզել նրա համապատասխան մասերը: Ամենից առաջ մաշվում են դազգյահի առանցքակալները և նրանց սալնիկները 2-րդը՝ կցորդման մեխանիզմի յեղանիկը, 3-րդը՝ ֆրիկցիոն մու-խակի փայտա կալոդկանները, 4-րդը՝ ջրի մատակարարող և իջու-ցիկ ծորակները: Նշված մասերը, նորմայից ավել մաշվելու դեպ-քում, պետք է փոխել նոր մասերով: Այդ մասերից վորոշ մասը կարելի է պատրաստել տեղի պայմաններում. (որինակ՝ սալնիկը, կոճղերը, յեղանիկը և այլն), իսկ մնացած մասերը, վորպես պա-հաստային մաս, գնվում են համապատասխան ձեռնարկներից: Շարժիչների փորձարկման ձևի և նրա հերթականությունը հետ-մենք ծանոթացանք սկզբում, այնպես վոր այլևս պարզաբանելու կարիք չկա:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՐՆ

Յերկու խոսք 2

Պիտև I

Նորոգումների սխտեմը 3
 Տեխնիկա ան խնամք 4
 Ընթացիկ նորոգում 5
 Հիմնական նորոգում 6
 Տրակտորների ընթացիկ և հիմնական նորոգումների դասակարգումը 9
 Ցաքեր և խողովակներ 10
 Յուղման սխտեմ 10
 Նյեկտրոսարքավորում 11
 Ղեկը սխտեմ 12
 Կարգավորիչ և ուղղափառ 12
 Շրջանայի, թրթռուսներ և անիվներ 13
 Լքացուցիչ սարքավորում 14

Պիտև II


Զափոդ գործիչներ 20
 Մասշտաբի ջանք 20
 Կարկըն 21
 Կրոն - կարկըն 21
 Ներաչափ 21
 Շոշափիչ 22
 Փորակաչափ 22
 Անկուռնաչափեր 23
 Ստուգիչ սալիկ 23
 Ճիշտ չափող գործիքներ 25
 Շտապեհնցիլիուլ 25
 Միկրոմետր 29
 Միկրոմետրական ներաչափ 31
 Խնդրիկատոր 31
 Պտուտաչափ 33
 Զափոդ գործիքների խնամքն ու պահպանումը 34


Պիտև III

Տրակտորները նորոգման յեղանակը 35
 Շարժիչ 35
 Բլոկի դ. խրկի նորոգումը 37
 Պլանի նորոգումը 38
 Մխոցային խմբակի նորոգումը 49
 Մխոցային մատի և շարժանակային վառարկ նորոգումը 58
 Շարժանակի նորոգումը 61
 Շարժանակային առանցքակալների նորոգումը 68
 Առանցքայինների նստեցումը 86
 Առանցքայինների խարը 88
 Մեկաձև լիսեռի նորոգումը 90

Պիտև IV

Ֆազարաչիման մեխանիզմի նորոգումը 98
 Մնաման սխտեմի նորոգումը 110
 Վառոցքի նորոգումը 116
 Մագնետոյի նորոգումը 121
 Դ. նամո 124
 Յուղման սխտեմի նորոգումը 125
 Մառեցման սխտեմի նորոգումը 130
 Ուղափ խիչնակի նորոգումը 133
 Ռադիատոր 133
 Շարժիչի փորձարկումը 139
 Արդև սկային հաստոցի կառուցվածքը 142
 Կշալին մեխանիզմ 146
 Բար նյւթսլոր ավտոմատ մուխակ 148
 Միայն ն ֆրիլիցիոն մեխանիզմ 149
 Արգելակի շրի մատակարարման սխտեմը 150
 Հաստոցի տե ադուակը 152
 Հաստոցի շահագործումը 153
 Ջրի մատակարարումը ջրմուղից 155
 Հարկադրական միջոցով շրի մատակարարումը 155
 Հաստոցի խնամքը 156






- 2. Վանդասար խողովակ 3/8"
- 4. Ծողովակ 1 1/4"
- 6. Արտածող խողովակ
- 7. Վենտիլ
- 18. Անկյունաքար 1 1/4"
- 21. Յարկաթե թիթեղ

Սխեմա
Արգելակի ստացարձան գիտերը ֆրեկցիոն մուժակի կողմից.
Նկար. 113.

ԿԱՐՂՈՒԹՅԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՀԱՐՓՈՅԻ ԿԱՐՂՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՆԿԱՍԾ) N—ՊՏՈՒՅՑ ԲՊԳԵ ՅԵՎ P—ԿՇՈՒՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔԻՑ

P	N	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
610	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	18,0	19,2	20,4	21,5	22,8	24,0	25,2	26,4	27,6	
700	4,2	5,6	7,0	8,4	9,8	11,2	12,6	14,0	15,4	16,8	18,2	19,6	21,0	22,4	23,8	25,2	26,6	28,0	29,4	30,8	32,2	
800	4,8	6,4	8,0	9,6	11,2	12,8	14,4	16,0	17,6	19,2	20,8	22,4	24,0	25,6	27,2	28,8	30,4	32,0	33,6	35,2	36,8	
900	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	21,6	23,4	25,2	27,0	28,8	30,6	32,4	34,2	36,0	37,8	39,6	41,4	
1000	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	
1100	6,6	8,8	11,0	13,2	15,4	17,6	19,8	22,0	24,2	26,4	28,6	30,8	33,0	35,2	37,4	39,6	41,8	44,0	46,2	48,4	50,6	
1200	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	31,2	33,6	36,0	38,4	40,8	43,2	45,6	48,0	50,4	52,8	55,2	
1300	7,8	10,4	13,0	15,6	18,2	20,8	23,4	26,0	28,6	31,2	33,8	36,4	39,0	41,6	44,2	46,8	49,4	52,0	54,6	57,2	59,8	
1400	8,4	11,2	14,0	16,8	19,6	22,4	25,2	28,0	30,8	33,6	36,4	39,2	42,0	44,8	47,6	50,4	53,2	56,0	58,8	61,6	64,4	
1500	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	69,0	
1600	9,6	12,8	16,0	19,2	22,4	25,6	28,8	32,0	35,2	38,4	41,6	44,8	48,0	51,2	54,4	57,6	60,8	64,0	67,2	70,4	73,6	
1700	10,2	13,6	17,0	20,4	23,8	27,2	30,6	34,0	37,4	40,8	44,2	47,6	51,0	54,4	57,8	61,2	64,6	68,0	71,4	74,8	78,2	
1800	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	57,6	61,2	64,8	68,4	72,0	75,6	79,2	82,8	
1900	11,4	15,2	19,0	22,8	26,6	30,4	34,2	38,0	41,8	45,6	49,4	53,2	57,0	60,8	64,6	68,4	72,2	76,0	79,8	83,6	87,4	
2000	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0	44,0	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	84,0	88,0	92,0	
2100	12,6	16,8	21,0	25,2	29,4	33,6	37,8	42,0	46,2	50,4	54,6	58,8	63,0	67,2	71,4	75,6	79,8	84,0	88,2	92,4	96,6	
2200	13,2	17,6	22,0	26,4	30,8	35,2	39,6	44,0	48,4	52,8	57,2	61,6	66,0	70,4	74,8	79,2	83,6	88,0	92,4	96,8	101,2	
2300	13,8	18,4	23,0	27,6	32,2	36,8	41,4	46,0	50,6	55,2	59,8	64,4	69,0	73,6	78,2	82,8	87,4	92,0	96,6	101,2	105,8	
2400	14,4	19,2	24,0	28,8	33,6	38,4	43,2	48,0	52,8	57,6	62,4	67,2	72,0	76,8	81,6	86,4	91,2	96,0	100,8	105,6	110,4	



Նկար N 109

Արդեակային հաստոց

Արդեակային հաստոցի բնութագրերը


1. Յերկարությունը շարժիչի տակի հետ հալապարակ	3480 մմ
2. Լայնությունը	1400 մմ
3. Բարձրությունը	660 մմ
4. Պտույտների թիվը 1 րոպեում	450

5. Նրան աշխատեցնող շարժիչի կարողությունը 14,7 կիլովատտ
 6. Կշիռը

710 կիլոգրամ

ՀԻՂՐԱՎԼԻԿ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱԿՆԵՐ (ՍԵՆՄԱ.—1)

Պատ խմբագիր՝ Ա. Մ ա ղ ջ ա ն յ ա ն
 Տեխ. խմբագիր՝ Լ. Ո հ ա ն յ ա ն
 Սրբագրել է՝ Մ. Մ ա ղ ա ի կ յ ա ն



Նկար 111.



Գլավխաի լիազոր՝ Բ. 1641 հրատ. № 4475
 Պտտվեր 144. Տիրած 1000
 Թուղթ. Տպագիր 10 1/2 մամ.
 Մեկ մամ. նշան. Հեղինակ. մամ.
 Հանձնված է արտագրություն 8/II 1938թ.
 Ստորագրված է տպագրության համար 8/XII 1938թ.
 Պեհերաաի I տպարան, Յերեան, Լենինի 65

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0287131

139

14308

ԳԻՆԸ 3 Ռ. 50 Կ.
ԿԱԶՄԸ 50 Կ.

0216707

**Ремонт тракторов
СТЗ, ЧТЗ и Универсал
ч. I**

Двигатель

Гиз Арм. ССР, Ереван, 1989 г.

Handwritten signature or stamp