

Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքը արտոնագրված է «Ստեղծագործական համայնքներ ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

ԻՆԺ. ԳԱՐՐԻԵԼՑԱՆ

**ԿԱՊԱՑՔՆԵՐԻ
ԽԻՃԻ ՎՐԱ ԴԱՐՍՈՒՄՆ**



135

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՐԻԱՎԵՇԵՆ ԸԵՐԿԱՐԴԻ 4-ՐԴ ԶՐՅԱՆԻ ՔԸՂՊՐՊԵԳՆԵՐԻ ԱՌԴՆԻ
Издание отдела техпропаганды 4-го района ЗКБ. ж. д.

ԼԵՆԻՆ ԱԿԱԴԵ

19 $\frac{18}{VIII}$ 32 p.

21.03.2014

13.803

625.17

9r - 13

ԿԱՊԱՑՔՆԵՐԻ ԽԻՃԻ ՎՐԱ ԴԱՐՍՈՒՄՆ

Ը. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

§ 1. ԿԱՊԱՑՔՆԵՐԻ ԽԻՃԻ ՎՐԱ ԴԱՐՍՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այն ուղեմասերում վորոնք վերակառուցման յենթակա չեն կապացքները խիճի վրա յեն դնում, վորպեսզի ա) ուժեղացնեն կապացքը, բ) կապացքների իջվացքը պակասացնել և գ) ոելուրի խաղացքը պակասացնեն ուստի և զծի պահպանումը եժանացնեն:

Վերակառուցվող ուղեմասերում վորտեղ ամբողջ զիճը պետք է խիճի վրա դարսվի, բայց իիճի պակասության պատճառով առաջին հերթին կապացքներն են դարսում խիճի վրա վորպես գծի ավելի պատասխանառու մաս: Մինչեւ կապացքները խիճի վրա դարսելը պետք է ամպատճառ առողջացվի ամբողջ գծի պաստառը (ոլոտի), այսինքն վոչնչացվի իճավաղի տաշտակները և զծի ուղուցքը (պչինի) յեթե այդպիսիները գոյություն ունեն: Այն ուղեմասերում վորտեղ նախատեսնված ե ոելուրի ընդհանուր նորոգում կապացքները պետք ե խիճի վրա դարսվի այդ աշխատանքը կատարելուց հետո:


Խիճը պետք է համապատասխանի ձ. ֆ. կ. (հ. կ. ո. ց.) տեխնիկական պայմաններին:

§ 2. ԽԻՃԻ ՇԵՐՏԻ (ԸԼՈЙ) ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կապացքները խիճի վրա յեն դարսվում վոչ ամբողջ խճավաղի շերտի հաստությամբ, այլ միայն 0,20 մետր շպալի հիմքից թողնելով խիճի տակ 0,20 մետր խճավաղի շերտ: Յեթե տվյալ ուղեմասում խճավաղի շերտը պակաս ե և չի գերադասում 0,30 մետրի, այդ դեպքում խիճի տակ թողնում են 0,10 մետր խճավաղի շերտ, վորը ժամանակի ընթացքում պետք է ավելացվի մինչեւ 0,20 մետր, խիճի տակի խճավաղի շերտը 0,10 մետրից պակաս չի թույլատրվում:

§ 3. ԽՃԱՎԱԶԻ ՊՐԻԶՄԱՅԻ ԼԱՅՆԲԻ ԿՏՐՎԱՑՔԸ


Խիճը պետք է դարսվի փոխվաղի խճավաղի ամբողջ լայնությամբ (գծ. 1):



Գծ. 1. Կապացքը իիճի վրա (լոյնքով կարվացքը և մի գծանի ուղիղ հատակով):

§ 4. ԿԱՊԱՑՔԻ ՅԵՐԿԱՅՆՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ

Խիճի շերտը դարսվում է ամեն կողմից յերկու շպալի տակ այնուհետ, վոր ըմբռնում է ընդամենը 4 շպալ, յերկուուր կապացքային և յերկուուր սինչկապացքային, ըստ գծ. 2:



Գծ. 2. Կապացքը իիճի վրա (յերկայնքով կարվացքը)

§ 5. ԽՃԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Մինչ խիճի դարսման աշխատանքներն ոկտելը հարկավոր է մանրամասն հետազոտել խճավաղի շերտի զրությունը, քանակը և զծի պաստառը, այդ հետազոտումը պետք է կայանա հետեւյալում:

1) Պետք ե կազմել խճավաղի կտրվածքը (պրօֆիլ) չափելով լայնքուի յերեք տեղ, գծի առանցքում և խճավաղի տակը ուներում (բրուկ) խոկ յերկարությամբ ամեն մի 2 ողակից վորից հետո այս ստացված տըղտվայներով կազմվում ե խճավաղի պրոֆիլ, 2) հաստատել խճավաղի ներքին շերտի պիտանի լինելը:

§ 6. ԱՆԹԵՏՔ ԽՃԱՎԱԶԻ ՓՈԽՈՒՄԸ

Այն գեղքում յեթե խճավաղը այնքան անպետք ե լինում, վոր այլևս չի կարող ծառայել իր մեջ մեծ տոկոս հող և կավ ունենալու պատճառով (վոչ ավել 15%) այդպիսիները փոխվում են նորով, և հինը անպատճառ պետք ե թափեն առերից ներքեւ վարպեսպի նորի հետ շիտանվի:

§ 7. ՆԱԽԱՐԱՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աշխատանքների սկսելուց անմիջապես առաջ պետք ե կատարվի հնայալ նախապատրաստական աշխատանքները.

- ա) Ռելաների արանքների բացատռում (разгонка) և կապացքներին ուղղահայց գիրք տալը;
- բ) Կապացքի շպալներին ուղղահայց գիրք տալը րեյիսի միջոցով;
- շ) Կապացքի և նախկապացքի շպալների փոխումը յեթե այդպիսիները փչացած յեն:
- դ) Կապացքներից ջրի արառուզում (օտvod):

II. ԱՃԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

§ 8. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐ ՅԵՎ ՆԱԽԱՐԱՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Մինչև աշխատանքների սկիզբը սայոնի գծի բաժինը պետք ե կազմի աշխատանքի նախագիծ, վորով կվորոշվի նյութեղենի կարիքի քանակը, ժամանակը և տեղափոխման ժամանակը:

Այդ նախագիծը պետք ե հաստատվի սայոնի գծի պետք կողմից, վորից հետո ուղարկվում ե ուղենասի պետին տեխնիկական խորհրդակցության, մշակելու գծի վարպետների հետ միասին:

Աշխատանքի մեթոդի հետ պետք ե ծանոթանան բոլոր բանվորները գծի վարպետների հետ միասին:

Պետք ե հատուկ ուշադրություն դարձնել խիճի վագոններից թափելուն, վորպեսզի խիճը թափի կապացքից ամեն մի կողմը վոչ ավել 3 շպալից ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար:

Խիճը զարսելու աշխատանքներին զեկավարում ե ԴՊՀ-ն և ԴՊԲ-ն: Աշխատանքների ամեն կողմից պետք ե դնել կարմիր աղդանշան

և ճայթուիքներ (պետարձ): Բացի որանից աշխատանքի վայրում են պետք ե դնել կարմիր աղդանշան:

Գնացքների արագությունը պետք ե պակասեցվի մինչև 15 կիլ/ժամ:

§ 9. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Խիճի գարսումը բաժանվում ե 4 հիմնական աշխատանքների:

1. Խճավաղի հանումը մինչև շպալի հիմքը:
2. Խճավաղի փոխարինելը խիճով շպալի հիմքից ցած:
3. Շպալների միջի տարածությունները խիճով լցնելը:
4. Աշխատանքի վերջնական ավարտումը:

§ 10. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ ՈՐԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻ

Ամեն մի հիմնական աշխատանք բաժանվում է մի շարք ուղերացիների:

1. Խճավաղի հանումը մինչև շպալի հիմքը:
 - ա) Խճավաղի հանումը ամրող լայնությամբ:
 - բ) Հանած խճավաղի հարթումն (планировка) առերի վրա (на бровке):
2. Խճավաղի փոխարինելը խիճով շպալի հիմքից ցած:
 - ա) Շպալի սեղափոխումը հարեան արկղը (шпалъный ящик):
 - բ) Խճավաղի հանումը շպալի հիմքից ցած:
 - գ) Խճավաղի փոխումը խիճով շպալի հիմքից ցած տոփանելով (утрамбовка):
 - դ) Շպալի հետ յուր տեղը գնելը:
 - ե) Տեղը դրած շպալի տակ հարումն (подбивка)
3. Շպալների միջի տարածությունը խիճ լցնելը:
 - ա) Արգուկումն (ректовка)
 - բ) Միջի տարածությունը խիճ լցնելը:
 - գ) Խիճի հարթելը և տոփանելը:
4. Աշխատանքի վերջնական ավարտումը:
 - ա) Գամերի ամրացումը:
 - բ) Առերի հարթելը (оправка бровок):

§ 11. ԱՐՏԵԼԻ ԿԱԶՄԸ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՅԵՎ ԳՈՐԾԻԲՆԵՐԸ

Աշխատանք կատարող արտելը կազմված ե լինում 14 հոգուց, վորից 12-ը հիմնական աշխատանքներ են, իսկ 2 նշանառուներ արտելապետի անմիջական զեկավարությամբ:

Աշխատանքի գուրս գալուց առաջ արտելը բաժանել 3 մասի 4 հոգուց բազկացած և ամեն մի բանվորի համարացվում ե համար, իսկ 2 բանվորներ նշանառվում են նշանառուներ աշխատանքի սկզբին և վերջին:


Արտելը խմբակների բաժանելուց հետո ամեն մի խմբակին տրըգում են հետայալ գործիքները՝

1.	Յերկաթյա բանիք	4	հատ
2.	Խճիք յեղաններ	2	"
3.	Թեթև տոփանիչներ (ручные трамбовки)	2	"
4.	Մետաղյա փակնարներ (подбойки)	4	"
5.	Լինդ (лом) թաթածե	2	"
6.	Մետաղյա ձանկներ (скобы для сдвижки шпал)	2	"
7.	Գծի շարլոն	1	"
8.	Գամե մուրճներ	1	"
9.	Մեկ արկդ 40 հատ դամով	1	"
10.	Ձանկներ լինցի գիծը կտրելու համար	1	"
11.	Հարթաչափ (уровень)	1	"
12.	Շամփ փայտից սեպեր շպալք բարձրացնելու համար զնացքները անցնելուց	4	"

§ 12. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԸ

Աշխատանքի յենելուց նշանառութերի մեկը մնում է իր նշանակած տեղը չհասած աշխատանքի վայրին, իսկ մյուսը անցնում է աշխատանքի վայրից մյուս կողմը: Արտելապետը բաժանելով 3 խճակի՝ ամեն մի խճակը կանգնում է մի կտպացքի վրա կատարելով միանման աշխատանք:

1. Խճավաղի հանումը մինչև շպալի հիմքը: Այդ աշխատանքը կատարվում է միաժամանակ ամբողջ կապացքի տարածությամ № 1 և 2 բանվորները հանում յեն խճավաղը, իսկ № 3 և 4-ը հարթացնում յեն առերի գրա, ավելնորդ խճավաղը թափերով առերից:
 2. Խճավաղի փոխարինումը խիճով շպալի հիմքից ցած: Այս աշխատանքը կատարվում է վոչ թե միանդամայն ամբողջ կապացքի տարածությամբ, այլ կապացքը բաժանվում է 8 մասի քառ դժ. № 3:



98. № 8. շամանիկուի տակի տարածության բաժանումը մասների

Աշխատանքը սկսվում է առաջի մասից:

Այն ժամանակ № 8 և 4 բանվորները վերջացնում յեն խճավագի հարթացումը առերի վրա № 1 և 2 բանվորը տեղափոխում են շպալը հարևան արկղը, վորից հետո սկսում յեն խճավագի հանոււմը 1-մասից թողնելով խճավագի համար ատկոս 2 : 1 բատ գծ. № 3:

№ 3 и 4 բանվորները հարթագնում լեն նոր հանած խճափաց:

Խճավաղը հանելուզ հետ տակի մակրեռեսը պետք է տոփարեցներ:

Սրանից հետո ամբողջ խումբը այսինքն № 1, 2, 3, 4 բանվորները՝ անցնում յեն լիճ լցնելուն, բայց № 3 և 4 լցնում յեն իսկ, 1 և 2 տոփացնում, վորից հետո շպալը զրվում է, տեղը տակնարում և ամբողջ խումբը անցնում է հետեւայ շրջ մասին:

Այս մասում աշխատանքը նույն է, բացի շպալի տեղափոխումից հետեւյալ մասերը նոյնանձնան աշխատանք են:

Գնացքների անցնելու նախազգուշության համար չի թույլա-
պահում մինչև մի մասը խիճով լցնելու, հանել մյուս մասից խճափազը:

4. Ծպահների միջի տարածությունը խիճով լցնելը, վերոհիշյալ

աշխատանքները կատարելուց հետ զիջը պիտի և արգակվի (քերօնակ) և տակնարդի (ուժակ) գործից հետո շպալի միջի տարածությունները լցվում են խճռով և ամուր տափարեցնում:

4. Վերջնական ավարտումը

Բոլոր Յ հիմնական աշխատանքներից հետո զիծը պետք է կարվի շաբաթնով և ամբացվի դամերը, փոխելով այդպիսիները յեթե այդպիսին գորտաթուն ունի:

§ 13. ԳՆԱՑՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՈՒՄ

Այս աշխատանքների ընթացքում ամեն մի ժամանակ քանզած կլինի միայն մի մաս (չպալի տակը կամ կողքին) կամ մի հատ տեղափոխած շպար, բայց զնացքները անցներու համար ճարկավոր և հետեւյալ՝

1. Այն տեղերում յիր շպալը տեղափոխված և պետք և նրա
տեղը մոտեցվի մի ուրիշ նոր շպալ վորի վերջափորություններին մոտեցվում է մի մի հատ շամփ սեպեր և պինդ
ամրագիում:

2. Բոլոր շպաները պետք է տակհարված լինեն:

§ 14. ՄՈՏԱՎՈՐԱՊԵՍ ԲԱՆՈՒԺԻ ՆԱԽԱԶԱՇՎ

**2 ԽԵԹԱՎԱԳԻ ՓՈԽԱՐՔԻՑՈՒՄԸ ԽԻՖԻՆՎ ՇՊԱԼԻ ԷՒՄ-
ՔԻԾ ՉԱԾ**

3	Շպալի փոխակրումը հարկան արկղը	6
4	Խճավազի հանուռմը շպալի հիմքից ցած հարթելով	60
5	Խճավազի փոխարքինումը խիճով առփարելով	80
	Շպալի հետ քցելը իր տեղը	8
	Շպալի տակհարելը	48
	Ընդամենը II մասում	202
3.	Շպալենի սիջի առածությունը խիֆով լցնելը	
8	Արգակումն	3
9	Խիժի լցնելը արկղը	28
10	Հարթելը և առփարելը	
	Ընդամենը III մասում	31
4.	ՎԵՐՅԱԿԱՆ ԱԾԽԱՏԱԲԻ ԱՎԱՐԵՌՈՒՄԸ	
11	Գամերի ամրացնելը	2
12	Սուերի ուղղելը	10
	Ընդամենը IV մասում	12
	Ընդամենը հիմնական աշխատանին	285
13	Ազդանշան կանդնեցնելը	60
14	Գնացքների բաց թողնելը	20
15	Աշխատանքի վայրը գալը և վերադառնալը	40
16	Բանվորական պարապուրդ և հանդիսա	15
	Ընդամենը մի կապացին	420

Մեկ կիլ. համար բանումի քանակը հավասար կլինի (սելոների յերկարության 12,5 մետր) հետեւալ մարդա որի:

$$\frac{420}{8 \times 60} \times \frac{1000}{12,5} = 70 \text{ բանվորական որ:}$$

**§ 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԳՆԱՑՔՆԵՐԻ ՔԻՉ ԼԻՆԵԼՈՒ
ԴԵՐՔՈՒՄ**

Ցերե զնացքների թիվը շատ չե, այսինքն յեթե զնացքների տառնցքը մի ժամից ավել է, թույլատրվում է կապացքը բաց անել 8 մասի փոխարեն 2 մասի: Այլպիսով առաջ փոխվում է կապացքի մի մասը, յետո յերկորդ: Աշխատանքների ձեր մնում է նույնը:

Ինչ, Գարդիելյան

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0575466