

2552

4326

61 MAR 2010



Վ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

# ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾ

(ՊԱՅԹԵՑՆՈՂ, ՍՍ.ՊՅՈՒԲԻ ՀԱՄԱՐ)

358  
Մ-49

ՊԵՏՈՎԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵԵՐԵՎԱՆ

358

Մ-49

Վ. ԱՆԻՔՅԱՆ

# ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾ

(ՊԱՅԹԵՑՆՈՂ, ՍԱԳՅՈՐԻ ՀԱՄԱԾ)

19186



ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԱՍՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՅԵՐԵՎԱՆ 1934

ՀԱԽԱԲԱՆ

Ռազմական տեխնիկայի հղոր գարգացումը՝ մոռորդվացիան ու մեխանիկացիան բանակում, պայքեցման միջոցների տեխնիկան, մանավանդ խափանման ծառայության գործում, ստանում են բացառիկ նշանակություն:

Պայմանագիրը կազմությունը պահպանի կազմակերպությունը, նրանց ճիշտ և նպատակահարմար ոգտագործումը վորոշ տակտիկական պայմաններում, փակոցները գտնելն ու վոչնչացնելը, ազգային պահանջում են պայմանող մարտիկից վոչ միայն իր գործը շատ լավ իմանալ, այլ նաև լինել տակտիկապես գրագետ, քաղաքականապես գիտակից, ունենալ նախաձեռնություն և դըրանց հետ միասին լինել խիզախ, համարձակ ու անձնվեր:

Պայթեցնող սապլորի աշխատանքը պետք է լինի սառւզ,  
ճիշտ և գիտակից։ Միայն այդ գեղջում զորամասերը մարտում  
իր ժամանակին փողեվորություն կտանան։

1. Ուստի պետք ե լավ ուսումնասիրել և արագ կատարել պայթեցման աշխատանքները:
  2. Ուսումնասիրել պայթեցման գործի տեխնիկական միջոցները և տիրապետել այն գեղազանցորեն:
  3. Լինել առաջինը այդ աշխատանքներում և որինակ տալ մուսներին:
  4. Զպետք ե մոռանալ, վոր ամեն մեկի աշխատանքներից ևս կախված ե ընկերների կյանքը և մարտական խնդրի հաջող լուծումը:


Պատ. Խմբագիր՝ Պ. Աքայան, Տեխ. Խմբագիր՝ Պ. Զենյան  
պրազրիչ՝ Պ. Աքայան

պատմ 842, գլամ. 8419 (բ) պատմ 333  
տերած 2000, համակած և արտադրության 32 բաժն  
ստորագրված և տպելու 9 ամիսին 1934 ։  
Պետք, ամի ապարան 11110-ADM CCP

դնել փակ անոթի մեջ, վորպեսզի լուցկու կայծից պատահամբ ժամանակից առաջ պայթում չառաջանա:

## 2. ՊԻՐՈԿԱՍԻԼԻՆ (ՓՀՐՄՈՂ Պ. Ն.)

Դա բամբակ է, վորը մշակված և բորակական թթվուտով, ծծմբաթթվուտով ներկայությամբ: Գույնը բաց մոխրագույն է, պիրոկալինը մամլում և շաշկաների ձևով, վորոնք ունեն հետևյալ ձևերն ու չափերը (նկ. 1):



Նկ. 1.

Պիրոկալինի չաշկաները. ա) խորանարդ և, վորի յուրաքանչյուր կողմ հավասար և 6,5 մմ, քաշն կ' 400 գր ամ, բ) վեցանկյունի—մեծի քաշն կ' 250 գրամ, գ) փոքրինը՝ 120 գրամ և դ) զլանաձև—քաշն կ' 60 գրամ, բարձրությունը՝ 7 մմ, տրամագիծը՝ 3 սանտիմետր:

Խանձավոր չոր շաշկաները տեղավորվում են ցինկի պատշաճի մեջ: Հրապատիճի համար զլանաձև խորանարդ պիրոկալինի չափանիշը:

## ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ (Պ. Ն.)

Պայթուցիկ նյութեր կոչվում են այն նյութերը, վորոնք ընդունակ են արագորեն տարրալուծվել, արտադրելով մեծ քանակությամբ ջերմություն ու գաղեր, և խոշոր ավերումներ կատարել: Դրանք պայթեցնող սալլորի համար հանդիսանում են վորպես գլխավոր զենք:

Տարրալուծման արագության համեմատ պայթուցիկ նյութերը բաժանվում են նետողական (Ն. Պ. Ն.) և փշրտող նյութերի (Փ. Պ. Ն.): Այդ պատճառով ել պայթեցնողը, վոր նույնակես պայթեցնում և զանազան առարկաներ, պետք լավ իմանա պայթուցիկ նյութերի հատկությունները, առարկերի Պ. Ն. իրենց արտաքին տեսքով և մյուս հատկություններով:

Անհրաժեշտ ե մշտապես պահպանել պայթուցիկ նյութերի հետ վարվելու համար սահմանված բոլոր կանոնները և գործադրել նախազգուշացման բոլոր միջոցները:

## 1. ՍԵՎ ՎԱԾՈՒԴ (Նետողական Պ. Ն.)


Մեխանիկական խառնուրդ է, վոր բաղկացած ե հետեւյալ նյութերից. սելիտրա՝ 75 %, ածուխ՝ 15 %, ծծումը՝ 10 %: Սկ վառողը լինում է մանրահատիկ և մեծահատիկ: Լավ վորակի վառողը փայլ ունի: Մանրահատիկ վառողը լինում է մեկ միլիմետր, իսկ մեծահատիկը՝ 5—10 միլիմետր տրամագծով: Վառողը կարելի յե պայթեցնել նաև խանձով (զապալ) և Բիկֆորդյան քղով (շնուր) առանց հրապատիճի: Դրանք դրվում են միայն մանրահատ վառողում: Վառողը պայթում ե կրակից, կայծից և մինչև 280 աստիճան ջերմությունից: Վառողը կարող է պայթել նաև հարվածից, շփումից և գնդակից: Վառողը պետք է պահել չոր տեղում, վորովհետեւ խոնավ վառողը պիտանի չե պայթեցման համար:

Ցեթե հարկավոր և վառողը վոչնչացնել, ավելի լավ և ջուրը դցիլ կամ ալբել ալբող խողովակով: Վառողն անհրաժեշտ է

Ցեթե պիրոկսիլինը պարունակում է 3% ից ավելի խոնացություն, ապա պետք ե պայթեցնել առնվազն 50 գրամ չոր պիրոկսիլինով, տողով կամ մելինիտով: 3% ից պակաս խոնացություն պարունակող պիրոկսիլինը համարվում է չոր, իսկ 3% ից ավելի խոնավություն ունենալու դեպքում, համարվում է թաց: Պիրոկսիլինն այդ դեպքում պետք ե չորացնել ստվերում համաշափ կերպով և մեծ զգուշությամբ: Չոր պիրոկսիլինը պայթում ե հրապատիճի միջոցով, նրան պետք ե պահպանել կրակից, հարվածից և շփումից: 10% ից ավելի խոնավություն ցեղած ժամանակ, նրա հետ վարվելն անվտանգ է, Պայթումից առաջացած գազերը թունավոր են (Յ. Օ.):

### 3. ՏՈՒ (արոտիլ) (Փշրտող Պ. Ն.)

Ստացվում է քարածուխի հեղուկից, վոր մշակվում ե բորակական թթվուտով, ծծմբաթթվի ներկայությամբ: Տուլ լինում ե՝ 1) չմամլած վիճակում, 2) մամլած, գեղին գույնի, ընդունակ ե փշրվելու, 3) հալած վիճակում, շականակագույն-դեղին շաշկաների ձևով, պեղպամենաթ (ջուր, յուղ և առհասարակ խոնավություն չծծող) թղթով փաթաթած (նկ. 2):



ա) 400 գրամ, բ) 200 գրամ, ց) պահածն, 75 գրամ:

Տուլ պայթում ե հրապատիճով: Զի պայթում գնդակից, հարվածից և շփումից: 81,5° ջերմության տակ հալչում ե և այսուհետև չքանում է:

Զրի մեջ իր հատկությունը չի կորցնում: Տուլ պետք ե պահպանել արեւից, վորի ազդեցության տակ քայլազում եւ Փորձի համար կարելի յե մի կտոր ալրել, ալրվում ե դանդաղ և գորշ բացով:

### 4. ՄԵԼԻՆԻԾ (Փշրտող Պ. Ն.)

Մելինիտը քիմիական միացում է: Խնչողես և տուլ լինում ե լերեք վիճակում, բաց գեղին գույնի շաշկաների ձևով: Բայց անպայման պետք ե լինի սպիտակ թիթեղյա, ալյումինե կամ պերգամենտի պատյանում: Մելինիտը մետաղի հետ շփման ժամանակ տալիս ե միացումներ—պիկրատներ, վորոնք շատ զգայուն են շփումի, կրակի, հարվածի նկատմամբ և լինթակա քին պայթման: Այդ դեպքում մելինիտը վտանգավոր ե դառնում: Մելինիտի պայթման լեզանակը նույնուն է, ինչ վոր տոլինն է: Տուլ և մելինիտը շառաչուկ սնդիկի պատիճով չեն պայթում, վորովինետ այդ պատիճի տիած ջերմությունը բավական չե դրանց պայթեցնելոց համար, ուստի պետք ե գործադրել պատիճներ տեսրիլից կամ ազիդ-արձիճից:

### 5. ԱՄՈՆԱԼ (Պ. Ն.)

Փշրտող և նետող հատկություն ունի: Տեղավորված ե լինում մետաղե պատյաններում, գորշ դեղնագույն գույնով: Պայթում ե պատիճով: Ամոնալը պետք ե պահպանել խոնավությունից և պատյանի փչացումից:


### 6. ԴԻՆԱՄԻՏ (Պ. Ն.)

Դինամիտը գլխավորապես գործ ե ածվում քաղաքացիական արդյունաբերության մեջ: Ունի բարդ քիմիական բաղադրիչ մասեր: Արտաքինով գորշ դեղնագույն է, վլանածե թղթի պատյանով և զանազան քաշ ունի: Գործադրվում ե վորպես փշրտող պայթուցիկ նյութ: Պայթում ե պատիճով: Պայթման լինթակա յե հարվածից, շփումից և արագ տաքանալուց:

Գործածության մեջ ավելի վտանգավոր ե սառած դինամիտը:

## ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՔՆԵՐ ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հրապատիներ. մինչև այժմ գոլություն ունեն չորս տեսակի հրապատիներ (նկ. 3):



Նկ. 3.

Հրապատիներ. ա) արտաքին տեսքը, բ) շառաչուկ սնկիլից, դ) ակտրիլից, դ) սոլից, յի) աղիդ-արձինից:

Հրապատիներն իրենց արտաքինով տարբերվում են պատշաճով կամ հատակի ձևով:

Տոլից պատրաստած հրապատինի հատակը լինում է գոգավոր, մի փոքր ներս ընկած:

Աղիդ-արձինից պատրաստած հրապատինի պատյանը լինում է ալյումինից, իսկ մյուսների պատյանը կարմիր կամ դեղին պղնձից:

Աղիդ-արձինից պատրաստած հրապատինը չորս անգամ ավելի ուժեղ է մյուսներից և ջրի մեջ իր հատկությունը չի կորցնում:

Ինչպես վարվել հրապատիների հետ.

1. պետք է պահպանել հրապատիները հարվածից, քերծվածքից: Զաղետք և քերել յեղունդով կամ մի այլ բանով և չպետք ե ատամներով սեղմել:

2. Հրապատիները գրպանում չպետք է պահել

3. Հրապատիները պետք է պահել պայթուցիկ նյութերից առանձին:

4. Հրապատիները բաժանելու ժամանակ պետք է խիստ հաշվառում կատարել:

5. Պայթուցիկ աշխատանքների ժամանակ հրապատիների մոտ պետք է առանձին ժամանակ կանգնեցնել:

## ՀՐԱՏԱՐ ՔՂԵՐ

1. Բիկֆորդյան քուղը լինում է յերեք տեսակի. ա) սպիտակ, բ) մոխրագույն և գ) շականակագույն, գուտապերչի պատշաճներով: Բիկֆորդյան քուղն ունի վառողի միջուկ, վորն այրվում և մեկ վայրկյանում մեկ սանտիմետր յերկարությամբ: Ծուխն ունի սպիտակ գույն: Քզերը պահվում են չոր տեղում, 8 մետր յերկարությամբ ողակակո փաթաթած:

Պայթեցման աշխատանքների ընթացքում պետք է գործադրել համապատասխան քղեր, գործադրելու տեղի համեմատ՝ ջրում, գետնում կամ ողում:

Հրձիգ փողակները պատրաստվում են հետեւյալ չափերով:  
№ 1—0,5 մետր, № 2—1,10 մետր, № 3—2,20 մետր յերկարությամբ: Կարճերը գործ են ածվում արտաքին լիցքերի համար, իսկ № 2 և № 3 լիցքը 1—2 մետր խորությամբ թաղելու ժամանակ:

Յեթե պատրաստի հրձիգ փողակ չկա, ալդակին կարող ենք պատրաստել մենք ինքներս:

1. Կես մետրից պակաս բիկֆորդյան քուղը չպետք է գործածել, վասնդագոր ե, վորովհետև քուղը հաճախ ցատկում է տաշիս և կարող է ժամանակից շուտ պայթում առաջացնել:

2. Գործադրելուց առաջ պետք ե ստուգել նրա ալրման առագությունը:

3. Հրձիգ փողակն ստուգելիս, պետք ե առնվազն 30 քայլ հեռու լինել, վորովհետև պատիճի փշրանքները կարող են վիրավորել:

4. Յեթե լիցքը ջրի մեջ ե, ապա քուղը պետք ե ոգտագործել յերկու մետրից վոչ ավելի, ալլագես կարող ե հանդչել և բուղը պատիճին չհացնել:

5. Պետք ե հիշել վոր քուղը ջրի մեջ ավելի դանդաղ ե ալրվում, քան ողում:

6. Պայթեցման տեղից հեռանալու համար ժամանակ շահելու և քուղը խնայելու համար, պետք ե պատրուզ (Փիտիլ) գործադրել:

Պատրուզքի  $2\frac{1}{2}$  սանտիմետրը այրվում ե 5 րոպեյում, ուստի քուղը պետք ե վերցնել առնվազն 10 սանտիմետր յերկարությամբ:

### ՀՐՁԻԳ ՓՈՂԱԿ

Բաղկացած ե բիկֆորդային քղից, վորը հագցվում ե պատիճի մեջ, իսկ մյուս ծայրը միացվում ե պատրուզին (նկ. 4): Քղի ծայրը, վոր գտնվում ե պատիճի մեջ, կտրվում ե ուղիղ և հարթ, իսկ մյուս ծայրը, վորը միացվում ե պատրուզին, կտրվում ե շեղակի: Պատիճի ծալրերում քուղն ամրացվում ե սեղմիչով: Յեթե լիցքը խոնավ տեղ կամ ջրի մեջ ե, ապա պատիճի սեղմած տեղը պետք ե փաթաթել կպչող ժապավենով կամ ծածկել ձյութով: Հրձիգ փողակների հետ պետք ե վարվել այնպես, ինչպես պատիճների հետ:

Արագ այրվող հուղի: Ունի հատիկային վառողից միջուկ, վորն այրվում ե 130 մետր մի վայրկյանում: Ունի աղյուսի գույն, յերեք թելով փաթաթած, գործադրվում ե քիչ դեպքերում: Արագ այրվող քուղը չպետք ե վառել ձեռքում բռնած—այդ կարող ե ձեռքը վառել:

Նկ. 4.  
ա) պատիճ, բ) բիկֆորդյան քուղ,  
գ) պատրուզ:

Դիտում են՝ ա) արձանի պատշաճով, բ) վարդագույն փաթթողով, վորի միջուկը լինում ե պայթուցիկ նյութից:

10

առլից կամ մելինիտից, գ) սպիտակ կեղտուա գույնի, յերկնագույն կամ վարդագույն թելերով փաթաթած: Քղի տրամագիծն ե 5 միլիմետր:

Արձանի պատշաճով քուղն այնքան ել վստահելի չե: Դա հաճախ կորուտվում ե, և միջուկը թափվում ե: Իսկ մյուս քղերով պայթեցնելիս, անհրաժեշտ ե ծայրերին պատիճներ հագցնել: Քուղը չպետք ե ուժեղ վոլորել կարող և կուրպել, և միջուկն անջատվել: Վարդագույն թելերով փաթաթած քուղը պահանջում ե մեծ ուշադրությամբ վարվել կարգելու ժամանակ շրջանակը պետք ե մի կողմը պահել և վորեւ ատիստակով սեղմել, վորը պայթման դեպքում կապահովի անվտանգությունը: Արձանի ժամանակամանակ պայթում ե: Պայթեցման համար գործադրելու ժամանակ այդ քղին կարելի յե պատիճներ չհացնել և միացնել ցանկացած ձեռվ: Դիտոնացող քուղը պայթում ե մի վայրկյանում 6—8 կիլոմետր (նկ. 5):

### ԻՆՉՊԵՍ ՏԱՐԲԵՐԵԼ ՔՂԵՐԸ

1. Բիկֆորդյան քուղը տարբերվում ե արագ այրվող քղից և դետոնացող քղից վոչ միայն արտաքինով, այլ և քղի միջուկով:


2. Պետք ե լավ հիշել, վոր բիկֆորդյան քղի և արագ այրվող քղի միջուկները վառողից են պատրաստված, իսկ դետոնացող քղի միջուկը՝ փշրտող պայթուցիկ նյութերից (տոլից, մելինիտից և շառաչուկ նորիկից):

3. Տարբերելու համար պետք ե բաց նել բիկֆորդյան և արագ այրվող քղերը ատախները: Այն ժամանակ կտեսնենք, թե բիկֆորդյան քուղն ունի յերեք շերտից ողկացած պատյան և յերկու սելիտրական թել (պատլանի ներսում զաւտապերչ չի ունենում): Իսկ արագ այրվող քուղն ունի չորս շերտից բաղկացած պատյան, ներքինը կառուչուկից և յերեքը ստոպինական դիամանդի թելերից:

Դիտոնացող քղի դարձուացման ձևը այսպէս կարող ե լինել քուղ, բ) հրձիգ փողակ: Պահանջան գուլնի:

## ՇԻԿԱՅՈՂ ԽԱՆՉ (Պապալ)

Խանձով (Պապալով) տղխատելուց առաջ պետք է ստուգել նրա սարքինությունը, և արդյոք նրա մեկուսացումը մշամագծ չէ (նկ. 6):



Դրանից հետո խանձի ծայրերը պետք են միացնել պայթեցման ստուգիչին կամ ոմմետրին և ստուգել, թե չկամ արդյոք ներքին փասվածություն: Յեթե ստուգիչի սըլաքը շարժվում է, ուրեմն խանձը սարքին է: Ստուգումն անհրաժեշտ են նաև նրա համար, վոր խանձերն ունեն զանազան դիմաց դրություն 0,3-ից մինչև 2,5-ում:

Դրա պատճառով ել շղթան հաջորդաբար միացնելուց հետո, այն խանձը վորն ավելի շատ գիմադրություն ունի, շուտ ե շիկանում ու պայթում: Դրա հետևանքով շղթան անջատվում է, և մյուս լիցքերը պայթում են: Տարբեր դիմադրությունը կախված է պլատինե լարից, վոր գտնվում ե խանձի մեջ, և այդ լարերը կարող են տարբեր հատկություն ունենալ: Մի քանի լիցքերից առանց խափանման պայթում ստանալու համար, անհրաժեշտ ե ջոկել միատեսակ դիմադրություն ունեցող խանձեր: Խանձերի մեջ դիմադրությունների տարբերությունը պետք է լինի 0,05 ոմ-ից վոչ ավելի: Յեթե խանձերը 1, 1,2 և 1,5 ոմ ունենան, այսինքն տարբերությունը 0,05

նկ. 6.  
Շիկացող խանձ. ա) փողաքերի միաժամանակ պայթման վրա գլազը, բ) պլատինե լոր, հուլս գնել չի կարելի: Ընդհակառակը, ինչպէս պայթուցիկ նյութ, գութել խանձերն ունեն 1,2, 1,22 և 1,25 դիմադրի մեջ տեղափոխություն, վորոնց դիմադրության տարբերել եկ տրականությունը մադրություն, վորոնց դիմադրության տարբերությունը 0,04 ոմ-ից չի բարձրանում, կացող լարը՝ այդ դեպքում կարելի ին հուլս ունենալ:

վոր մի քանի լիցքը միաժամանակ կպայթեն: Յեթե վերոհիշյալ փորձերից ել չպալթեն, կնշանակի, վոր կամ խանձի փափուկ մասն ե խոնավացել, կամ պատիճն ե փչացել: Դիմադրությունները չափելու համար ծառայում են պայթուցիկ կամ ըջակները: Նոր աեսակի կամ ըջակը կարող ե չափել մինչև 0,01 ոմ ծառությամբ: Յեթե կամ ըջակ չկա, ապա պետք ե ստուգել ոմմետրով:

Ելեկտրադետոնար: Դա պատիճի և խանձի միացումն ե: Յեթե պատրաստի ելեկտրադետոնարը չկա, մենք ինքներս կարող ենք պատրաստել այն: Դրա համար պատիճը պետք ե դնել խանձի մեջ և միացման տեղը փաթաթել մեկուսացնող ժապավենով, կամ կպչող ժապավենով, բայց գործիքով սեղմել չի կարելի:

## ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Պայթուցիկ սուզիչ: Այդ գործիքը շատ հասարակ է և գործադրվում ե խանձի կամ հաղորդիչի սարքինությունն ստուգելու համար:

Այդ գործիքն իրենից ներկայացնում ե մեկ ելեմենտից բաղկացած մի մեխանիզմ, վոր տեղավորված ե փայտե տուփի մեջ, ունի մի սանդղակ բաժանումներով և սլաք, վոր գտնվում են ապակու տակ: Վերևում ունի յերկու պատուտակ հաղորդիչները միացնելու համար: Խանձը կամ հաղորդիչները միացնելիս, սլաքը շարժվում ե այս կամ այն կողմը, յեթե շղթան սարքին երկանակ դեպքում սլաքը չի շարժվում: Յեթե այդպիսի գործիքը չկա, հաղորդիչների և խանձերի ստուգումը կարելի ին կատարել հետևյալ կարգով: Հաղորդիչների լերկու ծայրերին պետք ե միացնել խանձերը, իսկ խանձերի յերկու ծայրերը մեքենային, յեթե, մեքենան աշխատելիս, խանձերը պայթեն, այդ կնշանակի, վոր հաղորդիչների շղթան սարքին ե:


## ՊԱՅԹԵՑՆՈՂ ՄԵՔԵՆԱ

1913 թ. տիպարի

Այդ մեքենան պայթեցնում ե ամենաշատը 12 խանձ, իսկ մագնիտների թուլացումից և մաշվելուց հետո կարող ե պայթեցնել 4—5 խանձ. աշխատում ե ձեռքի ուժով, վորպես դինամո:

1913 թ. պայթեցնող մեքենան ունի մի բանալի, վորով լարվում ե թիթեղյա ժապավենի զսպանակը 11—12 պտույտով:

Յեթե հաղորդիչներն ունեն զույգ լարեր, մեկ կիլոմետր յերկարությամբ և 120-ից մինչև 150 ոմ դիմադրությամբ, ապա մեռնան պայթեցնեմ և մոտ 50 խտնձ:




Նկ. 7.  
Պայթեցնող մեքենա:

### ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ ՅԵՎ ՑԱՆՑԵՐ

Սովորական պղնձե, շ ջղանի, մեկ կիլոմետր յերկարություն ունեցող սապլիորական հաղորդիչն ունի 14 ոմ դիմադրություն: Լիցքերը միացնելու համար գոյություն ունեն կարճ հաղորդիչներ, 1—2 մետր յերկարությամբ: Յեթե արդպիսին չկա, ապա կարող ենք պատրաստել մենք ինքներս: Հաջորդական միացման ժամանակ հեշտությամբ կարելի է հաշվել շղթալի և յանցի ընդհանուր դիմադրությունը: Որինակ՝ տրված և 200 մետր յերկարությամբ հաղորդիչ և 6 խանձ՝ 1,2 ոմ դիմադրությամբ: 200 մետր յերկարությամբ հաղորդիչն ունի 2,8 ոմ դիմադրություն, իսկ խանձը՝  $6 \times 1,2 = 7,2$  ոմի, այդ գեպքում ընդհանուր դիմադրությունը հավասար է  $2,8 + 7,2 = 10$  ոմի: Յեթե այդ հաղորդիչների ցանցը, ոմերով ստուգելիս, 10 ոմից ավելի ցույց տա, այդ կնշանակի, վոր հաղորդիչների ծալքերը լավ չեն միացված կամ սեղմիչ պտուտակները լավ չեն սեղմված հաղորդիչների ծալքերին:

Իսկ լեթե 10 ոմից պակաս և ցույց տալիս, կնշանակի, վոր շղթալում կարճ միացում և ստացվել:


Ուրեմն մեկուսացումը լավ չի կատարված, հաղորդիչները կպչում են մեկը մյուսին և ելեկտրական հոսանքը չի գնում խանձի պլատինե լարի միջով, վորից կարող ե պայթում չառաջանալ: Հաջորդական միացման ժամանակ կպայթեն այն խանձերը, վոր ավելի մեծ դիմադրություն ունեն, իսկ զուգահեռական միացման ժամանակ, ընդհակառակը, կպայթեն այն խանձերը, վոր ավելի քիչ դիմադրություն ունեն (նկ. 8):



Նկ. 8.

Ելեկտրոցանց. ա) հաջորդական միացում, բ) զուգահեռ միացում:


Ելեկտրոցանցն անցկացնելու աշխատանքներն արագացնելու համար պետք է ունիվերսալ սեղմիչ գործադրել (նկ. 9) և ոգտվել պղնձե խողովակներից հաղորդիչների ծալքերը միացնելու համար:



### ՀԱՄԱՐԾԿ ՄԻԱՑՈՅՄ

Հաղորդիչների ծալքերը մեկը մյուսի հետ միացնելու համար, միացվող յերկու ծալքերը մաքրում են պատճենից ու ազատում մեկուսացումից 5 սմ յերկարությամբ, իսկ 1,5 սմ նորից մաքրում են հաղորդիչի վրայի հյուսվածքն ու ժապավենը. Վրանից հետո լարերը պետք ե վոլորել նույն ուղղությամբ և ապա լարերը մաքրել դանակի բութ կողմով մինչև

Փայլելը: Նունպես պետք ե մաքրել խանձի ծայրերը. Մաքրած ծայրերը պետք ե դնել խաչաձև և մեջտեղից ձեռքով վոլորել իրար հետ համաչափ կերպով (նկ. 10):



նկ. 10.

Հասարակ միացում. ա) հազորդիչների ծայրերը, բ) հազորդիչի ծայրը խանձին միացնելու համար:

Պետք ե հաշվել, թե քանի խանձ կլայթեցնի մեկ ելեմենտը, յեթե խանձի գիմագրությունը 1,2 ոմ է, իսկ հոսանքի ուժը (ամպեր) հավասար ե լարումը բաժանած գիմագրության E:R կամ 1,4:1,2, այսինքն 1,1 ամպեր. դրանից կարող ենք ընդունել, վոր մեկ ելեմենտը կլայթեցնի 3 խանձ 1,2 ոմ դիմագրությամբ ( $1,1 \cdot 0,35 = 3$ ): Գործնականում մի խանձի պայթեցման համար անհրաժեշտ ե մեկ ամպեր, հաշվելով միացումներից և խանձերից գոյացած ավելորդ դիմագրությունները:

### ՈՐԻՆԱԿԵԼԻ ԽՆԴԻՐ

Քանի ելեմենտ ե պահանջվում 4 խանձ պայթեցնելու համար՝ 1,5 ոմ դիմագրությամբ, յեթե հազորդիչների լերկարությունը 250 մետր ե:


Այդ բոլորից հետո, միացման տեղը պետք ե փաթաթել ուստի. նե ժապավենով. Պետք ե հիշել, վոր հաջող և անխափան պայթումը կախված ե նաև լավ միացումից ու մեկուսացումից:

Յեթե պայթեցման մեքենա չկա, այդ գեպքում կարելի յե պայթեցնել մարտկոցների միջոցով, վորոնք բաղկացած են մի քանի սովորական ելեմենտներից. սովորաբար մեկ չոր ելեմենտի լարումը (վոլտաժը) հավասար ե 1,4—4,5 վոլտի, իսկ գրպանի մարտկոցներն ունենաւմ են 4—4,5 վոլտ լարում: Զպետք ե մոռանալ, վոր մի խանձ պայթեցնելու համար անհրաժեշտ ե 0,35 ամպեր:

Պետք ե հաշվել, թե քանի խանձ կլայթեցնի մեկ ելեմենտը, յեթե խանձի գիմագրության E:R կամ 1,4:1,2, այսինքն 1,1 ամպեր. դրանից կարող ենք ընդունել, վոր մեկ ելեմենտը կլայթեցնի 3 խանձ 1,2 ոմ դիմագրությամբ ( $1,1 \cdot 0,35 = 3$ ): Գործնականում մի խանձի պայթեցման համար անհրաժեշտ ե մեկ ամպեր, հաշվելով միացումներից և խանձերից գոյացած ավելորդ դիմագրությունները:

Կուծում. Հազորդիչների ընդհանուր դիմագրությունն ե՝ 3,5 ոմ, խանձերինը՝ 6 ոմ ( $1,5 \times 4 = 6$  ոմ): Շղթալի ընդհանուր դիմագրությունը հավասար ե 9,5 ոմի ( $3,5 + 6 = 9,5$  ոմ). այս գեպքում պահանջվում ե 7—8 ելեմենտ:

Հազորդիչներ ու ժամանակ շահելու նպատակով, մի քանի խումբ ֆուգասներ պայթեցնելու համար կարելի յե հակադարձ լարերն իրար միացնել և մեկ հազորդիչով բերել գեպի մեքենան (նկ. 11):



նկ. 11.

Ահ—վորք ծառայում ե այդ խմբերի պայթեցման համար:

Առաջին խմբակը պայթեցնելու համար պետք ե միացնել հակադարձ հազորդիչի ծայրը պայթեցնող մեքենայի սեղմիչ պտուտակին, իսկ առաջին հազորդիչը մյուս պտուտակին, և այդպիս հաջորդաբար յերկրորդը և յերրորդը, նայած թե վոր խումբն ե անհրաժեշտ պայթեցնել: Այդ խմբակի հազորդիչը միացնում են մեքենայի միջոցով հազորդիչի հետ և պայթեցնում են:

### ԼԻՑԲԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ ՅԵՎ ՊԱՅԹՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՆԵԼԸ

Պատրաստի լիցքերը լինում են 1, 3, 5 և 10 կիլոգրամանոց: Մեկ կիլոգրամանոցը զործ ե ածկում յերկաթզգծի ոելսերի միա-



ցումը պայթեցնելու համար: Յ կիլոգրամանոցը գործ և ածվում վորպես հակատանկային ինքնապայթուցիկ մինա: 5 և 10 կիլո- գրամանոցը գործադրվում և ճանապարհների վրա, յերկաթուղու հողաթմբերում մեծ կամ փոքր ձագար առաջացնելու և այլ պայ- թեցումների համար, վոր պահանջում էն մեծ լիցքեր, հատկապես խափանման ծառայության ժամանակ, Յեթե պատրաստի լիցք չկա, ապա պետք ե պատրաստել այն, հաշվի առնելով, թե ինչ մեծության լիցք ե պահանջվում տվյալ աշխատանքը կատարելու համար:

Պայթեցման ժամանակ պետք ե խստեն պահպանել հետևյալ կանոները.

1. Հաշվի առնել լիցքերի քանակը:
2. Պատիճը լիցքի մեջ զգուշությամբ տեղափորել:
3. Պայթեցումը կատարվում է հրատար փողակով. խափան- ման դեպքում լիցքին չմոտենալ վոչ շուտ, քան 15 րոպեից հե- տո: Չպետք ե մոռանալ, վոր՝ բիկֆորդիան քղի այրման արագու- թյունը կարող ե ժամանակավորապես կասեցվել կամ դանդաղեց- վել:
4. Զալրել վոչ ավելի, քան 5 հրձիդ փողակ, լիթե լիցքերը միմյանց մոտ են գտնվում:
5. Հողի մեջ գտնվող չպայթած լիցքերը հանելու համար, չպետք ե հողը քանդել, այլ պետք ե պայթեցնել յերկրորդ լիցքով:


Ելեկտրականության միջնորդ պայթեցնելու ժամանակ չպետք ե մոռանալ հետեւյալը.

1. Յեթե պայթեցման՝ աշխատանքները հանձնարարված են մարտիկին, ապա պայթեցնող մեքենայի բանալին նա պետք ե իր մոտ պահի:
2. Պետք ե ժամանակ կանգնեցնել զիկավոր հաղորդիչների ծալրերի և պայթեցնող մեքենայի մոտ:
3. Վորոտի ժամանակ հաղորդիչների ծալրերը պետք ե լավ մեկուսացնել:
4. Հաղորդիչների ցանցը չպետք ե անցկացնել աշխատող ռադիո-կայանից 200 մետրից ավելի մոտ:

## ՊԱՅԹԵՑՈՒՄ ԴԵՏՈՆԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Յեթե անհրաժեշտ ե մի քանի լցքեր՝ միաժամանակ պայ- թեցնել, բացի ելեկտրոցանցից, կարելի յի պայթում գործադրել գետոնացիայի միջոցով (պայթում հեռավորության վրա): Այս գեպքում լինում են ակտիվ և պասսիվ լիցքեր. ակտիվ լիցք կոչ- վում ե այն լիցքը, վոր պայթում և հրատար խողովակի միջո- ցով կամ ելեկտրո-գետոնատորի միջոցով: Խոկ պասսիվ լիցքն այն լիցքն է, վոր պայթում և հարեւն պայթող լիցքից: Պաս- սիվ լիցքի պայթման համար, անհրաժեշտ ե այդ լիցքի մեջ պա- տիճ դնել: Դեռոնացիայով պայթեցնելու համար ակտիվ լիցքերի մեծությունն ու հեռավորությունը պետք ե լինի հետեւյալը.

Ակտիվ լիցքերի մեծու- թյունը կիլոգրամներով	Հեռավորությունը մետ- րերով
9,5	1,0
1,0	1,5
2,5	2,0
5,0	2,5
10	3,0




Նկ. 12.

Դեռոնացիայով պայթեցնելը. Ա—ակտիվ լիցք, Բ—պասսիվ լիցք:

## ԾԱՌԻ ՅԵԿ ՓԱՅՑՑԵ ԿԱՄՈՒԽՉՆԵՐԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ

1. Դրսի լիցքով ծառի պայթեցման պայթուցիկ նյութի քանակը հաշվելու համար, անհրաժեշտ ե չափել ծառի տրամագիծը սանտիմետրով և ստացած թիվը բազմապատկել իրենով, վորից հետո ստացված թիվը ցույց կտա պայթուցիկ նյութի քանակը գրամներով։ Որինակ՝ ծառի կամ սյունի հաստությունն ե՝ 20 սմ ( $20 \times 20 = 400$  գրամ Պ. Ն.): Լիցքը պետք ե կիվ կապել ծառին, յեթե պայթեցման աշխատանքը կատարվում ե ջրի մեջ, Պ. Ն.-ի քանակը պետք ե պակասեցնել յերկու անգամ։

2. Յեթե ծառը 50 սմ-ից ավելի հաստ ե, այդ դեպքում պետք ե պայթեցնել ներքին լիցքով, ալսինքն ծառը պետք ե ծակել մինչև  $\frac{2}{3}$  և գլանաձև շաշկա դնել, վորը պահանջում ե 10 անգամ ավելի պակաս, քան արտաքին լիցքը։ Որինակ, 30 սմ հաստություն ունեցող ծառը կամ սյունը արտաքին լիցքով պայթեցնելու համար պահանջվում է  $30 \times 30 = 900$  գրամ Պ. Ն., իսկ ներքին լիցքով պահանջվում է 10 անգամ պակաս, ալսինքն 90 գրամ։ Մենք ունենք 400 գրամանոց պիրոկսիլինի շաշկա,




Նկ. 13.

Սյան և ծառի պայթեցումը. Ա.—արտաքին լիցքով,  
Բ—ներքին լիցքով։

ապա արտաքին լիցքի համար վերցնում ենք յերեք շաշկա, վոր հավասար է 1200 գրամի, իսկ ներքին լիցքի համար յերկու 60 գրամանոց գլանաձև շաշկա, վոր հավասար է 120 գրամի (Նկ 13)։

3. Յեթե հարկավոր ե պայթեցնել կտրած ծառի կոճղը մի լիցքով, այդ դեպքում պետք ե չափել կոճղի տրամագիծը կտրած տեղից և ստացած թիվը բազմապատկել իրենով, ինչպես ծառի կամ սյան պայթեցման ժամանակ։ Լիցքը պետք ե խորը գնել արմատի տակը և ամուր ծածկել։ Կտրած ծառի կոճղն ավելի լավ ե պայթեցնել վառողով, բայց այդ դեպքում լիցքը պետք ե մեծացնել յերկու անգամ (Նկ. 14). այս դեպքում յեթե մանրահատ վառողի կամ ապատիճ չպետք ե գործադրել լիցքը տեղավորելուց հետո, կարելի յե լիցքի վրա լցրած հողն ավելի պինդ և ապահով ամրացնել, այլ կերպ ծառի արմատը դուրս շպրտելն անկարելի յե։




Նկ. 14.

Կտրած ծառի կոճղի պայթեցումը։

4. Յեթե ծառը պայթեցնում են արմատից, լիցքը պետք ե պակասեցնել մի քառորդով. այդ դեպքում ծառը կընկնի ալն կողմը, վոր կողմից դրված ե լիցքը, յեթե հաշվի իւն առնված թերությունը և ձյուղերի գերակշռությունը։

5. Մեկ բացվածքով հեծանային սիստեմի կամուրջը պայթեցնելիս, պետք ե պայթեցնել յերկայնակի գցած գերանները՝ կամուրջի մեջտեղից, իսկ յեթե կամուրջը վուտների (սյուների) վրա յե կառուցված, ապա պետք ե պայթեցնել և վուտները. Վուտները պետք ե պայթեցնել ջրի տակից. ալդ դեպքում կամրջի վերանորոգումը հակառակորդի համար ավելի գժվար կլինի։ Իսկ մյուս սիստեմի կամուրջների պայթեցման ժամանակ, լիցքը պետք ե տեղավորել ալն տեղերում, վորտեղից ցույց ե տրված Նկ. 15 ի վրա։

Յեթե կամուրջը պայթեցվում ե չոր լեղանակին, ոգտակար ե գործադրել պայթումը դետոնացիայով, բայց լիցքերը վատահելողեն պայթեցնելու համար պետք ե զասավորել միմյանցից մոտիկ, մեկը մլուսից մեկ մետրից վոչ հեռու, իսկ պասսիվ լիցքի մեջ անհրաժեշտ ե պատիճ գնիել:



Նկ. 15.


Լիցքերի գասավորման տեղերը զանազան սխեմմեր փայտե կամուրջներ պայթեցնելու համար, ա) հեծանային սխեմմեր, բ) գիմկալավոր (պատկասային), գ) սիլիկալավակոր, դ) կամարաձև, յի) ժ) կախովի, զ) սորապիլական՝ 1 կանգունով, ի) սորապիլական՝ 2 կանգունով, ը) ցանցաձև:

6. Յեթե հնարավորություն կա, փայտե կամուրջները պետք ե այրել դրանով խնայած կլինենք պայթուցիկ նյութը և հակառակորդին կզրկենք կամուրջը վերականգնելու համար անվաս մնացած մասերից ոգտվելու հնարավորությունից:

### ՅԵՐԿԱԲԵ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՅԵՎ ԱՌԱՍԱՐԱԿ ՅԵՐԿԱԲԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ

1. Տափակ յերկաթի կամ ֆասոնավոր յերկաթե գերանը պայթեցնելու համար, անհրաժեշտ է չափել դրանց լայնությունն ու հաստությունը այն տեղում, վորտեղ ցանկալի լի պայթեցնել դրանց ամեն մի քառակուսի սանտիմետրի համար (ըստ կտրվածքի լայնության) պետք ե վերցնել 25 գրամ փշրտող պայթուցիկ նյութ:

Որինակ, յերկաթի լայնությունն ե 60 սմ, իսկ հաստու-



Նկ. 16.

Ակցքերի գասավորությունը յերկաթե կամուրջներ պայթեցնելու համար. ա) յերբ ֆերմայի յերկարությունը մինչեւ 20 մետր ե, բ) յերբ ֆերման 20 մետրից ավելի յե.

թյունը 2 սմ, ուրեմն նրա խոտորնակի կտրվածքը հավասար ե  $2 \times 60 = 120$  քառակուսի սմ. զրա պայթեցման համար հարկավոր է  $25 \times 120 = 300$  զրամմ ՓՊՆ փշրտող պայթուցիկ նյութ):


2. Մինչև 20 մետր բացվածք ունեցող լեռկաթե կամուրջները պայթեցվում են մեկ տեղից և այն ել մեջտեղից, լիցքերը պետք ե դասավորել վերին և ներքին գոտիների վրա և զեղակներում։ Յեթե ֆերման 20 մետրից ավելի լեռկար ե, պետք ե պայթեցնել 2 տեղից։

3. Լիցքերը պետք ե տեղավորել ավելի կարևոր տեղերում և վորոշիչությամբ դեպի բացվածքի կենտրոնը, վորպեսզի ֆերմաներն ընկնելիս, դեմ չառնեն միմյանց (նկ. 16)։

Պետք հիշել, որ այդ աշխատությունը շատ պատասխանառ տույե, ուստի դրա համար յերբեք չպետք ե բավարարվել ելեկտրոցանցի միջնորդ պայթեցուս պատրաստելով, այլ պետք ե ջուխտակել կրանակի հաղորդիչներով կամ դետոնացնող քղով։ բացի այդ պետք ե պատրաստել պահեստի լիցքեր մինչև 16 կիլոմետր քաշով, վորպեսզի պահանջվող պահման դեպքում, հնարավորություն լինի գոնե պայթեցներ վերին և ներքին գոտիներն ու զեղակները, վորով կարելի լին փչացնել կամուրջը։ Յեթե հնարավոր ե, ավելի նպատակահարձար ե կամուրջը պայթեցնել դետոնացիավով և դետոնացնող քղով։

### ՔԱՐԵ ՅԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ԿԱՄԱՐՆԵՐԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ


Կամուրջների կամարները պայթեցնելու համար լիցքերը դասավորվում են կամ փականի ուղղությամբ, կամ փականի յերկու կողմերում (նկ. 17 և 18)։



Նկ. 17.

Լիցքերի դասավորությունը փականի յերկու կողմերում։

Կենտրոնացրած լիցքերը տեղավորվում են հենարանից՝ բացվածքի  $\frac{1}{6} - \frac{1}{12}$  տարածության վրա։



Նկ. 18.

Լիցքերի դասավորությունը փականի յերկու կողմերում։


### ՔԱՐԵ ՊԱՏԵՐԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ

Քարե պատերը պայթեցնելու համար գործադրվում են կենտրոնացրած և լեռկարացրած լիցքեր։ Կենտրոնացրած լիցքերը կարելի լին դասավորել գրահից, պատի լեռեսին ամրացնելով, յեթե հաստությունն ե 0,5—1,0 մետր։ Խսկ յեթե հաստությունը 1—2 մետր ե, անհրաժեշտ ե պատում սարքել փոքր բներ պատի հաստության  $\frac{1}{3}$  վոչ պակաս խորությամբ։ Բացի պատի հիմքը պայթեցնելուց, լիցքերը հաշվում են հետևյալ Փորմուլայով  $C = \alpha \beta \cdot h^3$  վորտեղ  $C = \text{լիցքի } \varphi \text{անակին} (\Phi\eta\eta)$ , ի ամենաքիչ գիմադրության գիծն և մետրերով։ այդ հաշվվում ե լիցքի կենտրոնից մինչև պայթեցվող առարկայի յերեսը, ուր ուղղված ե լիցքի գործողությունը, ո գործակիցն ե 5,0—1,0, վորը կախված ե պայթեցվող առարկայի ամրությունից, իսկ Յ գործակիցն ե 4,5—1,0, վորը կախված ե լիցքի տեղավորելու տեղից և խցվածքից։

ՅԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ, ՅԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒԽՎԱԾՔՆԵՐԻ  
ՅԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄՆ ՈՒ ԱՎԵՐՈՒՄԸ

1. Յեթե հրամաված ե պայթեցնել ռելսերը, պայթեցումը կատարվում ե մեկ կիլոգրամանոց լիցքերով։ Լիցքերը պետք ե դասավորել գծի դարձումներում և ռելսերի միացման տեղերում (նկ. 19)։


2. Յասոնավոր մակադիրներ (նակլադկա) կամ ծանր տեսակի ռելսեր յեղած դեպքում, լիցքը պետք է ավելացնել յերկու անգամ:



Նկ. 19.  
Ռելսի պայթեցումը միացման տեղում. Ա.—լիցք,  
Բ—ռելսերի միացման տեղը.

3. Յերկաթուղու գծի լիրը պետք է պայթեցնել բարձր չողաթմբերում 5—10 կիլոգրամանոց լիցքով:

4. Յերկաթուղու գծի փոխանցական սլաքները պետք է պայթեցնել 400 գրամ լիցքով, իսկ խաչմերուկները 800 գրամ և ցըռվ (նկ. 20):



Նկ. 20.  
Փոխանցական սլաքի պայթեցումը:

5. Ջրամբարների աշտարակները, ջրհորները և ծորակները, ջրատար խողովակը պետք է վոչնչացնել մեկ կիլոգրամանոց լիցքով ամեն մի խորանարդ մետրին, լիցքը տեղավորելով խողովակի մեջտեղը, իսկ բետոնի խողովակները պայթեցնելիս, լիցքը պետք է յերկու անգամ ավելացնել:

6. Շոգեքարշերը պետք է փչացնել 1200 գրամ լիցքով, դասավորելով այն չոր գոլորշիանոցի մոտ, կաթսայի պատի վրա և վառելատեղում, պատի մոտ:

7. Ցեֆե շրջադարձ բոլորակ և շոգեքարշ կա, ապա շոգեքարշը պետք է կանգնեցնել բոլորակի վրա և հետո պայթեցնել բոլորակը:


8. Արհեստանոցներում պետք է փչացնել կարեոր դազգահները:

9. Յերկաթ պայթեցնելու ժամանակ պետք է լիցքից հեռու լինել, մինչև 500 մետր և թաքնվել, վորպեսզի պայթումից ստացված բեկորները չվնասեն:

### ՍԱՐՈՒՅԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ

Լիցքը սառուցի տակ դնելու համար սառուցի մեջ մի անց ենք բացում, կտրելով վորեն գործիքով այնքան, վոր լիցքն անցնի սառուցի տակը: Լիցքի համար կարող են ծառայել կարտոններ, արկղներ, վորոնք պետք են սև ձյութով պատճեննեն: Կարելի է գործադրել թնդանոթի պարկումները և վառութիւնը:

Լիցքն իջեցվում է ջրի մեջ պարտնով և մի ծանրությունուն կապած, կամ կատվում է մի յերկար ձողից (նկ. 21):



Նկ. 21.  
Լիցքի իջեցումը սառուցի տակ. Ա—պարանով, Բ—ձողով:


Լիցքի մեծությունը կախված է սառուցի հաստությունից և սառուցի տակին լիցքի գտնվելու խորությունից. որինակ՝ սառուցի հաստությունն է 0,2 մետր, լիցքի խորությունն է սառուցից 1,5—1,8 կամ 2 մետր, դրան համապատասխան վերցվում են 2,5 և 8 կիլոգրամանոց լիցքեր, վառողից պատրաստած, իսկ Փ. Պ. Ն. պետք է վերցնել լիցքը անզամ պակաս:

Պայթումից հետո ստացվում է 7—8 մետր տրամագծով մի շրջան, վոր ծածկված է լինում ջրով:

### ՔԱՐԵՐԻ ՅԵԼ ԺԱՅՎԵՐԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ

Քարերը պայթեցնում են արտաքին լիցքով կամ ծակում և մեջը լցնում են Պ. Ն. Յեթե քարի վրա կան ճեղքվածքներ, այդ դեպքում պետք է լիցքը տեղափորել այդ ճեղքվածքներում և ծածկել ճիմով կամ լաթով:

Մեծ քարը 5—10 մետրի վրա շարտելու համար, լիցքը պետք է տեղափորել քարի տակ և պինդ ամրացնել հողով (նկ. 22):




Նկ. 22.

Քարը մի կողմ նետելու:

Քարի մեկ խորանարդ մետրին հարկավոր է յերեք կիլոգրամ պայթուցիկ նույթի վառող. Առանձին քարը արտաքին լիցքով կարելի է պայթեցնել, յեթե նրա ծավալը 15 խորանարդ մետրից ավելի չէ:

Քարն արտաքին լիցքով պայթեցնելու համար, վերցվում է 0,1 խորանարդ մետրին 200 գրամ փշրտող Պ. Ն. Ջրի տակ քարը պայթեցվում է արտաքին լիցքով, և պայթուցիկ նյութը վերցվում է 2 անգամ ավելի պակաս, քան բաց ողում:

Ժայռերը կամ քարերը ծակելու համար միջին հաշվով 0,1 խորանարդ մետր քարին անհրաժեշտ է 15—20 գրամ Փ. Պ. Ն.: Իսկ վառող գործադրելու դեպքում, լիցքը պետք է լիցքը անգամ ավելացնել (նկ. 23):



Նկ. 23.

Առանձին քարի և ժայռի պայթեցնումը,  
լիցքերը տեղափորելով դանաձն  
ծակելում:

### ՈՐԻՆԱԿԵԼԻ ԽՆԴԻՐԻ ՔԱՐԸ ՄԱՆՐ ԿՏՈՐՆԵՐԻ ՊԱՅԹԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Քարի ծավալն է 12 խորանարդ մետր: Լիցքերը պետք է տեղափորել ծակելում: Ծակի փորվածքի խորությունն է 0,8 մետր և քանակը 6: Տոլի լիցքի մոտավոր մեծությունն է յերեքական գլանաձն շաշկա՝  $3 \times 6 = 18$  շաշկա (1350 գր): Փշրտող պայթուցիկ նյութով լցվում է փորվածքի  $\frac{1}{4}$  մասը, իսկ վառողով  $\frac{1}{3}$  մասը:

### ՑՈՒԴԱՍՆԵՐ

Հակառակորդի հետևակի դեմ պետք է գործադրել դաշտային փուզասներ:


1. Ֆուզասները պետք ե թաղել գետնի մեջ մեկ կամ յերկու մետր խորությամբ:

2. Ֆուզասները պետք ե դասավորել շախմատաձև, մեկը մուսից ըստ խորության 20—30 մետրի և ըստ ձակատի 15—20 մետրի վրա:

3. Պետք ե վերցնել վառողի լիցքեր 15—30 կիլոդրամ:

4. Պետք ե հիշել, վոր ֆուզասները գլխավորապես բարոյական ազդեցություն են թողնում և թշնամուն խուճապի լին մատնում:

5. Ֆուզասների դասավորման տեղի վերաբերյալ, պետք ե համաձայնության գալ զորամասի ընդհանուր հրամատարի հետ:



Նկ. 24.

Ա—լիցքի դասավորումը, Բ—քարանիտի հատակագիծը,  
Գ—քարանիտի ծրագծումը:

6. Թշնամուն նավերի դեպի մեզ շարժումը կանգնեցնելու կամ զետից անցնելը խափանելու համար, պետք ե սարքել և գործադրել ստորչյա ֆուզասները. խորասուզվող ծանրոցները

պետք ե լիցքի քաշից 4—5 անգամ ավելի ծանր պատրաստել, այլապես լիցքը չի խորասուզվի: Ստորչյա ֆուզասներ կիրառելու ժամանակ պետք ե գործադրել նաև կեղծ ֆուզասներ՝ չեց, արկղից, տակառներից, իսկ լիցքի փոխարեն պետք ե վերցնել ավաղ կամ հող:

7. Թշնամուն կենդանի ուժերը հարվածելու համար, պետք ե գործադրել քարանիտ, վոր պետք ե դասավորել այնպիսի տեղում և ուղղությամբ, վորտեղից կարող ե թշնամին կուտակված շարժվել. քարանիտի տեղը պետք ե լավ քողարկված լինի, քողարկված պիտի լինեն նաև հաղորդիչները:

Քարանիտը պայմթեցվում ե գլխավորապես ելեկտրականության միջոցով (նկ. 24):

Բացի դաշտային քարանիտից, կարելի լին գործադրել նաև մի այլ տեսակի քարանիտ, վոր մյուս քարանիտներից տարբերվում ե նրանով, վոր լիցքի վրա դրվում և վոչ թե մանր բոնցքաչափ քարեր, այլ մի ամբողջ մեծ քար, հաշվի տանելով լիցքի ուժը: Այդ գեպքում պետք ե վերցնել փշտող պայմթուցիկ նյութ: Պայմթելու ժամանակ այդ քարը դուրս ե թուզում մանր փշրված կտորներով և դիպչելու ժամանակ վնասում ե:

8. Ֆուզասների պայմթեցման համար, ըստ ցանկության, ավելի լավ ե գործադրել ինքնապայթող և քիմիական ֆուզասներ:

## ԽԱՓԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԶ ԳՈՐԾԱԴՐՎՈՂ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՔՆԵՐԸ

Պարզեցրած պայմթուցիչ. դրա գործադրելու կանոններն են:

1. Պետք ե լեռ պատել ներքին մասը:

2. Զնդանի վրա դնել սովորական փամփուշտի կենտրոնական խմբան պատիճ:

3. Նորից ներքելի մասն իր տեղը պատել:

4. Խողովակի մեջ դնել արագ այրվող քուղ և միացնել պատիճի հետ, պատիճը տեղավորելով լիցքի մեջ: Պայմթուցիչը պետք ե գործադրել ինքնապայթող ֆուզասների համար, վորպես ծառակույտերում (զավալներում) անսպասելի պայմթեցում առաջնելու միջոց, իսկ պարագան կթելադրի, թե ինչպես ավելի ոգտակար կլինի ոգտագործել առն: Բացի այդ պարզեցրած պայ-

թուցիչից, կարելի նաև գործադրել ձեռքի նոնակներ, տարբերությունը կլինի միայն պայման արագության մեջ: Հետախուզության ժամանակ, յեթե հայտաբերվեն պարզեցրած պայմուցիշներ, բուժքը չպետք ե քաշել, հակառակ դեպքում պայմում կառաջանա:

## ՓՈՂԱԿԱԶԵՎ ՄԻԱՅՈՒՑԻՉ

Գործադրելու կարգը հետեւյալն ե. պետք ե ձգել ձողիկը և դնել միջին դրությամբ, յեթե մինչև վերջը ձգենք կամ բաց թողնենք, կմիացնենք շղթան: Նախ քան գործադրելը, պետք ե ստուգել միջին դրությունը, չի անցկացնում արդյոք ելեկտրոնային դրա համար բավական ե մի ելեմենտ: Այդ գլանաձե միացուցիչը պետք ե գործադրել ծառակուտերում, ֆուզասային թակարդներում, կամուրջների վրա, լարափակոցներում և շավիղներում (կածաններում): Յեթե հայտաբերվում են տրամիսի միացուցիչներ ֆուզասաների հետ միասին, չպետք ե ձեռք տալ թերթին, այլապես, յեթե ձգենք կամ կտրենք, պայմում կառաջանա:

Հաղորդիչները չպետք ե կտրել, կարող են կեղծ լինել, այլ պետք ե գտնել ելեմենտը և առանձնացնել այն, վորից հետո կարելի յե վստահ և անվտանգ կերպով գործել:

## ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅԹՈՒՑԻՉ ՄԻԱՅՈՒՑԻՉ Ա—XII

Այդ պայմուցիչը հաշված ե գնացքներ պայմուցներու համար: Պայմուցիչը բաղկացած ե մի արկղից յերկու հաղորդիչներով, խողովակից, թասակից և յերկու բուլիքներից: Դրանից ոգտվում են հետեւյալ ձևով:

1. Պետք ե ստուգել, թե արդյո՞ք պատկանելիքը չեղոքացրած դրության մեջ ելիքտրահոսանք չի հաղորդում (չհանելով վերին և ներքին բուլիքները), յեթե ելիքտրահոսանք կա, ուրեմն պատկանելիքը սարքին չե:

2. Պետք ե միացնել ելեմենտը, դուրս քաշել ներքին արդիքիչը և թեթև սեղմել, յեթե հոսանք կա, ուրեմն պատկանելիքը սարքին ե. ապա բուլիքը պետք ե դնել իր տեղը:

3. Պետք ե յերկու ելեմենտ և լիցքեր միացնել (չհանելով արգելիչը) և դնել ուելի կամ կոճի (շպալի) տակ:

4. Դուրս հանել վերին բուլիքը. յեթե պատկանելիքը նըստվածք ե տալիս, այդ դեպքում խուփը հատում զսպանուկի շնորհիվ բարձրանում և կպչում ե ուելին կամ շպալին:

5. Դուրս հանել ներքին արգելիչը:

6. Պետք ե քողարկել պատկանելիքն ու լիցքը. առաջին իսկ գնացքից լիցքը կպայմանական պետք ե ժամացուցիչը մեխանիզմ միացնել: յեթե հայտաբերվել ե այդպիսի պատկանելիք, չեղոքացնելու համար պետք ե դնել ներքին արգելիչը (ձեռք չտալով վերինին) և անջատել շղթան:

## ԴԱՆԴԱՂ ԳՈՐԾՈՂ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՅԹՈՒՑԻՉ

Այդ գործիքով կարելի յե հաշվել այնպիս, վոր պայմում առաջանա յերկու շաբաթից մինչև յերեք ամիս ժամանակամիջոցից հետո: Դրա կառուցվածքը կայանում ե նրանում, վոր/թըթվուտն աստիճանաբար մաշեցնում ե մետաղե լարը, վոր պահում ե զսպանակը սեղմված դրությամբ: յերբ լարը մաշվելուց հետո կտրվում ե, իսկույն պայմում ե առաջանում շնորհիվ նրան, վոր զսպանակն ազատվելով, առաջ ե մղում զարկանը և պայմուցնում ե պատիճը: Այդ պայմուցիչը պետք ե գործադրել թշնամու թիկունքում կամուրջներ և շենքեր պայմուցներու համար, վորի հետեւանքն անսպասելի կլինի հակառակորդի համար: Այդ բարուապես և ֆիզիկապես մեծ ազդեցություն կգործի հակառակորդի վրա:

## ՀԱԿԱՅԱՆԿԱՅԻՆ ԱԿԱՆՆԵՐ

Պաշտպանողական ռալոնն ուժեղացնելու համար դրվում են նաև հակառանկային ականներ, վորոնք կասեցնում են հակառակորդի տանկերի առաջշարժում: Ականի պայմուցիչը նյութը լինում ե 2—3 կիլոգրամ, վոր դրվում ե մի արկղի մեջ: Այդ ականի կառուցվածքը հիմնված ե հետեւյալի վրա. տանկի շարժող

թըթրածո ժամավենն այդ արկղի վրալով անցնելիս, նստվածք և առաջ բերում, վորից եկեկարանուանքի միացում և ստացվում, և այնուհետև պատթում և լիցքը, վոր գտնվում և այդ տափակ արկղի մեջ:

Այդ պատրաստի ականները դասավորվում են այնպիսի տեղերում, վորտեղից հավանական և թշնամու տանկերի, զրահապատ մեքենաների շարժումը: Ականները թաղելիս, հաշվում են մի քառակուսի մետրի համար մեկ ական և ավելի:

### ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Խափանման ծառայության նպատակն է պաշտպանողական ռայոնով ստեղծել այնպիսի խոչընդոտներ և արգելքներ, վորոնց միջոցով կարելի լինի կասեցնել թշնամու ազատ շարժվելը դեպի մեզ:

Արգելքները պատրաստվում են վոչ միայն թշնամու հետեւակի, այլ և զրահապատ ու մեխանիկական ուժերի շարժումը կասեցնելու համար:

1. Ծառերից արգելանտառ սարքելու ժամանակ, կտրած ծառերը պետք են խճճել փշալարով. չպետք են շատ ծառեր կտրելով զրադիվել, այլ կտրածներն ուժեղացնել ֆուզասներով և փշալարով: Այդ իսկական ֆուզասների հետ միասին պետք են սարքել նաև կեղծ լարեր, հաղորդիչներ և ելեմենտներ:

2. Ճանապարհներում ֆուզասներ թաղելիս, իսկական ֆուզասների հետ միասին պետք են սարքել ավելի շատ կեղծ ֆուզասներ, թաղելով զանազան բանկաներ, հին արկեր, արկղներ և փշացած եկմենտներ, վորոնց վրա թշնամին բավական ժամանակ կկորցնի իսկական ֆուզասները հայտաբերելու համար:

3. Ճանապարհներում ականներ պետք են թաղել այնպիսի տեղերում, վորտեղ դրանց շուրջն անցնելու հարմարություն չկա:

4. Պետք են իմանալ վոչ միայն խափանում սարքելը, այլ և անհրաժեշտ են իմանալ դրան գտնելը:

5. Արգելանտառի հանդիպելիս, պետք են նայել, թե արդյոք ականներ չեն թաղված. արգելանտառը պետք են ձգել վոչ թե ձեռքերով, այլ հաստ պարանով կամ տրոսով (յիրկաթալարի պարանով). ապա մեքենաներով պետք են քաշել և դեպի մի կողմը տանել, վորով կապահովվի անվտանգությունը:

6. Հաղորդիչներ հայտարերելիս, պետք են գտնել ու կտրել ելեմենտները: Անծանոթ պալթուցիչ գտնելու դեպքում, պետք են դիմել ավելի փորձված հրամատարի, վորի ողնությամբ կարելի յի վտանգը վերացնել:

### ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՆԱԵՎ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1. Յեթե ճանապարհն անցնում է ուղղորդ լանջով կամ ժայռի տակով, պետք են կողքի ժայռը կամ հողը, ուղղակի պայտեցնելով, թափել ճանապարհի վրա:

2. Քարակուլտեր սարքել ճանապարհի վրա և ականներ դնել, վորը հակառակորդի համար ավելի սարսափելի կլինի:

3. Լեռնային կածանների (շավիղների) կամ լեռնային ճանապարհների հետքը կորցնելու համար, կարելի յի նաև մի քանի կեղծ շավիղներ ու լեռնային ճանապարհներ սարքել: Դժվար անցնեմելի վայրում անհրաժեշտ է ճանապարհը պայթեցնել մի քանի տեղում:

4. Հակատանկալին արգելք կարող է ծառալել նաև լանջի ուղղորդությունն ավելացնելը (թեքությունը ուղղահայցին մոտեցնելը):

### ԶԱՆԱԶԱՆ ԱՌԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ

Թնդանորը փչացվում է 1—2 կգ. Փ. Պ. նյութով, լիցքը դնելով փակաղակի վրա կամ լցամասի մեջ:

Տանկը, ավտոմոբիլը, արակտորը կամ ինքնաթիռը պայթեցվում են 0,6—0,8 կգ փշտող պայթուցիկ նյութերով, լիցքը դասավորելով մոտորի գլաններում, կամ շարժիչի կարսոր մասերում (մոտորի վրա): Արկերի փշացումը կատարվում է 0,4—0,6 կգ. Փ. Պ. նյութով, պայթուցիկ նյութի քանակը պետք է վերցնել, նայած արկի արամագծին:

Հրաձգություններից հետո մնացած և չպայթած արկերը պայթեցնելու համար, արկերի ընկած տեղում նրանց դրությունը չպետք է փոխել, վորովհետև կարող են միջի լիցքը պայթի, ուստի այդպիսի արկերը պայթեցնելու ժամանակ, անհրաժեշտ է հեռանալ անվտանգ տարածության վրա, վորպեսզի արկի բեկորները չդիպչեն:

## ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պայթեցման գործի հետախուզությունը կատարվում է լեռ-  
կու նպատակով:

1. Պարզել այն բոլոր տվյալները, վորոնք անհրաժեշտ են  
պայթեցման աշխատանքների հոմար:

2. Պարզել ֆուգասների և ականների տեղերը, վոր թողնված  
կլինեն հակառակորդի կողմից:

Առաջին գեպքում անհրաժեշտ ե պարզել թե ինչպիսի ա-  
ռարկաներ են պայթեցման յենթակա, և վորոշել նրանց հիմնա-  
կան մասերն ու չափերը, վորոնցով կարելի լի նախորոք կազմել  
բոլոր անհրաժեշտ հաշիվները՝ լիցքեր ու ցանցեր սարքելու  
համար:

Այս պետք ե պարզել, թե այդ առարկաները վորքան են  
քողարկված թշնամու դիտողությունից: Հետախուզությունն այդ  
գեպքում պետք ե կոտարվի հիմնական չափերի և սխեմայի դը-  
րանցման միջոցով:

Յերկրորդ գեպքում, լեռը հետախուզվում են ֆուգասների  
ականների տեղերը, նախքան այդպիսիների տեղերը գտնելը,  
պետք ե լուծել հակառակորդի փոխարեն, թե մենք վորակ կթա-  
ղելինք ականներն ու ֆուգասները, և ըստ այն ել աշխատել ավե-  
լի արագ և զգուշ մոտենալ այդպիսի տեղերին, մանգալ ու գըտ-  
նել: Յեթե ֆուգասը պատրաստված լինի այնպես, վոր պայթի  
թելը կամ ելեմնտը ձգելու միջոցով, այդ գեպքում անհրաժեշտ  
ե սարքել մի յերկաթե ծռած ձող, վորը գետնի վրայով քաշելու  
ժամանակ ղեմ կառնի հաղորդիչին կամ լարին: Դրանից հետո  
պետք ե կարել լարն առանց քաշելու, հետո հաղորդիչի և լարի  
ուղղությամբ գտնել լիցքն ու ելեմնտները:

Լիցքը հալտարերելուց հետո, պետք ե զգուշաբար դուրս հա-  
նել և 25 մետրի վրա լիցքը չեղոքացնել, այնպես վոր պատիճը  
չմասվի, վորով կապահովվի պայթեցման անվտանգությունը: Յե-  
թե հաղորդիչը կամ շնորհը տանում է գեպի արտաքին իիցքը,  
այդ գեպքում առաջին հերթին հանվում ե պատիճը և հետո  
լիցքը:

Յերր հայտաբերվում են հակառանկալին ականներ, ալդ  
գեպքում գտնելով մեկը, պետք ե գտնել նաև մյուսները, տվյալ

տեղից մեկ կամ յերկու մետր շարավիղի տարածության վրա:  
Ականալին դաշտ հայտաբերելով, չեղոքացվում ե ականների շուրջն  
անցնելու համար 6—8 մետր լանությամբ մի շերտ և նշանակ-  
վում ե պայմանական նշաններով: Ականալին դաշտ հայտաբերե-  
լու մասին գրում են մի վորեւ տախտակի վրա հետեւալ մակա-  
գիրը՝ «Զգուշ, ականալին դաշտ ե, անցք կա» և այդ տախտակը  
դրվում ե ականալին դաշտից առաջ 100 մետրի վրա: Դրվում ե  
նաև ուղեցուցներ, ականալին դաշտի շուրջն անցնող ճանապարհը  
ցույց տալու համար:

## ՀԱՅՈՂ ՊԱՅԹՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

1. Լիցքը պետք ե շատ կրպ կպցված լինի պայթեցվող  
առարկային:

2. Խանձուին շաշկան պետք ե լինի լիցքի վերեւում, պայ-  
թեցվող առարկայի հակառակ կողմում:

3. Շաշկաները լիցքում պետք ե միմյանց կիպ կպչեն:

4. Խանձերն ու հաղորդիչները նախորոք պետք ե ստուգ-  
ված լինեն:

5. Պայթեցնելուց առաջ անհրաժեշտ ե չափել շղթայի դի-  
մացկունությունը ոմմետրով, վորը ցույց ե տալիս, թե տվյալ  
մեքենան կպայթեցնի, թե վոչ:

## ՆԱԽԱՅՈՂՈՒՇԱՅՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Պայթեցման աշխատանք կոտարելու ժամանակ անհրաժեշտ  
ե պահպանել հետեւալ կանոնները:

1. Ամեն մի աշխատանքի համար պետք ե նշանակված լինի  
պատասխանատու անձնավորություն, վորը պետք ե զեկավարի  
պայթեցման բոլոր աշխատանքները:

2. Ամեն մի պայթեցնող պետք ե հաստատ իմանա, թե ինչ  
ե նրան անհրաժեշտ կատարել և ինչ հետեւղականությամբ:

3. Պայթեցման աշխատանքի ժամանակ վոչ մի կողմանի և  
ավելորդ մարդ չպետք ե լինի:

4. Պայթեցման աշխատանքը պետք ե սկսել և դադարեցնել  
միմիայն զեկավարի հրամանով կամ աղղանշանով:

5. Պայթուցիկ նյութերի հետ վարվելիս, պետք ե պահպա-  
նել այն ցուցումները, վորոնք նշված են նախորդ եջերում:

6. Պատրիճները պետք ե հեռու լինեն լիցքերից և Պ. նյութերից. աշխատանքի համար մեկն ու մեկին Պ. նյութերը բաց թողնելիս, պետք ե հանձնել հաշվով նրա դիտողության տակ:

7. Պատրաստի լիցքերը գործածելուց առաջ պահպամ են պատրիճներից և մյուս Պ. նյութերից առանձին, և դրանց պահպանելու համար ժամապահ ե կանգնեցվում:

8. Յերբ հաղորդիչները ցցած պատրաստ են, այն ժամանակ հաղորդիչների ծալրերի և ելեկարականության աղբյուրի (ելեմենտների կամ մեքենալի) մոտ ժամապահ ե կանգնեցվում, վորը լենթարկվում ու կատարում ե պայմանագրացման աշխատանքի դեկավարի կարգադրությունները: Յեթե պայմանագրի մեքենա կա, պտտելու կոթունը պահպամ ե աշխատանքի զեկավարի մոտ:

9. Հաղորդիչների ցանցի ստուգումը կատարվում ե այն ժամանակ, յերբ բոլոր մարդիկ հեռացել են լիցքերի մոտից անվտանգ տարածության վրա:

10. Մինչև աշխատանքի վերջը հաղորդիչների ծալրերը մեկուսացվում են, և վորեւ ելեկարականության աղբյուրին միացնելը խստիվ արգելվում ե:

11. Վորոտի ժամանակ այն հաղորդիչների ծալրերը, վորոնք գալիս են լիցքերից, անհրաժեշտ ե մանրամասնորին մեկուսացնել ռետինե և կպչող ժապավենով: Զի թույլատրվում հաղորդիչների ցանցը դասավորել ռադիոկամանից 200 մետր հեռավորությունից ավելի մոտիք:

12. Յերբ պայմանագումը կատարվում ե հրատար խողովակով, դրանց վառելու համար նշանակվում ե՝ մեկ պայմանողի համար 5 հատից վոչ ավելի, յեթե դրանք միմյանց մոտիկ են գտնվում:

13. Պետք ե հաշվի առնել, թե քանի լիցք ե թաղված և քանիսը պայմանը. իսկ յեթե լիցքը խափանում ավեց, այդ դեպքում կարելի ե մոտենաւ առնվազն 15 րոպեից հետո. դրանից շուրջ մոտենալը վտանգավոր ե:

14. Զապայման ծակած քարի լիցքը դատարկելն արգելվում է, բաց լիցքերը պետք ե պայմանունել յերկրորդ պատիճով:

### ՊԱՅՄԱՆԻՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՀՆԵՐՈՎ

1. Պ. Ն. փոխադրության համար նշանակվում են ժամապահներ, վորոնց քանակը կախված է պայմանուցիկ նյութերով բարձած

սալերի քանակից: 8 սալի համար նշանակվում ե 4 ժամապահն և պահակապետ. իսկ յեթե ավելի յե, ամեն 2—3 սալի համար նշանակվում ե մեկ ժամապահ:

2. Տվյալ պահակապետը կամ այն պետը, վորը հատուկ նշանակված ե պայմանուցիկ նյութերի տեղափոխության համար, պատասխանատվություն ե կրում տվյալ գույքի անվտանգ տեղ հասցնելու համար և պարտավոր ե հսկել նաև սալլապահների վրա, վորպեսդի նրանց կողմից պահպանվեն բոլոր նախագուշական միջոցների կանոնները:

3. Մեկ տրանսպորտում 50 սալից և 24 տոննից ավելի Պ. Ն. չպետք ե լինի:

4. Այն արկղները կամ ամանները, վորոնցում տեղավորված են Պ. Ն., պետք ե սալի մեջ միմյանց կիպ դարսած լինեն, դրանց տակ պետք ե խսիր կամ խոռ փոել և վերկից ծածկել բրեգենտով, վորպեսդի պայմանուցիկ նյութերն անձրենից և արելից չփառանան:

5. Յեթե վառող ե տեղափոխվում, անհրաժեշտ վառողի արկղը, բացի վերոհիշալից, փաթաթել նաև խսիրով:

6. Պ. Ն. փոխադրելիս, առաջին սալի վրա կարմիր զրոշակ ե ամրացվում. յեթե 4 սալից ավելի լե վերջին սալին ևս պետք ե դրոշակ ամրացնել:

7. Սալերը պետք ե շարժվեն մեկ ճանապարհով մեկը մլուսի լետենից:

8. Պահակներին թույլ չե տրվում սալերից հեռանալ կամ սալի վրա նստել:

9. Արգելվում ե Պ. Ն.-ի հետ տեղափոխել շուտ բոցավառվող նյութեր. կողմանակի իրեր փոխադրել կարելի լե միայն այն դեպքում, յեթե Պ. Ն.-ը 250 կգ ավելի չե:

10. Շարժման ժամանակ կամ սալի մոտ կանգնած ժամապահներին ու սալլապահնին ծխելը խստիվ արգելվում ե:

11. Պ. Ն. փոխադրելիս, վորքան հնարավոր ե, պետք ե բնակավայրերի շուրջն անցնել առանց բնակավայրը մտնելու. Յեթե այդ հնարավոր չե, ապա անհրաժեշտ ե դիմել տեղական իշխանությանը, վորպեսդի նրանք մինչև արանսպորտն անցնելը փակել տան բնակավայրում գտնվող դարբնոցներն ու արհեստանոցները, վորովհետեւ նրանց կրակը վտանգավոր ե:

12. Վորոտի ժամանակ տրանսպորտը չկանգնեցնել անտառում, առանձին ծառերի տակ, բարձր շենքերի մոտ և մեկ տեղ չկուտակել պայմանուցիկ նյութով բարձած սալլերը:

13. Հանգստի համար պետք ե կանգ առնել բնակավայրերից հեռու և ճանապարհներից առնվազն 100 մետրի վրա:

14. Կրակ վառել կամ ծխել կարելի յեւ սայլերից առնվազն 200 մետրի վրա:

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԳՐԱՍՏԱՆԵՐՈՎ  
ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Պայթուցիկ նյութերի գրաստներով փոխադրությունը, վորպես կանոն, կատարվում է հատուկ սարքած արկղներում, վորոնք դրսից պատած պիտի լինեն կաշվով կամ բրեզենտով, չեմոդանի նման. այդ արկղները կախվում են համեստից (բեռան թամրից) ձիռ աջ ու ձախ կողմերէց: Ամեն մի արկղ ունի 10 առանձին բներ՝ շաշկաներ տեղավորելու համար: Ամեն մի բնի մեջ տեղավորվում են բրեզենտի պայուսակի մեջ դրված լերեք 400 գրամանոց տոլի մեծ շաշկաներ, իսկ մյուս բների մեջ դասավորվում են կպչող և ռետինի ժապավեններ, հրատար քղեր և այլն: Չեմոդանի դրսի նեղ կողմի վրա կարում են մի զրպան, վորտեղ տեղավորվում ե 20 հատ պատիճ և 12 հատ պատրաստի հրձիգ փողակ: Ընդամենը մեկ բեռան մեջ կլինի 40 պատիճ և 24 հրձիգ փողակ: Բեռան մեջ լինում ե 24 կիլոգրամ Պ. Ն. կամ 60 հատ տոլի մեծ շաշկա: Բեռան վրա դրվում են նաև այլ գործիքներ՝ քանդելու և փչացնելու համար:

2. Պայթեցման բեռը պետք ե անպայման ծածկված լինի բրեզենտով, վորը կպաշտպանի պայթուցիկ նյութն արեից և անձրեց:

3. Յուրաքանչյուր բեռ պետք ե ունենա մի ձիապան, վորը ինքն ել տանու մասի ժամապահի պարտականությունները, պահպաններով պայթուցիկ նյութի հետ վարդելու սահմանված բուլոր կանոնները: Նա անշեղորեն պետք ե կատարի հետեւացը: ա) ամեն մի բեռան վրա պետք ե լինի մի կարմիր դրոշակ, և շարժվելու ժամանակ պետք ե պահպանել 2—3 քայլ հեռավորություն մյուս բեռնից. բ) հանգստի ժամանակ պայթուցիկ նյութերի բեռներն անհրաժեշտ ե ճանապարհից դուրս հանել գ) վորոտի ժամանակ կանգ չառնել բարձր անտառի, նույնական առանձին ծառերի, բարձր շենքերի մոտ և բեռները մ. կ տեղ չկռւտակել. դ) մեծ դադարքի ժամանակ կարելի յեւ բեռներն իջեցնել, միմյանց մոտ դասավորել և նշանակել մեկ ժամապահ. ե) պայ-

թուցիկ բեռն առանց բեռնելու և իջեցնելու համար անհրաժեշտ ե 2—3 հոգի. դ) մինչեւ բեռան իջեցնելը լերեք ձիռ սանձը չը պետք ե ձեռքից բաց թողնել և ձիռն թույլ տալ թավավիկելու. ե) բեռների մոտ չծխել և, յեթե ձիապանը կարիք ե զգում բացուկայելու, այդ կարելի յեւ միշտն գրաստավին արանսպորտի դեկավարի թուլավությամբ. ը) պայթուցիկ նույթը, հատկապես պատիճները լավ և փափռել փաթաթելով, պետք ե իրար մոտիկ կիպ տեղավորել արկղում:

$S_{nL}$	$L$	$d_{nL}^L$	$d_{nL}^R$	$\eta_{L^P L^P L^P L^P}$				
$\frac{S_{nL}}{\text{G}} \frac{L}{\text{G}}$	$\frac{d_{nL}^L}{\text{G}}$	$\frac{d_{nL}^R}{\text{G}}$	$\frac{\eta_{L^P L^P L^P L^P}}{\text{G}}$					
200	000	000	000	000	000	000	000	000
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—
1,20	3	5	—	4	8	—	—	—
1,50	—	—	—	6	13	—	—	—
1,60	4	8	—	—	—	—	—	—
2,00	5	10	—	—	—	—	—	—
3,00	8	15	—	—	—	—	—	—
5,00	15	25	—	8	17	—	—	—
10,00	25	50	—	20	42	—	—	—
12,00	30	60	—	40	83	—	—	—
15,00	38	75	—	48	100	—	—	—
20,00	55	100	—	60	125	—	—	—
30,00	75	150	—	80	166	—	—	—
40,00	100	200	—	120	250	—	—	—
60,00	125	250	—	160	333	—	—	—
			30×30×35	200	30×30×30	34	30	33
				200	30×30×30	30	30	37
				250	30×30×35	32	39	40
						32	39	416

ԱԴՅՈՒԱՅԱԿ № 2

Լիցինը փայտե գերանները կամ պյուները պայպւամալ հասելու համար (միշտն  
ամբողքամբ)՝

Արագություն		Առաջակացնելիություն		Առաջակացնելիություն		Արագություն		Առաջակացնելիություն	
Ա. Պ.	Պ. Ա.	Տ. Ա.	Վ. Ա.	Տ. Ա.	Վ. Ա.	Ա. Պ.	Պ. Ա.	Տ. Ա.	Վ. Ա.
20	0,4	1,0	2	40	1	1	1	1	1
25	0,6	1,5	3	60	1	1	1	1	1
30	0,9	2,5	4	90	2	2	2	2	2
35	1,2	3,0	5	120	2	2	2	2	2
40	1,6	4,0	7	160	2	2	2	2	2
45	2,0	5,0	8	200	3	3	3	3	3
50	2,5	6,5	10	250	3	3	3	3	4

Քառակիլունի գերանը պայթեցնելու համար վերցնում են ամեն մի քառակուսի ս.մետրին (ըստ լայնական կտրվացքի) 1 գրամ փշտող Պ. Ն.:

### ԱՂՈՒՄԱԿ № 3

Էլեկտրական մասնագիտությունը համար

Պարզաբանություն		Պահանջման կազմ		Պահանջման սկզբաժինում				Վերականգնում	
Պարզաբանություն	Պահանջման կազմ	Աղիքածակի պահանջման մաս	Աղիքածակի պահանջման մաս	Տարածություն	Տարածություն	Պահանջման մաս	Պահանջման մաս	Վերականգնում	Վերականգնում
0,3	0,6	0,09	20	50	1	40	1	105	
0,5	1	0,15	30	75	1	60	1	150	
1,0	2	0,30	40	100	1	80	1	195	
1,5	3	0,45	50	125	2	100	2	255	
2,0	4	0,60	60	150	2	120	2	300	
3,0	6	0,90	70	175	2	140	2	345	
4,0	8	1,20	80	200	3	160	3	405	
5,0	10	1,50	90	224	3	180	3	450	
10,0	20	3,00	—	—	—	—	—	—	
15,0	30	4,50	—	—	—	—	—	—	

ԶԵՒ ՄԱԿ ԳԹՆԱՎՈՂ ՔԱՐԵՐԸ պայմթեցվում է կինտրոնացրած արտաքին լիցքով, ինչպես ողում, բայց լիցքը պակասեցնելով 2 անգամ, վրովիճեաև վառողը չի հաշվում.

Լիցենզիայի յերկարությունը քերպերը հատկու համար

(Պիբուկսիլինով)

Համար Ն թ	Լայնությունը սահմանի մեջը կը ըստ										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Պիբուկսիլինով քաշը կը պահպանով											
2	0,24	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	
2,5	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,60	3,84	4,32	4,80	
3	0,72	1,44	2,16	2,88	3,60	4,32	5,04	5,76	6,48	9,20	
3,5	—	1,92	2,88	3,84	4,80	5,76	6,72	7,68	8,64	9,60	
4,0	—	—	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	
4,5	—	—	4,32	5,76	7,20	8,64	10,08	11,52	12,99	14,40	

Դիտողություն՝ լիցենզիա կարելի յե հաշվել նաև

$$\Phi որմուլայով \quad C = \frac{A^2 \cdot B}{150}$$

Վորտեղ C—լիցենզիա քաշն ե կը, A—յերկաթի թերթի հաստությունն ե և B—թերթի լայնությունը ս.մ.մ մետրով:



ԳԻՒԾ 1 Ա.

Ա  
Տ

Վ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

## ПОДРЫВНОЕ ДЕЛО

Гиз ССР Армении  
Эривань, 1934

«Ազգային գրադարան»  
  
 NL0213670

92. 375

